


پودھفاظتی آلات کی مرمت اور دیکھ بھال

(Repair and Maintenance of
Plant- Protection Equipments)

آموزشی عملی کتابچہ



پور حفاظتی آلات کی مرمت اور دیکھ بھال

Repair and Maintenance of Plant-Protection Equipments

آموزشی عملی کتابچہ

منوچ میتھیجو ☆ جنارون پر ساد
ائیم وندنا ہر لیش چندر ☆ سی آر رائے
ٹی کے بھتنا چاریہ ☆ سورج پر کاش

پرو جیکٹ کو آرڈینیر
سماش پر کاش

مترجم
سید ظفر الاسلام



قومی کونسل برائے فروعی اردو زبان
وزارت ترقی انسانی وسائل (حکومت ہند)
دیست، بلاک ا، آر۔ کے۔ پورم، بی۔ دی۔ ۱۱۰۰۶۶

Paud Hifazati Aalat Ki Marammat Aur Dekh Bhal

تویی کوئل براۓ فروغ اردو زبان، نئی دہلی

②

سناشاعت	:	جنوری، مارچ 2005 تک 1926
پبلیاٹشن	:	1100
قیمت	:	58/-
سلسلہ مطبوعات	:	1203

ناشر: ڈائیکٹر تویی کوئل براۓ فروغ اردو زبان، ویسٹ بلاک 1، آر۔ کے۔ پورم، نئی دہلی-110066

طابع: لاہوتی پرنٹ ایٹس، جامع مسجد دہلی-110006

پیش لفظ

قومی کو نسل برائے فروع اردو زبان، مکملہ ثانوی و اعلیٰ تعلیم، وزارت ترقی انسانی و سائل، حکومت ہند کے ماتحت ایک خود مختار ادارے کی حیثیت سے اردو زبان کے فروع اور اردو زبان میں سائنسی و پیشہ و رانہ علوم اور نکنالوجیکل ترقیات کی توسعی نیز جدید افکار و خیالات کی اردو میں منتقلی جیسے اغراض و مقاصد کو مدنظر رکھتے ہوئے مختلف جہات میں کام کر رہی ہے۔

طالب علموں کو ان کی مادری زبان میں تعلیم کی فراہمی کے منصوبے کے تحت حکومت ہند کی وزارت فروع انسانی و سائل، ہندستانی زبانوں میں کتابوں کی تصنیف، تالیف، ترجمہ اور اشاعت کی اسکیم چلاتی ہے۔ اسی منصوبے کے تحت اردو زبان، جو آئین کے آٹھویں شیڈول میں درج قومی زبانوں میں شامل ایک زبان ہے، میں بھی ابتدائی، ثانوی اور یونیورسٹی سطح کے درجات کے لیے نصابی کتابوں کی اشاعت کا عمل قومی کو نسل برائے فروع اردو زبان میں جاری ہے۔ ابتدائی سے اعلیٰ ثانوی درجات تک کے طالب علموں کے لیے درسی کتابوں کی اشاعت کی ذمے داری نیشنل کو نسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ کے پرہ ہے۔ این بی ای آر فی نے تعلیمی منصوبے کے تحت جو کتابیں تصنیف یا تالیف کرتی ہے انھیں قومی اردو کو نسل اردو میں ترجمہ کراتی ہے۔

بدلتے ہوئے سائنسی و نکنالوجیکل منظرناے میں یہ ضروری ہے کہ اردو بھی عبید حاضر کے تقاضوں سے پوری طرح ہم آہنگ اور وابستہ ہو جائے اور یہ تبھی ممکن ہے جب اردو میں نکنالوجیکل و پیشہ و رانہ علوم پر مبنی کتابیں دستیاب ہوں۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اردو میں ان علوم پر مشتمل کتابوں کا فقدان ہے۔

ثانوی اور اعلیٰ ثانوی درجات میں پیشہ و رانہ، آئی۔ٹی آئی اور ڈپلوما انجینئرنگ سے متعلق اردو زبان میں نصابی کتابوں کی فراہمی، اردو تعلیم کو روزگار اور ملک کی معاشری ترقی سے مسلک کرنے میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس اہم مقصد کے میدان نظر قومی اردو کونسل نے پیشہ و رانہ، آئی۔ٹی آئی اور ڈپلوما انجینئرنگ سے متعلق کتابوں کا اردو زبان میں ترجمہ کرانے کے لیے اولیں قدم اٹھایا ہے۔ زیرِ نظر کتاب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کونسل ان تمام موضوعات پر کتابیں شائع کرے گی جو اردو تعلیم کو سائنس، میکنالوجی اور روزگار سے جوڑ سکیں۔ کونسل ان تمام حضرات کی شکر گزار ہے جنہوں نے اس کتاب کو پایہ تتمیل تک پہچانے میں مدد کی ہے، خاص طور پر محترمہ شمع کوثر یزدانی اور ڈاکٹر محمد تو قیر عالم راہی جنہوں نے یہ کام کم سے کم وقت میں سراجا جام دینے کا بیڑا اٹھایا۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کتاب اردو داں طبقے کے لیے مددگار ثابت ہوگی اور اردو زریعہ تعلیم کے اسکولوں میں اس کی خاطر خواہ پذیرائی ہوگی۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ بحث

ڈاکٹر

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نقی دہلی

حرف آغاز

علیٰ اور ابتدائی سینئری کلاسوس میں پیشہ وار انسان تعلیم کو ملک میں عام طور پر قبول کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم ملک کی معاشری ترقی کے ساتھ مسلک ہے۔

بینڈ سندر لال شرما سینئرل اسٹریٹ ٹاؤن آف دیشل انجینئرنگز (PSSCIVE) نے ایک تحقیقی پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ یہ کورس غافل تعلیمی اور تعلیم سے پہلے کے پیشہ وار ان کورس کے لیے دیشل انجینئرنگ کیشن جو اسکٹ کاؤنسل کے مہورے سے شروع کیا گیا ہے۔ زیرِ نظر ”پورہ تحقیقی آلات کی مرمت اور دیکھ بھال“، ادارے کا قابل تعریف کام ہے۔ اس سے پیشہ وار انسان تعلیم سے پہلے کے طلبہ کے لیے تیاری میں مدد ملے گی۔

اسے اس کام کے ماہرین نے تیار کیا ہے اور ان کی اسی کاوش کا اعتراف بھی کیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ طلبہ اور استادوں سے مفید پائیں گے۔

اے۔ کے۔ شرا
ڈائز ریکڑ
این۔ سی۔ ای۔ آر۔ ٹی، بنی دلیل

دیباچہ

1986ء کی تعلیم کی توی پالسی کے مطابق ایک مقررہ اور منسوبہ بند پیش درانہ تعلیم پر و گرم مجازہ نتیجی نظام کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے پوش نظر عتف پیش درانہ پر و گرام اور کوئی سر شروع کیے گئے ہیں جنہیں مرکز کی طرف سے شروع کی ہوئی ایکم کے مطابق ابتدائی، ثانوی اور کالج کے معیار کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔

مناسب تدریسی سامان کی کمی کو جھوٹ کیا گیا اور ابتدائی جماعتوں کے لیے پیش درانہ تعلیم کے شروع کرنے میں سہ دفعی ایک رکاوٹ ہے۔ این۔ سی۔ ای۔ آر۔ ای۔ کا موجودہ پیش درانہ تعلیم (پی۔ این۔ سی۔ آئی۔ دی۔ ای) کے تحت تدریسی تعلیم کے سامان کی تیاری کے لیے کوشش کیا ہے اور یہ کوشش کتابوں کی ضرورت کو پورا کرے گی۔

”پوچھاٹنی آلات کی مریت اور دیکھ بھال“ پر موجودہ کتاب پر ادارے نے پیش درانہ تعلیم سے پہلے کے طلبہ کے لیے تیار کیا ہے۔ لیکن کی بہت ریاستوں میں مشتمل اور پیش درانہ تعلیم کے عتف کو رس شروع کیے گئے ہیں۔ اس میں مختلف مشاغل پرستی اکایاں ہیں جنہیں طلبہ کو سیکھنا ہے۔ ان مشاغل کی آسان ترتیب پر عمل کرنا ہے اور عمل کے دوران اختیالی تداہیر اور اعداد و شمار کو پوش نظر رکھنا ہے۔ امید ہے کہ طلبہ اسے مفہیم پائیں گے۔

یہ کتاب پہلیں کے ایک گروپ نے (پی۔ این۔ سی۔ آئی۔ دی۔ ای) کی درکشاپ میں تیار کیا ہے۔ میں ان لوگوں کا، ان کے جتنی مخموروں کا جواں کتاب کوششوں کا مترف ہوں جو انہوں نے پوجیکٹ کو آرڈی نیشنل کی حیثیت سے اور اس کو موجودہ فلک میں ترتیب دینے کے لیے کی ہیں۔

موجودہ کتاب پہلی کے لیے تجدیز کا خیر مقدم کرتا ہوں۔

اڑن کے مثرا

جو انٹ ڈائیکٹر

پنڈت سندر لال شرما

مرکزی اسکول برائے پیش درانہ تعلیم

بھوپال

گاندھی جی کا طسم

میں تھیں ایک طسم دیتا ہوں۔ جب بھی تم شک و شبہ میں بتلا ہو جاؤ
یا تمہارا نفس تم پر حاوی ہونے لگے تو اس تجربے کو آزمائو:
جو سب سے غریب اور کمزور آدمی تم نے دیکھا ہو اس کی شکل یاد کرو
اور اپنے آپ سے پوچھو کہ جو قدم اٹھانے کے بارے میں تم سوچ
رہے ہو وہ اُس آدمی کے لیے کتنا مفید ہو گا۔ کیا اس سے اُسے کچھ
فاائدہ پہنچے گا؟ کیا اس سے وہ اپنی زندگی اور مقدار پر کچھ قابو پاسکے گا؟
دوسرے لفظوں میں کیا اس سے اُن کروڑوں لوگوں کو سوراج مل
سکے گا جن کے پیٹ بھوکے اور روز خیں بے چین ہیں۔
تب تم دیکھو گے کہ تمہارا شبہ مٹ رہا ہے اور نفس زائل ہو رہا ہے۔

م.ب: گاندھی

اطھار تشكیر

<p>1. جاتب جنارون پر ساد پر ٹسل سائنسٹ، کراپ پوکشن انجینئر مگ ڈوبزن، سیندل انسی نہت آف ایگر ٹکلچر انجینئر مگ، من باغ، بیرون سارو، بوبال 462038-4</p>	<p>2. مز منکل دندنا ہر ٹچر را اسٹشٹ ایگر ٹکلچر انجینئر، ڈائریکٹر مٹ آف ایگر ٹکلچر انجینئر مگ، گورنمنٹ آف مدیم پر دش، گوئم گر، بوبال 462023-</p>
<p>3. جاتب مجنون سنجی سائنسٹ، کراپ پوکشن انجینئر مگ ڈوبزن، سیندل انسی نہت آف ایگر ٹکلچر انجینئر مگ، من باغ، بیرون سارو، بھول پال 462038</p>	<p>4. جاتب ای کے بٹا چاری، ایسوٹیٹ پر دفسر، ڈپارٹمنٹ آف فارم فنگری اینڈ پار انجینئر مگ، کانچ آف بیٹانا لوگی، کوونڈاں ہنچہ یونیورسی آف ایگر ٹکلچر اینڈ تکنالوگی، پٹھو گر 263145-</p>
<p>5. جاتب سو بھ پر کاش ریئر (روول بیٹانا لوگی)، پی ایس. ایس. جی. آئی. وی. ای 131، ڈون-11، بھارانہ پرتا گر، بوبال 462016-</p>	<p>6. جاتب ای آر رائے اسٹشٹ انجینئر (سردی میٹ)، سیندل فارم فنگری ٹریننگ اور ٹیکن انسی نہت، بدھنی، ہوہنگار پاد 466445-</p>

فہرست

3	پوشانٹے۔۔ڈاکٹر محمد حمید اللہ بحث
5	حرف آغاز
7	دیباچہ
9	امہار تکش
13	تعارف
	عملی کامنی
15	پودھناتھی طریقے
17	پودھناتھی آلات کی درجہ بنندی اور عملی اصول
20	پودھناتھی کی سیکل کو برتنے میں احتیاط اور ذخیرہ اور مدروزی
22	پودھناتھی کی سیکل اور ٹکلیل سے واقفیت حاصل کرنا
25	پودھناتھی اطلاق کے لیے ابتدائی طبعی امداد، علاج اور حفاظتی ساز و سامان
29	عام پودھناتھی آلات کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے عام و تی اور زادوں کی واقفیت حاصل کرنا
34	پاش کاری (Sprayer) کے نیادی اجزا کی واقفیت حاصل کرنا
38	ڈسٹرکٹر کے نیادی اجزا کی واقفیت حاصل کرنا
41	نوزل جنم کے پزوں اور ان کے تقاضات کے پارے میں واقفیت حاصل کرنا
44	ہائیڈرولک دی کر اس کے چھڑکاڑ کا عمل اور دیکھ بھال
47	ہوائی چھیلائیم کے چھڑکاڑ کا عمل اور ان کی دیکھ بھال
50	ہائیڈرولک چھیلائیم کے چھڑکاڑ کا عمل اور ان کی دیکھ بھال
53	رائکنگ چھڑکاڑ کا عمل اور ان کی دیکھ بھال
56	پاؤں سے چلنے والے چھڑکاڑ کا عمل اور ان کی دیکھ بھال
59	سری یا لیک پار چھڑکاڑ کا عمل اور ان کی دیکھ بھال
62	چھیلائیم کے کہراں لودھنیتی ریج ڈسٹرکٹر کا عمل اور ان کی دیکھ بھال
67	ٹھیر ڈسٹرکٹر کا عمل اور دیکھ بھال
70	تی گروان ڈسٹرکٹر کا عمل اور دیکھ بھال
73	بیٹری سے چلنے والا نہایت لیکے جنم کا چھڑکاڑ، اس کا عمل اور دیکھ بھال
77	جو پور کردہ کتاب میں
78	پودھناتھی آلات بنانے والوں کے فہرست

تعارف

زراعی اشیا کا شدت سے استعمال اور فصلوں کے اگانے میں مشینی ذرائع کو اپنانے سے نہ صرف بایومس (Biomass) نے پیداوار میں اضافہ کیا ہے ساتھ ہی جرامیم اور بیماریوں کو بڑھانے میں بھی موافق حالات پیدا کیے چل۔

ملک ان جرامیم اور بیماریوں کی وجہ سے زراعتی پیداوار کا تقریباً 6,000 کروڑ روپے کا سالانہ نقصان برداشت کر رہا ہے۔ زیادہ تر فصلیں جرامیم، کیڑے مکڑے اور مرض خیز پھپندنی کی وجہ سے بر باد ہوتی ہیں۔ موجودہ حالات میں جرامیم اور بیماریوں کی دشواری کا پختہ اور ستاٹل، کیمیائی کشڑوں ہے۔

کیمیاوی چیزوں کا استعمال رواجی اور جدید پودھافتی آلات کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ آلات پورے ہندوستان میں شدت سے مطلوب ہیں۔ صنعت کاروں کی خاصی تعداد ان آلات کو تیار کر رہی ہے۔ پودھافتی آلات کا شدت سے استعمال اور مانگ کے پیش نظر ان آلات کی بار بار مناسب مرمت اور دیکھ بھال ضروری ہے۔ یہ تجھی ممکن ہے جب کہ اس موضوع پر تربیت یافتہ انسانی قوت کو بڑھا دیا جائے۔

اس مقصد کے پیش نظر موجودہ کتابچہ مختلف عملی اکائیوں کے ساتھ واضح کیا گیا ہے۔ جس کے اندر طریقہ عمل اور احتیاط کو آسان طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتابچہ نویں اور دسویں کلاس کے طلباء کو تجویز ہاتی درک ایکسپرنس حاصل کرنے کا تاکرہ اپنے اندر حفاظتی آلات کی مرمت اور دیکھ بھال میں ماہر انہ صلاحیت پیدا کر سکیں۔

عملی اکائی 1

پودھناظتی طریقے

کنٹرول کے مختلف طریقہ کار

لچھر کنٹرول: اس میں زرعی عمل شامل ہے جسے تباہ کن کیڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے دانش مندی کے ساتھ اپنایا جاسکتا ہے، جیسے: بوانی کی تاریخ کی تبدیلی، گرمی میں مل چلانے، کثرت سے پانی ڈالنے، مختلف مزاحم کا استعمال، فصلوں کی گردانی اور پودکاری فاصلے۔ اور وہ عمل جس میں بقاۓاً فصل کی تباہ کاری، جزیں، گھاس اور خراب پودے بھی شامل ہیں۔

میکائی کنٹرول: اس میں ہاتھ سے چننا اور ساتھ ہی ساتھ پودوں اور درختوں کو بلانا شامل ہے۔ مادی عوامل جیسے گرمی، روشنی اور بجلی کے استعمال سے روٹی و جاذب پسندوں کے ذریعے کیڑوں کو کنٹرول کرنے اور چیزوں اور کترنے والے جانوروں وغیرہ کو ڈرایا اور بچا گیا جاتا ہے۔

حیاتیاتی کنٹرول: حیاتیاتی عوامل جیسے طفیل، شکاری اور خود عضویات کا استعمال متاثرہ علاقوں کو کیڑوں یا بیماریوں کو کنٹرول کرنے اور وہ کئے میں کیا جاتا ہے۔

کیمیائی کنٹرول: پودھناظتی کیمیکل (کیمیائی مرکب) کا استعمال کرم (Insects)، استوانی جملک کے کیڑوں، چھپوں، بیکٹریا، کترنے والے جانوروں، والئس وغیرہ پروتابوپانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ان کیمیکل کا تعلق مختلف گروپوں سے ہوتا ہے اور عمل کے مختلف طریقوں کے ذریعے شخص کیا جاتا ہے۔ یہ مدد کے زہر یا سس زہر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ جب وہ کیڑے ربط میں آتے ہیں تو انھیں مار دیتے ہیں۔ عام پودھناظتی کیمیائی قانونی صورت (Legal)

1.1 مقاصد

- طلباء اس قابل ہوں کہ:
- پودوں کے تحفظ کی اہمیت سے واقف ہو سکیں۔
- پودھناظتی طریقوں کا مطالعہ کر سکیں۔
- فصلوں کی حفاظت میں ان طریقوں کے انتساب اور نفاذ کو سمجھ سکیں۔

1.2 متعلقہ معلومات

زرعی پیداوار کو بڑھانے کے لیے تفتیش اور تباہ کن کیڑے مکوڑے، بیماریوں اور گھاس پھوس پر قابو پانے میں سائنسی طریقوں کا کامیاب استعمال، پودوں کی حفاظت کے موضوع کے تحت آتا ہے۔ پودے کی حفاظت، احتیاطی تدبیر کے ساتھ یا ملاج کے ذریعے ہو سکتی ہے۔

پودھناظتی طریقوں کی درجہ بندی

پودھناظتی کنٹرول ہو سکتا ہے:

- 1- قدرتی
- 2- عملی یا استفادوی
- عملی پودھناظتی کنٹرول ہیں:
- لچھر (Cultural)
- میکائی (Mechanical)
- حیاتیاتی (Biological)
- کیمیائی (Chemical)
- قانونی صورت (Legal)

1.4 طریقہ عمل:

- 1- فصل بیوی اور میں پودول کی خواست کی ضرورت کے بارے میں مباحثہ کرتا۔
- 2- تصویری نشانوں کو عتف بیماریوں اور اجزا کی نشان دہی کرتے ہوئے جس سے فضلوں کو تھان پہنچتا ہے، مطالعہ کرتا اور سمجھنا۔
- 3- پودھنٹی ٹکنیکوں کے بارے میں تصویری نشانوں کا مطالعہ کرتا اور کہنا اور منظر طور پر ہر طریقے پر روشنی دالتا۔
- 4- کیمیائی مرکب کے اطلاع کے لیے پودھنٹی آلات کا ان کے کچھ استعمال اور خراب اثرات کو پرکھتا۔
- 5- مختلف ٹکنیکوں اور آلات کا جو کو کیمیائی طریقوں سے الگ ہیں ان کے بارے میں مباحثہ کرتا۔

مرکب کرم مار، گھاس بچوں ختم کرنے والے، استوانی ٹکل کے کیڑے مار اور کمر۔ چوار ختم کرنے والے ہوتے ہیں۔

قانونی صورت کے ذریعے کنٹرول: پودھنٹی کنٹرول، اس کی صحیح شناخت اور اطلاع پر محصر ہے۔ چوں کہ بہت سے طریقے اپنے عمل میں مخصوص ہوتے ہیں۔ قرنطین (Quarantine) کے تواعد و ضوابط اور بیچ کی تصدیق کے قانون کی تعلیم تباہ کن کیڑوں کے داخلے کو روکنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اس طرح ملک میں یہ بات واقع نہیں ہو پاتی، اس کے علاوہ قانون کے ذریعے معاشرہ بیچ پاکو دکاری شے کی بھی ممانعت ہے۔

محمده پیٹھ متنفس:

محمده پیٹھ متنفس میں ٹکریل (کاشت کاری)، میکائی، جیاتیانی یا کیمیائی مرکب کے بھی طریقوں کا استعمال تباہ کن کیڑوں اور بیماریوں کے کنٹرول کے لیے کیا جاتا ہے۔

1.3 مطلوبہ سامان، اوزار اور آلات:

عام پودھنٹی آلات، تصویری نشانے، کیمیکل فیرڈون پھندے وغیرہ۔

سوالات

- 1- مصنوعی پودھنٹی کنٹرول کے مختلف طریقے کیا ہیں؟
- 2- محمدہ پیٹھ مجنہٹ کیا ہے؟

عملی اکائی 2

پودھناظتی ساز و سامان کی درجہ بندی اور عملی اصول

- چیوں کوڈ رانے اور بھگانے والا
- نج میں مختلف میں

اس کے علاوہ کچھ خاص آلات ہوتے ہیں جیسے دان پلٹر، میں داخل کار، چافنے کے لیے چارہ ڈالنے والے برتن اور کیڑوں کو بڑھ کرنے والی میں۔

- اپریزیر (پاٹ کار)

اپریزیر کی ایمانی مائیں کو قدر کر کی موڑھل میں پاش کر دتا ہے اور جس کی حفاظت کی جاتی ہوا سبف یا سچ پر یکساں طور پر چھڑکا دکرتا ہے۔ یہ سیکل کی مقدار کی بھی تحدیل کرتا ہے تاکہ مناسب استعمال ہو اور زائد استعمال سے بچا جاسکے کیوں کہ ضرورت سے زیادہ استعمال نقصان دہ یا خائن ہو سکتا ہے۔

اپریزیر کو عمل کے لیے تو انہی کے دیلے کے مطابق درجہ بندی کیا جاتا ہے یا پھر اس کے کام کے دائرے میں چھڑکا د کے مائیں یا جنم پر ہونے والے عمل کی میکانیت کے حساب سے درجہ بندی کی جاتی ہے۔

- (a) پادر (توانائی) کے دیلے کے حساب سے

اپریزیر یا تو اتھ سے پکڑا جاسکتا ہے یا تمیلا تم کا ہوتا ہے اور دتی طور پر چلانا جاتا ہے۔ جاؤ کے ذریعے چلانے جانے والے اپریزیر اپورٹ پیپر یا محاون انجن سے قوت حاصل کرتے ہیں۔ پادر سے چلنے والے اپریزیر انجنوں، ٹریکٹروں یا بیزی کے چلانے جاتے ہیں۔

2.1 مقاصد

طلباء اس قابل ہوں کہ:

- مختلف تم کے پودھناظتی آلات کی شناخت کر سکیں۔
- پودھناظتی ساز و سامان کی درجہ بندی کو سمجھ سکیں۔
- مختلف پودھناظتی آلات کے کام کرنے کے اصولوں کے بارے میں مطالعہ کر سکیں۔

2.2 متعلقہ معلومات

پودھناظتی ساز و سامان کئی تم کے ہوتے ہیں، آسان تر ایک جیسے آسان سرنج (پکاری) سے لے کر چیزیدہ میں میں تک، مثلاً بلور (وونکنی) معد پاٹ کار (اپریزیر) اور بیل سے چلنے والے اپریزیر۔ طلباء کو مختلف تم کے پودھناظتی تراکیب اور ان کے استعمال کے بارے میں بتایا جائے گا۔ وہ یہ بھی جانیں گے کہ ان ساز و سامان و آلات کی درجہ بندی اور کام کرنے کے اصول کیا ہیں۔

پودھناظتی آلات و ساز و سامان کی اقسام

پودھناظتی ساز و سامان کی مختلف اقسام ہیں:

- پاٹ کار (Sprayer)
- ڈسٹر
- دودا فریگر (Smoke generator)
- دھونی دینے کا آلہ (Fumigators)
- ٹھٹلے کو پھیلانے والا

جہاں پانی کی بے حد کی ہوتی ہے۔

2- صافی (ڈسٹر)

یہ وہ آلہ ہے جس کا استعمال گرد کی تکمیل میں اطلاق کے لیے کیا جاتا ہے، ڈسٹر کہلاتا ہے۔ ڈسٹر میں ہمیشہ ٹیکل کے حال کے طور پر ہوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈسٹر کو خاص طور سے دمطر سے درج بند کیا جاتا ہے۔ ہاتھ سے چلانے والے یا پادر سے چلانی جانے والی مشینیں ڈسٹر کے لیے تو انہی کے دیلے کے اعتبار سے درج ذیل ڈسٹر ہوتے ہیں:

(a) ہاتھ سے چلانے والے ڈسٹر

ہاتھ سے چلانے والے ڈسٹر ہیں: پلنجر (Plunger)، دھونکی یا گردشی قم کے ہوتے ہیں۔

(b) پادر سے چلانے والے ڈسٹر

پادر ڈسٹر عام طور سے گردشی قم کے ہوتے ہیں اس میں ہوائی بیجیں کا استعمال کیا جاتا ہے۔

3- دود آفریڈی گار (Smoke generator)

دود آفریڈی گار کا استعمال حشرات (کرم) کو منتظر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس کی تکمیل باریک قطڑک میں ہوتی ہے جو کبھی مدت تک ہوا برداشت ہوتی ہے۔ صری یا میکانیکی بندوبست ٹھوس یا مائع تکمیل کو جلانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ دود آفریڈی گار (اسکوٹ بزیر) کی بھی قم کا ہو سکتا ہے یا پھر تیام کا ہو سکتا ہے۔

4- دھونی دینے والا آرل

دھونی دینے والا آرل کا استعمال دھونی کے اطلاق کے لیے کیا جاتا ہے۔ یا تو گرد کی ٹکل میں ہوتی ہے یا مائع کی ٹکل میں ہوتی ہے۔ گرد اطلاق میں ہاتھ کے ذریعے ٹکل ہوتا ہے اور چوبے کے بلوں میں دھونی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مائع اطلاق ہاتھ کے ذریعے اور پادر کے ذریعے دونوں اطلاق ہوتا ہے۔ عام طور سے وہاں استعمال کی جاتی ہیں

(b) ڈیل کے دیلے کے حساب سے

ہائیڈرولک (ماقائی) اپریز پہپ کے ذریعے ہائیڈرولک دباؤ کے اصول کے تحت کام کرتا ہے، اس سے مائع نوٹی (Nozzle) کے ذریعے پوری قوت کے ساتھ چھپر کا کوئی طور پر لٹکتا ہے۔

ہوا کے ذریعے ڈیل کرنے والا اپریز، ہوائی دباؤ کے اصول پر کام کرتا ہے، یہ دباؤ برتن میں دبی ہوا کے ذریعے فروغ پاتا ہے جس سے مائع اپرے کے طور پر قوت کے ساتھ ٹکل پڑتا ہے۔

گیئی اپریز، گیئی تو انہی (ہوائی دھارا) کے اصول پر کام کرتا ہے، یہ مائع کو نذرہ پاش کر دیتا ہے یا تو زدہ تا ہے اور باریک قطڑک کی ٹکل میں نوٹی سے ٹکل آتا ہے اور اپنے ہدف پر چھپر کا کوئی کرتا ہے۔

مرکز گزیر تو انہی اپریز اعلار فار کے روڑ مرکز گزیر، قوت کے اصول پر کام کرتا ہے جو کہ کم دباؤ مائع کو باریک قطڑک میں تو زدہ دیتا ہے۔

اطلاقی اپرے کے سیال کے جنم کے مطابق

(i) بیش جم اپریز: (High volume sprayer) اپرے کرنے کے لیے مائع جنم سے استفادہ 400 لیٹر فی مکٹر سے زیادہ کیا جاتا ہے۔

(ii) یہ حیاتیاتی طور پر موثر ہوتا ہے لیکن وقت اور محنت کے لحاظ سے محسوس نظر کے حساب سے ہنگام پڑتا ہے۔

(iii) کم جنم کے اپریز: اس میں اپرے جنم کی محسوس ہوتا 400 لیٹر فی مکٹر ہوتی ہے۔

(iv) نہایت کم جنم اپریز: اس میں وہ کبھی اپرے کرنے والی مشینیں شامل ہیں جن میں 5 لیٹر فی مکٹر سے کم کا اطلاق ہوتا ہے۔ عام طور سے وہاں استعمال کی جاتی ہیں

بھر پور طور پر آمیرش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اسے یا تو دتی طور پر بیان دار کے ذریعے چلایا جاسکتا ہے۔

2.3 مطلوبہ سامان، اوزار، ساز و سامان:
عقل مطہر کے آلات جیسے اپریز، ڈسٹر، آلات کے تصوری نئی، اوزار کا تمیلادغیرہ۔

2.4 طریقہ عمل:

- پودھناظتی ساز و سامان کی درجہ بندی کا مطالعہ کرنا
- عقل پودھناظتی آلات کی شناخت اور ان کا استعمال
- ان کے عمل کے لیے پادر کے کام کرنے کے اصول اور ذرائع کو سمجھنا۔

پودھناظتی آلات کا انتخاب کیمیائی اطلاق، آٹے کی لگت، فصل، کرم بیماریوں، آب و ہوا کی صورت حال، بہادت یا آپریز وغیرہ کوڈ، بن میں رکھ کر بیشتر آٹے کا انتخاب کریں۔

سے چلایا جاسکتا ہے اور عام طور پر مٹی میں دھونی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

5- شعلہ کو پھیلانے والا آںہ
شعلہ پھینکنے والا آںہ دبی ہوا اسے اپریز کے ٹھم کا ہوتا ہے جس میں ترمیم شدہ لانس (Lance) لگا ہوتا ہے۔ اس میں بزر (شعل) بھی ہوتا ہے۔ اس میں مٹی کا تسل شعلہ پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ مٹی دل اور گھاس پھوس خاص طور سے پستہ اور نالی پر جلانے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

6- چیبوڑ رانے/بھگانے والا آںہ
اس ترکیب کا استعمال چیبوں اور جنگلی جانوروں کو وقفہ و قفسہ پر بیڑ آواز پیدا کرنے کے ذریعے ڈرانے اور بھگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آواز میکاگی یا کیمیائی ذریعے سے پیدا کی جاتی ہے۔ بھگانے والا خود کار اور دتی طور پر چلایا جاسکتا ہے۔

7- بچے سے متعلق میں
بچے سے متعلق میں کا استعمال بیجوں کو کیمیائی مرکب کے ساتھ

سوالات

- پودھناظتی آلات کی عام اقسام کیا ہیں؟
- ٹھل کے اصول کے مطابق اپریز کو کیسے درجہ بند کیا جاسکتا ہے؟
- اسوک جزیر (دود آفریدیگار) دھونی دینے والے آٹے کے کس طرح الگ ہیں؟

عملی اکائی 3

پودھناظتی کیمیکل کو برتنے میں احتیاط اور ذخیرہ اندوزی

دور بھیں۔

- 6- اسے ہونے کے بعد ظرف کا ڈکن پوری طرح کس کر بند کر دیا کریں۔
- 7- باتات کش کو الگ رکھیں تاکہ دو ہری آلوگی سے اور کسی طرح کے غلط استعمال سے بچا جاسکے۔
- 8- ایک دن کے استعمال میں ضروری کیمیکل کی صرف مطلوب مقدار ہی ذخیرہ سے نکالیں۔

کیمیکل کو برتنے اور استعمال کرنے میں احتیاطی تدابیر:
جو درکس ان پودوں کی حفاظت کے لیے کیمیکل کو استعمال کرتے ہیں انھیں احتیاطی تدابیر سے اقتیاف ہونی چاہیے۔
1- پیسکج یا کنٹریز پر دی گئی ہدایتوں کو دھیان سے پڑھیں اور ان کی ہتھ کے ساتھ پابندی کریں۔

2- پیسکج کو ہاتھ سے پھاڑنے کے بجائے کامنے کے لیے چاقو یا چھپی کا استعمال کریں۔ مہر توڑتے وقت اور مائع ٹروف کو کھولنے وقت خیال رکھا کریں۔

3- کیمیکل کو جسم کے کسی حصے کے ربط میں نہ آنے دیں۔
حافظتی کپڑے، بر کے بوٹ، ہاتھ کے دستانے، جنٹے یا آنکھ کے حفاظتی آنے اور اکٹھن کا استعمال کیمیکل کو برتنے وقت کریں۔ اپنے آلووہ ہاتھ میں دستانے نہ پہنیں اور استعمال کرنے کے بعد ہاتھ صاف کر لیا کریں۔

4- گہرے برتن میں آئیزش تیار کریں اور چھپری سے ابھی طرح ہلا میں۔

3.1 مقاصد

طلباء اس قابل ہوں کہ:

— کیمیکلوں کے ذخیرہ کرنے کے بارے میں سیکھیں۔

— کیمیکل کو برتنے میں احتیاطی تدابیر سے واقف ہو سکیں۔

3.2 متعاقفہ معلومات

کیمیکل کی ذخیرہ اندوزی:

پودھناظتی کیمیکل کی مناسب ذخیرہ اندوزی ضروری ہے تاکہ حادثات سے بچا جاسکے اور اس کی اثر پذیری کو بھی قائم رکھا جاسکے۔ اس سلسلے میں درج ذیل باتیں ذہن میں رکھنی چاہیں:

1- کیمیکل کے برتن پر اس کے رکھنے اور استعمال کرنے کے باسے میں دی گئی ہدایات اور احتیاطی تدابیر کو غور سے پڑھیں۔

2- کیمیکلوں کو ان کے اصل برتوں میں ہی رکھا کریں۔ ان کو کبھی دیگر استعمال کیے گئے برتن میں منتقل نہ کریں۔

3- ظرف (Container) پر گلے ہوئے لیبل کو لگانہ بندے دیں اور اس کو نہ چھاڑیں اور نہ ہٹائیں۔

4- کھانے کی اشیا اور دواؤں وغیرہ کے ساتھ پودھناظتی کیمیکل کو کسی نہ رکھیں۔

5- کیمیکل کو خشثے اور خشک مقام پر رکھیں اور دھوپ سے ان کی حفاظت کریں۔

6- کیمیکل کو تالے میں رکھیں اور پکوں، جانوروں وغیرہ سے

3.3 مطلوبہ اوزار، سامان اور آلات:

و باش کیمیکل، ذخیرہ کرنے والے برتن، ڈسٹر، حفاظتی ساز، سامان اور خالی برتن۔

3.4 طریقہ عمل:

1- کچھ و باش کیمیکل کا مشاہدہ کریں اور ان پر لگے لیبل کے بارے میں انفلکٹ کریں۔

2- کیمیکل تیار کرنے کی تاریخ، تاریخ اختتام، اس کے استعمال کرنے کی خرواں، زہریلے ہونے کے معاملے میں تریاق (زہر توڑ) وغیرہ کے بارے میں لیبل پر تفصیلات پڑھیں۔ پیچ کے اندر رکھ گئے لیف لیٹ (ستارچ) کو بھی پڑھیں۔ اسے بھی پھینکنا چاہیے جب کیمیکل کا استعمال کی جا پکا ہو۔

3- کیمیکل کو برتنے اور ذخیرہ کرنے کے ڈھنگ کا مظاہرہ کریں۔

4- کیمیکل کو برتنے اور اطلاق میں اپنائی جانے والی احتیاطی مذایر کے بارے میں مباحثہ کریں۔

5- کسی حادثے کی صورت میں ابتدائی طبی امداد بکس استعمال کرنے کے طریقہ پر مباحثہ و مظاہرہ کرنا اور اس میں دی گئی دواوں کے استعمال کی وضاحت کرنا۔

3.5 احتیاط

1- درج بالا احتیاطی مذایر کے بارے میں دی گئی ہدایات کی پابندی کریں۔

5- کیمیکل کا استعمال کرتے وقت تمباکو نوشی، کچھ کھانے پیتے سے بچیں۔ اگر یہ بہت زیادہ ضروری ہو تو اپنے ہاتھوں، چیزوں وغیرہ کو اچھی طرح ڈھولیا کریں۔

6- چیز کاڑ کرتے وقت ہوا کے رخ کے خلاف چیز کاڑ نہ کریں بلکہ اپنے کی جانب سے شروع کریں۔

7- استعمال کے بعد کیمیکل برتن کو پسالی کر دیں اور مٹی میں گہرائی سے دبایں۔ استعمال ہو چکے کیمیکل، برتن یا کیمیکل کوتا اب، نمی اور سہروں وغیرہ میں نہ پھینکیں۔

8- کیمیکل کے ساتھ ایک دن میں آٹھ گھنٹے سے زیادہ کام نہ کریں۔ کیمیکل کے کام کرنے والے لوگوں کی کثرت سے میدے یا لیکل جانچ کرانی چاہیے۔

9- دن میں کام کرنے کے بعد کام والے کپڑوں کو تبدیل کر کے نہالیا کریں۔ انھیں دھلانی کے بعد ہی دوبارہ استعمال کریں۔

10- کیمیکل کے اطلاق کے سلسلے میں ابتدائی طبی امداد بکس میں ڈالنے کے ذریعے تجویز کی گئی دو ایسیں ریٹھیں۔

11- وہ درکس جو کیمیکل کو برتنے میں انھیں پہلے پودھا ظلتی کیمیکل کے سلسلے میں ابتدائی طبی امداد میں تریتیہ دی جانی چاہیے۔

12- جب کیمیکل و باش کو برداشت رہے ہوں یا استعمال کر رہے ہوں تب سرگرمی ہی، میں پیان کی گئی حفاظتی اور بچاؤ تراکیب استعمال کریں۔

13- کندھے اور پینچھے پر لادے جانے والے آلات کو عمل کرنے سے پہلے ٹھیک سے پوزیشن میں رکھنا اور لادنا چاہیے، اس کے لیے تمہرے پیٹ وغیرہ استعمال کی جانی چاہیے۔

سوالات

- 1 کیمیکلوں کا ذخیرہ کرتے وقت کیا تھیں ذہن میں رکھتی ہوئی ہیں؟
- 2 کیمیکلوں کے استعمال کرتے وقت کن احتیاطی مذایر کی پابندی کرنی چاہیے؟

عملی اکائی 4

پودھناظتی کیمیکل اور تشكیل سے واقفیت حاصل کرنا

تشكیل کی اقسام:

ٹھوس تشكیل: ٹھوس تشكیل ہیں: گرد، آبی انتشاری پاؤڈر، دانے، نشک قابل بہاؤ دودو آفریدہ وغیرہ۔

بھی نشک تشكیل گرد پاؤڈر یا دانوں کی ٹھل میں صرف آبی انتشاری ارکاڑ (Water dispersible concentrate) ہوتا ہے۔ دانہ دار تشكیل کا استعمال مٹی کے اندر رہنے والے جاہ کن کیڑوں اور جڑشم کے ذریعے چھلے زہر لیلے پودوں کو کنڑوں کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔

مائع تشكیل: مائع تشكیل محلول، شیرہ ساز ارکاڑ (Emulsifiable concentrate)، فرم قابل بہاؤ، ٹسل محلول وغیرہ ہوتے ہیں جن کو چمڑکاڑ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ شیرہ ساز ارکاڑ میں عامل جزو ترکیبی اور شیرہ ساز عامل کا کچھ مقدار میں شامل ہوتا ہے۔ عامل جزو ترکیبی یا تو پانی میں حل ہوتا ہے یا نامیائی محل (Organic solvent) میں، اس طرح محلول تشكیل ہوتی ہے۔ مائع تشكیل زیادہ سود مند ہوتی ہے کیونکہ (i) ان کے استعمال کی وجہ کریبی نوعیت زیادہ، کم اور نہایت کم حجم کے چمڑکاڑ کے طور پر ہوتی ہے۔ (ii) اسے بالکل نیک اور مطلوب قوت تک مکمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ (iii) چمڑکاڑ کی ممکنہ سطح پر چمڑکاڑ کو جذب کرنے میں مدد کرتا ہے۔

متفرق تشكیل: متفرق تشكیل میں ہوا آئیز، ہوونی، چارا کالا لائی دینا، وغیرہ شامل ہے۔ ہوا آئیز تشكیل طیران پہنپر (Volatile) چمڑکاڑ ہوتے ہیں جو کہ بلب نہ برتن میں ہوئی ہیں جسیں بسب (Bumb) کے طور پر جانا جاتا ہے یہ دباو کے تحت کام کرتی

4.1 مقاصد

طلاء اس قابل ہوں کہ:

— پودھناظتی کیمیکلوں کے بارے میں جان سکیں۔

— علف ٹرم کی تشكیل اور تشكیلی عوامل کو سمجھ سکیں۔

4.2 متعلقہ معلومات

طلاء کو زراعت میں استعمال کیے جانے والے مختلف پودھناظتی کیمیکل کے بارے میں بتایا جائے گا۔ دباش کیمیکل کی تشكیل اور تشكیلی عوامل کے بارے میں آگے بتایا گیا ہے۔

پودھناظتی کیمیکل:

دبا، بیماریوں، بیکشیریا، پسچوند، کمر پتار، دائز اور کترنے والے جانوروں سے پودوں کی خلافت کے لیے زراعت میں علف ٹرم کے کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو اسی کے مطابق نام بھی دیا جاتا ہے۔ کرم کش، پسچوند کش، جراشیم کش، کمر پتار مارنے بیطیکے ش (Nematicide) وغیرہ۔

تشكیل: (Formulation)

پودھناظتی کیمیکل یا تو ٹھوس ٹھل میں ہوتے ہیں یا مائع ٹھل (Liquid form) میں۔ پودھناظتی کیمیکل کے سرکرم جائے ترکیبیں علف اشیا کوشال کرنے کے ذریعے علف شکلوں میں مترتب کیا جاتا ہے، اسے تشكیل کہتے ہیں۔ چیزیں اطلاق کے لیے دباش کی مخصوص بندی، استعمال، ذخیرہ، اندازی اور اثر پھری میں یہ کافی فائدہ مند ہوتا ہے۔

حاصل ہو سکے۔ مثال: میٹھائیں سیلوزور۔

5- شیرہ ساز عوامل (Emulsifying agent): "تآمیرش پر یہ مائیں کے شیرہ کو قائم رکھتا ہے جس کا میلان یہ ہوتا ہے کہ وہ الگ ہو جائیں میں یا ایک دوسرے میں حل پڑے ہوں۔ عامل جزو تو کبھی محل میں حل شدہ ہوتا ہے جو کہ پانی میں چھڑکا دے کے لیے منتشر ہو جاتا ہے۔"

دباش کیمیکل ہوں کا تفاوت

(Compatibility of pesticide chemical)

دباش کے اطلاق کے لیے دیا زیادہ کیمیکل دباش کو ایک میں حل کیا جاتا ہے:

- (i) دباش کی اڑپنے بری کو بڑھانے کے لیے
- (ii) دباش کی اڑپنے بری کی مت کو بڑھانے کے لیے
- (iii) دبائی کیزروں کی مختلف قسموں کو ایک ہی استعمال میں کثراوں کے لیے
- (iv) استعمال کیے جانے والے کیمیکل کی لاگت کو کم کرنے کے لیے

چکھا اپرے تکمیل ایسی ہیں جو کہ ہلاکا دے کرنے پر تفاوت ہوتے ہیں لیکن اگر مرکوز ہوں میں لائی جائیں تو غیر متفاوت ہوتے ہیں۔ غیر متفاوت ہونے کا تجھیج پودے میں نقصان، زائد بہ جانے، کیمیکل کی اڑپنے بری میں کی دغیرہ کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ زرعی کیمیکل کا پھوار متفاوت نقش حوالے کے لیے ضریب ۷۰ میں دیا گیا ہے۔

4.3 مطلوبہ سامان، اوزار اور آلات:

پھوار کیمیکل، گرد کیمیکل، اپرے بریز (پاش کار)، ڈسٹر، تکمیلی عوامل، خالی کنٹینر، بیائیکی استوانہ اور دستانے۔

ہیں۔ جب انھیں چھوڑا جاتا ہے تو پھوار ہلکے کھرے کی ہٹکل میں تیزی سے باہر نکلتی ہے۔ دھونی پاؤڈر، ڈسک پائینٹ کی ہٹکل میں ہوتے ہیں جو کہ آٹھارہ ہونے پر ہو ایں زبردی گیس پیدا کرتے ہیں۔ لاحچے دینے والی اشیا نکل اور نرم دونوں ہٹکل میں ہو سکتی ہے۔ نکل چارے کے لیے عامل جزو تو کبھی کو چنانچہ بھروسی میں ملا جایا جاتا ہے جب کہ نرم چارے کے لیے عامل جزو تو کبھی کو ٹھر کے مخلوں یا شیرہ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔

تکمیلی عوامل:

دہ اشیا جن کے استعمال سے پوچھا ظاہر کیمیکل ہوں یا تکمیل کو بہتر بنایا جاتا ہے، انھیں تکمیلی عوامل کہتے ہیں۔

1- ہلکا ڈھونال (Diluting agent): فیلڈ استعمال میں اپنی کے لیے جو اشیا جن کی مکمل کیمیکل ہوں میں اس کا زکو ہلکا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسے ہلکا عوامل کہتے ہیں۔

2- پھیلاؤ ڈھونال (Spreading Agent): یہ کیمیکل پھوار اور چھڑکا دے کی گئی سطح کے درمیان روپا کو بہتر بناتے ہیں۔ پھیلاؤ ڈھونال ہی کو بڑھانے میں سہولت فراہم کرتا ہے اور چھڑکا دے کی گئی شے کو چھڑکا دے سطح پر بڑے قطرک (Droplets) جیسے جیلان یا کیسن کے طور پر پھیلاؤ ہونے کے بجائے اسے ہموار طریقے سے پھیلائے میں آسانی فراہم کرتا ہے۔

3- چکا دے عوامل (Sticking agent): یہ چکانے والی اشیا ہوئی ہیں جو پھوار کو روکے رکھنے یا اپرے کی سطح پر گرد کے جاوا کو روکے رکھنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے شامل کیا جاتا ہے جیسے چھلی جیلی یا زردہ (Resins) یا جیلان۔

4- چھڑکا دے عوامل (Dispersing agent): یہ دہ اشیا ہوئی ہیں جو کہ ذرات کو الگ رکھنے اور ان کے جاوا کو روکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں تاکہ کیساں مرکوز پھوار

4.4 طریقہ عمل:

- 3 تکمیلات کو تیار کرنے کے لیے وباش کیمیکل کے ساتھ تکمیلی عوامل کے استعمال کا مظاہرہ کریں۔
- 4 مختلف قسم کی تکمیل اور وباش کیمیکلوں کے تکمیلی عوامل کا مشاہدہ کریں اور اس کے بارے میں مباحثہ کریں۔
- 1 اطلاق کے لیے وباش کے انتخاب میں فائدوں کو سمجھیں اور اس کے بارے میں مباحثہ کریں۔
- 2 کیمیا، اطلاق کے لیے وباش تکمیلات تیار کرہے ہوں۔ اس کا مظاہرہ کلاس میں کیا جاسکتا ہے۔

سوالات

- 1 تکمیلات کی مختلف اقسام کیا ہیں، ان کے فائدے کیا ہیں؟
- 2 تکمیلی عوامل کی مختلف اقسام کیا ہیں؟
- 3 کیمیکل کا توافق کیا ہوتا ہے؟ یہ کیمیکل اطلاق پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟

عملی اکائی 5

پو دھناظتی اطلاق کے لیے ابتدائی طبی امداد، علاج اور حفاظتی ساز و سامان

(a) عام کیسیائی زہر یا اٹھ کے لیے علاج:

(i) زہر نہ کتا: اگر زہر اندر ورنی طور پر نگل لیا گیا ہے تو فوری طور پر قی کی آمادگی ظاہر ہوئی ہے۔ اس مقدمہ کے لیے گرم پانی کے ایک گلاس میں نیبل سالٹ یا آنکل گراڈ ٹھرسر سوں کا تیچ ڈال کر استعمال کیا جاتا ہے۔ جب معدہ مائک سے مجاہد ہو تو طبق کو اندر ورنی طور پر انگلی کے سس سے یا کسی کندہ اور سخت شے سے قی کے لیے آمادہ کیا جاسکتا ہے۔ کیمیکل جیسے کاربن ڈائی سلفائنڈ، پروپیلم اشیا جیسے مٹی کا تیل یا پپول اور تاکلی (Corrosive) اسیہ یا کاوی الکلی (Caustic alkali) کے معاملے میں قی کرانے کا عمل اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے، جب تک کہ صاف طور پر مائک معدہ سے نکاناں شروع ہو جائے۔ اگر مرضی غنوگی، ایٹھن یا بے ہوشی کی حالت میں ہوتے تو پر آمادہ کیا جانا چاہیے۔ جتنا شخص کو دودھ کی زیادہ مقدار یا اٹھ کی سفیدی کو پانی میں پھیخت کر دیا جانا چاہیے۔ اگر زہر مرکری (پارہ) مرکبات کو نگل جانے کے باعث ہے تو اٹھ کی سفیدی اور دودھ پہلے دیا جانا چاہیے اور تب قی پر آمادگی کرائی جانی چاہیے۔ قی کرنے کے بعد ملامٹ اشیا جیسے کچے اٹھ کی سفیدی کو پانی میں ملا کر یا مکھن دودھ کی مالائی دی جانی چاہے۔

(ii) جلد کا آلووہ ہونا: آلووہ کپڑوں کو فوری طور پر ہٹا دیا جانا چاہیے۔ آلووہ جلد کو کمکل طور پر صابن اور پانی سے دھونا چاہیے۔ جلد کو بہت زیادہ پانی سے بہا کر دھونا چاہیے۔

5.1 مقاصد

طلباً اس قابل ہوں کہ:

— جب کمیکللوں کو بر تر ہے ہوں تو حادثات کی صورت میں ابتدائی طبی امداد اور علاج کے بارے میں یہکے مکیں۔
— کمیکللوں کو بر ترے اور استعمال کرتے وقت خفقت قسم کی حفاظتی تراکیب کے بارے میں واقفیت حاصل کر سکیں۔

5.2 متعلقہ معلومات:

کمیکللوں کو بر ترے اور اطلاق کے وقت ساری احتیاط اور خیال رکھنے کے باوجود اکثر حادثات دائم ہو سکتے ہیں۔ یہ ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمیکل حادثے کے سلسلے میں فوری طبی امداد کے بارے میں جانے اور اٹھیں رونے کے لیے حفاظتی تراکیب کے بارے میں سمجھے۔




فوری مدد و علاج:

کمیکل کو بر ترے اور استعمال کرتے وقت مستقل ربط، جلد کے ذریعے جذب کر لینے، زہر ملی بھاپ کو سوکھ لینے یا اسے سیدھے طور پر نگل جانے کے نتیجے میں کمیکل کا زہر یا اٹھ ہو سکتا ہے۔ پاؤش کے زہر یا اٹھ کی عام علامات ہیں: سر میں درد، قی کرنا، بی محتانا، کچپی یا رزہ طاری ہونا، ایٹھن ہونا اور تنفس میں دقت ہونا وغیرہ۔ ضروری تریاق (زہر ٹوڑ) ابتدائی مدکٹ کام کے مقام پر ہر طرح کے زہر یا اٹھ کے لیے دستیاب ہونا چاہیے۔

چاہیے جہاں پر تازہ ہوا خوب ملتے۔ مریض کو جتنا ممکن ہو سکے نہ سکون رکھا جانا چاہیے۔ جلا فحص کے کمزوری کو ڈھینا کرو یا جائے اور سردی سے بچنے کے لیے کبل پلٹیٹ دیا جائے اگر سانس لینے کا عمل رک جائے تو مصنوعی تنفس دیا جانا چاہیے۔ مصنوعی طور پر تنفس عمل کے لیے بخنک جو کر درج ذیل ہے، پابندی کی جانی چاہیے۔ مصنوعی تنفس کی بخنک کے لیے بذریعہ منہ بخنک کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔

(iii) یہ جلد کے نقصان کو کم کر سکتا ہے۔ آنکھ پر زبردلا اڑ ہوتا: آنکھ پر زبردیلے اڑ کے باعث جلا فحص کو آنکھ کے پوچنے کو کھولے رکھ کر کثرت سے پانی بہا کر دھونا چاہیے۔ کچھ سیکنڈز کی بھی تاخیر نقصان کو کافی حد تک بڑھا سکتی ہے۔ اس کے بعد فوری طور پر طبی امداد فراہم کی جانی چاہیے۔

(iv) سانس کو اندر کھینچنے کے ذریعے واقع زبردیلے اڑات: جلا فحص کو وہاں سے ہٹا کر کھلے علاقے میں لے جانا



شکل ۱. مصنوعی تنفس کی بخنک

کے باعث آنکھ پر زہر کے اثرات سے بچانے کے لیے انہیں پہننا چاہیے۔

(v) حفاظتی کپڑے: فصلوں میں کمیکل کا کام کرتے وقت اپن کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ جلد کمک طور پر تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے۔ کپڑے کو دوبارہ استعمال کرنے سے پہلے دھونا چاہیے۔

5.3 مطلوبہ اوزار، سامان اور آلات:

ابتدائی طبی امداد کا کٹ: گیس ماسک، کپڑے، آنکھ کا حفاظتی آل، دستانے، جوتے اور تصویری نقشے۔

5.4 طریقہ عمل:

- 1 کمیکلوں کو برتنے اور اطلاق کے وقت مختلف قسم کی حفاظتی تراکیب کا استعمال کیا جانا ہے، ان کا مشاہدہ کیجیے اور کجھے۔ ہر تراکیب کے بارے میں مباحثہ کیجیے۔
- 2 تصویری نقشوں کے ذریعے ان کے استعمال کو کجھے۔ کلاس میں ان کے استعمال کا مظاہرہ کیجیے۔


- 3 ابتدائی طبی بাস کا مشاہدہ کیجیے۔ ہر شے اور اس کے استعمال کی شاخت کیجیے اور کجھے۔

- 4 کمیائی زہریلے اثرات کی مختلف اقسام کے بارے میں مباحثہ کجھے۔ ان کی فوری علامات کیا ہیں؟ ہر ایک تصویری نقشوں کے ذریعے علاج کو کجھے۔ اگر ممکن ہو تو کلاس میں مظاہرہ کے ذریعے کچھ علاجوں کا مظاہرہ کیجیے۔

5.5 احتیاطی مدد امیر:

- 1 زیادہ تر مظاہرے کلاس میں کیے جاسکتے ہیں۔
- 2 سانس کے ذریعے اندر کھنخ لیے جانے والے (Inhalation) کے ذریعے جسم پر پڑنے والے کمیائی اثر کی وضاحت کیجیے۔

سلامتی اور حفاظتی تراکیب: حفاظتی اور سلامتی تراکیب کو استعمال کرنے کے ذریعے بآش کے زہریلے اثر کا حفظہ کام کرنے والا اھانتا ہے، اس کو رکا جاسکتا ہے۔ بآش کے زہریلے اثر کی مختلف اقسام اور ان کے ابتدائی طبی علاج کا میان پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ حفاظتی اور سلامتی آلات (ٹکل ۵.۲) جس میں گیس ماسک، دستانے، جوتے، آنکھ کے لیے حفاظتی آئے، ہیدر گیر، حفاظتی کپڑے، نقش کی تراکیب دغیرہ شامل ہیں۔



فلل 5.2 دھان اطلاق میں استعمال کیے جانے والی حفاظتی تراکیب

(i) گیس ماسک: یہ آنکھوں کی حفاظت کرنے کی تراکیب اور زہریلی گیسوں، بھاپ اور ہواوں سے بچانے والا آنکھیں ہے۔ یہ کام کرنے والے کے فکری یا جاذب شے لگانے پر اس پاس کی ہوا کی آلوگی ہٹانے کے ذریعے صاف ہوا فرہم کرتا ہے۔

(ii) دستانے: یہ چڑی، سوتی یا کسی دوسرے سیال جاذب اشیا کے بنے ہوئے ہیں لیکن کمیکل کو برتنے کے لیے ہمیشور بر چڑھے ہوئے دستانے پہننے چاہیں۔

(iii) جوتے: یہ ربر یا کسی اور نالیعی شے (Synthetic material) کے بنے ہوئے ہیں جو کہ کپڑے یا پہنچے کے جوتے کے بدلتے استعمال کیے جاتے ہیں۔

(iv) آنکھ کے لیے حفاظتی آئے: بآش کے زہریلے اثرات

سوالات

- 1 کمیکلوں کو برتنے اور اطلاق کے وقت استعمال کی جانے والی حفاظتی تراکیب کی مختلف اقسام کے نام بتائیے؟
- 2 کیمیائی زبردیلے اثرات کی مختلف اقسام کے نام بتائیے؟
- 3 مصویٰ تنفس دینے کے لیے طریقہ عمل کی وضاحت کہیجی؟

عملی اکائی 6

عام پودھناظتی آلات کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے عام دستی اوزاروں کی واقفیت حاصل کرنا

اوزاروں کا مشاہدہ کرنا اور سمجھنا چاہیے۔


اوزاروں کی تفصیل اور مثال:

(a) پیچ کس (Screw driver)

اس کا استعمال پیچ لگانے، کھنے اور کھولنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے استعمال کیے جانے والے اسکرو کو بغیر نقصان پہنچانے تیزی کے ساتھ اور آسانی سے کام کیا جاتا ہے۔

(b) پلاس (Pliers)



اس کا استعمال پکڑنے، کھنے اور اشیا کو ہٹانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ان کی تفصیل ان کے اطلاق کے ذریعے کی جاتی ہے۔ بر قی مقصد کے لیے استعمال کیے جانے والے پلاسون کے پینڈلوں پر جگر (Insulation) کیا ہوا ہوتا چاہیے۔




پودھناظتی ساز و سامان کی مرمت اور دیکھ بھال کے وقت مختلف قسم کے اوزاروں کے استعمال کی شناخت اور واقفیت حاصل کریں۔

6.2 متعلقہ معلومات

پودھناظتی ساز و سامان کی مرمت اور دیکھ بھال کے وقت موزوں کاموں کے لیے مناسب اور موڑ استعمال کو جانتا ہر کام کرنے والے یا زرعی مکینک کے لیے ضروری ہے۔ طلباء کو ان



(d) چینی (Chisels) اسے ہتھوڑے کی مدد سے شے میں ٹھوکنے کے ذریعے وحات کو کاٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چینی کی تخصیص ان کی ٹھل، سارز، جسم کی لمبائی اور کاشنے کی دھار کی چوڑائی کے حساب سے کی جاتی ہے۔ پہاڑ مرد چینی عام طور سے استعمال کی جاتی ہے۔ ٹھل یہ میں چینی سیٹ اور ان کے کچھ کاٹنے والے دھار کو کھایا گیا ہے۔




ٹھل 6.5: چینی سیٹ

(e) ریتی (Files) یہ غیر، ہمار، چپی اور خم دار ٹھل سے گر (Burr)، بخت کناروں اور اشیا کو بٹانے کے لیے تراش کرنے والا اوزار ہے۔ ریتی کی تخصیص اس کی لمبائی اور ڈرائی ان کے ذریعے کی جاتی ہے۔ کام کرنے کی اٹا کھرے یاد ہرے تراش دانتوں والی ہوئی ہے۔ دریتاں جو موٹے طور پر کمر درا کام کرنی ہیں اُسیں رف ریتی کہتے ہیں اور جو، ہمار اور باریک کام کرنی ہیں انھیں ہمار ریتی کہتے ہیں۔ ریتیوں کو استعمال کرنے کے بعد برش سے صاف کر لینا چاہیے، خاص طور سے اس مقصد کے لیے بنائے گئے برش سے۔ اس برش کو فائل کاڑ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ٹھل 6.6 میں مختلف ٹھم کی ریتیوں کو دکھایا گیا ہے جب کہ ٹھل 6.7 میں فائل برش کو دکھایا گیا ہے۔

(f) آری (بیک ساو) یہ بولنوں، کیپ اسکرو، چھڑواں اشیاء، ستون اور پانچوں کو کاٹنے والا اوزار ہے۔ (ٹھل 6.8) اس کے عام طور پر دھے ہوتے ہیں:

- بیک ساو (آری) فرم بینڈل کے ساتھ
- بیک ساو بلینڈ

6.3 میں گیراج میں استعمال کیے جانے والے مختلف اقسام کے پلاسون کو دکھایا گیا ہے۔




ٹھل 6.3: سلی نہ پلاس

(c) ہتھوڑے

یہ ٹھوکنے والے اوزار ہوتے ہیں جن کی تخصیص ہیڈ کا مادہ، وزن اور ٹھل کے انقبار سے کی جاتی ہے۔ ہتھوڑوں کے دو درجے ہوتے ہیں:


- خخت ٹھل کے ہتھوڑے۔ یا اشل کے بننے ہوتے ہیں۔
- زم ٹھل کے ہتھوڑے۔ پیتاپ، ہٹل، پلائک اور لکڑی کے بننے ہوتے ہیں۔ ٹھل 6.4 میں خخت ٹھل کے ہتھوڑے دکھائے گئے ہیں۔




ٹھل 6.4: خخت ٹھل کے ہتھوڑے

کرخ تم تیم کے ہوتے ہیں:

- (i) کلے سرے والے رخ: کام میں آسانی سے کھکانے کے لیے ہوتا ہے۔ ٹکل 6.9 میلی میٹر کیا ہوا رخ دکھایا گیا ہے۔




ٹکل 6.9: کلے سرے والے رخ



ٹکل 6.6: عام طور پر استعمال ہونے والی تیم اور اس کی بنادت

- (ii) چلدار رخ یا کس رخ: چلدار پانا رخ کا کشاد بیڈر کمل طور پر فٹ اور چوپٹی (کونی) نٹ یا بولٹ کی ٹکل کا ہوتا ہے۔ اس سے نٹ اور بولٹوں کو کھوئی اور بند کرنے کی عملی قوت بڑھ جاتی ہے جب اسیز کی بھی شکلیں ربط میں آتی ہیں۔ (دیکھیے ٹکل 6.10)



ٹکل 6.10 & 12: پاٹنٹ آنچ کے ساتھ پاکرا


- (iii) تقابل پنیر پانا: یہ کشاد سرے والے رنچوں کی طرح ہوتے ہیں لیکن اس میں تقابل پنیر سرے والے رنچوں کی طرح جس کو تقابل کار کہتے ہیں۔ ٹکل 6.11 اور 6.12، ٹکل اور رنچوں کی قلل میکانیت کے لیے ہے۔

(h) ساکٹ

ساکٹ کا استعمال نتوں اور بولٹوں کو گھمانے کے لیے کیا جاتا ہے جہاں پر پانا کا استعمال کلے ایریا کی ضرورت کے مطابق نہیں کیا جاتا ہے ان کی تیقین نٹ یا بولٹ سنکے (Bead) کے چینے جزو کے تجویز فاصلہ کے ذریعے کی جاتی ہے۔




ٹکل 6.7: رجی برش




ٹکل 6.8: معیاری ساکٹ ساو



- (Spanners) ٹکل ان کا استعمال بولٹوں، نتوں اور پاٹنٹ آنچ کو ڈھیلا کرنے اور کنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا نام رخ ہے۔ عام تم




شکل 6.14(a): چالاکار بن کر پہنے والا (b) میں بکرنے والا برش



شکل 6.14(b): تابانی رش کا قفل یا کائینت




شکل 6.15: گیر اور ہر ہجہ میں کھل کھل اور سائز



شکل 6.12: پاپ رش 25mm

شکل 6.13 میں مختلف ساکٹوں کی عکسیں رکھائی گئی ہیں۔ اس کو صاف کرنے کے لیے مختلف برش کی شکل 6.14 میں دکھایا گیا ہے۔



شکل 6.13: مختلف ساکٹ کی عکسیں

(i) کھینچنے والے آلات (Pullers)

سیدھے اور متوازی حرکت میں قوت لگانے کے ذریعے شافت (ستون) سے پر لیں فٹ بلڈ، ہیر گک اور گیر کو ہٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بلڈ کے مختلف نوعے اور سائزوں کو شکل 6.15 میں دکھایا گیا ہے۔

- 6.3 مطلوبہ سامان:
- (i) معیاری اسکرودر اساید
- (ii) پاس
- (iii) ہال پین اور کراس پین ٹھم کے حصوںے
- (iv) چھپی (نہایت) یٹ
- (v) ریتی اور برش کائیٹ
- (vi) دو ہرے سرے والے رش یٹ
- (vii) معیاری آری
- (viii) چالاکی اسکرودر اساید
- (ix) تابانی رش اور پاپ رش
- (x) معیاری ساکٹ یٹ
- (xi) صاف کرنے والے برش

- 2 مخصوص کام کے لیے متعلقہ اوزاروں کا استعمال کریں۔
- 3 استعمال کرنے کے بعد اوزاروں کو صاف کر لیں۔

- 4 مختلف قسم کے اوزاروں کا مشاہدہ کریں اور ان کے صحیح استعمال سے واقفیت حاصل کریں۔
- 5 جگہوں پر رکھیں۔

- 6 زیادہ وقت نہ لگائیں۔
- 7 زگ آلومنیوں کے لیے مٹی کا تسلی استعمال کریں۔

(iii) بُلْس، تین پائے والا
6.4 طریقہ عمل:

مختلف قسم کے اوزاروں کا مشاہدہ کریں اور ان کے صحیح استعمال سے واقفیت حاصل کریں۔

6.5 احتیاط

- 1 اوزار کا استعمال کرنے میں صحیح طریقہ اپنائیں۔

عملی اکائی 7

پاش کار(Sprayer) کے بنیادی اجزاء کی واقفیت حاصل کرنا

(vii) پھوار دالی دھوکنی (Mist blower)

اپریز کے بنیادی اجزاء:

اپریز (مکمل 7.2) میں عموماً مٹکی (خوض)، پچ (ہوائی/ ماتحتی)، دباؤ تجیہ، دباؤ تجیج، تحریک کار، چھلنی، جذب کرنے والے ہوز، نکاس ہوز، اپرے لائس یا لینی (Boom) (نوٹی) وغیرہ۔

مٹکی: یہ بیلی ہوئی پٹلی چادر یا قائم شدہ لوہا یا پورہ گلاس ریشوں (Resin bound glass fibres) سے بنی ہوئی تاکل مرام (Mylar) کے بارے میں پہلے ہی بتایا جا چکا ہے اور اپریز کی وجہ بندی کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی جا چکی ہے۔ اپریز کی قسم اور بنیادی اجزاء کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے تاکہ مرمت کرتے وقت، پروزون کو بدلتے وقت اور دیکھ بھال کے وقت ان کے بارے میں اچھی طرح جانا اور سمجھا جاسکے۔

پچ: اس کی ضرورت پھوار سیال کے عرص پاشی کے لیے ہوتی ہے۔ ہوائی اپریز میں، ہوائی پچ کا استعمال، پھوار سیال پر ہوا کو دبانے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ پوری قوت کے ساتھ نوٹی سے لکھ سکے۔ ہائیڈرولک اپریز میں شب تقلیل پھوک کا استعمال کیا جاتا ہے مثلاً پشن، پلٹر یا گردشی پچ جو کہ پھوار سیال پر دباؤ ڈال کر نوٹی کے ذریعے خارج کرتے ہیں۔

دباؤ تجیج (پیمانہ): یہ اپریز میں دباؤ کے مظہر کے طور پر نکاس لائس میں فراہم کیے جاتے ہیں اور اپریز کو کام کرنے کے لیے مطلوبہ دباؤ پر چلاتے ہیں۔

7.1 مقاصد

طلباء اس قابل ہوں کہ:

— چھڑ کاؤ کرنے والے آٹے کے مختلف اجزاء سے واقفیت حاصل کر سکیں۔

— اپریز میں اجزاء کے مختلف عمل کو سمجھ سکیں۔

7.2 متعلقہ معلومات:

طلباء کو چھڑ کاؤ کے بارے میں پہلے ہی بتایا جا چکا ہے اور اپریز کی وجہ بندی کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی جا چکی ہے۔ اپریز کی قسم اور بنیادی اجزاء کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے تاکہ مرمت کرتے وقت، پروزون کو بدلتے وقت اور دیکھ بھال کے وقت ان کے بارے میں اچھی طرح جانا اور سمجھا جاسکے۔

اپریز کی اقسام:

اپریز کی مختلف اقسام (مکمل 7.1) کا استعمال کیمیکل کے اطلاق میں کیا جاتا ہے۔

(i) عام و دنی اپریز


(ii) بیور سے چلا جانے والا اپریز

(iii) پاؤں (رکاب) والا پچ

(iv) پچ یا جھولو قائم کا اپریز

(v) رائلک اپریز (حرکت نہ یا اپریز)

(vi) پاؤں اپریز



کل ۷.۱


چھلنی (Strainer): چھلنی کا استعمال خارجی مادہ کو داخل ہونے سے اور بڑے ذرات کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے جو کہ سُم میں رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کا استعمال جذب کرنے والی لائن یا نکل کے ڈھلن کے پاس بھرنے والے سوراخ پر کیا جاتا ہے۔

ہوز: جذب کرنے اور نکاس ہوز کی فراہمی سیال کے بھاؤ کے لیے کی جاتی ہے۔ ہوز ربر، تائیکی ربر، نائلن یا پلاسٹک نوب سے بننے ہوتے ہیں۔

اپرے لانس یا کیکی: اپرے لانس سے ٹوٹیاں نسلک ہوتی ہیں۔ یہ پیتل کی بنی ہوتی ہیں اور ان کی لمبائی ۳۵۰ میٹر ہوتی ہیں۔ اپرے لانس میں ایک سے زیادہ ٹوٹی ہوتی ہے جسے اپرے لوم کے طور پر کھی جانا جاتا ہے۔

تحریک کار (Agitator): یہ معلقہ اسٹیلن کے یکساں انتشار کو قائم رکھتا ہے۔ ڈکنی کی سطح پر پیڈل فراہم کیا جاتا ہے اور اسے میرکا کی تحریک کے ذریعے چلا کیا جاتا ہے۔ داب مطابق سیال کا استعمال پھوار سیال کو تحریک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔

صمام (Valve): خروج کو روکنے کے لیے نکاس ٹی قطع دا لو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دباؤ نجات والو کا استعمال زائد دباؤ کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ سُم کو نقصان پہنچانے سے روکتا ہے۔ باہی پاس کنڑول والو اور خاص کنڑول والو کا استعمال پہپ سے بہنے والے سیال بھاؤ کو کنڑول کرنے کے سلسلے میں زائد خروج کو موڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔



فہل 7.2: اپرے لر کے اجزاء

- ٹونٹی (Nozzle): یہ خاص روزن (Aperture) وضع کا ہوتا ہے جو کہ پھوکار کو پاش کر سیال کو باریک قطر ک میں تبدیل کر دیتا ہے۔
- 2- ان اپریز کی معیاری اجزا کا مشاہدہ کریں اور واقعیت حاصل کریں۔
- 3- فصل کی حفاظت میں ان اپریز کے اطلاق اور استعمال کو سمجھیں۔
- اپریز کے اختیاب میں نیادی باتیں:
- اپرے کیمیکلوں کے اطلاق کے لیے اپریز کے اختیاب کے وقت درج ذیل پہلو پر گور کیا جاتا ہے:
- (i) اپریز کے ذریعے خودج کا جھمپایا احاطہ
 - (ii) پانی کی دستیابی
 - (iii) اٹانے والے تباہ کن کیڑوں کے لیے چھڑکاڈ کو ترجیح دی جاتی ہے
 - (iv) فصل کی نویعت جس میں ملاج مطلوب ہوتا ہے
 - (v) آئے کے سائز
 - (vi) کام کرنے والوں کی مہارت جن کو اپریز استعمال کرنا ہے
 - (vii) اپریز کی بناوٹ
 - (viii) اپریز کی لگت
 - (ix) خصوصیات جیسے وزن اور مل کی صورت اور تغیری پذیری
- اپریز کے فائدے:
- (i) اطلاق میں آسانی
 - (ii) بہتر کارکردگی
 - (iii) سطح ذخیرہ (ڈرفٹ) کے منٹے کو کم کرتا ہے
 - (iv) مقابلاً کام جزو تکمیل مطلوب ہوتے ہیں
 - (v) ایسے حالات میں جہاں پانی آسانی سے دستیاب ہے سودمند ہے
 - (vi) یہ مقابلاً درکار کے لیے محفوظ ہے
- ### 7.3 مطلوبہ سامان، اوزار اور آلات:
- مختلف قسم کے اپریز، اوزار کٹ، اوزاروں کے سیٹ کے ساتھ چھڑکاڈ کرنے والے کیمیکل، دستانے، پانی، حفاظتی آلات، ابتدائی طینی امداد کٹ۔
- ### 7.4 طریقہ عمل:
- دتی اور پادر سے چلنے والے مختلف تم کے اپریز کی سوالات

- اپریز کے معیاری پزوں کے نام کیمیے؟
- دباؤ چیز کا کیا استعمال ہے؟
- ہائینڈرولک اپریز اور ہوانی اپریز کے درمیان کا فرق یہاں کریں۔

عملی اکائی 8

ڈسٹر کے بنیادی اجزاء کی واقفیت حاصل کرنا

ڈسٹر (شکل 8.2) میں ہو پر، تحریک کار، ہوا پپ، سکینے والے پاپ، دھوکنی، خروج پاپ، دہانہ اور پارکو چلانے والا ذریعہ مثلاً ہاتھ، انج، گازیوں کے زمینی ہیں۔

مختلف اجزاء کے کام درج ذیل ہیں:
 مانی (Hooper) (Baksh (گمن بار) سخوف تکمیل ہو پر میں بھرا جاتا ہے، اسے ڈست جیبیر بھی کہتے ہیں۔ ہو پر دھنات کا بنا ہوتا ہے اور اکثر بیلن نما شکل میں ہوتا ہے۔ قابلِ افعال ڈھکن ہو پر پر لگا ہوتا ہے۔ سطح پر ایک خارجی راہ روزن کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ سخوف کا بہاؤ تبدیلی طور پر ہو سکے۔

تحریک کار (Agitator): سخوف یا گرد تکمیل کو تحریک دی جاتی ہے اور تحریک کار کے ذریعے جاذب ٹی میں خواری سے پہلے حرکت میں لا یا جاتا ہے۔ تحریک کار ان جن یا ہاتھ کے ذریعے دتی کریک یا تحریک کار شافت سے پادر حاصل کرتا ہے۔ آنکھیں میں اکٹھ پڑھل، برش یا اوڑھے میکانیٹ (Auger mechanism) کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تحریک گرد یا محربی مظہر (Arching phenomena) کی بُنگی کو روکتی ہے۔ گرد سخوف کی خورانی شرح تبدیلی ہوتی ہے اور ہو پر میں موجود گرد کے ذریعے متاثر نہیں ہوتی۔

ہوائی پپ: پپ کا استعمال کچھ ڈسٹروں چیزیں پلٹر، دھوکنی قسم کے ڈسٹر میں ہوائی کے بہاؤ کے ساتھ گرد کو باہر پھینکا جاتا ہے۔ یہاں ہوائی لہر ہو پر سے گرد کو اٹھاتی ہے اور باہر لے جاتی ہے۔ گرد ان ڈسٹر پپ کے بجائے دھوکنی کا استعمال کرتا ہے۔
 دھوکنی (Blower): دھوکنی کا استعمال گرد کو بادل کے طور پر خارج

8.1 مقاصد:

طلباً، اس قابل ہوں کہ:

— سخوف چڑھنے والے آئے کے مختلف اجزاء کے متعلق
 واقفیت حاصل کر سکیں۔

— ڈسٹر میں مختلف اجزاء کے کام کو بھی سکیں۔

8.2 متعلقات معلومات:

وہ آلات جن کا استعمال وباش سے تکمیل شدہ سخوف کو منتشر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ان کو ڈسٹر کہتے ہیں۔ ڈسٹر دیا کش پاؤڈر کو پورے یا منی کی سطح پر ڈالتا ہے۔ ڈسٹر کے مختلف اقسام اور سخوف چھڑکا کے آئے کے بنیادی اجزاء کے بارے میں اس سبق میں بتایا گیا ہے تاکہ طلباء ڈسٹر کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے تیار ہو سکیں۔

ڈسٹر کے مختلف اقسام (شکل 8.1)

(i) دھوکنی قسم (Bellow type)

پلٹر یا پلشن قسم

لچق یا تھیل قسم

(iv) گردان قسم (Rotary type)

پادر سے چلنے والے ڈسٹر

پادر ڈسٹر انہن، پادر ٹریکٹر اور زمینی پہلوں کے ذریعے چلانے جاتے ہیں۔

ڈسٹر کے بنیادی اجزاء:

کرنے کے لیے جب یہ (گرد) جاذب پاپ میں داخل ہوتی ہے، ہوا کی مضبوط لبر پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہاں گرد خورانی ہوائی لبر میں ہوتی ہے جو کہ اسے باہر لے جاتی ہے۔ ہوئی کو گیر گنگ بندوبست کے ذریعے چالایا جاتا ہے جو کہ دسی کریک یا انحن کے ذریعے پا در حاصل کرتا ہے۔

چارچ پاپ: نکاس پاپ ہوئکی سے براؤ راست غسلک ہوتا ہے۔ یہ استوار تی (ہوز) ہو سکتا ہے یا دھاتی تی دار پاپ۔

نکاس پاپ کے سرے پر ہان (نوٹی) غسلک ہوتا ہے۔
نوٹی (Nozzle): نوٹی کا استعمال موڑ انتشار کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ اتو چجھ چم کی ہے یا عصکی ٹکل کی دم بارے قم کی ہوتی ہے۔

پا در کا ذریعہ: دسی ڈسٹر ہاتھ سے دسی کریک یا لٹھر چھڑ کے ذریعے یا پینڈل کے ذریعے گرد کو باہر کی جانب منتشر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پا در سے چلنے والے ڈسٹر، انجن، زنجی پیسے پا در ٹریکر کا استعمال گرد کا کائی کو چلانے کے لیے کرتے ہیں۔


گرد یا سفوف چھڑ کنے کے فائدے:

- (i) سفوف یا گرد چھڑ کنے کو وہاں ترجیح دی جاتی ہے جہاں پانی آسانی سے دستیاب نہیں ہوتا ہے۔
- (ii) مٹی میں اطلاق کے لیے سودمند۔
- (iii) چبانے والے اور تباہ کن کیڑوں کے خلاف سودمند۔


ڈسٹر کا اختیار:

گرد تکلیل کے اطلاق کے لیے ڈسٹر کے بارے میں بنیادی باتیں درج ذیل ہیں:


- (i) ڈسٹر کا خارج کرنے کا جگہ۔
- (ii) سفوف چھڑ کا دریکنے والے کیڑوں کو کوڑوں کے لیے بہتر ہوتا ہے۔
- (iii) سفوف چھڑ کا کوہاں ترجیح دی جاتی ہے جہاں پانی کی کیمپی ہو۔
- (iv) فصل کے مطلوبہ علاج کی نوعیت کے مطابق۔



HAND ROTARY DUSTER




BELLOWS DUSTER



POWER DUSTER



PLUNGER DUSTER



مکمل 8.2 کندھے بردار گردان ڈسٹریبیشن کے ذریعے چلایا جاتا ہے

(v) اس مقداد کے لیے مطلوب ڈسٹریبیشن کے سائز کے مطابق۔
کی ترازو، بھرے اور خالی برتن۔

(vi) کام کرنے والے کی اس کے ساتھ کام کی مہارت کے حساب سے۔

8.4 طریقہ عمل:

1- مختلف قسم کے دتی اور پاور سے چلنے والے ڈسٹریوں کا مشاہدہ کرنا اور شناخت کرنا۔

(vii) ڈسٹریبیشن کے حساب سے۔

2- ان ڈسٹریوں کے معیاری اجزا کو شناخت کرنا اور سمجھنا۔

(viii) ڈسٹریبیشن کے حساب سے۔

3- فعل پیداوار میں ان ڈسٹریوں کے اطلاق اور استعمال کو سمجھنا۔

(ix) خصوصیات جیسے وزن، سہولت اور کام کرنے میں آسانی۔

8.5 احتیاط:

(x) ڈسٹریبیشن و دیکھ بھال، لاگت۔

1- ساز و سامان کو مناسب طریقے سے برٹیں۔

8.3 مطلوبہ سامان، اوزار اور آلات:

2- سمجھی توں کو جھی طرح کر لیں۔

3- یکیکل کو چھوٹنے کے بعد ہاتھ کو جھی سے دھولیں۔

سوالات

1- ڈسٹریبیشن کے نام کیمیے۔

2- ڈسٹریبیشن کیا مقداد ہے؟

3- گردان ڈسٹریبیشن کا وسیع چڑی کا وسیع کیا فائدہ ہے؟

عملی اکائی 9

نوزل قسم کے پرزوں اور ان کے تطابق (Adjustment) کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا

روپر کرتا ہے جو کہ بہت تیز رفتار سے بہرہ ری ہوتی ہے جس سے
یہ کیمیائی سیال ٹوٹ کر قطرک میں تبدل ہو جاتا ہے۔ مثال دھنہ
دھونکتی، وہی عرق پاش۔

مرکزگری نوزل (Centrifugal nozzle): اس میں ڈسک،
ڈرم بایرس کی مرکزگری رقوت جو کہ بہت زیادہ رفتار پر کام کر ری
ہوتی ہے تم دباؤ سیال کو بہت باریک قطرک میں پاش کر دیتی
ہے۔ مثال: گھومنے والا ڈسک اپریئر۔

حرکی توہانی نوزل: پھوار سیال فلامنٹ قطرک میں ٹوٹ جاتا
ہے جب اسے ہلایا جاتا ہے۔ مثال ڈرمل بار۔

نوزل اپرے کا ڈھنک:

نوزل کے ذریعے کیے جانے والے چھڑکاڑ کے ڈھنک (ٹھل
9.1) مختلف قسمیں ہیں۔ ٹھوس مخروط، کوکولا مخروط، سپاٹ
اپرے اور سیالاب زدگی اپرے۔ ٹھوس اور کوکولا مخروط
اپرے انداز مخروط نوزل کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ تصادم
نوزل سیالاب زدگی اپرے انداز میں پیدا کرتا ہے، اس میں
قطرک بڑے ہوتے ہیں۔ اس کا استعمال بڑے پیمانے پر
کیزے مارنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پچھا نوزل سیال
اپرے کرتا ہے اور یہاں فرائمی حاصل کرنے کے لیے ٹریپٹر
پر لگے اپریئر کے چوب روک بر استعمال کیا جاتا ہے۔ کوکولا
مخروط نوزل کا استعمال جراشیم کی اور پھیونڈ کش کے چھڑکاڑ
کے لیے کیا جاتا ہے۔ ٹھوس مخروط نوزل کا استعمال لافوں میں
کمر پتوار کے اسپاٹ چھڑکاڑ کے لیے یا ہموار طریقے سے
علانے کا احاطہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔

9.1 مقاصد:
طلباً اس قابل ہوں کہ:
— نوزل (ٹوٹی) کے مختلف اقسام اور ان کے استعمال کا
مطالعہ کر سکیں۔

— نوزل کے مختلف پرزوں کا مطالعہ کر سکیں۔
— نوزل کے تطابق (Adjustment) کی جانچ کر سکیں اور
یہکے سکیں۔

9.2 متعلقہ معلومات:


نوزل درج ذیل کام انجام دیتا ہے:
1 - مطلوبہ بہاء شرح پر پھوار سیال کی پیمائش کرتا ہے
2 - سیال کو قطرک کی ٹھل میں عرق پاشی کرتا ہے
3 - مخصوص انداز میں پھوار سیال کو منتشر کرتا ہے
4 - برف پر موزوں اثر کے لیے قطرک کو آگے بڑھاتا ہے

نوزل کے اقسام:
سیال کو چھوٹے قطروں کی ٹھل میں پاش کرنے کے لیے
استعمال کی جانے والی توہانی کی ٹھل کے مطابق نوزل کی درجہ
بندی کی جاتی ہے۔ مختلف قسم کے نوزل درج ذیل ہیں:
ہائیڈرولک توہانی نوزل: دباؤ کے مطابق سیال کو ٹوٹی (نوزل)
کے ذریعے باریک چھوٹے قطروں کی ٹھل میں نکالتا ہے۔
مثال مخروط، پچھا اور ایمپکٹ نوزل (Impact nozzle).
کسی توہانی نوزل: اس میں وہن کیمیائی سیال کا چھڑکاڑ ہوائی

نوزل کے پرے:

مختلف نوزل (شکل 9.2) کے نیادی اجزاء:

- (i) جسم
- (ii) چھپنی
- (iii) کنڈل چیٹ
- (iv) مہراور فاصلہ تھیک کرنے کا پرے
- (v) دان چیٹ
- (vi) کیپ



شکل 9.1 مختلف قسم کے نوزل اپرے کی بنادت


9.3 مطلوبہ سامان، اوزار اور آلات:

نوزل کی مختلف اقسام، نیکن چھوار گولوں، پیائی استوانہ، روک، گھڑی اوزار کت، اپریزیر (پاش کار) پلاسٹک شیٹ، دستانے۔

9.4 طریقہ استعمال:

- 1 دیے گئے نوزل کو علاحدہ کر لیں اور سلسلے میں مختلف پروزوں کو مرتب کریں
- 2 نوزل کے مختلف پروزوں کا مطالعہ کریں
- 3 نوزل کو اسکل کریں
- 4 نوزل کی قسم کی شناخت کریں اور اپرے کے ذمہنک کو اپریزیر کو چلانیں
- 5 نوزل کی شیٹ پر مشابہ کرنے کے ذریعے اپریزیر کو چلانیں
- 6 اپریزیر کو چلانیں اور پیائی جار میں مخدود کو جمع کریں
- 7 لیٹر افی مخفنہ میں خراج شرح کا شمار کریں۔

نوزل کا تطابق اور دیکھ بھال کرنا:
موڑ نتائج اور موزوں اطلاق کے لئے نوزل کا تطابق عمل سے پہلے کیا جانا چاہیے۔ درج ذیل کی جاچ کریں:
(i) نوزل اور ہدف کے درمیان کافاصلہ



شکل 9.2 مختلف اقسام کے نوزل (A) تحریر نوزل (B)، تحریر نوزل (C)
عمل نوزل (جت، بھوس اور کوکلائزر طاپرے۔)

1 کمل نوزل، 2، (2) کیپ، (3) ڈسک (D) میں یہ نوزل کا سراہے، 4)
گاکٹ، (5) جسم، (6)، (6) کنڈل چیٹ، (7) چھپنی، (8) گکرو جس میں
اسڑی گتھ اسکل قائم ہے۔

- (iii) تیار ہوئے پھوار کا زادیہ
 (iv) نوزل کا قابل
 (v) مکمل ذرا ہی مامل کرنے کے لیے نوزل کی مناسب بندی
- 2- اپرے چوب روک پر مختلف نوزل کا کبھی استعمال نہ
 کریں
 3- خراب و ناقص نوزل کو پول دیں
 4- دقاقوں ناظل کو صاف کرتے رہیں۔
- 9.5 اختیاط**
- 1- من سے پھوٹنے کے ذریعے نوزل کو کبھی صاف نہ کریں

سوالات:

- 1- نوزل کو مختلف اقسام کا نام دیجیے۔ کام کرنے کے اصول بتائیں۔
 2- نوزل کے بنیادی پرزول کا نام لکھیے اور ان کے استعمال بتائیے۔
 3- اپرے ڈھنگ کی مختلف اقسام کیا ہیں؟

عملی اکائی 10

ہائینڈ روک دتی داب چھڑ کا و کامل اور دیکھ بھال

- 2 اہم اجزا کو جوڑیں اور دتی اپریز کو چلائیں
- 3 پھوار سیال ظرف کو فلٹر سوراخ کے ذریعے مغلل کریں اور کیپ کو بٹادیں۔
- 4 پٹنجھ تی گھنڈی کو چلائیں اور مسلسل اپرے کے پیدا کرنے کے لیے کافی دباؤ کو فروغ دیں۔

10.1 مقاصد:

- طلاء اس قابل ہوں کہ:
- دتی اپریز کی ساختی خصوصیات کا مطالعہ کر سکیں۔
- دباؤ، دتی اپریز کے کام کرنے اور دیکھ بھال کا مطالعہ کر سکیں۔

10.2 متعلقہ معلومات:

داب دتی اپریز (مغلل 10.1) میں ایک ظرف ہوتا ہے جس کی صلاحیت 0.5 تا 3.5 لیٹر کی ہوتی ہے۔ ظرف میں ہوائی پپ، قطع یور، دن، ناس، غلی، ہوا جانچ والوں اسکی، فلٹر سوراخ اور ہینڈل شامل ہوتا ہے۔ عام عرق پاش میں ہوائی پپ باہری طور پر لگا ہوتا ہے۔ اس طرح کے اپریز عام طور پر جن گارڈن (ترکاری باغ) اگری یونیورسٹیوں اور شیش گھر دن کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔


10.3 مطلوبہ سامان، اوزار اور آلات:

دتی داب اپریز، اوزار کش، چکنائی کا تیل، چکنائی، پیائش استوانہ، روک گھنڈی، پھوار کا سیال کے ساتھ ظرف، خالی ظرف، ھانٹی کٹ۔

10.4 طریقہ عمل:

- 1 گھنڈی، 2- کیپ، 3- ہوائی پپ، 4- قطع یور، 5- نوزل [دن، 6- ٹنکی، 7- ناس، 8- پپ کے فشارہ کی: جیلی، 9- ہوائی جانچ کی والوں اسکی، 10- پٹنجھ راہ، 11- پپ ہیل (چیبا)، 12- فلٹر (Filler) سوراخ، 13- ہینڈل

- 1 اہم پرزوں کو الگ کرنے کے ذریعے دتی داب اپریز کے غلف اجزا کا مطالعہ کریں۔



- 5- ہوا کے دباؤ کے تحت زمگر کے دباؤ کے ذریعے پھوڑنکل آتا ہے۔
- 6- ٹرف کو زمگر سے بچانے کے لئے استعمال کرنے سے اپریز کا ایک مدت کے لیے چلا جائیں اور مخدود جو کچھ کر کے اس کی پیمائش کریں۔ خارج شرح کو مخفین کر کریں۔
- 7- دتی اپریز کو دیکھ لیں، جاچ کر لیں کہ کہیں اس کے پڑے خراب اور ناقص تو نہیں ہیں۔ مثال کے لیے والوں، پنج براد، تریکھ قطع وغیرہ کی جاچ کر لیں۔ اگر ضروری ہو تو دیکھ بھال کی ترکیب:
- صاف پانی سے دتی اپریز کو صاف کریں اور دھوئیں۔
 - صاف پانی کی پھوڑ کے ذریعے ہن اور نکاس لائیں کو مکمل طور پر صاف کریں۔
- مشکلات کا حل:**
- کچھ مندرجات جدول 10.1 میں دیے گئے ہیں۔

جدول 10.1 خلل دتی واب اپریز میں مشکلات اور ان کا حل

نمبر	مشکل	سبب	حل
-1	کوئی خروج نہیں یا جزوی خروج	دہن میں رکاوٹ ٹریگر قلعہ کاڈھیلا ہونا	دہن رکاوٹ کو صاف کر کے بٹا دیں قطعہ ٹریگر کو سچھ پوزیشن میں رکھیں گا سکٹ یا وائر کو بدل دیں نکاس تلی نکالیں اور صاف کریں اور اسے واپس لگا دیں
-2	پپ سے رساؤ	ناقابل استعمال ہوا جاچ والوں	اپرے (چھڑکاڑ) کی کمزور
-3	ظرف میں دباؤ کی کمی	ظرف میں دباؤ کی کمی	اپرے دی جانے والی دبی ہو اسے اپریز فصل کو دوبارہ چارج کریں ہمروں یا وائر وں کو بدل دیں اور کیپ کو کیپ، ہوائی پپ یا نکاس تلی
-4	دباؤ تیزی سے کم ہوتا ہے	ظرف سے ہوا کی رساؤ	ہوائی رساؤ کے لیے ہوا کے بلندی کم کرنے کے لیے صاف پانی میں غرق کرنے کے ذریعے رساؤ کی جاچ کریں

10.5 احتیاط:

- سامان دتی دا ب اپریز کو استعمال کرتے وقت میں
لیس۔
- 1 بھرتی کیپ کو صیان سے اس طرح کولیں کر سیال خالی
کرنے کے لیے ظرف سے دبی ہوا جاری ہو سکے
- 2 اپریز کو استعمال کرتے وقت کرنی چاہیے۔
- 3 سرگرمی 3 میں جو احتیاطی تدبیر بتائی گئی اس کی پابندی
اپریز کو استعمال کرتے وقت کرنی چاہیے۔
- 4 اپریز کو چہرے سے دور رکھنا چاہیے اور حفاظتی ساز و

سوالات:

- 1 دتی دا ب اپریز کی مختلف اقسام کیا ہیں؟
- 2 دتی دا ب اپریز کو چلانے میں مختلف لیوں کی فہرست بتائیے۔
- 3 ہوا جانشی والوں کا استعمال کیا ہے؟

عملی اکائی 11

ہوائی تھیلا قسم کے چھڑ کا و کامل اور ان کی دیکھ بھال

روک گھٹری، پیکائی استوانہ، طرف مع پھوار سیال، خالی طرف،
خاظتی کٹ اور ابتدائی طین احمد اکٹ۔


11.1 مقاصد:

طلاءس قابل ہوں کہ:

— داب اپریز کے مختلف اجزا کا مطالعہ کر سکیں۔

— بنیادی اجزاء کے علمی اصول اور کام کو سمجھ سکیں۔

— داب کریج تھیلا قسم کے اپریز کے عمل اور دیکھ بھال کو سمجھ سکیں۔



شکل 11.1 ہاتھ سے چلائے جانے ہائی در لکھتا اہلی داب
تمیلا قسم کے اپریز

- 1- فلر سوراخ کیپ، 2- نگی، 3- پمپ بیول (پیٹا)، 4- پلٹر راڈ،
- 5- پنیچہ نیک، 6- کال می، 7- ہوا جانچ دالو اسکلی، 8- پلٹر بکٹ
- اسکلی، 9- نکاس ہوز، 10- قطع والو، 11- اپرے لانس، 12- دین۔

11.2 متعلقہ معلومات:

ہوائی داب کریج تھیلا قسم کے اپریز (شکل 11.1) میں ایک
نگی، راہی ہوا پمپ مع پلٹل، بھری سوراخ، اپرے لانس مع
دین، قطع ترکیب، دباؤ سنج، ہینی (کبھی کبھی فراہم کی جاتی
ہے)، کندھے والا اپریز اور نیک کی سطح کی خاظت کے لیے
دھانی یا پلاسٹک کنارا، شالی ہوتا ہے۔ ہوا کو ہوا پمپ کے
ذریعے دبایا جاتا ہے جس سے پھوار سیال، پھوار کے طور پر قوت
کے ساتھ کلک آتی ہے۔ ان اپریز کے ذریعے دباؤ کو تقریباً 24
kg/cm² فرود غ دیا جاتا ہے۔ یہ محرك میکانیت کی غیر موجودگی
کے باعث مختلف اطلاق کے لیے موزوں نہیں ہے۔ اس کا
استعمال خاص طور سے باغوں، کھیتوں اور موئیش اور مرغی پالنے
کے مقامات پر کیا جاتا ہے۔

11.3 مطلوبہ سامان، اوزار اور آلات:

داب تمیلا قسم کا اپریز، اوزار بکس، چھٹائی کا تیل، گریس،

11.4 طریقہ عمل:

نکلنے والی ہوا کی آواز سننے کے ذریعے ہوا کو نکل جانے دیں۔

مرمت و دیکھ بھال:

- دہن (ٹونٹی) کو ہٹانے کے بعد اپریئر کو صاف پانی کے ذریعے مکمل طور پر صاف کریں۔
- دہن کو صاف پانی میں کھمکاں کر ٹھیک سے صاف کریں اور واپس لگادیں۔
- نکاس ہوز کے جوڑوں کو اچھی طرح کس لیں تاکہ پھوار سیال کار ساؤنڈ ہو سکے۔
- دستانے کا استعمال کرتے ہوئے منکی کی سطح کو بھرتی سوراخ کے ذریعے صاف کریں۔
- اس بات کو تینی بیانیں کروئیں، اپریئر کے کسی حصے میں بھمول نکاس ہوز بچانے ہو۔
- ہموار عمل کے لیے پٹھر کو تو اتر کے ساتھ چکنانی لگاتے رہیں۔
- اپریئر کی جانچ ناقص اور خراب پرزوں کے لیے کریں۔ واشر یا چھٹے بدلتے دیں، اگر ضروری ہو اور زیادہ مرمت کی ضرورت ہو تو کراں میں۔
- رکھنے سے پہلے پٹھر میں پچنانی تیل نکالیں۔

- تھیلا قائم کے اپریئر کے پر زے الگ کریں اور مختلف برزوں کی شاخت کریں اور اس کے عمل کا مطالعہ کریں۔
- ناقص اور خرابی کی جانچ کے لیے مختلف پرزوں کا معاشرہ کریں۔
- مختلف پرزوں کو اسکیل کریں اور استعمال کرنے سے پہلے جانچ کریں کچھ کام کر رہا ہے یا نہیں۔
- منکی کو پھوار سیال سے بھرتی سوراخ کے ذریعے اس کی صلاحیت کا تین چوتھائی بھریں۔
- فلر ہول کیپ کو بدلتے دیں اور اسے کس دیں۔
- پٹھر پینڈل کو کافی دبایا ہونے کے لیے چلا میں اور پینڈل کو رائی تحریک کو روکنے کے لیے قفلی تریکب کے ذریعے مغلن کر دیں۔
- چھمکاڈ کا عمل شروع کریں، منکی کے اندر دباؤ میں اخراج قظرے کے ساتھ کم ہوتا ہے۔
- ٹلفر میں پھوار سیال کو جمع کرنے کے ذریعے اخراج شرخ فی اکامی وقت کا تینیں کریں اور ایک مخصوص مدت کے لیے پیمائش کریں۔
- عمل کے آخر میں بھرتی کیپ کو دھیرے دھیرے کھو لیے

مشکلات کا حل:

واقع ہونے والی اہم مشکلات اور ان کا علاج جدول 11.1 میں دیا گیا ہے۔

جدول 11.1 ہوائی تھیلا قائم اپریئر میں ہونے والی ممکنہ مشکلات اور ان کا حل

مشکل	سبب	حل (اصلاح)
1- کوئی اخراج نہیں یا جزوی اخراج	دہن (ٹونٹی) میں رکا دٹ	دہن (ٹونٹی) کی رکاوٹ دور کریں
قطع و الوک صاف کریں اور بد لین،	قطع و الوں رکا دٹ	قطع و الوں رکاوٹ
صاف کریں اور نکاس لائیں کے جوڑ کو کمیں۔	نکاس لئی میں رکاوٹ یا ساؤ	نکاس لئی میں رکاوٹ یا ساؤ
گھسا ہوا گا سکت یا ناقص پٹھر		گھسا ہوا گا سکت یا ناقص پٹھر

- 2- پپ سے رساو
گھسا والو
پپ داشریا مہر حکمی ہوئی
- 3- دھنڈ کی کروڑ حالت
ظرف میں ہوا کادبا اکم ہوتا ہے
- 4- دباؤ تیزی سے کم ہوتا ہے
دنکی یا ملکی سے جڑے ہوئے اپریزیر یا ملکی کورس اس کے گیس والو کی جانچ کریں
بھرتی کپ یا ناکس ہوز کے ذریعے اور بھرتی کپ کی ربریمہر کو بدلت دیں یا
بڑوں کو کیس۔ نینک کی جانچ پانی میں
غرقانی کے ذریعے کی جاتی ہے اور ہوا
کے بلبل رساو کو ظاہر کرتے ہیں۔

بیان کیے گئے خانوختی اور سلامتی تراکیب کا استعمال کرس۔

- 3- کنڈھے پر اور پینچھے پر لادے جانے والے ساز و سامان کو
مناسب ڈھنگ سے رکھنا چاہیے اور پنی، چینیاں وغیرہ
استعمال کر کے عمل شروع کرنے سے پہلے رکھ دیا جاتا
لیں۔
- 2- کیمیائی دباؤ کش کو برستے اور اطلاق کے وقت سرگرمی میں
چاہیے۔

سوالات

- 1- تھیا قسم کے اپریزیر کے پڑوں کی فہرست بنائیے۔
- 2- اسے ہوائی اپریزیر کیوں کہا جاتا ہے؟
- 3- اپریزیر کا کیا استعمال ہے؟
- 4- اپریزیر میں دھنیما پپ کیے جانے کی شرح کے لیے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟

عملی اکائی 12

ہائینڈ روک تھیلا قسم کے چھڑ کاؤں کا عمل اور ان کی دیکھ بھال

پرزوں اور ان کے کام کے بارے میں جان سکیں۔

- مختلف پرزوں کے گھس جانے، خراب اور ناقص ہونے کا جانچ کریں۔ ناقابل استعمال پرزوں کو ہٹا دیں اور بدلتے۔ تم久ک پرزوں پر چکنائی لگائیں۔
- اپریزیر کو اسکل کریں۔
- ڈنکنی کو اس کی صلاحیت کا 95 فیصد اپرے سیال چھلنی کے ذریعے بھریں۔

- کندھے کی پیسوں کی مدد سے پینچہ پر ٹنکی لادیں۔ سہوات کے مطابق اپریزیر کی اوپنجائی کا تطبیق کریں۔
- پچ کو پچ لیور کی مدد سے اس وقت تک چلا میں جب تک کندہ باندہ بن جائے اور لیور کا چلانا سخت نہ ہو جائے۔
- قطع دا لوک کھولیں اور پچ لیور کو 10 تا 12 اسڑوک فنی منٹ کی یکساں رفتار پر چلانا جاری رکھیں۔
- عام دباؤ پر سیال کو چھڑ کنے کے ذریعے خارج شرن کا تینیں کریں۔

مرمت اور دیکھ بھال:

- دہن کو ہٹانے کے بعد چھڑ کاؤں کے ذریعے صاف پانی سے اپرے خارج کریں اور ٹنکی کو صاف کریں۔
- دہن کو صاف پانی سے کھنگانے کے بعد ٹمپک سے صاف کریں اور اسے واپس لگا دیں۔

12.1 مقاصد:

- طبلاء اس قابل ہوں کہ:
- تھیلا قسم کے اپریزیر کی ساختی جز بیات کا مطالعہ کر سکیں۔
- تھیلا قسم کے اپریزیر کے عمل اور دیکھ بھال کو سمجھ سکیں۔

12.2 متعلقہ معلومات:


تھیلا قسم کے اپریزیر کو ہاتھ سے چلائے جانے والے اپریزیر کے طور پر سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تھیلا قسم کے اپریزیر یا تو ہائینڈ روک ہوتے ہیں یا ہوانی قسم کے ہوتے ہیں، پھر اسی کے اصول پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہائینڈ روک تھیلا قسم اپریزیر (حکل 12.1) میں خاص طور پر ٹنکی، چھلنی، دباؤ چھبیر، نکاس ٹلی، تحریک کار، پچ لیور، قطع دا لوک، چھلنی، اپرے لے لائیں، نوزل (دہن یا ٹونی)، بھرتی سوراخ کیپ شاہل ہوتا ہے۔

12.3 مطلوبہ سامان، اوزار اور آلات:

ہائینڈ روک تھیلا قسم اپریزیر، اوزاروں کا سیٹ، چکنائی تیل، گریس (چکنائی)، روک گھڑی، پیٹی اسٹوانہ، طرف مع اپرے بے مخلوں، ھفٹنی کٹ اور ابتدائی طبی امداد کٹ۔

12.4 طریقہ عمل

- اپریزیر کو کھولیں اور پرزوں کو الگ کریں تاکہ مختلف



- حکل 12.1. ہاتھ سے چلائے جانے والے ہائیند وکٹ اور انٹی ٹیکسٹ میں کے اپریز (ہائیند وکٹ پپ کے ساتھ) اور ہرے یہل پپ کے ساتھ کرانی ہے۔
- صاف پانی میں کھنگانے کے ذریعے خارجی مادے کو چھلنی سے صاف کریں۔
 - پپ لیور کی بٹی سیر گم میں بھی پکنانی رکھائیں۔
 - اس بات کو تینی باریں کہ اپرے کو رکھنے سے پہلے اس کے کی حصے میں چھڑکا دادا یا پانی نہ چھوٹ گیا ہو۔
 - پپ میں حسب موقع چھکائی تسلی نگاہ تریں تاکہ ہموار عمل ہو اور موکی استعمال کے بعد اسے رکھنے سے پہلے بھی پکنانی رکھائیں۔
 - موکی استعمال کے بعد ناقابل استعمال اور ناقص پر زوں کو بدلت دیں اور دلکھ لیں کہ کوئی بڑی مرمت تو نہیں سے تخلق ابتدائی طبی انداد کی تربیت دی جانی چاہیے۔
- ### 12.5 احتیاط:
- کمیکلکلوں کو برستنے والے درکرس کو پہلے پودھا ظفتی کیمیکل سے تخلق ابتدائی طبی انداد کی تربیت دی جانی چاہیے۔

جدول 12: ہائینڈ روک تھیلا قسم کے اسپر یئر میں ممکنہ مشکلات اور ان کا حل

نمبر شمار مشکل	سبب	حل (اصلاح)
1	کوئی خود نہیں یا جزوی خود	پیشن رنگ بد لیں یا پیشن میشن پیشن بد لیں جاذب یا نکاس ڈالی فارم والو خراب جاذب شرح میں رکاوٹ کیساں طور پر پہ شرح کو قائم کریں نکاس لائیں صاف کریں پیشن کو مناسب سائز سے بد لیں سلندھر پیشن یا ہیر گک میں چکنائی لگائیں کیساں پہ شرح کو قائم کریں دباو چیبہ اور والوجوڑ کو ٹھیک سے کیں والو یاد ہن میں جزوی رکاوٹ
2	پیشن چلانے میں خخت	نکاس لائیں میں رکاوٹ پیشن رنگ کی سائز زیادہ ہوتا نکانی چکنائی یا ہینڈل ہیر گک پہ کرنے کی شرح بلکی دباو چیبہ اور والوجوڑ پر ڈھیلا جوڑ
3	دھنڈ کی کمزور حالت	گاکٹ یا ندو پیکنگ میں خرابی ڈھیلا جوڑ
4	سیال رساو	گاکٹ یا ندو پیکنگ میں خرابی ڈھیلا جوڑ

2- سرگرمی 5 میں بیان کیے گئے سلامتی اور حفاظتی تراکیب کو 3- کندھے اور پینچھے پر لادے جانے والے آلات کو صحیح طور
کیمیکل دباش کو برتنے اور اطلاق کے وقت استعمال کیا
پر پوزیشن کیا جاتا چاہیے اور غل شروع کرنے سے پہلے
پیٹی اور پیٹیاں وغیرہ لگالینا چاہیے۔
جانا چاہیے۔

سوالات

- 1 ہائینڈ روک تھیلا قسم اسپر یئر کے مختلف پرزوں کی نہرست بنائیے۔
- 2 ہائینڈ روک اسپر یئر میں پھووار سیال کو کیسے دبایا جاتا ہے؟
- 3 دھنڈ کی کمزور حالت کے کیا اسباب ہیں؟

عملی اکائی 13

راکنگ چھڑ کاؤں کا عمل اور ان کی دیکھ بھال

13.2 متعلقہ معلومات:

راکنگ اپریز (مکمل 13.1) میں لکڑی کا پیٹ فارم ہوتا ہے جس میں پپٹ اسلبی اور چلانے والا لیور لگا ہوتا ہے۔ دباؤ جیبر، حاذب ہوز چھٹی کے ساتھ، نکاس ہوز، اپرے لائس، نوزل، قطعہ دادو غیرہ شامل ہوتا ہے۔


راکنگ عمل دباؤ جیبر میں تقریباً 14 kg/cm^2 کی شرح

13.1 مقاصد:

طلباً، اس قابل ہوں کہ:

— راکنگ اپریز کی ساختی جزئیات کی شناخت اور مطالعہ کر سکیں۔

— راکنگ اپریز کے عمل، دیکھ بھال اور مشکلات کے حل کو سمجھ سکیں۔



مکمل 13.1 ہاتھ سے چلانے والے ہائیڈرولک تو انہی راکنگ اپریز میں ہائیڈرولک پپٹ

3- مختلف پرزوں کا معاشرہ کریں تاکہ گھساو اور نقص کا پتا چل سکے۔ اگر ضروری ہو تو پرزوں کو بدل دیں۔

4- اپریز کو اسکیل کریں اور اجزائی جاگ اپریز کو چلانے سے پہلے کریں۔

5- پھوار سیال سے ظرف کو بھریں اور جاذب ہوز کو ظرف میں لے کریں۔

6- پچ پلور کو سیال کے چھڑکاؤ کے لئے موزوں دباوہ بنانے کے لئے ادھر سے ادھر چلا کریں۔

7- پھوار کے چھڑکاؤ کے ذریعے اپریز کو چلاتا شروع کریں۔ یکساں رفتار 20 تا 30 اسٹرکٹ فنی منٹ کے حساب سے حرکت دینا جاری رکھیں تاکہ یکساں چھڑکاؤ کے لئے زیادہ دباوہ قائم رہے۔

8- مختلف پرزوں کے عمل کو سمجھیں اور ان کے کام کرنے کے اصول کے بارے میں واقفیت حاصل کریں۔

سے پچ کو تحریر کرتا ہے جس سے زیادہ دباوہ بناتے ہے۔ یکساں چھڑکاؤ کے لیے زیادہ دباوہ ضروری ہے۔ راکنگ اپریز کے استعمال کے ذریعے لمبے کھیت فصلوں اور دنختوں پر چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔

13.3 مطلوبہ سامان، اوزار اور آلات:

راکنگ اپریز، اوزار کٹ، چکنائی، چکنائی تیل، روک گھڑی، پیمائشی استوانہ، پھوار سیال کے ساتھ ظرف، حفاظتی کٹ، ابتدائی طبی امداد کٹ اور خالی ظرف۔

13.4 طریقہ عمل:

1- راکنگ اپریز کے پرے الگ کریں اور مختلف پرزوں کی شاخت کریں۔

2- مختلف پرزوں کے عمل کو سمجھیں اور ان کے کام کرنے کے اصول کے بارے میں واقفیت حاصل کریں۔

مشکلات کا حل:

راکنگ اپریز کو چلانے میں پیدا ہونے والے مسائل کو جدول 13.1 میں حل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

جدول 13.1 راکنگ اپریز کو چلانے میں ہونے والے مسائل اور ان کا حل

نمبر	مسئلہ	سبب	حل (املاح)
1	پشن چلانے میں سخت	قفلی نٹ کو ڈھیلا کرنا	قفلی نٹ زیادہ کسا
	پشن چلانے میں ڈھیلا	قفلی نٹ کو کمیں	قفلی نٹ زیادہ ڈھیلا
2	دباوہ مطلوب چلانے والے دباوہ پر دباوہ چیز کا گاہک کا گھس جانا	گھے گاہک کو بہادریں	قاہم نہیں رہتا
3	کوتی خروج نہیں یا جزوی پشن کا گھس جانا یا چھوٹا پڑ جانا	قفلی نٹ کو کمیں یا جزوی پشن رنگ یا واشر کو بد لیں	خرج یا سیال رساؤ
4	سیال رساؤ جزوں پر	جوزوں کو کمیں	ڈھیلا جوڑ
	ناقص گاہک	گاہک کو بد لیں	ناقص گاہک

ہوئے اپریزیر کو خٹک رکھیں۔

- 8- اہم مرمت پر دھیان دیں اور گھے اور ناقص اجزا کو موہری استعمال کے بعد بدل دیں۔

13.5 احتیاط:

- 1- یمیکل کو برتنے والے درکس کو چاہیے کہ وہ ابتدائی طبی امداد میں جو کہ پودھاظتی یمیکل سے متعلق ہو، تربیت حاصل کریں۔
- 2- حفاظتی اور سلامتی تراکیپ کا استعمال سرگرمی 5 میں جیسا کہ بیان کیا گیا ہے یمیکل دباش کو برتنے اور اطلاق کے وقت کریں۔
- 3- کندھے پر لادنے اور پینچھے پر لادنے جانے والے سازوں سامان کو اپنی پوزیشن میں قائم کرنا چاہیے، پہنچی (تمہ)، پیسوں وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے عمل شروع کرنے سے پہلے رکھیں۔

مرمت اور دیکھ بھال:

- 1- راکگ اپریزیر کو صاف پانی سے نوزل کو بٹانے کے بعد صاف کریں۔
- 2- نکس ہو ز اور پلگ اس کے دونوں سروں پر الگ کریں۔ اس کو مرخوی ٹکل (Coiled form) میں رکھیں۔
- 3- صاف پانی میں کھنگاں کر رکھیک سے نوزل کو صاف کریں اور اسے واپس لٹکائیں۔
- 4- لمیشن پر زوں کو چنانی لٹکائیں۔ رنگ یا واشروں کو اگر خراب ہوں تو بدل دیں۔
- 5- ٹکل نٹ کی جانچ لمیشن اور چلانے والے لیور کو جوڑتے ہوئے کریں۔
- 6- صاف پانی میں کھنگائے کے ذریعے اپریزیر کو مکمل طور پر صاف کریں۔
- 7- استعمال کے بعد اپرے سیال یا پانی سے پاک رکھتے

سوالات

- 1- راکگ اپریزیر میں دباؤ چیزیں کا مقصد کیا ہے؟
- 2- راکگ اپریزیر کے اوزاروں کی فہرست بنائیے۔
- 3- راکگ اپریزیر کے موہری استعمال کے بعد کن دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے؟

عملی اکائی 14

پاؤں سے چلنے والے چھڑ کا و کامل اور ان کی دلکشی بھال

14.1 مقاصد:

طلاء اس بات کے قابل ہوں کہ:

- اپریزیر کے مختلف اجزاء کے عمل کا مطالعہ کریں۔
- اہم اجزا کو الگ کریں اور اس کو ٹھیک سے کام کرنے کے لیے اپریزیر کو چلانیں۔
- پھوار سیال کے ساتھ ظروف میں جاذب ہو زکریں۔
- عام عمل پر مسلسل اپرے کے لیے کافی دباؤ پیدا کرنے کے لیے میں پلٹر آسیل کو عامل بنانے کے لیے پیڈل کو مسلسل چلاتے رہیں۔
- چھڑ کا و کامل کو شروع کریں۔ 20 تا 25 اسٹر وک فی منٹ کے حساب سے پیڈل کو چلانا چاری رکھیں۔
- خالی ظرف میں پھوار سیال کا تین کریں اور ایک خاص منٹ کے لیے پیٹاں کریں۔

مرمت دلکشی بھال:

- 1- نوزل کو ہٹانے کے بعد چھڑ کا و کے ذریعے صاف پانی استعمال کرتے ہوئے اپریزیر کو صاف کریں۔
- 2- اپریزیر کو صاف کریں اور صاف پانی میں کھلانے کے بعد خارجی مادے کو ہٹانیں۔
- 3- صاف پانی میں کھلانے کے بعد نوزل کو صاف کریں۔ نوزل میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو صاف پانی استعمال کرتے ہوئے اعلیٰ و باؤ پر چھڑ کا و کریں۔
- 4- واپسی اپر گنگ کو اس کے تناو کے لیے جانچ کریں واپسی اپر گنگ میں اگر زیادہ تناو ہوتا ہے تو اسے صحیح سے بدلا جاسکتا ہے۔
- 5- اگر پیڈل ٹھیک جانب اسٹر وک نے کے بعد خود بخود اوپر

14.2 متعلقة معلومات:

پاؤں سے چلنے والے اپریزیر (فیکل 14.1) کو پیڈل اپریزیر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، اس میں پلٹر آسیل، اسٹینڈ، جاذب ہوز، نکاس ہوز، نوزل (دہانہ) کے اپرے لائس اور اسٹرینگ شعلہ ہوتا ہے۔ یہ تقریباً 21 kg/cm^2 دباؤ کو فروغ دیتا ہے۔ اس اپریزیر میں تھیلامیم کے اپریزیر جیسی ملکی کی بڑی ساخت نہیں ہوتی۔ یہاں چھڑ کا و کے لیے مسلسل پیڈل مارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بڑی فصلوں اور چلوں کے درختوں پر چھڑ کا و کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔


14.3 مطلوبہ اوزار، سامان و آلات:

پاؤں سے چلنے والا اپریزیر، اوزار کٹ، چکنائی تیل، چکنائی، روک گھڑی، پیٹاں استوانہ، سیال کے ساتھ ظروف، سیال، خالی ظرف، حفاظتی کٹ اور بندائی طبی امداد کٹ۔

14.4 طریقہ عمل:

1- اہم اجزا کو الگ کریں جن کو مرمت یا بدلتے کی ضرورت ہے۔

- کی جانب نہیں حرکت کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ اپر گنگ
کا پانچا تا ختم ہو چکا ہے، اپر گنگ کو بدل دیں۔
6- ہوز کے جوڑ کی جاچ کریں اور اسے کیس اگر ضروری ہو۔
7- ہموار گل کے لیے پنجھر میں چکنائی لگائیں اور چکنائی رکھئے



عمل 14.1 دتی چلائے جانے والے ہائیڈرولک تو انی پاں سے چڑھے والے اپر ہائیڈرولک پہپ کے ساتھ

نے پہلے بھی لگائیں۔

چاہیے۔

- 8- اہم مرمت ہوتا اس پر دھیان دیں۔ موئی استعمال کے سرگرمیوں میں بیان کیے گئے خواصی اور سلامتی تراکیب کو بعد گھٹے اور ناقص پر زوال کو بدلتے دیں۔ کیمیکل دباکش کو برتنے اور اطلاق کے وقت استعمال کریں۔

- 3- کندھے اور پیٹھ پر لادے جانے والے آلات کو تمہیک سے پوزیشن کیا جانا چاہیے اور پیٹھ پر بیٹھیوں کو استعمال کرتے ہوئے اسے رکھا جانا چاہیے۔
- 1- درکرس جو کیمیکلس کو برپ رہے ہوں، انھیں پو دخانی کیمیکل سے متعلق ابتدائی طبی امداد کی تربیت دی جائی

14.5 احتیاط:

مسائل کا حل
مشکلات اور سنکت کے اہم نکات اور ان کے حل و اصلاح جدول 14.1 میں درج فہرست کیے گئے ہیں۔
جدول 12: ہائیڈرولک تھیالام کے اسپریز میں ممکنہ مشکلات اور ان کا حل

نمبر شمار مسئلہ	سب	حل (اصلاح)
1- پیڈل چھیج کام نہیں کرتا ہے یا چھڑکاڑ وابسی اسپر گنگ کا تناہ چھیج تناہ کے حساب زیادہ یا کم تناہ کی واپسی اسپر گنگ کو بدلتے جائیں کرتا ہے جائی کریں	دیں	نکاس لائیں صاف کریں
2- پٹھر چلانے میں خخت ہے	نکاس لائیں میں رکاوٹ	پٹھر چھڑکو سیدھا کریں یا بدلتے جزئی ہوئی پٹھر چھڑک
3- پھوار سیال کار سا و پٹھر راڑ کی جانب	سچھی ہوئی گا سکٹ یا یکنگ	سچھی ہوئی چھڑک کریں یا بدلتے جزئی ہوئی پٹھر راڑ کی جانب
4- پھوار سیال دباؤ اچانگ کم ہو جاتا ہے	دباؤ چھیر میں رسائے	دباؤ چھیر کی سکٹ کریں یا بدلتے جزئی ہوئی پٹھر راڑ کی جانب
5- کمزور چھڑک کا ڈیا ڈھنڈ	پھپ کرنے کی بلکل شرح	پھپ کرنے کی بلکل شرح
نوزل میں جزوی رکاوٹ	نوزل میں جزوی رکاوٹ	نوزل کو صاف کریں اور رکاوٹ بٹائیں
نوزل ڈسک کی مکونس کی حالت		نوزل ڈسک کی مکونس کی حالت

سوالات:

- 1- پاؤں سے چلنے والے اسپریز کی اجزا کی فہرست بنائیے۔
2- واپسی اسپر گنگ کا کیا کام ہے؟
3- پھوار سیال دباؤ میں اچانک گراوٹ کا کیا سبب ہے؟

عملی اکائی 15

سفری یا ہلکے پادر چھڑ کا و کام ل کیے بھال

15.2 متعلقہ معلومات:


سفری پادر اپریز (حکل 15.1) میں خاص طور سے ہوتا تیرید انجن 1 HP کا ہوتا ہے۔ اس میں بڑی نیکی نہیں ہوتی لیکن اس میں دم سرے پر اسٹریز کے ساتھ جاذب ہو ز ہوتا ہے، پشن پچ (ایک یاد دلانڈر قسم کا) قطع والو، سیال دباؤ میں گھٹاؤ بڑھا کر ہموار کرنے کے لیے دباؤ چمپر، بائی پاس والو، نکس ہو ز، اپرے لائف، سرے پر نوzel کے ساتھ ہوتا ہے۔

15.1 مقاصد:

طلباً اس قابل ہوں کہ:

— ہلکے (سفری) پادر اپریز کے مختلف عملی اجزا اور ان کے کام کرنے کے بارے میں مطالعہ کر سکیں۔

— سفری پادر اپریز کے عمل اور مرمت کے بارے میں سمجھ سکیں۔



حکل 15.1 سفری پادر اپریز

- مشق کریں۔
- مرمت دیکھ بھال:
- 1- نوزل کو بٹانے کے بعد صاف پانی سے چھڑ کاڑ اکائی کو صاف کریں۔
 - 2- کسی طرح کی رکاوٹ یا دیگر ذرات جو اندر جمع ہو گئے ہوں انھیں کھینچ کر نوزل کو صاف کریں۔
 - 3- استعمال کی بنابر اپنی کے ساتھ چکنائی کی ضرورت والے مقامات پر چکنائی تیل لیں گے۔
 - 4- گیسرس میں چکنائی کی مناسب مقدار کا استعمال کریں۔
 - 5- پشن پیپ، چینن پین (Gudgeon pin) اور پرزوں کو تیل سے چکنا کریں۔
 - 6- قطع و الا اور بائی پاس والو کا پانی کے ساتھ معائنہ کرتے رہیں اور اس میں ہونے والی جماد (تچھت) کو بٹانے رہیں۔
 - 7- بیلت تناو کی ہمیشہ جانچ کرتے رہیں تاکہ پادر کی کی رو کا جا سکے، بیلت تناو کا تطبیق کریں۔
 - 8- انجن کے معیاری مرمت دیکھ بھال کا خیال رکھیں۔
 - 9- چھڑ کاڑ اکائی کو خٹک کر لیں اور اس کے پرزوں اور انجن میں منکی استعمال کے بعد چکنائی لیں گے۔
- ### 15.5 احتیاط:
- 1- کیمیکل کو برتنے والے عاملین کو پودھنائی کیمیکل سے متعلق انتہائی طبعی امداد کی تربیت وی جانی چاہیے۔
 - 2- سرگزی 5 میں بیان کی گئی خنثی اور سلامتی تراکیب کا استعمال کیمیکل دباٹ کو برتنے اور اطلاق کے وقت کریں۔
 - 3- کندھے اور پیٹھ پر لادے جانے والے آلات کو مناسب حالت میں اور غل شروع کرنے سے پہلے ہٹیوں اور پیٹھوں وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے رکھنا چاہیے۔
- انجن پادر 7 بیلت اور گھرنی کے ذریعے پشن پیپ میں پہنچتا ہے۔ یہ اپریز تقریباً $50 \text{ t/m}^2 \text{ kg/cm}^2$ کے دباؤ پر اعلیٰ جنم چھڑ کاڑ کے لیے چلائے جاتے ہیں۔ دونکاں ہوز پیپ میں فٹ کیے جاسکتے ہیں۔ نجات والو، اپریز کو تقصیان سے بچانے کے لیے ہوئے ہونے والے دباؤ کا خیال رکھنے کے لیے فراہم کیا جاتا ہے۔
- ### 15.3 مطلوبہ اوزار، سامان اور آلات:
- سفری پادر اپریز، پڑول، پھوارسیال کے ساتھ ظرف، چکنائی تیل، اوزاروں کا سیٹ، چکنائی، اشارنگ روپ، خالی ظروف، خفاظتی کٹ اور ابتدائی طبی امداد کٹ۔
- ### 15.4 طریقہ عمل:
- 1- مخفق عملی پرزوں اور ان کے کام کرنے کے بارے میں مطالعہ کریں اور انھیں سمجھیں۔ انجن اور چھڑ کاڑ کرنے کی اکائی کو الگ کرنے کے لیے طریقہ کار کے بارے میں مطالعہ کریں۔
 - 2- اپریز کو چلانے کے لیے، ڈرم جس میں پھوارسیال ہو، اس میں جاذب ہونا سڑیز کے ساتھ شلک کیا ہو اگلائیں۔
 - 3- اپرے (چھڑ کاڑ) کی جانچ کے لیے انجن چالائیں اور قطع والو کو کوٹلیں۔
 - 4- بائی پاس والو کا تطبیق کریں تاکہ وہ مطلوبہ خارج دباؤ دے سکے۔ والو کو گھڑی والوست میں موڑیں تاکہ دباؤ بڑھ سے اور اسی طرح اس کے برخلاف کریں۔
 - 5- خارج دباؤ کے لیے دباؤ تیج کی جانچ کریں۔
 - 6- اپرے گن یا لانس کی ہینڈل گرفت کو موڑنے کے ذریعے اپرے کا تطبیق کریں اور چھڑ کاڑ شروع کریں۔
 - 7- سفری پادر اپرے کا استعمال کرتے ہوئے چھڑ کاڑ کی

مسائل کا حل

سفری پاور اسپریز کے سلسلے میں ممکنہ مشکلات اور ان کے حل کو جدول 15.1 میں دیا گیا ہے۔

جدول 15.1: سفری پاور اسپریز میں مشکلات اور ان کے حل و اصلاح

نمبر شمار	مسئلہ	حل (اصلاح)	سبب
1 - دباؤ کو فروغ دینے میں ناکامی	بند اسپریز	اسپریز کو صاف کریں جاذب لائئن کی جائچ کریں اور رساؤ سے محفوظ بنائیں والوکی جائچ کریں اور اسے بدلتے دیں والویٹ بدلتے دیں پشن کو بدلتے دیں بیلت تاؤ کی جائچ کریں اور صحیح تاؤ کے لیے تطابق کریں اسے بدلتے دیں نٹ کی جائچ کریں اور اگر ڈھیلا ملتا ہے تو کس دیں۔ اگر ناقص اور گھسا ہوا ملتا تو بدلتے دیں جائچ کریں اور اسے صحیح کر لیں چینگ یا ہمراکا خلک ہوتا یا گھسا ہوتا ڈسک کو بدلتے دیں	دباو کو قائم رکھنے میں ناکامی والوکی جائچ کرنے میں رساؤ والوکا خلت، گھسا ہوتا یا ناقص ہوتا والویٹ کا گھسا ہوتا پشن کا گھسا ہوتا پسپ کرنے کی ملکی رفتار بائی پاس والوکز و در اسپریٹ بائی پاس والوک ارساؤ
2 - اپرے گن سے رساؤ	بھاری خودج شرح	بائی پاس والوکا ناقص تطابق چینگ یا ہمراکا خلک ہوتا یا گھسا ہوتا ڈسک ڈسک روزن (Aperture)	
3 -			

سوالات

- 1 سفری (بلکا) پاور اسپریز کے مختلف اجزاء کی نہرست نہیں۔
- 2 کیمیائی سیال میں چھڑکا دے کے لیے فروغ کیے گئے دباؤ کی حد کیا ہے؟
- 3 کون سی مصلوں کے لیے سفری پاور اسپریز کا استعمال کیا جاتا ہے؟

عملی اکائی 16

تحصیل قسم کے کہر آلو دھونکی مع ڈسٹر کا عمل اور ان کی دیکھ بھال

— تحصیل قسم کی کہر آلو دھونکی مع ڈسٹر کی مرمت اور درپیش مشکل کے حل کے بارے میں مطالعہ کریں۔

16.1 مقاصد:


طلباء اس قابل ہوں کہ:

16.2 متعلقہ معلومات:

موڑ گئے تحصیل قسم کے اسپریز (مکمل 16.1) میں خاص طور پر سیمیکل ٹنکی، سیال نکاس ٹنی، قطع لکنی (cock)، ہوز، انجن، دھونکی، روپ اسٹارٹر، الیکٹو فریم، سیال پاپ، کیمیائی مرکب دھرنی کیپ، ایندھن بھرتی کیپ وغیرہ۔ سیمیکل ٹنکی میں انقریب ۷۰

— تحصیل قسم کے کہر آلو دھونکی مع ڈسٹر کے مختلف علمی اجزا کا
مطالعہ اور ان کے کام کرنے کے بارے میں بھج سکیں۔

— چھڑ کاڈ اور گرد (خوف) کے چھڑ کاڈ کے لیے تحصیل قسم کی کہر آلو دھونکی کو چلا سکیں۔



مکمل 16.1 موڑ گئے تحصیل قسم کا اسپریز، ڈسٹر اور لوازمات

7- اپریٹر کو پیچھے پرلا دیں اور انہیں کوتیر کر دیں۔
8- قطع کلفی کو کھولیں اور چھڑکاہ شروع کریں۔

ڈسٹر (جہازن) کے طور پر عمل:

1- کیمیکل میکنی پوری طرح خشک ہونی چاہیے۔

2- میکنی کی خارجی راہ کی کیپ کو کیمیکل میکنی مع ہوا کے داخلی راہ پاپ اور سیال باہری راہ پاپ سے الگ کریں۔

3- دباؤ میکنی نیل کے ساتھ ہوائی دباؤ پاپ کو بھرتی کیپ سے الگ کریں۔

4- گرد سفوف تحریک کا رکھوائی داخلی راہ اڈ پر میں ساکٹ کی مدد سے فٹ کریں اور سوراخوں کو نچلی مست میں رکھتے ہوئے اسے میکنی میں رکھیں۔

5- واشر کے ساتھ ظرف خارجی راہ کو اکٹھا ظرف پر گرد سع کرنے والی لٹی کرفت کریں۔

6- گرد خارجی راہ ہوز کو میکنی خارجی راہ میں ساکٹ کی مدد سے جوڑیں۔

7- میکنی میں اچھی طرح چھٹا ہوا اور خشک گرد رکھیں جس میں ڈھنیلے اور سنکر وغیرہ نہ ہو اور کیپ ہنادیں۔

8- انہیں چلا دیں، پیچھے پرلا دیں اور گرد چھڑکاہ شروع کرو دیں۔

مرمت اور دیکھ بھال:

چھڑکاہ کرنے والی اور جہازن اکائی کی مرمت اور دیکھ بھال کے بارے میں یہاں بیان کیا گیا ہے۔ انہیں کی مرمت اور دیکھ بھال کے بارے میں اس کتاب میں بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ معمول کی مرمت اور دیکھ بھال کے بارے میں طریقہ میں درج ذیل ہے:

1- استعمال کرنے کے بعد کیمیکل میکنی سے کیمیکل (چھڑکاہ سیال یا گرد) نکال دیں۔

2- کیمیکل میکنی اور نکاس لائن کو چھڑکاہ کے بعد پانی سے

نا 12 لیٹر کی صلاحیت کی ہوتی ہے جو کہ اعلیٰ کثافت کی پولی تھیملین کی نی ہوتی ہے۔ اپریٹر کے پادر کے نی تقریباً HP3

1.2 to 1.6 جن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اپریٹر کا وزن خالی ہونے 12 کلوگرام ہوتا ہے۔ پھوار سیال کیمیکل میکنی سے ہوز کی گوشش کے تحت بہتا ہے اور ہوائی روکے ذریعے پھونکا جاتا ہے جو کہ مشین کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ پھوار سیال کو نزول (نومنی) کے ہوز میں چھڑکاہ کیا جاتا ہے۔ موڑ لگے تھیما قائم کا استعمال جہازن (Dusting) کے لیے بھی کیا جاسکتا ہے جیسا کہ ٹکل 16.2 میں دکھایا گیا ہے۔ مشین کے لیے گرد جہازن یا چھڑکاہ کے لیے جولوازمات استعمال کیے جاتے ہیں اُنھیں ٹکل 16.3 میں دکھایا گیا ہے۔

16.3 مطلوبہ سامان، اوزار اور آلات:

موڑ لگے تھیما قائم کے پھوار دھوکنی مع ڈسٹر، اوزاروں کا سیٹ، پھوار محلوں، گرد سفوف، پڑوں، چکنائی تیل، چکنائی، روپ اسٹارز، خانائی کٹ، ابتدائی طبی امداد کٹ اور خالی ظرف۔

16.4 طریقہ عمل:

اپریٹر کے طور پر عمل
1- موڑ لگے تھیما قائم کے اپریٹر کے مختلف عملی اجزاء کا مطالعہ کریں اور انہیں بھیں۔


2- مختلف پروزوں کی جائیگی کریں اور ان کے صحیح کام کرنے کے طریقے کا مطالعہ کریں۔

3- ایندھن نیکن کو پڑوں سے بھریں۔


4- پھوار سیال، کیمیکل میکنی میں بھریں، 1/2 لیٹر جد چھوڑ دیں تاکہ ہوائی کے فر، ہی کی گنجائش رہے۔

5- انہیں کو چلا دیں اور اسے نہایت ملکی رفتار میں رکھیں۔

6- خواراں انتخاب کار کی مدد سے کیمیکل کے چھڑکاہ کی مطلوبہ خواراں کا انتخاب کریں۔



شکل 16.2: تھیلاٹر کی کہ آئور موکنی مع ذہر



شکل 16.3: موڑ کا تھیلاٹر کا اسپریز (a) کیمکل مٹکی اور گردکاڈ کے لوازات، (b) پیپر چمڑ کا دکاڈ لائس (c) دھواں خارج کرنے والا حصہ

- 6- دھوکنی بلوٹوں کی جانچ کریں اور اگر ضروری ہو تو کس لیں۔ دھوکنی کے اندر تقریباً 200 گھنٹے استعمال کے بعد صاف کر لیا کریں۔
- 7- انجن کی دیکھ بھال معمول کے مطابق اور وقا فو قاتا صاف کر لیا کریں۔
- 8- موکی استعمال کے بعد دھوکنی کے خارجی راہ کو بند رکھیں۔
- فائدے:
- چون کہ موڑ لگا ہو تھیلا قسم کا اپریز چھڑ کاڈ کے لیے، گرد چھڑ کاڈ مشکلات اور ان کا حل:
- اہم مسئلے اور ان کے حل کو جدول 16.1 میں درج فہرست کیا گیا ہے۔

جدول 16.1 تھیلا قسم کے پھوار دھوکنی مع ذمہ میں ہونے والی مشکلات اور ان کا حل

نمبر شمار	مسئلہ	سب	حل
-1	خروج بالکل نہیں یا اپرے کا جزوی خروج	نکاس لائن میں رکاوٹ قطع کلفی بند	نکاس لائن میں رکاوٹ قطع کلفی بند
-2	دھنڈ کی کمزور حالت	ناقص انفرائی ڈسک	دھوکنی ہاؤ سنگ سے ہوا لائن میں رسائے گا سکتے ہوں کے ذریعے دھوکنی ہاؤ سنگ بلوٹوں میں ہوں کو بدلا جاسکتا ہے یا موزوں الماقی سے مہر بند کیا جاسکتا ہے
-3	خرود	کردنوف کا کوئی خروج نہیں یا جزوی کردنوف پاپ کو غلط رکھنا	رسائے ہٹا کیں اور صحیح طریق سے رکھیں رسائے دار ہوا لائن دھوکنی ہاؤ سنگ میں دھوکنی ہاؤ سنگ گا سکت کو بدلتیں یا دھوکنی کی کمزور قوت

اور UL7 اطلاق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس لیے ہم کیر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اس کا استعمال شعلہ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔

2- جب کیمیکل داکش کو برداشت ہے تو اس کا اطلاق کر دیکھ کر

ہوں تو سرگرمی میں بیان کی گئی حفاظتی اور سلامتی تراکیپ کا

استعمال کریں۔

3- کندھے اور پینچھے پر لادے جانے، آلات کو صحیح ڈھنک

سے اور پٹا اور ہمیشہ وغیرہ کا استعمال کرنے سے پہلے رکھا جانا

چاہیے۔

16.5 احتیاط:

1- درکش جو کیمیکل کو برداشت ہے، انھیں پودھفاظتی کیمیکل

سے متعلق ابتدائی طلبی امداد کی تربیت دی جانی چاہیے۔

سوالات

-1 موڑ لگنے پر تھیلا تم کی دھونکی مع ڈسٹر کے کام کرنے کے بارے میں بطور اپریٹر اور بطور ڈسٹر فرق کیجیے۔

-2 تھیلا تم کے موڑ والے کہر آلو دھونکی مع ڈسٹر میں دھنڈ قدر کے حامل کا دیلہ کیا ہے؟

-3 شعلہ دیندے ہیں کے لیے موڑ والے تھیلا تم کے کہر آلو دھونکی مع ڈسٹر سے کون سے مختلف اجزا انسٹرک کیے جاتے ہیں۔

-4 موڑ والے تھیلا تم کے دھونکی مع ڈسٹر کے کیا نام ہے ہیں؟ فہرست بنائیے۔

عملی اکائی 17

پنجڑ ستر کا عمل اور دیکھ بھال

ابتدائی طبی امداد کث۔

17.4 طریقہ عمل:

- 1- پنجڑ ستر کے مختلف عملی پروازوں کو الگ کرنے کے بعد اس کا مطالعہ کریں۔
- 2- اوزاروں کو اسلیں کریں اور دسٹر کو اس کے کام کرنے کے بارے میں جانچ کے لئے چلاں۔
- 3- ڈھکن کو کھولیں اور گرد چیبر (خانہ) میں بھریں۔
- 4- ڈھکن کو رکھیں اور کس دیں۔
- 5- ڈھکن کے کھلنے کا تطابق مطلوبہ خارج شرح کے مطابق کریں۔
- 6- پنجڑ راؤ کو اندر پاہر حرکت کے ذریعے چلاں۔ پلاسٹک شیٹ پر گرد اکٹھا کریں اور اس کا وزن کریں۔ عمل کرنے کی مدت کو نوٹ کریں۔ گرد پنجڑ کے دبا، اسٹروک پر پچھا جاتا ہے۔
- 7- فی اکائی وقت خود خارج شرح کو تعین کریں۔ دیکھ بھال و مرست:
- 1- استعمال کرنے کے بعد ڈسٹ چیبر سے زائد گرد کو ہٹا دیں۔
- 2- پوچھنے اور صاف ہوا کی قوت کے ذریعے ڈسٹ چیبر اور گرد چیبر کا ذکر لائیں کو صاف کیا جانا چاہیے۔

17.1 مقاصد:

طلباً اس قابل ہوں کہ:

- پنجڑ ستر کے مختلف اجزا اور عمل کا مطالعہ کر سکیں۔
- پنجڑ ستر کے عمل، دیکھ بھال اور مسئلے کے حل کا مطالعہ کر سکیں۔

17.2 متعلقہ معلومات:

پنجڑ ستر (شکل 17.1) میں ایک عام پنجڑ قسم کا ہوائی پپ، گرد چیبر اور خود اسلی ہوتی ہے۔ ایک سیدھی ٹی یا چھوٹی خودن پاپ ہوتا ہے جس کے خارج کو خارجی راہ ڈسٹ چیبر کے سرے پر فراہم کیے گئے ڈھکن کے حرکت کرنے کے ذریعے بڑھایا یا گھٹایا جاسکتا ہے۔ ظرف عام طور پر اس توائے نما ہوتا ہے جس میں گرد بھرنے کے لیے الگ ہو سکتے والا ڈھکن لگا ہوتا ہے۔ گرد کو محکر کرنے کے لیے تاکہ یہ خارج سوراخ کے ذریعے نکل جائے، ہوا پپ سے ظرف میں سمجھی جاتی ہے۔ اطلاق کی شرح کو پپ کی رفتار کے تطابق کے ذریعے کٹرول کیا جاتا ہے۔

17.3 مطلوبہ اوزار، سامان اور آلات:

- پنجڑ ستر، اوزاروں کے سیٹ، گرد، پلاسٹک شیٹ، روک گھڑی، وزن کے لیے ترازو، خالی ظروف، چکنائی، حفاظتی کٹ اور

- 3- پچ سلنڈر کا یک اور ڈھنکن کے تیز کارٹ کے کئے کو
تیزی بنائیں۔
- 4- اس بات کو تیزی بنا لیں کہ پلٹنر راڑ اسے ہموار طریقے سے
چلانے کے لیے سیدھی ہے۔
- 5- پلٹنر پلٹنر اسکلی اور پچ سلنڈر کی رکاؤں کو دور کرنے
کے لیے جانچ کرس اور ان کا تطبیق کریں۔ اگر کوئی نج
شکتہ حالت میں ہو تو اسے بدل دیں۔
- 6- واڑتچ سوراخ، گردخروج سوراخ اور ہوا کے خروج سے
سوراخ کی جانچ کریں اور اسے صاف کریں۔


فائدہ:

پلٹنر ڈسٹرست اور کام کرنے میں آسانی بھی ہے۔ یہ عام طور پر
چھوٹی جگہ بادر چی خانہ، باغچہ اور گھر بیو استعمال کے لیے
مزود ہے۔

17. احتیاط

- 1- وہ دور کرس جو یکیکل کو بر تھے ہیں انہیں پہلے پوچھائی
یکیکل کے سلسلے میں ابتدائی ٹھیں امداد میں تربیت دینی
چاہے۔
- 2- جب یکیکل و پاکش کو بر ت رہے ہوں یا استعمال کر رہے
ہوں تب ”سر گری ۵“ میں بیان کی گئی خاصیتی اور پچہ
تر ایک استعمال کریں۔

- 3- کندھے اور پیٹھ پر لادے جانے والے آلات کو گل کرنے
سے پہلے ٹھیک سے پوزیشن میں رکھنا اور لادنا چاہے۔
اس کے لیے تسمہ، ٹھیکنہ اور غیرہ استعمال کی جانی چاہے۔



شکل 17.1 پلٹنر ڈسٹر

- 1- ہنڈل، 2- پلٹنر راڑ، 3- پچ سلنڈر کے لیے یک، 4- پچ
سلنڈر، 5- پلٹنر نوکری اسکلی، 6- چوتھیم پلٹنر، 7- واڑتچ سوراخ،
8- ہوا کی راٹلی راہ کا سوراخ، 9- ڈسٹ چیبر، 10- ڈھنکن پاپ،
11- واڑتچ گردخروج سوراخ، 12- ہوا خروج سوراخ، 13- ڈھنکن
14- ڈھنکن

مشکل کامل

پنج روسری میں پیدا ہونے والی مکمل مشکلات کا مل جدول 17.1 میں درج کیا گیا ہے۔

جدول 17.1 پنج روسری میں مشکلات اور تدبیری اقدامات

نمبر شمار	مشکل	بب	حل
-1	گردکا خارج نہ ہونا	گھسا ہونا یا پنج روسری کی سائز کم ہونا	پنج روسری کے اجزا کو بد لیں
-2	پنج روسری کو چلانا مشکل	مزدوج روڈیا اس میں چھٹائی کی کی	تار جاتی میں سوراخوں میں رکاوٹ کر لیں پنج روڈیا کو سیدھا کریں یا اسے بد لیں۔ پنج روڈیا میں پلکی ہی چھٹائی لکائیں

سوالات


- 1 پنج روسری کے اجزا کی فہرست بنائیے۔
- 2 گردچڑکا کی اطلاقی شرح کو کیسے کنٹرول کیا جاسکتا ہے؟
- 3 پنج روسری کے کیفیات کے متعلق مذکور ہے؟

عملی اکائی 18

دستی گرداں ڈسٹر کا عمل اور دیکھ بھال

18.4 طریقہ عمل:

- 1 - ڈسٹر کو الگ کرنے کے بعد عملی پرزوں اور ان کے کام کرنے کے بارے میں شناخت کریں۔
- 2 - گیئر دانت کی جاچ کریں اور انھیں چکنا کریں۔
- 3 - اوڑا روں کو آسمیں کریں اور اس کے کام کرنے کے بارے میں جاچ کرنے کے لیے چلا میں۔
- 4 - ہوپر کے ڈھکن کو کھولیں اور ہوپر کو اس کی صلاحیت کا تین چوٹھائی گرد بھریں۔



شکل 18.1 دستی ٹوپر چالایا جانے والا ٹھکن بار گیر گرداں ڈسٹر
1- ڈھکن، 2- ہوپر، 3- محرك شفت، 4- فید کنڈول سٹی، 5- گردکی خارجی راہ، 6- ڈھونٹی، 7- ڈھونٹی شفت، 8- گیر بکس، 9- محرك (تحریک کار)، 10- کریک، 11- ہینڈل، 12- لائس، 13- نوزل

18.1 مقاصد:

- طباء اس قابل ہوں کہ:
- دستی گرداں ڈسٹر کی ساختی خصوصیت کی شناخت اور مطالعہ کر سکیں۔
- دستی گرداں ڈسٹر کا عمل اور دیکھ بھال کو سمجھ سکیں۔

18.2 متعلقہ معلومات:

گرداں ڈسٹر (شکل 18.1) میں بنیادی طور پر گیر بکس اور ہوپر ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ کر یہ کے ذریعے دھوکی میں تسلی کیا جاتا ہے۔ گرداں حرکت کو گیر بکس کے ذریعے دھوکی میں تسلی کیا جاتا ہے۔ گیر بکس سے حرکت دینے کے ذریعے گرد کو منتشر کرنے، پادر حاصل کرنے کے لیے محرك ہوپر میں واقع ہوتا ہے۔ گرداں ڈسٹر ہاتھ سے اٹھائے جانے والے، کندھے پر لٹکائے جانے والے یا ٹھکن پر لٹکائے جانے والے ہوتے ہیں۔ گرداں ڈسٹر کا اوسط وزن 6.5 کلوگرام اور اس کی صلاحیت 5kg کی ہوتی ہے۔

18.3 مطلوبہ اوزار، سامان اور آلات:

دستی گرداں ڈسٹر، اوزار کٹ، گرو اکشا کرنے کے لیے پلاسٹک شیٹ، روک گھڑی، ترازو اور بات، خالی ظرف، پچنانی، حفاظتی کٹ اور ابتدائی طبی امداد کٹ۔

- 5- ڈھنک کو سمجھ اور اسے کس کر بند کر دیں۔
- 6- خوراکی کنٹروں لیور گرد خارج کرنے کی تعديل کے لیے
تباہی کر دیں۔
- 7- ڈھنکی ہاؤ سنگ (اتامت کاری) اور ہوز سے جمع گرد کو
ہٹائیں۔
- 8- گرد چھپر کا شروع کرنے کے لیے کریکل بیور کو چلا کیں۔ گرد
کا بندوبست ہونے کے بعد پلاسٹک شیٹ پر گرد جمع کر دیں۔
- 9- گرد چھپر کا ڈی میٹ کے لیے فی اکالی وقت خارج شرح
متعین کر دیں۔
- دیکھو محل:

18.5 احتیاط:

- 1- استعمال کے بعد ہو پر میں چھوٹے ہوئے گرد کو پہنائیں۔
- 2- پوچھنے اور صاف ہوا کی وقت کے ذریعے گرد ڈزائن کو
ہٹانے کے لیے ہو پر اور گرد لائٹ کو صاف کر دیں۔
- 3- گیرس کو ہمواری کے لیے چکنا کر دیں۔ گیرس کی موزوں

مشکلات اور ان کے حل

دیکھو گردان ڈسٹر میں عام مشکلات اور ان کے حل کو جدول 18.1 میں زیرِ نظر است کیا گیا ہے۔

جدول 18.1: دیکھو گردان ڈسٹر میں مشکلات اور ان کا حل

نمبر شمار	مشکل	حل	سبب
-1	گرد کا بالکل خود جنمیں	گرد کی داخلی راہ میں رکاوٹ خوراکی میکانیٹ کارک جانا شافت پر خوراکی میکانیٹ کو کمیں گیرس یا گیر دندان کے غیر مناسب مناسب چکنائی مناسب ملان کے لیے مان گھنٹے کے باعث	جاڈ ب پاپ کو صاف کرنا خوراکی میکانیٹ کارک جانا شافت پر خوراکی میکانیٹ کو کمیں مناسب چکنائی مناسب ملان کے لیے مان گھنٹے کے باعث
-2	ڈھنکی گھنیں کو لس کرتی ہے	بیر گنگ ہوتی ہڑی شافت ہاقص ہمر کے باعث چکنائی کار ساڑ مہربندیں کر دیں	بیر گنگ بدلتی ہڑی شافت ہاقص ہمر کے باعث چکنائی کار ساڑ مہربندیں کر دیں
-3	گرد جم گیا ہو		

- 2 - کیمیکل و پاکش کو بر تھے اور اطلاق کے وقت سرگرمی میں بیان کی گئی خالقی اور سلامتی تراکب کا استعمال عمل شروع کرنے سے پہلے پنی اور پینیوں وغیرہ کا استعمال کریں۔
- 3 - کندھے پا در پینے پر گائے گئے آلات کو موزوں طور پر کریں۔

سوالات

- 1 - دتی گروان ڈسٹر کے مختلف اجزاء کی نہرست بنائیں۔
- 2 - دتی گروان ڈسٹر میں بھر ک کیا مقدمہ ہے؟
- 3 - بھر ڈسٹر کے مقابلے دتی گروان ڈسٹر کے کیا فائدے ہیں؟

عملی اکائی 19

بیٹری سے چلنے والا نہایت ہلکے جنم کا چھڑکا، اس کا عمل اور دیکھ بھال

ہے۔ 12 ولٹ دوبارہ چارج ہونے کے قابل بیٹری کا استعمال موڑ کو اتنا فراہم کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اپریز کے ذریعے پیدا ہونے والے قطرک کو ٹکل 19.2 میں دکھایا گیا ہے۔ یہ ہلکا ہوتا ہے، وزن صرف 2.5 کلو۔

19.3 مطلوبہ اوزار، سامان اور آلات:
بیٹری سے چلنے والی گھماڈا ڈسک اپریز، اوزار کٹ، اپرے سیال، خالی ٹرفر، روک گھڑی اور پیاسی اسٹوانے۔

19.4 طریقہ عمل:

- بیٹری سے چلنے والے دستی گھماڈا ڈسک کے خلاف پرزوں کا مطالعہ کریں اور سمجھیں۔
- گھماڈا ڈسک کے کام کرنے کے بارے میں مطالعہ کریں۔
- لینڈ کو بیٹری سے جو زیں اور بیٹری کا سوچ آن کریں، گھماڈا ڈسک کو چلانے کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہوئے اپرے کے ذریعے ڈسک رفارکی جائیں۔
- کیمیکل بوتل کو (پانی پرمنی یا مرکب تشكیل) پوزی دار کیمیکل بوتل ہولدر سے جو زیں۔ مائنٹ کرتے وقت کیمیکل رساؤ کے بارے میں خیال رکھیں۔
- موڑ کی سوچ کو آن کر کے اپریز کو چلا نا شروع کریں۔ اپریز کو اس پوزیشن میں پکڑیں کہ گھماڈا ڈسک کو نوژل کی

19.1 مقاصد:

لباء اس قابل ہوں کہ:


— نہایت ہلکے جنم (Ultra low volume) اپریز ساختی ہزینیات کو سمجھ کر سکیں۔

— نہایت ہلکے جنم (ULV) کے عمل کا مطالعہ کر سکیں۔


— ULV اپریز کی مرمت اور دیکھ بھال کے بارے میں مطالعہ کر سکیں۔

19.2 متعلقہ معلومات:


بیٹری سے چلنے والے گھماڈا ڈسک اپریز (ٹکل 19.1) نہایت ہلکے جنم کے اپلیکر ہوتے ہیں جو کہ بہت باریک قطرے پر کرتے ہیں۔ قطرک اپرے سیال شیٹ کی تحریف کے ذریعے گھماڈا ڈسک مرکز گریز عمل کے باعث پیدا ہوتے ہیں۔ اپریز میں سیکیل بوتل، کشش خوارانی می، عرق پاش (ڈسک)، عرق پاش کور، آن/آف سوچ، لینڈ، ہینڈل کے ساتھ کیس اور کندھے پر لٹکائے جانے والی بیٹری شامل ہوتی ہے۔ گھماڈا ڈسک اور سیکیل بوتل ہر ایک المونیم ہینڈل وں پرفت رہتے ہیں۔ جب کہ آن/آف سوچ اور ہینڈل گرفت دوسرا سرے پر ہوتا ہے۔ عرق پاش اکائی موڑ سے مخفف رفتار 5000 rpm تک 7000 rpm کی حد میں چلانی جاتی ہے جو کہ در آمد و دفع پر منحصر ہوتی ہے۔ عرق پاش کا کور گھماڈا ڈسک کو تحفظ فراہم کرتا ہے کشش خوارانی می اپرے سیال کو گھماڈا ڈسک کو فراہم کرتی



حکل 19.1 اسٹیل بیری کے ذریعے کام کرنے والا گھاؤں سکا اپریز



حکل 19.2 گھاؤں سکا اپریز کے ذریعے پوادنے والے قطمر



حکل 19.3 گھاؤں سکا اپریز میں ہم پوش چڑکاو

- کشش کے ذریعے سیال بہاؤ کے لیے تیار ہو۔
- 4- استعمال کرنے سے پہلے بیٹری کی جائیج کریں۔ اگر دلچسپی کم ہے۔ بیٹری کو مطلوبہ عملی دوچھ میں چارج کیا جاتا چاہیے یا بیتری بدل دیں۔
 - 5- کسی بھی طرح کے رسائے کے لیے لینڈس کی جائیج کریں۔
 - 6- اپرے سیال کے رسائے کی جائیج کیمیکل بوٹل کی چڑی پر کریں۔
 - 7- موڑ کو چلانے کے لیے سونچ کو جلانے / بجانے کے کام کرنے کی جائیج کریں۔
 - 8- وقاو قتا اور موکی دیکھ بھال کی پابندی کریں۔
- 19.5 احتیاط:**
- 1- درکرنس جو کیمیکل کو برنتے ہوں انھیں پودھانٹی کیمیکل سے متعلق ابتدائی طبی امداد میں تربیت دی جانی چاہیے۔
 - 2- جب کیمیکل دباش برنتے اور اطلاق کرتے ہیں تو سرگرمی 5 میں بیان کیے گئے خفائقی اور سلامتی مداری کا استعمال کریں۔
 - 3- کندھے پر لادے جانے والے اور پیٹھ پر لادے جانے والے آلات کو پنی اور بھنپی وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے عمل شروع کرنے سے پہلے مناسب طور پر رکھا جانا چاہیے۔
 - 4- چھڑکاٹ ہوا کی سوت (ٹکل 19.3) میں کیا جانا چاہیے جب کہ آپریٹر ہوا کی سوت کے خلاف ہو۔
 - 5- اعلاء مرکز کیمیکل بوٹل کو جب آپریٹر تبدیل کر رہا ہو یا اس کر رہا ہو تو اسے بہت محاط ہونا چاہیے۔
- کشش کے ذریعے سیال بہاؤ کے لیے تیار ہو۔
- 6- ہند جو پیدا ہوتی ہے، اس کا مشاہدہ کریں۔ ہم پوش (چھڑکاٹ) (ٹکل 19.3) کے ذریعے چھڑکے خبرہ اندوزی حاصل کرنے کے لیے ہوا کے خلاف اپریٹر کو چلانا شروع کریں۔ پھوار کو ظرف میں جمع کریں اور خارج شرح کا تھیں کریں۔
 - 7- چھڑکاٹ کو درکش کے لیے پارسونگ آن کر دیں یا کیمیکل بوٹل کو تخلیق سوت جملانے سے ممکن ہوتا ہے۔
 - 8- دبابرہ چارج ہونے والی بیٹری کی چارج کرنے والی تکنیک کا مطالعہ کریں۔
 - 9- کیمیکل بوٹل کو مکمل طور پر خالی کرنے کے لیے مطلوبہ وقت کا بھی مطالعہ کریں۔
 - 10- کیمیکل بوٹل کو ہٹا کیس اور عرق پاشی اکائی کو صاف پانی کے ذریعے فرش کریں۔
- دیکھ بھال:**
- بیٹری سے چلنے والے گھماڑے سک اپریٹر کی دیکھ بھال کے بارے میں ذیل میں بتایا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے مسئلہ کشائی خدمات دی جاسکے۔
- 1- کیمیکل بوٹل کو ہٹا کیس اور اسے صاف کریں یا مرکز تکمیل کی کیمیکل بوٹل کو خالی کریں۔
 - 2- فراہمی اور ڈسک لائن کو صاف پانی سے بہانے کے ذریعے اور تکمیل کیمیکل کو ہٹاتے ہوئے چلانے کے ذریعے صاف کریں۔
 - 3- صاف کرنے کے بعد ڈسک کے خفائقی کو ہٹا کیں۔

مسئل اور ان کے حل

غمہ اڈ سک اپریئر کے ذریعے کام کرنے کے سلسلے میں مسائل اور ان کے حل جدول 19.1 میں دیے گئے ہیں۔

جدول 19.1: گھماڈ سک اپریئر میں مسائل اور ان کا حل

نمبر	مسئل	حل	سب
1-	ذرات پھوار کی فراہمی نہیں بڑے قطرک پیدا ہوتے ہیں	کش خوارانی تی یا نوزل میں رکاوٹ نوزل کی تی کو صاف کریں اگر رسائے ہو تو بدیں پردہ کنوکو رکاوٹ کو صاف کریں یا بدیں ہلکی ڈسک رفتار کریں کیمیکل بوتل کو صحیح فٹ کریں ڈسک بہادیں اور اسے ٹھیک سے فٹ کریں یا بدیل دیں جانچ کریں اور صحیح جوڑیں بیڑی کو چارچنج کریں یا بدیل دیں موڑکی مرٹ کریں یا بدیں آن/آف سونگ کی مرٹ کریں یا بدیں زمنل کی قطبیت (Polarity) میں بیڑی زمنل کو صحیح طرح جوڑیں رکاوٹ لینڈ جوڑ کریں اور محفوظ کریں	پھوار سیال میں رسائے ڈسک ختم ہے ڈسک چل نہیں گھومتی ڈسک چل نہیں رہی ہے
2-			
3-			

سوالات

- بیڑی سے چلنے والے گھماڈ سک اپریئر کے اجزا کی نہرست بنائیں۔
- باریک قطرک پیدا کرنے کے لیے گھماڈ سک کی رفتار حد کیا ہے؟
- ڈسک کے گھماڈ کل کے ذریعے کیسے باریک قطرے پیدا کیے جاتے ہیں؟

تجویز کردہ کتابیں

1. Akesson, B. Norman and Yates, E. Wesley, 1979. **Pestle-Application Equipment and Techniques.** Agrigultural Sercives Bulletin 38, FAO, Rome.
2. Ali Irshad, 1980, **Farm Power Machinery and Surveying**, Kitab Mahal, Allahabad.
3. Bindra, O.S. and Singh, Harcharan, 1980. **Pesticide-Application Equipment**, Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi.
4. Michael, A. M. and Ojha, T. P. 1978. **Principles of Agricultural Engineering**, Vol.-I, Jain Brothers, New Delhi.
5. Sahay, J. 1992, **Elements of Agricultural Engineering**, Ago Book Agency, Patna.
6. Smith, P. H. 1964. **Farm Machinery and Equipment**, edn. 4 Grour Hill Book Co. New York.
7. Srivastava, A. C. 1990. **Elements of Farm Machinery**. Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd. New Delhi.

پودھنٹی آلات بنانے والوں کی فہرست

1. Aditya Agro Industries (P) Ltd, Sholinganallur, Mahabalipuram Road, Chennai. Office : P 15, Bentinck Street, Calcutta 1.
2. American Spring and Pressing Works Ltd. PB 7602, Malad, Mumbai 40064.
3. Dattaya Industries (P) Ltd. 148, Kasba Peeth, Pune 411002.
4. Diamond Equipment Company, 46, Souripalayam Road, Periamedu Post, Coimbatore.
5. E.I.D. Passy Ltd. Dose House, P. Box-12, Chennai 600001.
6. The Enfield India Ltd. Chennai.
7. Indo-German Plantation Machinery Co. Ltd. 27, Industrial Suburb, Bangalore.
8. Macnull Mager Ltd. P.B. 166, E Block, Connaught Place, New Delhi 110001.
9. Qualitea Machinery Pvt. Ltd, 64, Industrial-cum-Housing Estate, Sector 6, Delhi-Mathura Road, Faridabad.
10. Saurashtra Trading Co. 137-41, Sermet Street, Mumbai 400009.
11. Sigma Steel Industries, A-2, Industrial Estate, Ludhiana 141003.
12. Syntex Tube Works, Plant Protection Division, J. K. Synthetics Ltd. Cotton Mills Premises, Kalpi Road, Kanpur.



کوئی مل کا عوامی کارکنیشن براہ راست فرستگاہ اور دارود ڈیپارٹمنٹ جاگران

قومی کونسل برائے فرموج اور دو زبان

National Council for Promotion of Urdu Language

Ministry of HRD, Dept. of Secondary & Higher Education, Govt. of India
West Block-1, R.K. Puram, New Delhi-110 066

