

اسکوٹر اور موٹر سائیکل (مرمت اور دیکھ بھال)

Scooter and Motorcycle (Repair and Maintenance)

عملی تجربے کے لیے مثالی آموزشی مواد



پر عملی تجربہ کے لیے مثالی آموزشی مواد

اسکوٹر اور موٹر سائیکل (مرمت اور دیکھ بھال)

(Scooter and Motorcycle (Repair and Maintenance)

آموزشی عملی کتابچہ

درجہ نہم - دہم

مترجم
رخشندہ کوکب

پروجیکٹ کوآرڈینیٹر

ڈاکٹر اے. پی. ورما



قومی کونسل برائے فروغِ اردو زبان

وزارت ترقی انسانی وسائل (حکومت ہند)

ویسٹ بلاک 1، آر. کے. پورم، نئی دہلی 110066

Scooter Aur Motor Cycle (Marammat Aur Dekh Bhal)

© قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی

سراشاہت	:	جنوری، مارچ 2005 شک 1926
پہلا ایڈیشن	:	1100
قیمت	:	76/-
سلسلہ مطبوعات	:	1209

ناشر: ڈائریکٹر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، ویسٹ بلاک 1، آر۔ کے۔ چورم، نئی دہلی-110068

طابع: لاہوری پرنٹ ایڈس، جامع مسجد دہلی-110006

پیش لفظ

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، محکمہ ثانوی و اعلیٰ تعلیم، وزارت ترقی انسانی وسائل، حکومت ہند کے ماتحت ایک خود مختار ادارے کی حیثیت سے اردو زبان کے فروغ اور اردو زبان میں سائنسی و پیشہ ورانہ علوم اور ٹکنالوجیکل ترقیات کی توسیع نیز جدید افکار و خیالات کی اردو میں منتقلی جیسے اغراض و مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف جہات میں کام کر رہی ہے۔

طالب علموں کو ان کی مادری زبان میں تعلیم کی فراہمی کے منصوبے کے تحت حکومت ہند کی وزارت فروغ انسانی وسائل، ہندوستانی زبانوں میں کتابوں کی تصنیف، تالیف، ترجمہ اور اشاعت کی اسکیم چلاتی ہے۔ اسی منصوبے کے تحت اردو زبان، جو آئین کے آٹھویں شیڈول میں درج قومی زبانوں میں شامل ایک زبان ہے، میں بھی ابتدائی، ثانوی اور یونیورسٹی سطح کے درجات کے لیے نصابی کتابوں کی اشاعت کا عمل قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان میں جاری ہے۔ ابتدائی سے اعلیٰ ثانوی درجات تک کے طالب علموں کے لیے درسی کتابوں کی اشاعت کی ذمہ داری نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ کے سپرد ہے۔ این۔سی۔ای۔آر۔ٹی نے تعلیمی منصوبے کے تحت جو کتابیں تصنیف یا تالیف کرتی ہے انھیں قومی اردو کونسل اردو میں ترجمہ کراتی ہے۔

بدلتے ہوئے سائنسی و ٹکنالوجیکل منظر نامے میں یہ ضروری ہے کہ اردو بھی عہد حاضر کے تقاضوں سے پوری طرح ہم آہنگ اور وابستہ ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے جب اردو میں ٹکنالوجیکل و پیشہ ورانہ علوم پر مبنی کتابیں دستیاب ہوں۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اردو میں ان علوم پر مشتمل کتابوں کا فقدان ہے۔

ثانوی اور اعلیٰ ثانوی درجات میں پیشہ ورانہ، آئی۔ٹی۔آئی اور ڈپلوما انجینئرنگ سے متعلق اردو زبان میں نصابی کتابوں کی فراہمی، اردو تعلیم کو روزگار اور ملک کی

معاشی ترقی سے منسلک کرنے میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس اہم مقصد کے مد نظر قومی اردو کونسل نے پیشہ ورانہ، آئی۔ ٹی۔ آئی اور ڈپلوما انجینئرنگ سے متعلق کتابوں کا اردو زبان میں ترجمہ کرانے کے لیے اولیں قدم اٹھایا ہے۔ زیر نظر کتاب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کونسل ان تمام موضوعات پر کتابیں شائع کرے گی جو اردو تعلیم کو سائنس، ٹیکنالوجی اور روزگار سے جوڑ سکیں۔ کونسل ان تمام حضرات کی شکرگزار ہے جنہوں نے اس کتاب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں مدد کی ہے، خاص طور پر محترمہ شمع کوثر یزدانی اور ڈاکٹر محمد توقیر عالم راہی جنہوں نے یہ کام کم سے کم وقت میں سرانجام دینے کا بیڑا اٹھایا۔

ہمیں امید ہے کہ یہ کتاب اردو داں طبقے کے لیے مددگار ثابت ہوگی اور اردو ذریعہ تعلیم کے اسکولوں میں اس کی خاطر خواہ پذیرائی ہوگی۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ بھٹ

ڈائریکٹر

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی

حرف آغاز

یہل کونسل آف ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ نے دس سالہ اسکولی پروگرام کے لیے ”قومی نصاب برائے پرائمری و ثانوی تعلیم۔ ایک ڈھانچہ“ کے عنوان سے اپنا نیا دستاویزی ڈھانچہ تیار کیا ہے۔ یہ دستاویز تعلیم کی نئی قومی پالیسی (NPE) 1986 کی پیش رو ہے جو کہ قومی نصاب کے بنیادی فلسفے کو پالیسی ڈھانچے کے تحت لاتی ہے۔ فریم ورک اور پالیسی دونوں قومی بحث و مباحثے اور غور و فکر، قومی اور علاقائی سمینار اور مختلف طرح کے مذاکرات اور خیالات کے تبادلے کے بعد فروغ دیے گئے ہیں۔ یہ دو تاریخی دستاویز ہیں جو پورے ملک میں اسکولی تعلیم کے طریقہ کار اور اس کے مواد کو انتظامی شکل دینے کو یقینی بناتی ہے۔ ایکشن پروگرام دستاویز جو کہ تعلیم پر قومی پالیسی 1986 کی تفصیلات فراہم کرتی ہے، نے نصابی رہنمائی، مثالی نصاب اور تربیتی مواد کے فروغ کی تجویز پیش کی ہے۔ دونوں دستاویزوں میں مختلف خیالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تفصیلات مہیا کرنے کی غرض سے تفصیلی نصابی رہنمائی، مثالی نصابی خاکے اور مختلف سطح پر تربیتی مواد کو فروغ دینا لازمی سمجھا گیا ہے۔

پالیسی پروڈکٹس ورک کے ساتھ تعلیم کے رابطہ پر غور و خوض کرتی ہے کہ ”عملی تجربہ کو کارآمد اور معنی خیز دستی کام سمجھا جائے، اور کمیونٹی کے لیے تربیت حاصل کرنے کا ایک اہم مرحلہ اور ایک اچھا حل یا اچھی خدمات تصور کیا جائے۔ مزید برآں اس کو ہر سطح کی تعلیم کا ایک ضروری عنصر سمجھا جائے، جس کو خوبصورتی سے تشکیل شدہ اور اچھے پروگرام کے ذریعہ فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ سرگرمیوں کے ساتھ قواعد، صلاحیت اور طالب علم کی ضرورت، مہارت کی سطح اور معلومات کو تعلیم کے مراحل کے ساتھ بہتر بنانے پر مشتمل ہے۔ یہ تجربہ کام میں اپنی شمولیت سے مددگار ثابت ہوگا۔ ماقبل پیشہ ورانہ پروگرام جو کہ عملی سطح پر مہیا کرائے گئے ہیں اعلیٰ ثانوی سطح پر پیشہ ورانہ نصاب کو منتخب کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔“

اس پالیسی اور پروگرام آف ایکشن کے شروع ہونے سے اور NCERT کے ذریعہ فروغ دیے گئے نصاب اور نصابی رہنمائی کے ساتھ تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اسکول کے استعمال کے لیے مثالی تربیتی مواد کے ایک سیٹ کو فروغ دیا گیا ہے۔ موجودہ عنوان ”اسکول اور موثر سائنیکل“ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اسے تعلیم کے پیشہ ورانہ شعبہ کے ذریعہ خصوصی مضامین کے ماہرین، معلم اور نصابی ماہرین کی مدد سے فروغ دیا گیا ہے۔ میں سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کونسل کے اندر اور باہر اس کام میں حصہ لیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ مواد کو استعمال کرنے والے اساتذہ اور طلباء اپنے عملی تجربہ میں اس کو کارآمد پائیں گے۔

مزید برآں، اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ ہدایتی مواد ان کڑیوں میں سے صرف ایک ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ اس کی مدد سے اس طرح کے مزید مواد کو فروغ دینے میں مدد ملے گا جو کہ ہمارے ملک کے متنوع حالات میں طالب علموں کی ضروریات کو پورا کرے گا۔

پی۔ ایل ملہوترا

ڈائریکٹر

نیشنل کونسل آف ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ

نئی دہلی

جنوری 1987

دیباچہ

این سی ای آر ٹی کی دستاویز ”پیشگی کرکولم فار پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن“ ایک خاکہ اور 1986 کی قومی تعلیمی“ نے یہ مانا ہے کہ عملی تجربے (ورک ایکسپیرینس) کو تعلیم کے ہر معیار پر تعلیم کا ایک حصہ ہی تصور کیا جائے، خاص طور پر پرائمری درجات میں۔ ان دستاویزوں میں اس تصویر کی خاکے کو بروئے کار لانے کے لیے پیشوں کی تعلیم کے (D.V.E) نے نصاب کی تیاری اور اسے عمل میں لانے کے لیے عملی کام کے تحت پیشہ ورانہ کورس سے پہلے کے وقت کے لیے Work Experience کے تحت کچھ مثالی کورس تیار کیے ہیں۔ رہنما اصول اسکولی تعلیم کے ہر درجے کے لیے ہیں۔ لیکن مثالی کورس صرف اپر پرائمری (Upper Primary) اور ثانوی درجات کے لیے ہی ہیں۔ یہ دو دستاویزیں گو کہ اپنے طور پر آزادانہ بھی ہیں اور کارآمد بھی، لیکن دو بہنوں کی طرح ایک ہی مضمون سے تعلق رکھتی ہیں۔

اس شعبے میں حریہ ایک پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ سب سے پہلے اس نے درسی مواد پر مبنی نمونے پر مشتمل ایک سیٹ تیار کیا ہے جو اسکولی تعلیم میں تجرباتی کام کے اہم میدانوں کا احاطہ کرتا ہے۔ زیر نظر کتاب 15 ستمبر تا 19 ستمبر 1986 کے دوران این سی ای آر ٹی میں منعقدہ ایک ورک شاپ میں تیار کیا گیا تھا اس ورک شاپ میں اس مضمون کے کئی ماہرین، اساتذہ اور نصاب کے ماہرین نے شرکت کی تھی۔ اس مسودے کو ان عنوان کے متعلقہ پروجیکٹ کوآرڈینیٹر ڈاکٹر اے۔ کے۔ بھتی نے مزید جلا بخشی جب کہ کماری رجو واما اس ورک شاپ کی کوآرڈینیٹر تھیں جس میں کامل مواد تیار کیا گیا تھا اور جنھوں نے طباعتی امور کو خوش اسلوبی سے چلانے میں اعانت کی تھی۔ میں چاہوں گا کہ میری جانب سے ان تمام متعلقہ افراد کے لیے پُر تشکر داد و تحسین مندرج ہو جائے۔

میں امید کرتا ہوں کہ طلبہ، اساتذہ اور نصاب کے مرتبین جو اس کتاب کو استعمال کریں گے اسے مفید پائیں گے۔ محکمہ اس کتاب پر لوگوں کی رائے اور اسے بہتر بنانے کے لیے تجاویز کا خیر مقدم کرے گا۔

اردن کے مشر

پروفیسر اور ہیڈ

شعبہ پیشہ ورانہ تعلیم، این سی ای آر ٹی

نئی دہلی

جنوری 1987

اظہارِ تشکر

این بی ای آر ٹی کے ذریعے منعقد کی گئی ورکشاپ میں مندرجہ ذیل ماہرین نے حصہ لیا۔ ان حضرات کی شرکت بحیثیت معاونین قابلِ ستائش ہے۔

جناب جے ایس کالرا

جناب گیان پرکاش

جناب ایس جی جمنا کنڈی

جناب آر کے کپور

ڈاکٹر اے بی ورمہ

تعارف

قومی پالیسی 1986 نے ایک مرحلہ پھر عملی تجربہ کو اسکولی تعلیم میں پکینے کے عمل کے اثاوت حصے کی نمایاں ضرورت کے طور پر اجاگر کیا ہے۔ تعلیم کے جملہ مراحل میں عملی تجربے کو جزو لازم قرار دیا گیا ہے جسے منظم طور پر پکینے کے عمل کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، جس کو طلباء کی دلچسپی، اہلیت اور ضرورت کے مطابق زینہ بند پینہ تعلیم کے مختلف مراحل میں مہارت اور معلومات کے مطابق بڑھاتا دیا جاتا ہے۔

درج بالا ہدایات کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے سیکنڈری معیار (ix-x) کے لیے یہ مواد تیار کیا گیا ہے تاکہ طلباء اسکول اور موٹر سائیکل کی دیکھ بھال اور مرمت کے مقصد سے واقفیت حاصل کر سکیں۔

دوسرے جیسے موپیڈ، اسکول اور موٹر سائیکلوں کی بیکہ اور میں تیزی سے ترقی ہوئی ہے۔ ان گاڑیوں کی دیکھ بھال اور مرمت کے لیے ہر مند افراد کی حاسی تعداد درکار ہے تاکہ ان گاڑیوں کو کام میں لانے کے لیے بہتر حالت میں رکھا جاسکے۔ واضح ہو کہ اگر گاڑی بہتر حالت میں رہے تو اس سے ایندھن کی بھی بچت ہوگی یہ دیکھا گیا ہے کہ اس شعبہ میں روزگار رہتا ہونے کے وسیع مواقع نوکریوں اور ذاتی کاروبار کی شکل میں موجود ہیں۔

یہ کتابچہ 23 عملی اکائیوں پر مشتمل ہے جن میں موپیڈ، اسکول اور موٹر سائیکل کی مرمت اور دیکھ بھال سے متعلق معلومات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ضروری مثالیں اور خاکے شامل کیے گئے ہیں تاکہ طلباء آسانی سے سمجھ سکیں۔

یہ عملی اکائیاں ترتیب وار، بتدریج، جان کی نگاہ میں ہیں تاکہ طالب علم ہر عمل کو بخوبی سمجھا دے سکے۔

انہیں انجام دیتے وقت طالب علم دو پہرے گاڑیوں کی مرمت اور دیکھ بھال کے اصولوں کو نہ صرف سمجھے بلکہ شکاری کی شان کو فروغ دے سکے۔

فہرست

3	پیش لفظ
5	حرفہ آغاز
7	دیباچہ
9	اگر تامل
11	تعارف
	مملکت
15	1- مویڈ کا مطالعہ
22	2- مویڈ کے مختلف ہندوؤں / سب اسٹیبل کے عمل کا مطالعہ
27	3- گیراج کے لوہار کی شناخت مان کے استعمال اور حفاظتی تدابیر
40	4- مویڈ کی وقتاً فوقتاً مرمت و دیکھ بھال
42	5- مویڈ میں استعمال کیے جانے والے کارپوریٹر کا مطالعہ
46	6- برقی نظام (جلن ہروشنی اور وارننگ) کا مطالعہ
50	7- مویڈ کو کیسے اشارت کریں اور روکیں
53	8- مویڈ کے نقص کا پتہ لگانا اور اس کا حل

- 57 9- موینڈ کی قابل اعتبار کارکردگی کے لیے کیا کریں گی کیا نہ کریں
- 59 10- اسکولز اور موثر سائنیکل کے کام کرنے کا مطالعہ
- 65 11- اسکولز اور موثر سائنیکل کے مختلف پوزوں / سب اسسٹنٹوں کے عمل کا مطالعہ
- 68 12- دوپہوں والی گاڑی کے نرکی دیکھ بھال
- 70 13- اسکولز اور موثر سائنیکل کی معیادی دیکھ بھال
- 76 14- دوپہوں والی گاڑی کے برقی نظام کا مطالعہ
- 80 15- کارپوریٹر کی صفائی، معائنہ، مقلاتی، جیٹ اور فلوٹ کی تہدیلی
- 87 16- اسکولز اور موثر سائنیکل کو کیسے اشارت کریں اور روکیں
- 91 17- اسکولز اور موثر سائنیکل کے سپرے بدلنا
- 95 18- اسکولز اور موثر سائنیکل میں نقص کا چاگنا اور اس کو دور کرنا
- 101 19- اسکولز اور موثر سائنیکل کی اچھی اور قابل اعتبار کارکردگی کے لیے کیا کریں گی کیا نہ کریں
- 103 20- ٹروپکس کیل کو تہدیل کرنا
- 106 21- کیر کیل کو تہدیل کرنا
- 110 22- ہیکسلیٹر کیل کو بدلنا
- 112 23- عام احتیاطی تدابیر
- 114 مضمون نگاروں کی فہرست

موپیڈ کا مطالعہ

متعلقہ معلومات

ایک آٹوموبائل میں درج ذیل خصوصیات ہوتی ہیں :-

- (i) ایک گاڑی اکائی جو خود اس کے اپنے اندر سے چلانے کے قابل ہو اور مختلف سطح اور سپاٹ دار سڑکوں کے اوپر محفوظ اور آرام دہ طور پر سفر کرنے کے قابل ہو۔
- (ii) اس میں مکمل طور پر خود کار اکائی ہوتی ہے۔
- (iii) عقبی پیہر کو گھومنے کے ذریعہ گاڑی کو آگے دھکیلتے ہیں پاور آؤٹ پٹ کا استعمال کرنے کے لیے بندوبست ہوتا ہے۔
- (iv) گاڑی کو روکنے کا وسیلہ ہوتا ہے۔

موپیڈ چھوٹی سی دو پہیوں کی آٹوموبائل ہوتی ہے، وزن میں ہلکی اور چلانے میں آسان ہوتی ہے۔ درج بالا خصوصیات کو سمجھنے کے لیے اس میں درج ذیل آسکیلی اور نظامات ہوتے ہیں: (شکل نمبر 1-1)

مقصد

موپیڈ کی مختلف سب آسکیلی اور نظام (System) کے پارے میں بہتر تفہیم پیدا کرنا اور معلومات حاصل کرنا۔


مطلوبہ سامان

- 1- انجین موپیڈ کی مقبول مدافعوں کے دو یا تین مینوفیکچر کے شاپ مینوئل۔
- 2- انجن، پمپ، اکیٹین (آئٹس زن) اور برقی وائرنگ کار بورڈ، پیڈل اور انجن پاور ٹرانسمیشن نظام، بریک کے سیکشنل ویو (Sectional Views)
- 3- ایک یا دو انجین موپیڈ۔
- 4- اس موضوع پر مختلف سب آسکیلیوں یا فلم ٹیپوں (Strips) کے کثیر جہت نمونے۔

(vii) بریک کا نظام (Braking System)


(viii) الیکٹرک نظام (Electric System)

ہر ایک سب اسٹی/نظام کے بارے میں مختصر طور پر نیچے بتایا گیا ہے (دیکھیں شکل نمبر-1.2)



شکل نمبر-1.2 انجن کے حصوں کا ایک منظر


- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 1- داغلی راہ پورٹ | 8- سلنڈر بلاک پر پتھر |
| 2- جوڑنے والی چیز | 9- خارجی راہ پورٹ |
| 3- سلنڈر بلاک | 10- سلنڈر میں منتقلی پورٹ |
| 4- پلسٹن | 11- کریک کیس میں منتقلی پورٹ |



شکل نمبر-1.1 موپد کا ایک منظر

- | |
|---|
| (i) انجن (Engine) |
| (ii) کلچ (Clutch) |
| (iii) ٹرانسمیشن (Transmission) |
| (iv) اسٹیرنگ (Steering) |
| (v) پہیہ اور تعلیق (Wheel and Suspension) |
| (vi) پیدل کا نظام (Pedalling System) |

نموں کے مختلف حصوں کی شناخت کے لیے نمبر کو اسے الگ الگ کر کے دکھانا چاہیے اور پھر اسے اسمبلی کر دیں اور ان کاموں کی تفصیل بتائیں۔ (حوالہ شکل نمبر-1.2)
(رسمیں شکل 1.3.1، 1.3.2، 1.5.1 اور 1.5.2)



شکل نمبر-1.3.1 سائیکلو کوکواک کرنا

کلچ کی ہیرونی کیسنگ جو کہ انجن کے لیے فلالی ڈمبل (رفقار پرواز پیہر) کا کام کرتی ہے اس میں غروٹ گھرنی ہوتی جو کہ اس میں ویلڈ کی ہوئی رہتی ہے اور یہ غروٹ گھرنی عقبی پیہر پر V-ہیلٹ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے جس میں سیکشن ہوتا ہے جو کہ غروٹ گھرنی کی جھری سے مطابقت کرتا ہے۔ انجن کی مقررہ رفقار پر کلچ کا پروازی وزن کریک شافٹ

12- خاص ہیرنگ

13- کریک شافٹ

5- سلنڈر سر

6- اسپارک پلگ


7- احتراقی چیمبر (Combustion Chamber)

انجن (Engine)


یہ پاور کو بڑھانے والی اکائی ہے۔ یہ ایندھن کی کیمیائی توانائی کو مضبوط داخلی احتراق کے ذریعہ حرارتی توانائی میں تبدیل کر دیتا ہے جو کہ بعد ازاں میکانیکی توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یہ توانائی پیہروں کو فراہم ہوتی ہے جس کے باعث موپیڈ سڑک پر دوڑنے لگتا ہے۔ شکل نمبر-1.2 میں انجن کے مختلف حصوں کو دکھایا گیا ہے جو کہ اپنے اپنے کام کو مطلوبہ نتائج کے لیے انجام دیتے ہیں۔

(برائے نمبر- انجن کے کچھ نقشے اور حصوں کے نمونے دکھانا چاہیے، مختلف حصوں کی شناخت کر دانی چاہیے اور ان کے کاموں کے بارے میں تفصیلی طور پر بتانا چاہیے)
کلچ (مرکز گریز)

یہ وہ ترکیب ہے جو کہ انجن کو اشارت کرتی ہے اور اسے کم رفقار (700-1000 rpm) پر رواں حالت میں بغیر کسی لوڈ کے لے آتی ہے اور بعد ازاں انجن کو موپیڈ کے رواں نظام میں زیادہ رفقار (1000 rpm سے زیادہ) کے ساتھ ڈال دیتی ہے۔
(برائے نمبر- ہندستان میں بنائی گئی موپیڈ میں استعمال کیے جانے والے کلچ کے



فعل نمبر-1.5.1 انجن سے عقبی پیر کو جوڑنے اور الگ کرنے کے لیے۔



فعل نمبر-1.3.2 چٹ تھوڑا کا بھلائی کیور ہاؤس۔

پر ماؤنٹ ہوتا ہے۔ جس سے انجن کی رفتار پرواز پیر مشغول رہتا ہے اور انجن کا منتقلی پاور سلسلہ وار V-چٹ کے ذریعہ عقبی پیر کو فراہم ہوتا رہتا ہے اور سوپیڈ اس طرح حرکت میں آ جاتا ہے۔ انجن سے عقبی پیر کو جوڑنے اور الگ کرنے کے لیے دیکھیں

فعل 1.5.1 اور فعل 1.5.2

اسٹیرنگ (شکل 1.1)


اسٹیرنگ رالز جو ہرنگ کے ذریعہ فریم کے اسٹیرنگ کالم میں واقع ہوتی ہے۔ اس میں ایک سرے پر ہینڈل چمڑ ہوتی ہے جب کہ دوسرے سرے پر فورک ہوتا ہے۔ اگلے پیر کی دھری فورک میں واقع ہوتی ہے۔ آسان اسٹیرنگ کے لیے اسٹیرنگ کالم عمودی شکل میں جھکا ہونا چاہیے۔ ہینڈل کو گھمانے سے فورک گھومتا ہے جو کہ اسی حساب سے اگلے پیر کو چلاتا ہے۔

پیر اور تعلیق (Suspension) (شکل 1.1)

ڈرائیور کو سڑک کے چٹکوں سے بچانے کے لیے پیر کی دھری ٹھوس طریقہ سے فریم سے نہیں جڑی ہوتی ہے۔ اگلے اور پچھلے فورک میں پکلیے اجزا جیسے اسپرنگ (کمانی) اور شاک جاذب کار ہوتا ہے جو کہ سڑک کے چٹکوں کو جذب کر لیتا ہے۔ ربر کے ٹائرڈوں میں ہوا بھری ہوتی ہے جو کہ چٹکوں کو جذب کرنے میں مدد کرتی ہے۔

پینڈل کا نظام (شکل 1.3.3)

موپڈ کو رواں کرنے سے پہلے ڈرائیور پینڈل چلاتا ہے۔ پینڈل مارنے کا کریک (دندانہ دار پیر) زنجیر کے ذریعہ مٹی پیر پر دندانہ دار پیر (آزاد پیر کے ساتھ) سے جڑا ہوتا



شکل نمبر- 1.3.2 انجن سے مٹی پیر کو جڑنا۔ لیور B دیکھیں۔


حرکت انجن کے باطن کو چلاتی ہے اور نتیجہً انجن اسٹارٹ ہوتا ہے۔ آقاری عمل کے مہم چاہر ہونے کے بعد سویڈ آگے بڑھتی ہے اسے سائیکل کی طرح پڈل ماما ہوتا ہے۔

بریک کا نظام

سویڈ میں اگلے اور پچھلے بھروسے پر میکانیکی بریک فراہم کیا جاتا ہے۔ وڈل ہار (Hand) پر بریک لیور فراہم کیا جاتا ہے جو کچھ کیلوں کے ذریعے بریک شوڈ سے جڑا ہوتا ہے۔ بریک ڈرم پیس کے مرکز میں فراہم کی جاتی ہے جب کہ بریک شوڈ (بریک گلا) پلیٹ میں فراہم کیا جاتا ہے جو کہ فریم میں فکس ہوتا ہے۔ بریک لیور کو دبانے سے بریک شوڈ کھل جاتے ہیں اور گھومنے والے بریک ڈرم پر گڑ لگاتے ہیں۔ بریک شوڈ اور ڈرموں کے درمیان گڑ روک سویڈ کی رفتار کو کم کر دیتا ہے۔


برقی نظام (فصل 1.34 اور 1.4)

سلنڈر کے اندر ہوائی ایجنٹ کو جلانے کے لیے اسپارک پلگ احتراق میسر میں لگ رہتا ہے۔ فلی وولٹ کی سوجھیں عملی نظام کے ذریعہ اس میں سے گذرتی ہیں جس سے اسپارک پلگ کے الٹروڈوں کے درمیان شرارہ (اسپارک) پیدا ہوتا ہے۔ پلن کو کرنٹ فراہم کرنے کے لیے عطاطیہیت کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سویڈ کی روشنی




فصل نمبر- 3، 1.3 جھن کے کچھاؤ کتر تبہ دیا

ہے۔ مٹی پیر کے کھانے کے ساتھ ۷۔ پلٹ بھی چلتی ہے جو کہ پلگ کے خانے کو بھی کھاتی ہے۔ پلگ کے اندر موجود آقاری شوڈ (Starting Shoes) کے ذریعے پلگ ہاؤسنگ اپنے آپ کو انجن کے کریک شافٹ کے ساتھ مشغول رکھتی ہے۔ کریک شافٹ کی



فیل نمبر 1.4 برقی ڈائی گرام

کر یک شافت کھوتا ہے مٹنا طیسیت اس کے تمام برقی نظام کے لیے کرنٹ پیدا کرنی شروع کر دیتی ہے۔




فیل نمبر 1.3 اسپارک پلگ کو الگ کرنا

اور ہارن کے لیے مٹنا طیسیت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مٹنا طیسیت کا روٹر انجن کے کر یک شافت سے جڑا رہتا ہے۔ پڈل مارنے کے باعث یا چلنے وقت جیوں ہی


موپیڈ کے مختلف پرزوں/سب اسمبلی کے عمل کا مطالعہ

مقصد	موپیڈ کے براہ نام	مصنوعہ
طلباء موپیڈ کے اجزاء کی شناخت کے اہل ہو سکتے ہیں اور ان کے کام سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔	ادنی ہیرو جینک	کیلوشیٹر جینک آؤ
مطلوبہ سامان	ہتودی ٹال-50 لوٹائی ایف آر پلس	ایڈیا آٹو موبائل کائنک انجینئرنگ کائنک انجینئرنگ ریسنڈ انجینئرنگ
موپیڈ TVS-50XL لوٹ TFR Plus	اسپارک فٹل نسکی	نارتھ فیلڈ آٹو موبائل
متعلقہ معلومات اور ڈائی گرام	نارتھ فیلڈ 85 سلور پلس	ان فیلڈ انڈیا کائنک انجینئرنگ شری مدھنی موپیڈ
موپیڈ: یہ موٹر ایڈیڈ ٹنک ڈیو افس ویکل کا مخفف ہے۔ چون کہ گاڑی کو پیڈل کیا جاتا ہے اس لیے اسے ہلکا بنایا جاتا ہے۔ گاڑی کی صلاحیت کو 50 cc سے نیچے رکھا جاتا ہے۔	اسپارک دی شی اسپورٹ	سندرم کلچان سندرم کلچان
ہندستانی بازار میں ہمیں کافی تعداد میں موپیڈ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کچھ مقبول براڈ (مارک) درج ذیل ہیں۔	TVS-50-XL اسٹینڈرڈ TVS-50- XL ڈیٹیکس	ہم اپنے اس بیان میں TVS 50 XL اور لوٹ TFR پلس کا بیان کریں گے۔



فصل نمبر-2.2 سوئیچ کے اجزاء کی شناخت

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1- بیسے کی ہیرنگ | 11- رفتار پیمائش کیبل سڑا |
| 2- رفتار پیمائش کا حرکت (Speedometer) | 12- بریک کیبل (اگلا) |
| 3- فوٹو ٹیوب انڈرونی اسبلی | 13- آغازی کیبل |
| 4- اسپینڈو کیبل | 14- اشارہ نہیں پلیٹ میں نمی |
| 5- اسٹیرنگ ہیرنگ بول | 15- اسٹینڈ اسبلی |
| 6- LH اور RH دیتی لیور | 16- زنجیر (سائیکل) |
| 7- اسٹیکلر کے لیے ٹیوب | 17- ڈرائیو زنجیر |
| 8- قمر اہل (انجن کی بھاپ کو کم یا زیادہ کرنا) کیبل | 18- بریک کیبل (عقبی) |
| 9- کلچ خانہ میں نیڈل بٹن | 19- آزاد پیس |
| 10- چمچی مگر پڑ پٹل | 20- بریک کیم چول حصہ |



فصل نمبر-2.1 ہارڈ ویئر کا تعارف

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1- کچیل جی | 10- ہیڈ لیمپ |
| 2- عقبی شاٹک چارم کار | 11- اسٹیرنگ کھچ |
| 3- اوزار رکھ | 12- ہارن |
| 4- گڈی تھاپ (Adjustment) بولٹ | 13- ہڈول کاک |
| 5- دہاؤ سے ہٹانے والا لیور | 14- اسپارک پلگ |
| 6- سرعت کار (اسٹیکلر) گرفت | 15- سائیکلر |
| 7- ہیڈ لیمپ سوئچ | 16- ہڈول |
| 8- اگلا بریک لیور | 17- چوک |
| 9- عقبی بریک لیور | 18- ہڈول ٹنکی کا ڈھکن |

موپیڈ کا کنٹرول

1- آغاز لیور (TVS 50)

2- اگلا بریک لیور

3- عقبی (پچھلا) بریک لیور

4- تھرامل (چوک) لیور

5- ایکسلیٹور لیور

6- ایندھن ٹنکی کا کاک

7- انجن کا عقبی پیپہ اور مشغول/غیر مشغول کرنے کا لیور

8- دباؤ سے آزاد کرنے کا لیور (Luna)

9- (i) ہیڈ لائٹ سوئچ اور پچھلی بتی

(ii) ڈپر (Dipper)

(iii) ڈمر (Dimmer)

(iv) ہارن (Horn)

10- سائیکلنگ کے لیے پیڈل

11- تطابق کار (adjuster)

(i) ایکسلیٹور

(ii) اگلا بریک تطابق کار

(iii) عقبی بریک تطابق کار

(iv) زنجیر تار و تطابق اکائی

(v) عقبی پیپہ سے انجن کو الگ کرنے والی گھنٹی

(vi) عقبی پیپہ سے انجن کو جوڑنے والا لیور

(vii) پلٹ تار و تطابق کار

پرزے اور کام

پرزے

1- دباؤ سے آزاد کرنے والا لیور

2- آغاز لیور (TVS - 50)

3- ہڈول کاک

4- ایکسلیٹور گرفت

5- کار بور میٹر

6- چوک

7- چوک لیور

کام

کریک کو گھما کر انجن کو چلانے کی سہولت

دیتا ہے۔

انجن کے آغاز کے لیے کلچ کو مشغول کرتا ہے۔

کار بور میٹر میں ایندھن کی فراہمی کرتا ہے یا

بند کرتا ہے۔

انجن کی سرعت کاری یا غیر سرعت کاری کے

لیے کار بور میٹر میں تھرامل والو کی عمل اندازی

آلہ جو مختلف چال پر انجن کو صحیح ہوائی ایندھن

کی آمیزش فراہم کرتا ہے۔

سردی کے زمانے میں انجن کو اشارت

کرنے میں سہولت و آسانی پیدا کرتا ہے۔

چوک کو ٹل پڑھاتا ہے۔

- 8- ہوائی ظفر
- انجن کے کریک کیس میں داخل ہونے سے پہلے ہوا کو چھانٹتا ہے۔
- 9- پیڈل
- مقہبی پیہ کو چلانے کے لیے۔
- 10- زنجیر
- دندانے دار پیڈل (Pedal Sprocket) سے مقہبی اسپراکٹ پیہ کو حرکت کی ترسیل کرتا ہے۔
- 11- آزاد پیہ اکائی
- پیڈل سے سائے ست میں صرف پیہوں کو پاور ٹرانسمیشن کرتا ہے نہ کہ واپسی کی ست میں۔
- 12- پلٹ چرخی نظام
- انجن سے مقہبی پیہ کو اور مقہبی پیہ سے بھی پاور کی ترسیل۔ انجن کو اسٹارٹ کرتے وقت کرتا ہے۔
- 13- گھمڑ کرکیز (Centrifugal)
- انجن اور مقہبی پیہ کے درمیان رفتار کے کنٹرول میں مشغول اور غیر مشغول
- 14- اگلے اور پچھلے بریک لیور
- اگلے اور مقہبی پیہوں پر بتدریج بریک مل کرتا ہے۔
- 15- الگ کرنے والی گھنڈی
- پیڈل مارنے یا پٹن کرنے میں انجن سے مقہبی پیہ کو الگ کرتا ہے۔
- 16- کارگرز اریور (Engagement lever)
- مقہبی پیہ کو انجن پاور ٹرانسمیشن کے لیے انجن سے جوڑتا ہے۔
- 17- انجن
- ایندھن توانائی کو میکانیکی توانائی میں تبدیل کرتا ہے۔
- 18- مثنا طیسیت
- جلن (Ignition) اور روشنی کے مقصد کے لیے برقی توانائی پیدا کرتی ہے۔
- 19- C.B. نقطہ
- پرائمری سرکٹ بناتا ہے اور توڑتا ہے۔
- 20- ترغیب (Induction) کوائل
- اسپارک پلگ کو اعلیٰ وولٹیج فراہم کرتا ہے۔
- 21- اسپارک پلگ
- انجن کے احتراق جیسے میں ہوا / ایندھن آمیزش کو چلانے کے لیے صبح اسپارک فراہم کرتا ہے۔
- 22- سائلنسر (Silencer)
- خارج گیس شور کو کم سے کم کرتا ہے۔
- 23- سوچ آسہلی
- مختلف روشنی اکائیوں، بارن اور جلن کٹ آف (قطع براے TVS-50 صرف) کو برقی فراہمی جوڑتا اور الگ کرتا ہے۔

24- عقیلی پیراسیلی

(i) سیٹ محرکہ کے ذریعہ انجن سے پاور لینا۔ یعنی پاور کی ترسیل کرنا۔

(ii) اسپرکٹ اور زنجیر نظام کے ذریعہ پیڈلوں کو جوڑنا۔

(iii) دیگر میکانیت جیسے گیر اور بریک وغیرہ کو مدار (Hub) کے اندر ہاؤس کرنا۔

(i) پیلائی میمبر

(ii) رفتار پیا محرکہ اکائی کو ہاؤس کرنے کے لیے اسٹیرنگ میکانیت فراہم کرتا۔

25- اعلیٰ پیراسیلی

26- پیڈل وست

27- شاگ جاذب کار

28- ٹائر مہذبوب

(i) اسٹیرنگ کے لیے لیوریج فراہم کرنا۔

(ii) مختلف آپریشننگ کنٹرول کے لیے

ماؤنٹنگ سڑک کے جھکوں کو جذب

کرنا، پیسہ دھریوں اور فریم کے

درمیان جڑاؤ کرنا

سڑک پر جم کر چلنے کی صلاحیت فراہم کرنا

سڑک کے جھکوں کو جذب کرنا۔

گیراج اوزار کی شناخت، ان کے استعمال اور حفاظتی تدابیر

مقصد

اسکولر، موپڈ اور موٹر سائیکل کی مرمت و دیکھ بھال کے لیے مطلوبہ گیراج اوزاروں سے واقفیت حاصل کرنا اور شناخت۔

مطلوبہ سامان

معیاری اسکر و ڈرائیو، اسکر و ڈرائیو سیٹ، پلاس، چھوٹے نوکدار سرے والا پلاس، طویل نوکدار سرے والا پلاس، پینچ پوچھ والا پلاس، خم دار نوک والا پلاس، سپاٹ جبر سے کی سطح کا مقلی پلاس۔

ہتھوڑے۔ ہال پین جسم کا ہتھوڑا، کراس پین ہتھوڑا، تانے کے سر والا ہتھوڑا، پلاسٹک سرے نوک والا ہتھوڑا، ملائم حل بدل سرے جسم کا ہتھوڑا، ربر ہتھوڑا۔

مجٹی۔ مجٹی کا ایک سیٹ، پینچ، مرکز پینچ، آغاڑی پینچ، پینچ، ریتی۔ موٹی ریتی، سپارٹ ریتی، وینڈ فائل، ستون ریتی، مربع ریتی، نصف گولائی والی ریتی، گول ریتی، تین مربع ریتی، فائل کارڈ، دھات کاٹنے کی معیاری آری، پانے (اسپیئر)۔ کٹے

سرے والا اسپیئر سیٹ، باکس اسپیئر سیٹ، تطابق پذیر (adjustable) ریچ، پائپ ریچ 25mm، مختلف ریچوں کا سیٹ۔ ساکت۔ معیاری ساکت، ساکت مع جبری، اسپارک پلگ ساکت، ساکت مع نالی دار دھن، تیل دباؤ پیچھے والا ساکت، بیسوی شاگ جاذب کار ساکت، 12 پوائنٹ ساکت، چلیلا قسم، 12 پوائنٹ گہرا ساکت، فیلر کیچ عام طور سے جو فیلر کیچ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے اسپارک پلگ کیچ، پینچ، کلنچر، چلیلا کاربن کھرچنے والا، دستی رخ برش، ملائم برش، کھینچنے کے آلے (Puller)۔ ہیر تک بلر 6" تین ساق قسم کا۔

متعلقہ معلومات



دوسرے والی گاڑیوں کی مرمت و دیکھ بھال کے لیے اوزار کٹ (Tool Kit) فراہم کیے گئے اوزاروں کے درست اور موثر استعمال سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ جب کہ دوسری طرف ٹیکنیشن اوزاروں کے مناسب انتخاب سے بھی واقف ہو۔ طلباء کو اوزاروں کا مشاہدہ کرنا چاہیے اور اس سے اچھی طرح واقفیت حاصل کرنی چاہیے اور ان کی

شناخت کرنے اور استعمال کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے اوزاروں کے اسکیچ مشق کی کاپی میں بنانا چاہیے تاکہ یکسیں بھی اور ان کی شکلوں سے بھی واقفیت ہو سکے۔

اوزاروں کی تعریف اور خاکے

1- اسکرودرائیور

اس کا استعمال اسکرود کو تیزی اور آسانی کے ساتھ بغیر کسی طرح کا نقصان پہنچائے،



حل نمبر- 3.1 معیاری اسکرودرائیور

لگانے، کسنے اور کھولنے کے لیے کیا جاتا ہے۔

حل نمبر- 3.2 اسکرودرائیور کا تصویری منظر پیش کرتا ہے جب کہ حل 3.2 میں اسکرودرائیور کا ایک سیٹ دکھایا گیا ہے۔

ایک معیاری اسکرودرائیور کی تفصیلات اس کے بلینڈ کی لمبائی اور قطر کے ذریعہ کی جاتی ہے۔



حل نمبر- 3.2 اسکرودرائیور کی مختلف سائز کے ساتھ اسکرودرائیور سیٹ

خاص اسکرودرائیور کی تفصیلات ان کے اطلاق اور ان کے سرے کی شکل کے ذریعہ کی جاتی ہے۔

2- پلاس

ان کا استعمال اشیاء کو پکڑنے، جکڑنے، کاٹنے اور ہٹانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ان کی


(b) ملام شکل کے ہتھوڑے - تانے، پھسل، پلاسٹک اور لکڑی کے بنے ہوتے ہیں۔
 شکل 3.4 میں (بھاری) ہتھوڑوں کو دکھایا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں مختلف حصوں کے



شکل نمبر- 3.4 سخت شکل کے (بھاری) ہتھوڑے

نام بھی دیے گئے ہیں۔ شکل 3.5 میں ملام شکل کے ہتھوڑوں کو دکھایا گیا ہے۔

تخصیص ان کے اطلاق کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ جو پلاسٹک کے متعدد سے استعمال کیے جاتے ہیں ان کے ہینڈل پر پتھر (Insulation) کیا جانا چاہیے۔ شکل 3.3 میں گیراج میں استعمال کیے جانے والے مختلف اقسام کا اظہار کرتی ہے۔




شکل نمبر- 3.3 نوکدار پلاس

3۔ ہتھوڑے

یہ ضرب کرنے والے اوزار ہیں اور ان کی تخصیص ہینڈ (سر) میں استعمال کیا گیا مال، وزن اور شکل کے اعتبار سے کی جاتی ہے۔ ہتھوڑوں کے دو گروپ ہوتے ہیں۔
 (a) سخت شکل کے ہتھوڑے - اسٹیل سے بنے ہیں۔

4- جھینٹی

ان کا استعمال ہتھوڑے کی مدد سے شے میں حرکت دینے کے ذریعہ دھات کو کاٹنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جھینٹی کی تخصیص ان کا شکل، سائز، جسم کی لمبائی اور کاٹنے والی دھار کی چوڑائی کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ سپاٹ کوئلہ جھینٹی عام طور پر گیران میں استعمال کی جاتی ہے۔ جھینٹی کی دھار کند یا خراب نہیں ہونی چاہیے اور اگر ایسا ہے تو اسے چکنا کر لینا چاہیے۔ اگر سر مشروم (Mushroom) کی شکل اختیار کرے تو بھی استعمال کرنے سے پہلے چکنا کر لینا چاہیے۔
 شکل 3.6 میں جھینٹی کا سیٹ اور ان کی صحیح تراشی دھار دکھائی گئی ہے۔




جھینٹی کا سیٹ
 شکل نمبر- 3.6.1 جھینٹی کا سیٹ



A. PLASTIC-TIP HAMMER



B. BRASS-HEADED HAMMER



C. SOFT-FACE COMPOSITION
 HAMMER WITH
 REPLACEMENT TIPS



D. RUBBER Mallet

شکل نمبر- 3.5 ہلکی شکل کے ہتھوڑے

- (b) آسانی کے دوران سوراخوں کو ہموار کرنے کے لیے۔
 (c) ڈرل کرنے سے پہلے جگہ پر نشان لگانے کے لیے۔
 شیخ کی مختلف اقسام محل 3.7 میں دکھائی گئی ہیں۔



CENTRE PUNCH



STARTING PUNCH



PIN PUNCH



ALIGNING PUNCH



STRAIGHT SHANK BRASS PUNCH

محل نمبر- 3.7 شیخ کی مختلف اقسام



RIVET BUSTER CHISEL



DIAMOND POINT CHISEL



ROUND NOSE CAPE CHISEL



CAPE CHISEL



FLAT CHISEL



LONG FLAT CHISEL

محل 3.6.2 تجزی کی مختلف اقسام اور ان کی درست کاٹنے کی دھار

5- شیخ

اسے تین عام مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
 (a) پکن، روٹ (Rivet)، چمڑا یا شافٹ (Shaft) کو نکالنے اور لگانے کے لیے۔

کر کے بنایا جاتا ہے۔ ریتی کی تخصیص ان کی لمبائی اور وضع کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ کام کرنے کی سطح اکھری یا دھری دانت والی ہوتی ہے۔ کام چلاؤ کام کے لیے جو ریتی استعمال کی جاتی ہے اسے رف فائل کہتے ہیں اور نرم دھاریک کاموں کے لیے استعمال کی جانے والی ریتی کو ہارڈ کام کی ریتی کہتے ہیں۔ ریتوں کو استعمال کرنے کے بعد برش سے صاف کر لینا چاہیے۔ یہ برش خاص اسی مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اس برش کو فائل کارڈ بھی کہا جاتا ہے۔

فائل 3.8 میں مختلف اقسام کی ریتوں کو دکھایا گیا ہے جب کہ فائل 3.9 میں ریتی کے لیے استعمال کیے جانے والے برش کو دکھایا گیا ہے۔




فائل نمبر-3.9 ریتی برش

7- دھات کاٹنے والی آری

یہ پلٹوں، کیپ، اسکرؤ، چمڑا، شافٹ اور پائپوں کو کاٹنے والا اوزار ہے۔ اس میں


6- فائل

ریتی سے تیز کناروں، کنکسر (Burrs) اور سپاٹ اور ٹم دار سطح کی غیر ہمواری کو تراش تراش



فائل نمبر-3.8 عام طور سے استعمال کی جانے والی ریتی اور ان کی عرض تراش

کا دوسرا نام ریچ ہے۔ پانے کی دو عام قسم ہیں۔
 (a) کھلے سرے والا پانا: کام میں آسانی سے کھولنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
 شکل 3.11 میں پانے کی مراحت کی گئی ہے۔



شکل نمبر- 3.11 کھلے سرے والا ریچ

(b) چمک پانے یا باکس ریچ: رنگ اسپیئر کے کھلے سروں میں چھ کوئی نٹ یا بولٹ کی شکل مکمل طور پر فٹ ہو جاتی ہے۔ نٹوں اور بولٹوں کو کھولنے یا بند کرنے کے لیے محرک قوت (driving force) اس وقت بڑھ جاتی ہے جب اسپیئر کی سبکی شکلیں ان کے رد میں آتی ہیں۔


(c) تقابلی پنڈیر (adjustable) پانے: یہ کھلے سرے والے پانے کے مماثل ہوتا ہے لیکن اس میں تقابلی پنڈیر سرے بھی ہوتے ہیں جنہیں تقابلی کار (adjusters)

خاص طور سے دو حصے ہوتے ہیں۔

(a) ہیکسا فریم معرندل

(b) ہیکسا بلینڈ

شکل 3.10 میں معیاری ہیکسا کو مختلف حصوں کے نام کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔




شکل نمبر- 3.10 معیاری ہیکسا


8- پانے (اسپیئرس) (Spanners)

ان کا استعمال بولٹوں، نٹوں اور پانپ فشنگ کو کھولنے اور ڈھیلے کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پانا

9- ایلین کی (Allen Key) یا چھ کوئی ساکٹ ریچ (Hexagonal Socket Wrench) ان کا استعمال اسکرود اور کھوکھلے ہیڈ کیپ اسکرود کے لگانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کی کئی



عمل نمبر- 3.13.1 تھائی پڈ ریچ کی قفل میکانیت




عمل نمبر- 3.13.2 25mm پائپ ریچ

چھ کوئی سیکشن کی ہوتی ہے۔ کھوکھلے سر کے اسکرود کے لیے دیکھئے شکل 3.14.3 اور کئی کی چھ کوئی شکل کے لیے دیکھئے شکل 3.14.2 ان کی مخصوص چھ کوئی کے پاٹ حصوں کے آر پار کی دوری کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔



عمل نمبر- 3.12.1 باکس سرے 6 اور 12 پائٹ دکن کے ساتھ



عمل نمبر- 3.12.2 باکس ریچ پنڈل زاویے

کہتے ہیں۔ عمل 3.13.1 اور 3.13.2 اسپیسز کی شکل اور قفل میکانیت کے لیے دیکھئے۔

10- ساکٹ


ساکٹ کا استعمال نٹوں اور بولٹوں کو گھمانے کے لیے کیا جاتا ہے جہاں پر کٹلے ایریا کی ضرورت کے حساب سے اسپیئر کا استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ ان کی تخصیص نٹ یا بولٹ ہیڈ سپاٹ سلخ کے آر پار دوری کی بنا پر کی جاتی ہے۔ ساکٹ کو الین کی کے ذریعہ چلایا جاتا ہے۔



فل نمبر- 3.14.1 سرے اور بغیر سرے کے سین اسکرو

11- فیلر گیج (Feeler Gauge)


اس کا استعمال دو سطحوں جیسے اسپارک پلگ گیپ، کنٹیکٹ بریکر پوائنٹ (لس قنطل نقطہ) اور مینٹن رنگ سراجیپ کے درمیان چھوٹی دوری کی پیمائش کے لیے کیا جاتا ہے۔ فل 3.16.2 میں عام طور سے استعمال کیے جانے والے فلر گیج اور اسپارک پلگ گیج کو بتدریج دکھایا گیا ہے۔




12- خود کار بنچ (automatic bench) میں لگا ہوا فیلنج

یہ کسی بھی پرزے یا سب اسٹیل کو گرفت میں رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ فل 3.17 میں بنچ فیلنج کے مختلف حصوں کے بارے میں دکھایا گیا ہے۔ فیلنج کو میز پر نٹوں اور بولٹوں کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔


فل نمبر- 3.14.2 الین ریج- چھ گوئی کر اس پیکشن پر غور کریں



حل نمبر-3.16.1 عام طور سے استعمال کیے جانے والے پلر کیج




حل نمبر-3.16.2 اسپارک پلگ کیج




حل نمبر-3.15 ساکت کی مختلف شکلیں


- 1- معیاری ساکت
- 2- ساکت معیجری
- 3- اسپارک پلگ ساکت
- 4- ساکت معیانی دارد پانه
- 5- تیل دھاؤ بھینچنے والا ساکت
- 6- بیضاوی شاک جاذب کار ساکت
- 7- دیر رہیڈ فلگ ساکت
- 8- پوائنٹ ساکت (کھلا قسم)
- 9- پوائنٹ گہرا ساکت




فصل نمبر-3.18.1 : A چمکا کاربن چمپنے والا
B : ہاتھ میں پکڑنے والا تار برش



B



فصل نمبر-3.18.2 : A درہا دو کے ساتھ قلف تار برش جس میں تار برشوں کی دو شکلوں کو دکھایا گیا ہے۔
B : پرزوں / حوض کو صاف کرنے والے برش



فصل نمبر-3.17 پیچ فکڑ

13- صاف کرنے والے برش

صاف کرنے کے مقصد سے قلف برشوں کا استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ فصل 3.18.1 اور 3.18.2 میں دکھایا گیا ہے۔

احتیاط

- 1- اوزار استعمال کرنے میں صحیح طریقہ اپنایا جانا چاہیے۔
- 2- خصوصی کام کے لیے متعلق اوزار کا استعمال کریں۔
- 3- استعمال کرنے کے بعد اوزاروں کو صاف کریں۔
- 4- استعمال کرنے کے بعد اوزاروں کو ان کی صحیح جگہ پر رکھیں۔

5- زائد قوت کا استعمال نہ کریں۔

6- زنگ لگے ننوں کے لیے مٹی کا تیل استعمال کریں۔

نوٹ

مختلف گیراج اوزاروں کے صحیح استعمال سے طلباء کو آگاہ کرنا چاہیے۔

موپیڈ کی وقتاً فوقتاً مرمت و دیکھ بھال

موپیڈ کے لیے وقتاً فوقتاً مرمت کے لیے طریقہ عمل کی خصوصی مثال درج ذیل ہیں۔

طریقہ عمل

مقصد طلبا کو اہل بنانا کہ وہ موپیڈ کی وقتاً فوقتاً احتیاطاً دیکھ بھال و مرمت انجام دے سکیں۔

متعلقہ معلومات

طویل مدت کے لیے موپیڈ کی موثر اور نتیجہ خیز سروس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی تمام سب اسبلی اور اجزا کام کرنے کی اچھی حالت میں قائم رہیں۔ اسے چلانے کے دوران کچھ عام فرسودگی سی آ جاتی ہے جس سے اجزا اور نظام کو نقصان پہنچتا ہے۔ مختلف نقصان کی شریاتی معلومات کی بنا پر یہ مطلوب ہوتا ہے کہ اجزا اور سب اسبلیوں کی وقتاً فوقتاً مرمت کی جائے تاکہ اس طرح اچانک واقع ہونے والے نقصان سے حفاظت ہو سکے۔

اسے احتیاطی مرمت و دیکھ بھال کا گوشوارہ کہا جاتا ہے۔ سبھی مینو پچر احتیاطی مرمت و دیکھ بھال کے لیے ان کا اپنا شیڈول فراہم کرتے ہیں۔ طلبا کو شناخت، عمل اور مختلف اجزا اور سب اسبلی اور دیکھ بھال کے کام کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ لہذا

- 1- ہر 1000 کلومیٹر کے بعد اسپینڈ وڈ رائیڈ کا کی میں چکنائی تیل لگائیں۔
- 2- ہر 500 کلومیٹر کے بعد گیر بکس تیل کی جانچ کریں۔ ہر 2000 کلومیٹر کے بعد تیل بدلیں۔
- 3- ہر 1000 کلومیٹر کے بعد درج ذیل کام کیا جاسکتا ہے۔
 - (a) انجن کو مکمل طور پر صاف کریں اور پوری طرح دھوئیں۔
 - (b) تمام کنٹرول کیبلوں کی جانچ کریں SAE 30 تیل کی کچھ بوندوں سے چکنا کریں۔
 - (c) بریک کی جانچ کریں، اگر بریک کا کام کمزور ہے تو فٹلی (Liner) سطح کو کھر دیا کریں۔
 - (d) کلچ نما (Sintered) ہش اور اسٹیل ہش کے درمیان SAE 30 تیل کی کچھ

- (iii) بجلیٹ کی حالت کی الیکٹروڈوں جانچ کریں اگر کسی طرح کی خرابی ہو تو بدلیں۔
 (iv) اسپارک پلگ الیکٹروڈوں (electrodes) کی جانچ کریں اگر داغ دے پڑے ہوں تو اُسے بدلیں۔
 (v) اگلے مدار میں موجود پال بیرنگ اور اسٹیرنگ کالم کی جانچ کریں اور اسے دوبارہ چکنا کریں۔
 (v) بریک شولائیز کی جانچ کریں، اگر خراب ہو تو بدلیں۔

احتیاط

- 1- اسپیر کی درست سائز کا استعمال کریں اور اسے درست طریقہ سے استعمال بھی کریں۔
- 2- ایڑا اکھولنے سے پہلے صاف کر لیا کریں۔
- 3- سسٹم کے بارے میں، کھولنے سے پہلے واقفیت حاصل کر لیا کریں۔
- 4- الگ ہوئی حالت میں مشین کو نہ چھوڑیں۔

- بوندیں ڈالیں اور بجلیٹ تناؤ کا تقابلی (adjustment) کریں۔
 (e) اسپارک پلگ کو صاف کریں اور گیپ کو 0.5mm تک دوبارہ مرتب کریں۔
 (f) کاربوریٹر، ایمپلیفائر کو صاف کریں اور CB پوائنٹ گیپ کا تقابلی کریں اور انجن کو ٹھیک ترتیب دیں۔
 (g) تمام سوچوں کے عمل کی جانچ کریں اور اگر ضروری ہو تو یہ بدلیں۔
 (h) زنجیر کو مٹی کے تیل سے دھوئیں اور گریس سے اسے دوبارہ چکنا کریں اور زنجیر تناؤ کا تقابلی کریں اگر ضروری ہو۔
 (i) سبکی نٹ و بولٹوں کو کسی جو آسانی سے پہنچ میں ہوں۔
 (j) سامنے کی فوڈک کی اوپری پلیٹ پر لگے کراؤن نٹ کو ڈھیلا کریں، سامنے کی بریک کیبل اور اسپینڈ میٹر کیبل کو ہٹائیں۔ خارجی ٹیڈیوں اور اسپرنگ کے ساتھ اگلے پیئر کو نکالیں اور اگلی سطح (Surface) کے سرکے والی سطح پر EPZ گریس لگائیں۔
 4- ہر 8000 کلومیٹر کے بعد۔
 (i) سائیکلسر سے کاربن ہٹائیں۔
 (ii) پک اپ کی جانچ کریں، پیملن رنگ کو بدلیں اگر ضروری ہو۔

موپیڈ میں استعمال کیے جانے والے کاربوریٹر کا مطالعہ

9- موپیڈ کے جس کاربوریٹر کو دیکھنا ہو اس کا کاربوریٹر

10- ایئر کپریٹر

متعلقہ معلومات

کاربوریٹر ایک پیچیدہ ترکیب ہے جس میں مطلوبہ تناسب میں ہوا اور ایندھن کی آمیزش ہوتی ہے۔ اور یہی آمیزش انجن کو فراہم ہوتی ہے اس طرح انجن بھی حالات میں چل سکتا ہے یعنی مختلف رفتار اور لوڈ پر۔ اس میں ایک فیئر مستقل جیسر ہوتا ہے جو کہ ہر چالو حالت میں پٹرول کی متعین سطح کو برقرار رکھتا ہے۔ سمجھنے کے عمل کے دوران کاربوریٹر کے خاص پٹرول میں ایندھن ملی کے اندر سے کھینچا جاتا ہے۔ انجن کی ہوا ایندھن آمیزش کو والو (Valve) عمل کے ذریعہ کنٹرول کیا جاتا ہے جسے تھروٹل (throttle) کہتے ہیں۔

کم رفتار سے چلانے کے لیے ایک دوسری سرکٹ فراہم کی جاتی ہے۔ موپیڈ میں استعمال کیے جانے والے کاربوریٹر کے الگ الگ پینڈوں کا معیار 5.1 میں دکھایا گیا ہے۔

مقاصد


- (1) کاربوریٹر کے اجزاء کی شناخت کرنا اور ان کے کام کرنے کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا۔
- (2) کاربوریٹر کی مرمت دیکھ بھال کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا۔

سامان اور اوزار

- 1- اسکرود رائیڈروں (پچ کس) کا سیٹ
- 2- دوہرے سروں والے پائوں (اسٹریس) کا سیٹ
- 3- تھروٹل
- 4- صاف کرنے والی ٹرے
- 5- صاف کرنے والا برش
- 6- صاف کرنے والا مٹیل
- 7- صاف کرنے والا کپڑا
- 8- ایمری (emery) کپڑا

پرزوں کی فہرست

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1- کاربوریٹر ٹاپ کور (Cover) اسکرو | 15- ایندھن داخلی راہ اسکرو |
| 2- تھرائل چول یور اسکرو | 16- ایندھن داخلی راہ واشر |
| 3- تھرائل یور | 17- ایندھن اتحاد |
| 4- تھرائل کیبل تقابین کا قفل نٹ | 18- ایندھن فلٹر (Fuel Filter) |
| 5- تھرائل کیبل تقابین کار | 19- ہوائی لینے والا فلج گاسٹ (Flame Gasket) |
| 6- تھرائل یور فلٹنگ ٹاپ | 20- غیر عامل رنگ کنٹرول اسپرنگ |
| 7- ٹاپ کور کے لیے گاسٹ | 21- غیر عامل رنگ کنٹرول اسکرو |
| 8- تھرائل رجسٹر اسپرنگ | 22- خاص بیٹ |
| 9- تھرائل کیبل واشر | 23- فلوٹ |
| 10- تھرائل آفٹانے والا تار | 24- فلوٹ چیمبر گاسٹ |
| 11- تھرائل سلائڈ | 25- فلوٹ چیمبر |
| 12- فکچرنگ | 26- فلوٹ چیمبر اسکرو |
| 13- فکچرنگ بولٹ | 27- نیڈل پین |
| 14- متبادل حاجر | 28- فلوٹ ہنج پین (Hinge Pin) |
| | 29- اشاریہ بیٹ |



فصل نمبر-5.1 موبیل کاربوریٹر (الگ الگ پرزوں کا منظر)

اہم اجزاء کے کام درج ذیل ہیں۔

1- نیڈل والو کے ساتھ فلوٹ (Float)

یہ فلوٹ جیسر میں فراہم کیا جاتا ہے اور فلوٹ جیسر تک پھول کے بہاؤ کی کشش کو کنٹرول کرتا ہے۔

2- مرکزی ہیرل میں غلی (Ventury)

اس میں ہوا اور ایندھن کو ملا یا جاتا ہے۔

3- تھرائل سلائیڈ

تھرائل رجسٹری (return) اسپرنگ کی قوت کے تحت ہیرل کے کنارے واقع ہوتا ہے اور تھرائل لفٹ وائر کے ذریعہ ایکسیلیٹر کیبل سے چلایا جاتا ہے۔

4- غیر عامل ردائیں کنٹرول اسکرود

جب انجن دھیمی رفتار میں، غیر عامل یا رواں حالت میں ہوتا ہے تو تھرائل سلائیڈ مرکزی ہیرل کے راسے کو مکمل طور پر بند کر دیتا ہے۔ ایک آزاد ہوا ایندھن سرکٹ اس مرحلے میں عمل پیر ہوتا ہے غزولی اسکرود راہ میں حرکت کرتا ہے جس کے ذریعہ غیر عامل آئینز کا بہاؤ ہوتا ہے یہ اس کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے اس طرح دھیمی ردائیں رفتار کنٹرول ہو جاتا ہے۔

کارپوریٹر کی سرورسنگ طریقہ کار

1- ٹاپ کوڑے جزاؤ سے ایکسپلور کیبل کو الگ کریں۔

2- ایل فٹز اسکرود کو ڈھیلا کریں اور کارپوریٹر سے ایل فٹز کو نکال لیں۔

3- کھپ اسکرود کو ڈھیلا کرنے کے ذریعہ ہر طرح کی ہوا ایندھن آمیزش مقدار کو کارپوریٹر سے نکالیں۔

4- ٹاپ کوڑا اسکرود نکالیں اور سلائیڈ راور اسپرنگ کے ساتھ ٹاپ کوڑا نکال لیں۔

5- فلوٹ جیسر چمکی سلخ اسکرود کو نکالیں اور فلوٹ کو فلوٹ جیسر کے ساتھ نکالیں۔

6- چول پن نکالیں اور فلوٹ اور نیڈل والو کو الگ کر لیں۔

7- کارپوریٹر سے مین جیٹ کا اسکرود ڈھیلا کر لیں۔

8- پھول فٹز کوڑا اسکرود کو نکالیں اور ایندھن فٹز کو بھی نکال لیں۔

9- سبکی پھول کو پھول سے صاف کریں اور نقصان دہ اشیاء کا جائزہ لیں۔

10- خراب پھول کو بدل دیں۔

11- پھول کو رجسٹری ترتیب میں اسمبل کریں۔

احتیاط

1- ہارک جیٹ اور راہ کو صاف کرنے کے لیے دھاتی تار کا استعمال نہ کریں۔

2- اکہل کرتے وقت نئے گاسٹ کا استعمال کریں۔

3- صحیح اسکرڈز رائج رکھا استعمال کریں۔

4- مناسب اسپیڈر کا استعمال کریں۔

5- جیٹ اور راہ کو دہلی ہوا سے صاف کریں۔

6- انجن کے داخلی راہ کے ہرل پر کاربوئیٹر کی تنصیب کے لیے دھاتی ہتھوڑے کا استعمال

نہ کریں۔

برقی نظام (جلن، روشنی اور وائرنگ) کا مطالعہ

ہے۔ دو کوئلے فراہم کیے جاتے ہیں۔ ایک کوئلے جلن کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا کوئلے ہیڈ لائٹ، ہارن اور کھینچی لائٹ کے لیے ہوتا ہے۔

ڈائیگرام

(i) جلن سرکٹ (شکل 6.1)

(ii) مکمل وائرنگ ڈائیگرام (شکل 6.2)

طریقہ عمل

(1) موپیڈ کو کپڑے کے ایک ٹکڑے سے صاف کریں۔

(2) ہیڈ لائٹ انعکاس کار (reflector) کو ہٹائیں۔

(3) تار کے جوڑوں (مختلف رنگ کے تار نقاط پر جڑے ہوئے ہوتے ہیں) کا معائنہ کریں اور اس کا موازنہ وائرنگ ڈائیگرام سے کریں۔

(4) ہیڈ لائٹ سواچ پر سے کور ہٹائیں۔ انجن کے کس نقاط (Contact points)

مقاصد

(i) موپیڈ کے مختلف برقی اجزاء کی شناخت کرنا۔

(ii) وائرنگ ڈائیگرام بنانا۔

(iii) جلن سرکٹ (ignition circuit) کے کام کے بارے میں جاننا۔

مطلوبہ سامان اور اوزار

موپیڈ، جلن چارٹ، معنایطیت کا ماڈل، جلن کوئلے کا قطعہ داری (Sectional View) منظر، اسکرود رائیور، ہرے سرے والا اسپیئر سٹ۔

متعلقہ معلومات

معنایطیت موپیڈ کے مکمل برقی نظام کا قالب ہے۔ یہ اس اصول پر کام کرتا ہے کہ جب کبھی معنایطیتی میدان کوئلے کے ذریعہ کاٹا جاتا ہے اس میں کرنٹ پیدا ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے معنایطیتی کوئلے کے ارد گرد گردش کرتا ہے اور اس طرح ان میں کرنٹ پیدا ہوتا

صاف کریں اور اسپرنگ تار کی جانچ کریں۔ اگر ڈھیلا ہے تو مکمل سوچ بنادیں۔
وائر کنکشن کی جانچ وائر ڈائگرام کے رنگ کوڈ کے مطابق جانچ کریں۔

5- بچھڑا لیپ کوڑ بنادیں، پچھلے لیپ کے فلامنٹ (تار) اور وائر جوڑوں کی جانچ کریں۔

6- سلنڈر کے سرے اسکر وکھولنے کے ذریعہ اسپارک پلگ کو بنادیں، الیکٹروڈ کا بلکی

بھوری رنگت کے لیے معائنہ کریں جس سے درست جلن وقت کا پتا چلتا ہے۔ اگر

اسپارک پلگ گندہ ہے تو اسے تار سے صاف کریں، پٹرول میں دھوئیں، اسے خشک

کریں اور H.T. لیڈ سے جوڑ دیں، اس کے جسم کی زمین بندی (ارتھ) کریں اور

موپیڈ میں پیڈل مارنے کے ذریعہ اسپارک (شرارہ) کی جانچ کریں۔ اگر درست

پایا گیا تو اسے سلنڈر سرے میں واپسی اسکر و لگانیں۔

7- مقناطیسی پرواز پیسہ پر لگے کوڑ کو بنائیں۔ C.B. پوائنٹ کے معائنہ کے لیے کھڑکی


کھولیں، خلا کی جانچ کریں، اگر مطلوب ہو تو 0.45mm تک تقاطع کریں۔

8- موپیڈ کی جلن سرکٹ معلوم کریں، اس کا نقشہ بنائیں اور فراہم کیے گئے چارٹ سے

اس کا موازنہ کریں۔

9- موپیڈ کی الائننگ (روشن کاری) سرکٹ اور ہارن سرکٹ کا پتا کریں، اس کا نقشہ

بنائیں اور فراہم کیے گئے چارٹ سے موازنہ کریں۔



فصل نمبر-6.1 موپیڈ کے لیے جلن ڈائگرام

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1- خارجی H.T. کوائل | 4- جلن آن آف سوچ |
| 2- اسپارک پلگ | 5- C.B. پوائنٹ |
| 3- پرواز پیسہ مقناطیسیت میں جلن کوائل | 6- روٹر نیم |
| | 7- کنڈنسر |

- 3- موپڈ کو ٹھیک ڈھنگ سے صاف کریں۔
- 4- اسکر وڈ رائیڈر کی صحیح سائز کا استعمال کریں۔
- 5- اسپرینز کی صحیح سائز کا استعمال کریں۔
- 6- اسکر وڈ رائیڈز کو ایک ہی جگہ پر رکھیں۔
- 7- معائنہ کے بعد اسے دوبارہ اسمبل کریں۔

18- H.T. لیڈ

19- H.T. کور

20- اسپارک پلگ

احتیاط

- 1- مشین کے ساتھ کھلواؤ نہ کریں۔
- 2- دوکان میں کام کرتے وقت ڈھیلے کپڑے نہ پہنے۔

موپیڈ کو کیسے اشارت کریں اور روکیں

مقاصد

- (i) طلبا کو اس بات کا اہل بنانا کہ وہ موپیڈ کو چلانا شروع کر سکیں اور روک سکیں۔
- (ii) موپیڈ کے بریک نظام کے تقابلیں کے لیے طالب علم کو اہل بنانا۔

مطلوبہ سامان اور اوزار

- (i) اچھی کام کی حالت میں موپیڈ
- (ii) موپیڈ گیرانج اوزار

متعلقہ معلومات

- موپیڈ پر بریک کا نظام: موپیڈ میں بریک، اسے روکنے کے لیے یا ڈرائیور جب چاہے اس کی رفتار کو کم کرنے کے لیے فراہم کیا جاتا ہے۔ اس میں شامل ہیں:
- (i) بریک ڈرم میں واقع بریک شوز

(ii) لائٹنگ کے ساتھ بریک شوز

- (iii) بریک لائنز سسٹم کے سہجے ہوتے ہیں جو کہ شوز کے ساتھ روٹ کیے ہوئے رہتے ہیں یا جوڑے ہوئے رہتے ہیں۔
- (iv) فاصلی کیم اسٹیل کا بنا ہوتا ہے جس کا پھیلاؤ شوز تک ہوتا ہے۔


(v) شوز کو اندر کھینچنے والی اسپرنگ۔ بند پوزیشن میں شوز کو گرفت رکھتی ہے۔ یہ اجڑا بیک پیٹ میں فٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ بیک پیٹ، بریک ڈرم میں واقع ہوتی ہے۔ بریک کیم فاصلی لیور کیم لیور میں فٹ کیا ہوا رہتا ہے۔

(vi) بریک کیبل میں پکڑنے والی فاصلی کیبل ہوتے ہیں جو دونوں اسٹیل کے تار سے بنے ہوتے ہیں۔ داخلی کیبل کا ایک سر اگھٹی میں نصب رہتا ہے جب کہ دوسرا سرا بریک کیم فاصلی لیور (Operation lever) سے بندھا ہوتا ہے۔ گھٹی (Knob) کا نصب کیا ہوا سرا سنڈل بار پر بریک فاصلی لیور تالی میں فٹ رہتا ہے۔

طریقہ عمل

موبیڈ کو چالو کرنا (لونا)

موبیڈ کو روکنا: ایکسپلیٹر گرفت کو حامل رفتار (idle speed) تک لے آئیں اور مٹی بریک لیور کو بتدریج حالات کے مطابق دبائیں۔ دباؤ سے آزاد کرنے والے لیور کو دبائیں۔ انجن رک جائے گا۔ ہنڈل فونٹی کو بند کر دیں۔ انجن روکنے کے لیے TVS50 (موبیڈ) کے معالے میں ایک علاحدہ قلع سوئچ ہنڈل ہار پر دیا جاتا ہے۔ اسے روکنے کے وقت دبایا جاتا ہے۔ بریکوں کا تقابلی: بریک شوز کے تقابلی کے لیے خارجی کیبل اور بریک فاعلی لیور کے درمیان ہنڈل ہار پر تقابلی کارفرام کیا جاتا ہے۔ بریک کے تقابلی کے لیے بندش اسکر کو ڈھیلا کریں اور بریک کیبل کے تار کا تقابلی کریں اور پھر بندشی اسکر کو کس دیں۔ جب ہنڈل ہار بریک کو دبا رہے ہوتے ہیں تو اندرونی کیبل کیسم فاعلی لیور کو بریک ڈرم کے اندر کھینچتا ہے، کیسم بریک شوز کو پھیلا دیتا ہے اور بریک ڈرم کو گرفت میں لے لیتا ہے۔ بریک کے اطلاق کے مطابق پیر رک جائے گا۔ مٹی اور اگلا بریک دونوں عمل کرتے ہیں جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔



فصل نمبر-7.1 بریک نظام (میکانی)

- 1- بریک ڈرم میں واقع بریک شوز
- 2- کیسم
- 3- لائینر کے ساتھ بریک شوز
- 4- بریک لیور
- 5- بریک شوز جمعی اسپرنگ
- 6- پوش (wearing) سطح

احتیاط

(iii) جب گاڑی حرکت میں ہو تو ہر ایک لیور کو غیر ضروری طور پر بند ہائیں۔

- (i) جب گاڑی کو روک رہے ہوں تو ایکسپلریشننگ آزاد کیے بغیر ہر ایک فاعلی لیور نہ چلائیں۔
- (ii) ہر ایک کھیل کے مطابق میں زیادہ سچی نہ کریں۔

موپیڈ کے نقص کا پتہ لگانا اور اس کا حل

صورت میں ان کا فوری طور پر ازالہ بغیر کسی خاص مشکل کے کیا جاسکتا ہے۔ درج ذیل جدول میں نقص، سبب اور تدریجی عمل دیے گئے ہیں۔

مقاصد

(1) طلباء کو موپیڈ کے نقص کا پتہ لگانے اور ان کے ازالہ کے لیے اہل بنانا۔

احتیاط

مطلوبہ سامان اور اوزار

موپیڈ گیراج اوزار، فلٹر، کچھ، صاف کرنے والے لبریکنٹس (Lubricants) کے لیے ہنرول۔

متعلقہ معلومات

جب مشین ٹھیک (تھک) سے کام نہ کر رہی ہو تو نقص کا پتہ لگانے کے لیے معائنہ کیا جانا چاہیے۔ کبھی کبھی نقص ایسا ہوتا ہے کہ جو گاڑی کو سڑک پر ہی بے حرکت بنادیتا ہے ایسی

1- مشین، سب اسٹیلی اور اجزاء کو صاف کریں۔

2- مناسب سائیز کا اوزار استعمال کریں۔

3- مناسب اوزار کا استعمال کریں۔

4- ایسے لبریکنٹس کا استعمال کریں جس کی سفارش کی گئی ہو۔

5- سب اسٹیلی کو الگ کر کے نہ دھکیں۔

6- C.B. پوائنٹ اور دیگر برقی جوڑے کے ساتھ چھیڑ چھاؤ نہ کریں۔

نمبر شمار	مسئلہ	سبب	تدبیر
1-	انجن چالو نہیں ہوتا	انجن کریک نہیں ہوتا	(i) پیلٹ ٹینشن چیک کریں، اگر ڈھیلا ہے تو درست کریں، اگر پمٹ چکا ہے تو تبدیل کریں۔ (ii) ڈی کپریٹن والو کی جانچ کریں پیڈ لنگ کے بعد بند کر دیں۔ (iii) فری ویل سلپ کی جانچ کریں۔ (iv) مشغول / غیر مشغول بوس (Knob) کو اصل جگہ رکھ دیں۔ (v) اسپارک پلگ گیپ کی جانچ کریں (vi) ایندھن نظام کی جانچ کریں (vii) CB پوائنٹ گیپ کی جانچ کریں۔ (گیپ 0.5 تا 0.4 mm ہے)
2-	انجن بس فاز کرتا ہے	پلگ اور C. B. پوائنٹ کا گیپ	(i) اسپارک پلگ گیپ کی جانچ کر لیں (ii) C.B. گیپ کی جانچ کریں (iii) کاربوریٹر صاف کریں
3-	انجن شور کرتا ہے	لبریکیشن کی کمی، پرزوں کا ٹکس جانا اور ڈھیلا	(i) پرزوں کو لبریکیشن کرنا جیسے غور پینا (Gudgeon Pin)، جوڑنے والے راڈ ہرنگ اور پٹرول میں موئل کی نسبت کو صحیح قائم کرنا۔ (ii) محبسے بڑے خراب پرزوں کو بدلیں۔ (iii) نٹ اور بولٹوں کی جانچ کریں۔

4- انجن غیر عامل رفتار پر کام نہیں کرتا

پلٹ بہت زیادہ کسا ہوا ہے، دھیلے کاربوریٹر، (i) پلٹ کا تاؤ کم کریں۔
دھیلے ایئر کلیئر، دباؤ کا رساؤ (ii) کاربوریٹر دھیلے کو ٹھیک دھنگ سے کھیں۔

(iii) ایئر کلیئر کو صاف کریں۔

(iv) سلنڈر ریڈ کو کھیں۔

5- انجن زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔

(i) سائلنٹر اور ایگزاسٹ نظام خراب ہے۔
(ii) ایجن میں لیبریکفٹ کی مقدار کم ہے۔
(iii) پمپن رنگ کی زائد سازی استعمال
(iv) ایگزاسٹ پورٹ

(ii) لیبریکفٹ مقدار کو درست کریں۔

(iii) پمپن رنگ کی صحیح سازی کا استعمال کریں۔

(iv) صحیح اسپارک پلگ استعمال کریں۔

(v) کاربوریٹر کا ایئر سکرور متب کریں۔

(i) پمپن ٹھیک سے نہیں محکم ہوا ہے
(ii) پمپن شوز کا تھاقی کریں، پمپن کی ہڈی کو لیبریکفٹ کرنا چاہیے۔

(ii) غیر مناسب تاؤ دباؤ۔
(iii) ٹرائسٹین میں خرابی

(iii) کچلا تیزس پمپل سے صاف کریں، پلٹ تاؤ کا تھاقی کریں۔

(iv) ایجن میں راہ مقامات میں رساؤ (Leakage) (iv) ریموڈاٹر، قابروڈاٹر، ایجن پائپ لائن وغیرہ کی جانچ کریں۔

(v) اسپارک پلگ اور C.B. پوائنٹ صحیح نہیں (v) اسپارک اور C.B. پوائنٹ کے گپ کو درست کریں جیسا کہ بتایا گیا ہے۔

7- کمزور بریک مل

- (i) بریک لائنز کا گھسا ہوتا (i) بریک لائننگ کو بدلیں۔
 (ii) بریک شوئرز پر تیل لگائیں نہ ہوتا (ii) صاف کرنے کے عمل کے ساتھ تیل اور گریس سے صاف کریں۔
 (iii) بریک ڈرم جس میں جھری ہو یا زیادہ نرمی (iii) بریک ڈرم بدلیں اور خرا دھشین (Lathe Machine) پر سل کو ٹھیک اور ریف و لائن۔
 کریں۔

8- زنجر کا مل غیر متاسب

- (i) زنجر کے تاوی مل کی صف بندی نہ ہوتا۔ (i) زنجر کے تاوی مل کی صف بندی۔
 (ii) زنجر کا گھسا ہوتا (ii) زنجر کو بدلیں
 (iii) آزاد پیر کا مل ٹھیک سے نہ ہوتا۔ (iii) آزاد پیر کو لبریکیٹ کرنا۔

موپیڈ کی قابل اعتبار کارکردگی کے لیے کیا کریں اور کیا نہ کریں

4- میٹر چمکر کی ہدایت کے مطابق موپیڈ کی دیکھ بھال کے موقتی شیڈول کا مشاہدہ کریں۔

5- حسب موقع اسپارک پلگ کو صاف کر لیا کریں۔

6- جب مشین استعمال میں نہ ہو تو پٹرول کا کک کو بند کر دیا کریں۔

7- ہر دھلائی کے بعد پیکٹائی کاری چارٹ کے مطابق کریں اور لبریکیشن کا استعمال کریں۔

8- ہفتہ وار تازوں کی جانچ کیا کریں اور مچ دیاؤ برقرار رکھیں۔

9- روزانہ گاڑی کو روکنے سے قبل تمام لائٹوں کے سوئچ آف کر دیا کریں۔

10- پانی بھرے علاقوں سے گزرنے کے بعد بریکوں کی جانچ کر لیا کریں۔

کیا نہ کریں

1- رہا جزا پر تیل اور گریس نہ کرنے دیں۔

2- پینٹ کیے ہوئے حصوں کو ڈرنجٹ اور صابن سے نہ دھوئیں۔

مقاصد

طلباء کو اس بات کا اہل ہونا چاہیے کہ وہ موپیڈ کو کام کرنے کی حالت میں قائم رکھیں جس کے لیے وہ یہ جانیں کہ موپیڈ کے لیے انھیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔

متعلقہ معلومات

موپیڈ کی مشین، سب اسبلی اور اجزا کے بہتر اور موثر عمل کے لیے وہ قانونی قیام و عہد کے علاوہ موپیڈ پر خاص دھیان دینا۔ طلباء اپنے آپ مختلف اجزا، سب اسبلی اور سرکٹوں کے بارے میں واقفیت حاصل کریں، پہچان کریں اور ان سب کے بارے میں عملی معلومات ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کے حصول و قواعد کی اہمیت کے بارے میں بھی واقفیت حاصل کرنی چاہیے۔ ان میں سے کچھ سرگرمیوں کا ذکر درج ذیل ہے:

1- استعمال کرنے سے پہلے روزانہ مشین کو صاف کیا کریں۔

2- کبھی کبھی کنٹرول لیور قبضہ کو لبریکیشن کر لیا کریں۔

3- اگلے اور پچھلے تازوں میں مجوزہ مواد ہواڈ کو برقرار رکھیں۔

- 3- زنجیر اور V-ہیلٹ کو زیادہ نہ کیس۔
- 4- برقی جوتوں، بس قطع نقطہ، جلیں کو اگل اور کنڈکٹر کے ساتھ بے کاری حرکتیں نہ کریں۔
- 5- حفاظتی کواگل کی پوزیشن کو تبدیل نہ کریں۔
- 6- جلیں کو اگل پر پانی نہ کرنے دیں۔
- 7- جب ہائر پمپ ہو گیا ہو تو گاڑی کو بند نکالیں۔

اسکوتر اور موٹر سائیکل کے عمل کا مطالعہ

انجن عام طور پر ایک کول (Air Cooled) ہوتے ہیں یعنی سلنڈر ہیڈ اور سلنڈر بلاک پر یکجہ فراہم کیے جاتے ہیں اس طرح جب نوڈیلر سڑک پر چلتے ہیں تو ہوا یکجہ سے لمس کرتی ہے اور تیز ترین شرح پر ان سے گرمی ہٹا دیتی ہے۔

انجن دو اسٹروک یا چار اسٹروک قسم کے ہوتے ہیں ان کے چار عمل ہوتے ہیں یعنی۔
 کھینچنا، دھاؤ، پھیلاؤ اور اخراج جو کہ پورے ایک دور کی تکمیل کرتے ہیں۔ اگر عمل کا یہ دوریشن کے دو اسٹروک میں پورا ہوتا ہے تو انجن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دو اسٹروک کا انجن ہے اور عمل کا یہ دور چار اسٹروک میں پورا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ انجن چار اسٹروک کا ہے۔ دو اسٹروک والا انجن چار اسٹروک والے انجن کے مقابلے میں ہلکا اور سادہ ہوتا ہے اس لیے عام طور سے اسکوتروں میں فراہم کیا جاتا ہے جب کہ چار اسٹروک والے انجن موٹر سائیکل میں (کمپنڈ وغیرہ) میں ہوتے ہیں۔ ان دو قسم کے انجنوں کی ساختی خصوصیات کی تفصیل درج ذیل پڑا اگر آپ میں بیان کی جائے گی۔

مقاصد

- 1- اسکوتر اور موٹر سائیکل کی ساختی خصوصیات سے واقفیت حاصل کرنا۔
- 2- دو پیموں والی گاڑی کے نظام اور عمل کے طریقہ کار کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا۔
- 3- اسکوتر اور موٹر سائیکل کی سب اسبیلیوں کے عمل کو جاننا۔

متعلقہ معلومات

دو پیموں والی گاڑی کو ڈرائیور کی ذاتی شے کے طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔ یہ سڑک پر چلنے والا کٹھناتی ذریعہ ہے۔ گاڑی کی بے وقت اور بے تکی جگہوں پر خرابی واقع ہونے سے ڈرائیور/مالک کی نفس و حرکت مکمل طور پر رک جاتی ہے۔ ایسی صورت میں دو پیموں کی گاڑی کے بارے میں خاطر خواہ بنیادی معلومات ہونی چاہیے۔ اسکوتروں اور موٹر سائیکلوں میں 100cc سے 350cc تک کی سلنڈر صلاحیت ہوتی ہے۔

- 3- کچا سیل (موٹر سائیکل) (فصل 10.3)
 4- گیر سلسلہ بندوبست (موٹر سائیکل) (فصل 10.4)
 ساختی خصوصیات (اسکولر اور موٹر سائیکل)

انجن میں سلینڈر بلاک، سلینڈر ہیڈ، اسپارک پلگ، کریک کیس، کریک شافٹ، توازی ورن اور گیر کیس کا احاطہ انجن کیسنگ پر فراہم کیے گئے کریک کیس کے ہاؤس سے ملنے والے ہولٹ کے ذریعہ اسکولر کے محسوس (بنیادی ڈھانچہ) میں لگے ہوئے ہیں۔ انھوں سے نیچے اور اعلیٰ چولی مل کے لیے ہاؤس دو ریئر ہولٹ کے ذریعہ فٹ کیا ہوا ہوتا ہے۔

ارتعاش حفریہ شرح کو اگل اسپرنگ اور ہائیڈروک شاک جذب کار کے ساتھ متعلق (rear suspension) کے ذریعہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔

اسکولر کے مختلف اجزاء کی شافٹ فصل 10.1 میں اور موٹر سائیکل کے لیے 10.2 میں دکھائی گئی ہے۔ اجزاء کے کام کے بارے میں مختصر اچھے بتایا گیا ہے۔

- 1- سلنڈر بلاک: پلسٹن کی مطلوب حرکت (reciprocating motion) کے لیے ہولٹ کا بنیڈ۔
 2- سلنڈر ہیڈ: سلنڈر ہیڈ ہولٹ کے ایک سرے کو بند کرنا اور اسپارک پلگ کی اقامت کاری۔


انجن کی چھوٹی سائز اور چھوٹی سائز کے تاروں میں کثیریہ چل ڈپ (Multipoint Oil Dip) کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ایک ممبر گیر کیس سے باز نچر حرکت کے ذریعہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے موٹر سائیکل اور اسکولر جس میں انجن مرکزی طور پر واقع ہوتا ہے اس میں متقی پیر نچر کے ذریعہ یا شافٹ کے ذریعہ چلایا جاتا ہے جب کہ دو پیر والی گاڑی جس میں انجن بغل میں ہوتا ہے اس میں متقی پیر گیر کے ذریعہ چلایا جاتا ہے۔ مختلف کنٹرول جیسے کچا آپریشن، گیر آپریشن، سائے کی بریک کا عمل، جلن سوئچ، لائٹنگ سوئچ وغیرہ، ونڈل ہار پر فراہم کیا جاتا ہے جو کہ خود اگلے پیر کو گھمانے کے لیے، اسٹیرنگ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ گیر کیس کی کھیل گاڑی کو پیش آنے والے مختلف سڑک حرام کی دیکھ بھال کے لیے کی جاتی ہے اور انجن سے دستیاب کھیلنے کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے کی جاتی ہے۔ گاڑی روکنے کے لیے پھیلنے والے قسم کے شبریک پیوں کے مدار میں فراہم کیا جاتا ہے جو کہ پیر سے فسلک گردشی بریک ڈرم سے رگڑ نکھاتا ہے۔

۱۱ مگر ام


- 1- انجن کا سیکشن (اسکولر) فصل 10.1
 2- موٹر سائیکل انجن کے علاحدہ پڑوں کا سٹر (فصل 10.2)

اسکوٹر کے پرزے (شکل 10.1)


- 1 تاز
- 2 کچ
- 3 کاربوئیڈائیرکلیز
- 4 پمپن
- 5 اسپارک پلگ
- 6 سلنڈر ہینڈ
- 7 سلنڈر ہڈاک
- 8 جوڑنے والے راڈ
- 9 کریک کس، جھانے والا بازو
- 10 کریک شافٹ
- 11 مرکز کریک پیڈل
- 12 کریک
- 13 سیرنٹل کار
- 14 مین شافٹ اور رفتار گیر



شکل نمبر - 10.1 انجن کا سیکشن (اسکوٹر)



شکل 10.4 گیر سلسلہ بند بست (موٹر سائیکل)



شکل 10.2 موٹر سائیکل انجن کے علاحدہ حصے

3- اسپارک پلگ: ہوا ایندھن آمیزش کو جلاتے کے لیے دباؤ اسٹروک کے سرے پر شرارہ (اسپارک) کو دیتا ہے

4- میٹن: منقلب ممبر (reciprocation member) جو کہ چار عمل انجام دیتا ہے (کھینچاؤ، دباؤ، پھیلاؤ اور اخراج)

5- میٹن رینگ: میٹن پر زیادہ دباؤ کے کسی بھی طرح کے رساؤ سے بچنے کے لیے میٹن کی کم گراہم اسپرنگ باردار ہوا بند فٹنگ بناتا ہے۔

6- چول پن: میٹن کو جوڑنے والی راڈ سے جوڑتا ہے۔



شکل 10.3 پمپ آؤٹ (موٹر سائیکل)

7- جوڑنے والی راڈ: پمپن اور کر یک شافٹ کو جوڑتا ہے۔

8- کر یک: پمپن کی مطلوبی حرکت (reciprocating motion) کو کر یک شافٹ کی گردش حرکت میں تبدیل کرتا ہے۔

9- کر یک شافٹ: انجن کے گردش برآمد شافٹ جس سے میکانیکی قوت کا نکاس کیا جاتا ہے۔

10- کر یک کبس: کر یک شافٹ کی اقامت کاری (house) اور ہوا ایندھن آمیزش کو ترغیب دیتا ہے۔

11- ٹرانسفر پورٹ: ہوا ایندھن آمیزش کو احتراق چیمبر (Combustion Chamber) میں منتقل کرتا ہے۔

12- اخراج پورٹ: خارج ہونے والی گیسوں کو ہٹاتا ہے۔

13- ملن: پرواز پی پیہ مقناطیسیت کے اندر دوسرے کوئل کے ذریعہ خورانی شدہ ابتدائی واسٹنگ ٹک کے ساتھ بیرونی H.T. کوئل کے ذریعہ

14- لبریکیشن ایندھن آمیزش میں تیل کی مقدار کے ذریعہ پمپن، سلنڈر، چول پن، جوڑنے والی راڈ، کر یک شافٹ، خاص بیرنگ میں لبریکیشن کیا جاتا ہے تیل جنٹر (Oil Bath) میں گچ اور گیر کبس عمل کرتا ہے۔

15- کاربوریٹر: کاربوریٹر میں پمپنے والی پیٹ تھرائل والو (انجن کی بھاپ نکالنے کے لیے) اور غریق جیٹ (Immersed jets) ہوتا ہے جس میں اس کی اونچائی

پرایک ایر کیلنڈر رہتا ہے اور اسکوئر کے لیے اٹمیک پورٹ (ہوا ایندھن آمیزش کے لیے ہوائی راہ) کی اونچائی پر کیلنڈر میں قائم رہتا ہے۔

16- ٹرانسمیشن: انجن گچ اور گیر کبس کے ذریعہ عقبی پیپیہ کو براہ راست چلاتا ہے حالانکہ مرکزی طور پر واقع انجنوں میں عقبی پیپیہ گیر کبس کے بعد زنجیر کے ذریعہ چلتا ہے۔

17- گیر کبس: (شکل 10.4 برائے موٹر سائیکل اور شکل 10.1 برائے اسکوئر) یہ رفتار تغیر نسبت فراہم کرتا ہے یہ گیر جفٹس (Shifters) اور شافٹ کے خوش پر مشتمل ہوتا ہے۔

18- گچ: یہ متعدد تیل غرق ذرائع ٹک ڈسک ہوتی ہے جو کہ کارک شیٹوں سے بندھی ہوتی ہیں۔ دھاتی دباؤ پلٹیں اور بندھی پلٹیں متبادل طور پر اسپرنگ بار کے تحت قائم ہوتی ہیں۔ اسپرنگ کا دباؤ گچ کی علاحدگی کے بالفاظیل جاری ہوتا ہے جو کہ لیور اور کیبل

میکانیت کے ذریعہ متحرک کرتا ہے۔ کنٹرول لیور پینڈل بار کے بائیں جانب واقع ہوتا ہے۔ گچ کیبل اسکوئر کے کبس میں نچلے سرے پر تعلق پزیر ہوتا ہے اور موٹر

سائیکل کے معاملے میں پینڈل پر تعلق پزیر ہوتا ہے (دیکھیے شکل نمبر 10.3 برائے موٹر سائیکل اور شکل 10.1 برائے اسکوئر)

19- اشارت کرتا: (حرکت میں لانا) گنگ اشارت کے ذریعہ اور گیر لگانے کے ذریعہ انجن حرکت میں آتا ہے جس سے کچھ پمپن میں حرکت شروع ہوگی اور ہوا ایندھن آمیزش احتراق چیمبر میں جاتی ہے۔ ایک بار جب آمیزش کی جلن اسپارک پلگ کی مدد سے

شروع ہوتی ہے انجن اشارت ہوتا ہے۔

20- ٹھنڈا ہوا (Cooling): اسکوڑ کے معاملے میں مرکز گریز پکھا کر یک شافٹ سے جڑتی ہے جس سے انجن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جبری ہوا فراہم ہوتی ہے۔ موٹر سائیکل کے معاملے میں انجن فضا میں کھلا رہتا ہے اور ہوا کے باعث قدرتی تبرید (Cooling)

واقع ہوتی ہے۔

21- سائلنسر: یہ ٹکاس نظام میں فراہم ہوتا ہے اور ٹکاس گیسوں کی آواز کو دبا دیتا ہے۔

وقت 2 گھنٹے

مکمل/سبق نمبر-11

اسکوٹر اور موٹر سائیکل کے مختلف پرزوں/سب اسمبلیوں کے عمل کا مطالعہ

4- تعلیمی (Suspension) نظام

5- اسٹیریٹنگ کا نظام

6- برقی نظام

پاور یونٹ

دو طرح کے انجن ہوتے ہیں۔ (i) اندرونی احتراق انجن (Combustion) انجن (ii) بیرونی احتراق انجن۔ یہاں پر ہم صرف اندرونی احتراق انجن کی بات کریں گے۔ اندرونی احتراق انجن میں پیٹرول اور ہوا کی مناسب آمیزش ہوتی ہے جو کہ بندسلنڈر میں جلتی ہے اور پسٹن کو جوڑنے والی راڈ کے ساتھ متحرک ہوتی ہے اور کرک شافٹ کو کرک ایک کرتی ہے جو کہ ٹرانسمیشن نظام کو پاور فراہم کرتا ہے۔

ٹرانسمیشن نظام

کلچر، کلچ انجن سے گھیر رکھیں میں پاور کو جوڑنے اور علاحدہ کرنے کا آلہ ہے عام طور پر یہ سیکانگی طور پر کام کرتا ہے۔

مقصد

گامی اور ان کے کام کرنے کے مختلف پرزوں/سب اسمبلی کی طلبا کو واقفیت حاصل کرانا۔

مطلوبہ سامان

عمل کرنے کی حالت میں اسکوٹر اور موٹر سائیکل

متعلقہ معلومات

اسکوٹروں اور موٹر سائیکلوں میں مجموعی طور پر نقص سے آزاد عمل کے لیے انفرادی پرزوں اور سب اسمبلی کی دیکھ بھال کیے جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ طلبا کو اجزا اور سب اسمبلی کی شناخت کی واقفیت ہونی چاہیے۔ یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ درج ذیل اسمبلی/سب اسمبلی کے بارے میں عمل طور پر واقف ہوں۔

1- پاور یونٹ یا انجن

2- ٹرانسمیشن سسٹم

3- بریک کا نظام

1- اسٹیرنگ کالم اور سائے کی تعلیق


2- انجن

3- کرک کس کچا سائے مدھکھونے والے بازو کے فریم میں چول پر کھوتے ہیں۔

4- عقبی تعلیقی اسپرنگ اور ہائیڈرولک شاک جاذب کار۔

اسٹیرنگ کا نظام

یہ گاڑی کو حسب مطلوب مھمانے کے لیے اور اگلے پیچے کے لیے پس روٹر فراہم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔



فصل 11.1 نظام تعلیق

گیر بکس: انجن کے ذریعہ پیدا ہوئے پاور کے ساتھ سڑک کے مختلف حالات کے تحت ٹو وہیلر

کو پیش آنے والے مزاحم کا سامنا کرتا ہے، یہ قوت گردش (Torque) ضرب ترکیب

ہے جسے گیر بکس کہا جاتا ہے۔ یہ کچلے کے بعد ٹرانسمیشن لائن میں فراہم کیا جاتا ہے۔

انجن کا پاور R.P.M. اور قوت گردش کا حاصل ضرب ہے۔ R.P.M. کو تبدیل

کرنے کے ذریعہ قوت گردش بڑھائی اور گھٹائی جاسکتی ہے اور یہ کام گیر بکس کے

ذریعہ انجام دیا جاتا ہے جہاں مختلف گیر نسبت آؤٹ پٹ (برآمد) کے شافٹ کے

R.P.M. میں تغیر فراہم کرتے ہیں۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ رفتار نسبت کا مسلسل تغیر

ہو لیکن یہ گیر بکس کی ساز میں حجم اضافہ کے باعث ناممکن ہوتا ہے اور اسی لیے دو

باتیں بجز نسبت (Discrete Ratio) کے بارے میں غور کیا جاتا ہے۔

بریک کا نظام

اس کا استعمال مختصر فاصلے کے اندر اور حادثات سے بچنے کے لیے اور گاڑی

کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ عام طور پر دو پیوں والے بریک اندرونی طور پر

توسیع شوقم (Internally Expanding Shoe Type) کے بریک ہوتے ہیں۔

نظام تعلیق (Suspension System)

یہ گاڑی چلاتے وقت سڑک کے جھکوں کو جذب کرنے کے لیے مطلوب ہوتا ہے۔

گاڑی کی اگلی اور پچھلی تعلیق شکل 11.1 میں دکھائی گئی ہے۔

تعلیق، نظام ہائیرنگ اور برقی نظام کا تفصیلی مطالعہ کریں۔

احتیاط

1- اس مطالعہ میں مینول (Manual) کے حوالے کے علاوہ باہر نیچر سے رہنمائی حاصل کریں۔

برقی نظام

یہ بجلی پیدا کرنے کے لیے مطلوب ہوتا ہے اور نظام جلن، نظام روشنی ہارن وغیرہ کے لیے بجلی فراہم کرتا ہے۔

طریقہ عمل

درج بالا نظاموں کا مطالعہ کریں۔ مثلاً بجلی اکائی، ٹرانسمیٹن کا نظام، بریک کا نظام، نظام

دوپہیوں والی گاڑی کے ٹائر کی دیکھ بھال

دے کر چلایا نہیں جانا چاہیے کیوں کہ اس سے جسم والو اور ٹیوب میں نقصان ہو جائے گا۔ اگلے اور پچھلے پہیے کے لیے مجوزہ ٹائر دباؤ درج ذیل جدول میں دیا گیا ہے۔

سوار کی تعداد	پچھلے پہیے میں دباؤ (kg/cm ²)	اگلے پہیے میں دباؤ (kg/cm ²)	گاڑی کا درجہ
دو سواری	2.7	1.5	سوپر
ایکلی سواری	1.9	1.5	
دو سواری	2.5	1.1	اسکوتر
ایکلی سواری	1.5	1.1	
دو چری سواری	1.8	1.2	مونٹر سائیکل
ایکلی سواری	1.4	1.2	

مقصد

طلباء کو ٹائر کی دیکھ بھال کے بارے میں جاننا چاہیے۔

مطلوبہ سامان اور اوزار

مختلف ساختوں کے سروں مینول

متعلقہ معلومات

گاڑی کی اچھی کارکردگی میں ٹائر دباؤ ایک اہم رول نبھاتا ہے۔ اگر مجوزہ دباؤ سے زیادہ ہوا بھری گئی ہے تو ٹائر کے مرکزی حصے میں گھساؤ آجائے گا، مرکز کی گرتگی کمزور ہوگی اور گاڑی میں غیر ضروری طور پر ارتعاش پیدا ہوگا۔ ٹائر کے اندر بھاری دباؤ کے باعث اس کی دیواریں چٹکتی ہیں۔ اگر ٹائر کا دباؤ مجوزہ دباؤ سے کم ہے تو اس کا نتیجہ سخت اسٹیرنگ کی شکل میں برآمد ہوگا اور اس کے علاوہ زیادہ ایندھن کی کھپت ہوگی۔ ٹائر کے دونوں کناروں پر گھساؤ بھی واقع ہوگا۔ ایسی صورت میں گاڑی کو دھکا

طریقہ عمل

1- ہنر دل پمپ پر عام طور سے دباؤ جیگنہ (Pressure Gauge) ہوتا ہے جس میں دو ہوا پائپ (Hose Pipe) ہوتے ہیں ایک ٹائز میں ہوا بھرنے کے لیے اور دوسرا ٹائز کے دباؤ کی جانچ کے لیے ہوتا ہے، اس مقصد کے لیے سیج فراہم کیا جاتا ہے۔ ٹائز میں دباؤ کی جانچ کریں اور غور کریں کہ آیا یہ مجوزہ دباؤ سے کم یا زیادہ ہے۔ اگر یہ کم ہے تو ہوا بھرنے والے ہوز پائپ سے ٹائز میں ہوا بھریں اور دباؤ کو صحیح کریں اگر زیادہ ہے

تو والو کو رکودیا کر دباؤ کو خارج کریں اور دباؤ کی دوبارہ جانچ کریں۔

2- ٹائز کے راستے سے پتھروں کو ہٹا دیں ورنہ اس سے ٹائزوں اور ٹیوبوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

3- اگر آپ ٹائز سطح پر گر لیں / تیل پاتے ہیں تو اسے کپڑے سے صاف کر دیں ورنہ سڑک پر اس کی گر لگی کنزرو ہوگی اور ربر کو نقصان پہنچے گا۔

اسکوٹر اور موٹر سائیکل کی معیادی دیکھ بھال

ناموزوں مقامات پر شدید خرابی ہونے سے پہلے ہی احتیاطی کارروائی کے ذریعے اسے روک دیا جائے۔ یہ بھی زیادہ بہتر ہوگا کہ مختلف اجزاء اور سب اسبلی کو لمبی مدت تک فٹ اور کام کے لائق رکھنے کے لیے گاہے گاہے مرمت و دیکھ بھال کر لی جائے۔ احتیاطی دیکھ بھال کے لیے بھی ساخت کاروں کا اپنا شیڈول ہوتا ہے جس کی تائید ہر آپریٹر کو کرنی چاہیے۔ طلباء کو اجزاء سب اسبلی کے مخصوص عمل کے بارے میں اطمینان بخش جانکاری ہونی چاہیے اور طلباء کو اس کی تفصیلات سے بھی آگاہی ہونی چاہیے۔

ڈائیکگرام

- (1) اسکوٹر انجن کے الگ الگ پرزہ کا منظر (شکل 10.1)
- (2) موٹر سائیکل کے علاحدہ پرزوں کا منظر (شکل 10.3 اور اسکوٹر شکل 13.1)
- (3) اجزاء کا شناختی چارٹ (شکل 10.1 اور 10.2)

مقصد


اسکوٹر کے لیے احتیاطی دیکھ بھال کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا۔

مطلوبہ سامان

- 1- ساخت کار کا معلومات کتابچہ اور شاپ مینول
- 2- آپریٹر مینول
- 3- شناختی نشانوں کے ساتھ پرزوں کی فہرست
- 4- اسکوٹر اور موٹر سائیکل کے گیراج اوزار
- 5- اسکوٹر اور موٹر سائیکل
- 6- برقی دائرہ تک کا ڈائیکگرام
- 7- سب اسبلیوں کے لیے علاحدہ علاحدہ پرزوں کا نقشہ

متعلقہ معلومات

”احتیاط علاج سے زیادہ بہتر ہے“ ایک مشہور مقولہ ہے۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ بے موقع اور



فصل 13.1 پمپ اسکوئر کے علاوہ پمپوں کا سٹر

فصل 13.1 اسکوتر کے علاحدہ پرزوں کا منظر

- 1- گنگ اشارہ زمین پر گنگ
- 2- گنگ اشارہ کوڈرینٹ
- 3- پیکنگ
- 4- گنگ اشارہ زمین
- 5- اسٹاپ واشر
- 6- تیل دل واشر
- 7- پمپ ڈرائیو زمین سلیوٹ
- 8- پیکنگ واشر
- 9- خاص پیرنگ دائیں جانب
- 10- گنگ اشارہ حفاظتی بولٹ
- 11- اشارہ واشر
- 12- گنگ اشارہ
- 13- سرکپ
- 14- اسپرنگ کوٹا تم رکھنے والی پلٹ
- 15- شاگ جاذب کار اسپرنگ
- 16- پمپ کو چاٹنے والا زمین
- 17- انجین
- 18- شاگ جاذب کار واشر
- 19- پمپ ڈرائیو
- 20- اسپرنگ کوٹا تم رکھنے والی پلٹ
- 21- ریمٹ
- 22- گنگ پلٹ
- 23- دباؤ پلٹ مرکز
- 24- اسپرنگ کپ
- 25- متحرک کرنے والا پین
- 26- پمپ کوڈرینٹ
- 27- پمپ کوڈرینٹ بولٹ
- 28- اسپرنگ واشر
- 29- پمپ کوڈرینٹ
- 30- بولٹ
- 31- پمپ متحرک کرنے والا بازو پمپ
- 32- پمپ متحرک کرنے والا بازو
- 33- پمپ متحرک کرنے والا بازو اسپرنگ
- 34- پمپ متحرک کرنے والا بازو اسپرنگ
- 35- پمپ متحرک کرنے والا بازو
- 36- پین
- 37- سرکپ
- 38- تیل کوٹا تم رکھنے والا پمپ
- 39- غارتی پلٹ
- 40- فریشن پلٹ
- 41- سارہ پلٹ
- 42- داخلی پلٹ
- 43- گنگ اسپرنگ
- 44- داخلی گنگ ڈرم
- 45- نٹ
- 46- واشر
- 47- بریکٹ
- 48- بولٹ
- 49- پمپ کیبل تھاق کار نقلیٹ
- 50- پمپ کیبل تھاق کار
- 51- خاص پیرنگ دائیں جانب
- 52- شافٹ سٹیمپر
- 53- واشر
- 54- پمپ کوٹا تم رکھنے والا نٹ
- 55- پمپ کوٹا تم رکھنے والا نٹ
- 56- پمپ
- 57- اسپرنگ واشر
- 58- واشر
- 59- اسٹاپ واشر

طریقہ عمل

اسکوڑ کو صاف کرنا

- 1- تار برش اور مٹی کے تیل کو استعمال کرنے کے ذریعہ انجن کے بیرونی حصے کو صاف کریں۔
 - 2- صاف کپڑے کے ٹکڑے سے پوچھ کر انجن کو خشک کریں۔
 - 3- سبھی پینٹ کی ہوئی سطح کو پانی سے دھوئیں۔
 - 4- ہیڈ لیمپ انکاس کار کو دبی ہوا سے پھونک داریں۔
 - 5- بہت طاقتور پھکدوالے برش سے گرد صاف کریں۔
- پہلے 500 تا 750 گلو میٹر پر درج ذیل کریں:

- 1- انجن کو گرم کریں اور فراہم کیے گئے نکاس سوراخ کے ذریعہ کیربکس تیل کو نکالیں۔
- 2- کچھ تازہ تیل انڈیلیں اور کچھ سیکنڈ تک انجن کو رواں کریں۔ اس کو پھر نکالیں اور SAE30 تیل کو دوبارہ بھریں جب تک کہ تیل زائد بہاؤ سوراخ سے بہنا نہ شروع ہو جائے۔

3- زائد بہاؤ سوراخ پر پلگ (ڈاٹ) لگائیں۔

1000 گلو میٹر کے بعد درج ذیل کریں:

کیربکس میں تیل کی جانچ پلگ ہٹانے کے ذریعہ زائد بہاؤ نکاس سے کریں اس کے لیے

اسکوڑ کو ہموار سطح پر بالکل سیدھا کھڑا کریں۔ تیل نکاس سوراخ سے چھلکتا چاہیے۔ اگر مزید تیل کی ضرورت ہو تو ڈالیں۔

ہر 300 گلو میٹر پر درج ذیل کریں۔

- 1- کار بورڈ سے سائیکلنگ نکالیں اور اسے 30% تیل پٹرول مخلوط سے صاف کریں۔
- 2- میگزیکس کا بھی تیل بدلیں۔
- 3- اگلے پھیر کے مدار کے چکناچی کاری نکات کو صاف کریں اور گرین مین (Green Gun) مدد سے دوبارہ کر لیں کے ساتھ ڈالیں۔
- 4- بریک کنٹرولوں پر تمام جوڑوں پر گر لیں لگائیں۔
- 5- باریک ایمری کپڑے سے اسپارک پلگ الیکٹروڈ کو صاف کریں اور 0.5mm فضل تک تطابق کریں۔

6- اسپیڈ میٹر ڈرائیو مین کو لبریکیٹ کریں۔

6000 گلو میٹر کے بعد

- 1- ہر 3000 گلو میٹر کے بعد 6F1 بار دہرائیں۔
- 2- C.B. نکات کو صاف کریں اور 0.3mm تا 0.5mm فضل تک تطابق کریں۔
- 3- کنٹرول کیپلوں اور میگزیکس کنٹرول کو لبریکیٹ کریں۔
- 4- شاک کی جاذب کار مسئلہ کے لیے یا تو اسے بدل دیں یا کسی معیاری دوکان سے اس کی مرمت کرائیں۔
- 5- انجن سے کاربن ہٹائیں اور سائیکلنگ سے بھی ہٹائیں جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔

انجن سے کاربن ہٹانا

- 1- سائیلنسر، دو دھکن (Cowling)، ڈھکن، سلنڈر ہیڈ اور سلنڈر کو ہٹائیں۔
- 2- پمپن کراؤن، سلنڈر پورٹ اور سلنڈر ہیڈ کے اندرونی جانب کاربن ہٹائیں۔
- 3- سلنڈر سے جمع ہوئے کاربن کو دھیان سے ہٹائیں۔

سائیلنسر سے کاربن ہٹانا

سائیلنسر کے نکاس پائپ کو گرم کریں اور اس کے ذریعہ ہوا نکالیں۔
نکاس پائپ کو خلی جانب رکھتے ہوئے پکڑیں۔

بریک کا تطابق (adjustment)

کمبلوں کے تطابق کے ذریعہ دو تھوڑے تھوڑے دوسروں پر تطابق کار کی نچلے حصے کے ساتھ بریکوں کا تطابق کریں۔ پیسوں کو آرام سے گھومتا چاہیے، جب متعلقہ کنٹرول لیور یا پیڈل غیر عامل ہونے کی حالت میں ہوں۔

احتیاط

- 1- مشین سب اسبلی اور اجزاء کو صاف کریں۔
- 2- صحیح سائز اور مخصوص اوزار مقصد کے اعتبار سے استعمال کریں۔
- 3- مشین کو یوں ہی نہ چھوڑ دیا کریں بلکہ ایک ہی دفعہ میں مکمل طور پر دوبارہ اسبلی کیا کریں۔

4- مناسب درجے کے لبریکنٹ کا استعمال کریں۔

5- اسکرودز رائیڈر کے استعمال کے بارے میں سیکھیں۔

6- فراہم کیے گئے اسکرودز اور موثر سائیکل کو صاف کریں۔

7- ہیڈ لائٹ انعکاس کار کو الگ کریں اور جوڑوں کی جانچ رنگ کوڈوں کے مطابق کریں۔

بلب کے لیے تانبے کی کس خنوں کے اسپرنگ کے عمل کی جانچ کریں۔

بلب کے فلامنٹ کی جانچ کریں۔ مکمل جانچ کے بعد ہیڈ لائٹ کی جانچ کریں اسکوئر

اور موثر سائیکل میں ہیڈ لائٹ انعکاس کار (reflector) میں مختلف کنکشن کی شکل

بنائیں اور اس کا موازنہ ساخت کے ذریعہ فراہم کی گئی شکل سے کریں۔

8- پچھلی پٹی انعکاس کار کو الگ کریں۔ جوڑوں، پچھلی پٹی اور بریک لائٹ بلب کی جانچ

کریں۔ ساخت کار کے کوڈ کے مطابق دائرہ کی جانچ کریں۔ بیک لائٹ پلاسٹک

کوڑ کی تنصیب کریں۔

9- ہارن اسبلی کا کوڑ کھولیں۔ اسکرودز کوڈ کے ذریعہ اس کی سیٹ سے ہارن کو ڈھیلا

کریں اور کلر کوڈ کے مطابق دائرہ کی جانچ کریں۔

10- مقناطیسیت پروازر پیہر کوڑ (Magneto Flywheel Cover) کو ہٹائیں۔ کسی بھی طرح

کے نقصان کو دیکھنے کے لیے C.B. پوائنٹ کی جانچ کریں۔ اسپارک پلگ کو

ہٹادیں۔ کلک مارنے کے ذریعہ ہاتھ سے انجن کو کڑنیک کریں اور C.B. پوائنٹ

فصل کی جانچ کریں، H.T. لیڈ سے اسپارک پلگ کو جوڑیں۔ اسے انجن کے دھاتی

پرزوں کے جسم پر دھکیں اور انجن کو کڑنیک کریں۔ ایک طاقتور اسپارک ہوتا چاہیے۔
 انجن سلنڈر پیڈ میں اسپارک پلگ کو اسکرود کریں۔ H.T. لیڈ کو اس سے جوڑیں۔
 پرواز کی پیہر کو رد بدل دیں۔

احتیاط

- 1- مشین، سب اسبلی اور اجزا کو کھولنے سے پہلے ہیڈ صاف کر لیا کریں۔
- 2- اجزاء نظام کے بارے میں علاحدہ کرنے سے پہلے کافی معلومات حاصل کریں۔
- 3- مشاہدات کے بارے میں نوٹ تحریر کر لیں۔
- 4- گیراج اوزار کو ٹھیک ڈھنگ سے استعمال کریں۔

دو پہیوں والی گاڑی کے برقی نظام کا مطالعہ

معلومات سے طلباء کو واقف ہونا چاہیے۔ مثال کے لیے ترفیعی کوئل، اسپارک پلگ، کنڈنسر، C.B. نقطہ، ہارن، برقی بلب اور نظام کے لیے استعمال کیے جانے والے تاروں کے کڑکروڈ وغیرہ۔

ڈائیکرام

- 1- وائرنگ ڈائیکرام (اسکوائر) شکل 14.1
 - 2- وائرنگ ڈائیکرام (موٹر سائیکل) شکل 14.2
- طریقہ عمل (شکل 14.1 اور 14.2 کا حوالہ دیکھیں)

- 1- ترفیعی کوئل کی ساخت اور عمل کا مطالعہ کریں۔
- 2- C.B. پوائنٹ اور کنڈنسر کے عمل کا مطالعہ کرنا۔
- 3- نظام بلبن کا مطالعہ کرنا

مقصد


اسکوائر اور موٹر سائیکل کے برقی نظام جس میں بلبن، روشنی اور ہارن شامل ہیں، مطالعہ کرنا۔

مطلوبہ اوزار اور سامان

- 1- ساخت کار کا شاپ بینول
- 2- اسکوائر اور موٹر سائیکل کی راج اوزار
- 3- اسکوائر اور موٹر سائیکل
- 4- مختلف ہندستانی ساخت کے اسکوائر کے لیے ساز و سامان کی جمعیت اور وائرنگ کے نقشے۔


متعلقہ معلومات

اسکوائر اور موٹر سائیکل کے برقی نظام میں شامل اجزاء اور سب آسلی کے عمل کے بارے میں



عمل 14.1 وارننگ ڈائیگرام (اسکوز)

- 4- زیر غور اسکوتر کے وائرنگ ڈائگرام کا مطالعہ کرنا
5- اسکرور وائرنگ کے استعمال کو یقین کرنا
6- فراہم کیے گئے اسکوتر اور موٹر سائیکل کو صاف کریں۔
7- ہیڈ لائٹ انڈکس کار کو الگ کرنا، ٹکڑوں کے مطابق جوڑوں کی جانچ کریں، بلب کے لیے جھیل کی لسٹ فیلوں کے اسپرنگ کے عمل کی جانچ کریں۔ بلب کے فلائمنٹ (Filament) کی جانچ کریں۔ مکمل طور پر معائنہ کے بعد ہیڈ لائٹ کو اسبل کریں۔
8- بجلی جتنی کے انڈکس کار کو الگ کریں، جوڑوں، بجلی جتنی اور بریک لائٹ بلب کی جانچ کریں اور وائرنگ کو سائنس کار کے ٹکڑوں کے مطابق جانچ کریں۔ بیک لائٹ پلائنٹ کوڑ کی تصحیب کریں۔
9- ہارن اسبل کے کوڑ کو کھولیں۔ اسکرور کھولنے کے ذریعہ اس کی سیٹ سے ہارن کوڑھیلا



فل 14.2 واژگ 13 گرام (موزیکل)

کریں اور وارنٹک ٹکشن کو کھر کوڈ کے مطابق جانچ کریں۔

- 10- معنایطیست پروازی کور کو ہٹائیں۔ کسی بھی طرح کے نقصان کو دیکھنے کے لیے C.B. پوائنٹ کا معائنہ کریں۔ اسپارک پلگ کو ہٹائیں اور انجن کے کریک کو لگے اور C.B. پوائنٹ فصل کی جانچ کریں، H.T. لیڈ کے اسپارک پلگ کو انجن کے دھاتی ہرزوں پر اس کے جسم پر رکھیں اور انجن کو کریک سے تھمائیں۔ ایک طاقتور شرارہ (اسپارک) واقع ہوگا۔ انجن کے سلنڈر پیڈ اسپارک پلگ میں اسکرپٹ کریں۔ H.T. لیڈ کو اس سے جوڑیں۔ پروازی پیہ کور کو ہٹائیں۔

احتیاط

- 1- مشین، سب اسبلی اور اجزا کو کھولنے سے پہلے ہمیشہ صاف کر لیا کریں۔
- 2- علاحدہ کرنے سے پہلے اجزا / نظام کے بارے میں واقفیت حاصل کریں۔
- 3- مشاہدات کے بارے میں نوٹ بنائیں۔
- 4- گیراج اوزاروں کو ٹھیک ڈھنگ سے استعمال کریں۔

کار بورڈ کی صفائی، معائنہ، تطابق، جیٹ اور فلوٹ کی تبدیلی

مقصد

- 1- اسکوائر/موٹر سائیکل کے کار بورڈ کے اجزاء کی شناخت کرنا اور ان کے عمل کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا۔
- 2- اسکوائر/موٹر سائیکل کے کار بورڈ کے بارے میں یہ جاننا کہ کیسے کھولا جائے، صاف کیا جائے اور معائنہ کیا جائے۔
- 3- کار بورڈ میں جیٹ کے تطابق اور تبدیلی کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا۔
- 4- کار بورڈ کے فلوٹ پیپر میں نیڈل والو اسپیئر کے تطابق اور بدل کے بارے میں جاننا۔

مطلوبہ سامان

- 1- اسکوائر/موٹر سائیکل
- 2- موٹر سائیکل کا کار بورڈ

3- کٹے سرے والا اسپیر پیسٹ (مکلف قسم کے پائے)

4- مکلف والا اسپیر پیسٹ

5- اسکرڈر ایڈور

6- کار بورڈ کے علاوہ پرزوں کے منظر کو دکھاتے ہوئے نقشے۔

7- اسکوائر/موٹر سائیکل کے ساخت کارڈ کے سرورس مینول


8- ساخت کارڈ کے ذریعہ فراہم کیے گئے شناختی نمبروں کے ساتھ پرزوں کی فہرست

متعلقہ معلومات

سبھی ہندوستانی اسکوائر/موٹر سائیکلوں میں جو کار بورڈ استعمال کیا جاتا ہے وہ راست کنٹرول قسم کا ہوتا ہے۔ مرحمت کار بورڈ گرفت اس سے جڑی ہوتی ہے اور راست طور پر تھرائل سلائیڈ کو کنٹرول کرتی ہے اس میں اور مختلف تھرائل سلائیڈ اوپننگ کنٹرول ہونے ہیں اور کار بورڈ کی وینچوری (Ventury) کی سائز مختلف ہوتی

ہے۔ کاربوریٹر کے ذریعہ خورانی اور متعدد دھلا اور ہوائی رفتار کے درمیان صحیح رشتہ کے باعث مناسب ہوا/اینڈمن آمیزش حاصل کی جاتی ہے۔ جیت (15.1) کے نسبتاً مستقل نکاس دباؤ کے لیے کاربوریٹر فلوٹ جمپر لگایا جاتا ہے۔ فلوٹ جمپر میں ایک فلوٹ ہوتا ہے جس میں اس پر نیڈل لگی ہوتی ہے۔ نیڈل والوں دہانہ کے کھلنے اور بند کرنے کے ذریعہ اینڈمن کے بہاؤ کو کنٹرول کرتا ہے، اس طرح وہ جمپر میں مستقل سطح اور ایسے ہی نکاس دباؤ کو برقرار رکھتا ہے۔

ڈائیکرام



شکل 15.1 فلج قسم کا کاربوریٹر

- 1- فلج قسم کا کاربوریٹر (شکل 15.1)
- 2- موٹر سائیکل پر استعمال کیا جانے والا کاربوریٹر (شکل 15.2)
- 3- لمبرٹا اسکوتر پر استعمال کیا جانے والا کاربوریٹر (شکل 15.3)
- 4- کاربوریٹر کے نیڈل کی سیٹنگ (شکل 15.4)
- 5- بھاج اسکوتر میں استعمال کیا جانے والا کاربوریٹر (شکل 15.5)

اجزاء کی شناخت کا طریقہ عمل


حوالہ شکل 15.1

- 1- بند کرنے والا اسکرول: یہ ٹوپی قسم کا اسکرول ہوتا ہے جو کہ سطح پر فٹ رہتا ہے اور میٹری راز کے مخروطی سرے پر واقع رہتا ہے۔


دیکھئے شکل 15.2 اور 15.3

4- نیڈل کلب: میٹری راڈ نیڈل پکڑنے کے لیے کلب۔

نیڈل اور نیڈل جیٹ: یہ نیڈل جیٹ کے ذریعہ ایندھن بہاؤ کے کنٹرول کے لیے میٹری راڈ



شکل 15.3 لبریا اسکوئر میں استعمال کیا جانے والا کاربوئیٹر



شکل 15.2 موٹر سائیکل میں استعمال کیا جانے والا کاربوئیٹر

2- پاکٹ ایراسکرو: وہ اسکرو جو غیر عامل رفتار پر ہوا کی فراہمی کا تعاقب کرتا ہے۔

3- غیر عامل جیٹ: انجن کو غیر عامل طور پر رواں کرنے کے لیے پیمانہ بند ہات۔

بازو پن: فلوٹ کے لیے چول
حوالہ شکل 15.4
یہ خود وضاحتی ہے۔

ہوتا ہے۔ یہ مخروطی ہوتا اور جیٹ میں اس کی حرکت اپنے ایریا میں مختلف ہوتی ہے۔
چوک سلائڈ: المونیم پلیٹ جو کہ ہیرل میں استعمال کی جاتی ہے تاکہ کاربوریٹر کے وینوری
میں ہوا کا بہاؤ رک سکے اور اس طرح تھریڈی شروعات کے لیے نہایت بہترین
آمیزش حاصل ہو۔

نیڈل والو: فلوٹ جیمبر کے پٹرول کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے فلوٹ جیمبر میں لگا
والو۔

ایندھن پونین فلٹر: فلوٹ جیمبر کے مدخل پر ایک باریک تار (مچیل) فلٹر۔

مین جیٹ: پیمانہ بند ہانہ برائے نیڈل جیٹ (فلوٹ جیمبر کی خارجی راہ)

فلوٹ: فلوٹ جیمبر میں ایندھن کی مستقل سطح کو برقرار رکھتا ہے۔

پائلٹ ایندھن جیٹ: وہی رفتار سے ایندھن فراہم کرنے والا پیمانہ بند ہانہ۔

تھراٹل روک اسکرؤ: ہیرل میں تھراٹل سلائڈ کی گردش کو روکنا۔

پائلٹ ایراسکرؤ: انجن کی غیر عامل / وہمی چال کے لیے ہوا کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے والا
اسکرؤ۔

پائلٹ ایر ہول: غیر عامل چال نظام کے ہوا کی داخلی راہ کے لیے پیمانہ بند سوراخ۔


کریڈی (Tiecler): فلوٹ کے دستی عمل کے لیے اسپرنگ بار چمڑ (دیکھیے شکل 15.3)

کواٹل اسپرنگ: میٹری راڈ کے لیے یا ایکسلریٹر کیل کے لیے رجعتی اسپرنگ۔

تھراٹل سلائڈ: میٹراڈ (نیڈل) کی عمودی حرکت کے لیے گائیڈ

فلوٹ جیمبر جسم: کیونگ برائے فلوٹ


شکل 15.4 کاربوریٹر کے نیڈل کی ترتیب



- 1- آمیزش کرنے والا جیمبر کور
- 2- بال اور کنٹرول لیور
- 3- تھراٹل سلائڈ اسپرنگ
- 4- سلائڈ عمل کرنے والی شافت
- 5- چوڑی دار نیڈل کلب (کپ)
- 6- مخروطی نیڈل (سوئی نما)
- 7- نیڈل پوزیشن کلب
- 8- تھراٹل سلائڈ

خورانی (Feeding) سرکٹ

- 1- متحدہ ایندھن ٹونٹی اور پمپ کا سر
- 2- محفوظ (A) کلا (B) بند
- 3- فلوٹ
- 4- ایئر کیئر
- 5- اشاریہ جیٹ
- 6- قمرائل سلائیڈ سٹ اسکر
- 7- قمرائل سلائیڈ
- 8- مین جیٹ ایئر پائپ
- 9- مکسر پراپر ایئر پائپ
- 10- مکسر
- 11- مین جیٹ
- 12- سٹروال جیٹ
- 13- سٹروال جیٹ ایئر پائپ
- 14- سٹروال تھابلق کارا اسکر
- 15- اشاریہ والو
- 16- داخلی راہ پورٹ
- 17- متعلق پورٹس
- 18- خارجی پورٹ



شکل 15.9 خورانی سرکٹ

کارپوریز کی علاحدگی، معائنہ اور تقابلی (Adjustment) کا طریقہ عمل

- 1- کارپوریز سے گرد صاف کریں۔
- 2- اسکول کے معاملے میں سرعت کار کیل انگ کریں۔
- 3- فلچ کپ یا نٹ جیسا بھی معاملہ ہوڈھیلا کریں۔
- 4- کارپوریز سے ایئر فلٹر اسمبلی ہٹائیں۔
- 5- اسکول موٹر سائیکل سے کارپوریز ہٹائیں۔
- 6- قہرائی سلائڈ کیپ کو اس کے اسکر وکھولنے کے ذریعہ یا اسکر و نکالنے کے ذریعہ نکال لیں اور قہرائی سلائڈ کو نکالیں۔
- 7- موٹر سائیکل کے معاملے میں سرعت کار کیل کو انگ کریں اور کوئل اسپرنگ، میٹری رائڈ قہرائی سلائڈ سے انگ کریں۔
- 8- فلوٹ جیمبر جسم کو کارپوریز کے خاص جسم سے اسکر وکھولنے کے ذریعے نکال لیں اور فلوٹ سے نیڈل والو علاحدہ کریں، بازو پن میں اور فلوٹ کو فلوٹ جیمبر سے نکال لیں۔
- 9- سبکی میوں کے اسکر وکھولیں۔
- 10- ہنرول میں اور ٹنگ ہوا سے تمام اجزاء کو دھوئیں۔

11- میوں کو بیدادی ہونے، مزاحمت ہونے کے سلسلے میں معائنہ کریں۔ اگر کوئی نقصان ہو تو بدلیں۔

12- کسی طرح کے پیچھے ہٹانے کے لیے فلوٹ کا معائنہ کریں۔ درج بالا نقصان اگر ہوں تو بدلیں حتیٰ کہ ساخت کار کے ذریعہ مجوزہ خصوصیات کے مطابق اگر سائز اور وزن نہ ہو تو بھی بدلیں۔

13- بازو پن کے جھسڈ کے سلسلے میں معائنہ کریں۔ اگر نقص ہو تو بدلیں۔

14- خلا گرفت کے لیے نیڈل والو کا معائنہ کریں اگر نقص ہو تو بدلیں۔

15- رجعتی ترتیب میں اجزاء کو اسمبلی کریں اور انجن کے متعدد داخلی راہ پر کارپوریز کو ماؤنٹ کریں۔

16- ایئر فلٹر کو جوڑیں۔

17- انجن کو چلانا شروع کریں اور غیر متحرک چال کے لیے پائلٹ اسکر و کا تقابلی کریں۔

احتیاط

- 1- مشین، سب اسمبلی اور اجزاء کو نکالنے سے پہلے صاف کریں۔
- 2- موزوں اوزار کو صحیح طور پر استعمال کریں۔
- 3- نٹ یا پیرل پر ہٹاؤ کے دوران ہتھوڑا نہ چلائیں۔ داخلی راہ پر کارپوریز کو اسمبلی کرتے

4۔۔ ہوئے ہتھوڑا نہ چلائیں۔
پرانے گاسکٹ کا استعمال نہ کریں۔

5۔۔ جیٹ پراسکرونگانے سے پہلے بھی راستوں پر ہوا کی پھونک ماریں۔
6۔۔ رجعتی چکر میں کم ہوا دباؤ کے ساتھ ایر فیلٹر سے صاف کریں۔

اسکوٹز اور موٹرسائیکل کو کیسے اشارٹ کریں اور روکیں

اس میں شامل ہے:

- 1- بریک ڈرم۔ جس میں بریک شوز واقع ہوتا ہے۔
- 2- بریک شوز لائز کے ساتھ۔
- 3- بریک لائنز ایسبستس (Asbestos) کا بنا ہوتا ہے جسے شوز سے روٹ (Rivet) کیا جاتا ہے یا چکایا جاتا ہے۔
- 4- عملی کیم اسٹیل کا بنا ہوتا ہے جو شوز تک پہنچایا جاتا ہے۔
- 5- شوز کو اندر کھینچنے والا اسپرنگ شوز کو بند حیثیت میں گرفت میں رکھتا ہے یہ تمام اجزا بیک پلیٹ میں ہوتے ہیں اور بیک پلیٹ بریک ڈرم میں واقع ہوتا ہے۔
- 6- بریک کیم شوز وسیع کارکی بیک پلیٹ میں چول چڑھائے ہوتے ہیں یہ کیم لیور کے ذریعہ چلایا جاتا ہے جو کہ اس میں فٹ ہوتا ہے۔
- 7- یہ لیور پکینڈ اسٹیل تار کیبل کے ذریعہ چلایا جاتا ہے۔ انھیں داخلی کیبل اور خارجی کیبل کہا جاتا ہے۔

مقاصد

- 1- طلباء کو اسکوٹز اور موٹرسائیکل کو اشارٹ کرنے اور روکنے کے لیے اہل ہونا چاہیے۔
- 2- اسکوٹز اور موٹرسائیکل بریک نظام کا تعاقب کرنے کا اہل ہونا چاہیے۔

مطلوبہ سامان اور اوزار

- 1- اسکوٹز اچھی رواں حالت میں
- 2- موٹرسائیکل اچھی رواں حالت میں۔
- 3- اسکوٹز اور موٹرسائیکل گیراج اوزار

متعلقہ معلومات

اسکوٹز اور موٹرسائیکل کے بریک کا نظام
ذرا نیچر کے ذریعہ اسکوٹز اور موٹرسائیکل میں انھیں روکنے یا اپنی رفتار کو حسب ضرورت کم کرنے کے لیے بریک فراہم کیے جاتے ہیں۔

اسکوئر

- 1- اسکوئر کو اسٹینڈ پر کھڑا کریں۔ گیزر کو ہینڈل بار پر گیر تبدیل کرنے والے گرفت کے ذریعہ نیوٹرل پوزیشن میں لے آئیں۔ گیزر تبدیل کرنے والی گرفت ہینڈل بار کے بائیں جانب ہوتا ہے۔
 - 2- پٹرول نوئی کھولیں اور اس کو "آن" پوزیشن میں رکھیں۔
 - 3- جلن سوچ کو "آن" پر رکھیں۔
 - 4- اسٹیرنگ قفل کو کھولیں۔
 - 5- کلک اشارہ کو انجن اشارت کرنے کے لیے چمکی ست میں ٹھوکہ ماریں۔ ایکسلیر کو کچھ وقت کے لیے غیر عملی پوزیشن میں رکھیں تاکہ انجن کا عام عملی درجہ حرارت قائم ہو سکے۔
 - 6- اسٹینڈ سے ہٹائیں اور ڈرائیور سیٹ پر بیٹھ جائیں۔
- اب چمکی لیور کو بائیں اور گیر چلانے والی گرفت کو پہلے گیر میں ڈالیں۔ اسی وقت انجن کو تیز (ایکسلیریت) کریں اور بتدریج کچھ دیر سے دیر سے چمکی لیور کو چھوڑیں۔
- 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کو حاصل کرنے کے بعد ایکسلیریت کو غیر عملی پوزیشن میں جاری کرنے کے ذریعہ چمکی لیور ہاتھ سے، گیزر تبدیل کرنے والی گرفت کو منتقل کریں اور بھی گاڑی کو 30 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار تک ایکسلیریت کریں۔ اسی طرح تیسرا گیزر 45 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کے لیے بدلیں اور اس کے بعد چوتھا گیزر لگائیں۔


- 8- داخلی کیبل میں ایک سرے پر گھنڈی لگی ہوتی ہے جب کہ دوسرا سرا آزاد ہوتا ہے۔
- 9- ہینڈل بار میں تختیت شدہ گھنڈی سرا (Fixed end Knool) بریک عمل والے لیور جھری میں فٹ رہتا ہے۔ (اسکوئر اور موٹر سائیکل کے اگلے پیسے کے معاملے میں) داخلی کیبل کا آزاد سرا اگلے پیسے کے بریک چلانے والے کیم لیور میں فٹ رہتا ہے۔
- 10- کیم لیور کے ذریعہ عقبی پیسے کے بریک کو چلایا جاتا ہے۔ یہ لیور موٹر سائیکل میں بریک راڈ کے ذریعہ چلایا جاتا ہے۔ اسکوئر کے معاملے میں چمکیا خارجی/داخلی اسٹیل واٹر کیبل کا استعمال کیا جاتا ہے۔
- 11- (a) موٹر سائیکل میں دائیں یا بائیں فٹ ہینڈل کے ذریعہ عقبی بریک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب بریک ہینڈل کو دباتے ہیں تو بریک راڈ کیم چلانے والے لیور کو آگے کی طرف کھینچتا ہے اور بریک شوژ میں پھیلاؤ کر دیتا ہے جس سے پیسہ رک جاتا ہے۔
- (b) اسکوئر میں عقبی بریک دائیں پاؤں ہینڈل کے ذریعہ چلایا جاتا ہے۔ چمکیا کیبل بریک ہینڈل اور بریک کیم چلانے والے لیور کے درمیان فٹ رہتا ہے۔

طریقہ عمل

اسکوئر اور موٹر سائیکل کو اشارت کرنا اور روکنا

اسکوڑکوروکنا

ایکسپریڈر گزٹ غیر ملکی رفتار میں لے آئیں اور گیرز بریک پیڈل کو حالات کے مطابق دبا لیں۔ اسی وقت گیرز کو رجسٹری ترتیب میں لے آئیں اور نیوٹرل پوزیشن میں لے آئیں۔ جہن قطع سوچ کو دبانے کے ذریعہ انجن روکیں چرول کی فونٹی کو "آف"



فصل (a) 16.1 بریک کا تھابن (اگلا بریک)

پوزیشن میں لا کر بند کر دیں۔


موٹر سائیکل: اشارت کرنا اور روکنا

اس کا مکمل اسکوڑکی ہی طرح ہے لیکن صرف ایک فرق یہ ہے کہ گیرز تبدیل کرنے والے لیو کو ہاتھ کے بجائے پیر کے ذریعہ دایا جاتا ہے۔

عقبی بریک: خارجی بریک کیبل کے سرے پر بریک شوز کا تھابن کے لیے بریک کا تھابن فراہم کیا جاتا ہے۔

ایک قطعی نٹ تھابن کا روک ٹھل کرنے کے لیے فراہم کیا جاتا ہے۔

اگلا بریک: اس کا بندوبست عقبی بریک کی طرح ہوتا ہے۔



فصل (b) 16.1 بریک کا تھابن (عقبی بریک)

مونز سائیکل کے عقبی پہیے کے بریک شوز کا بریک تطابق بریک راڈ کے عقبی سرے پرنٹ کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ گھومنے کے لیے پیر آزاد ہوتا چاہیے۔ اگلا پیر جیسا کہ اسکوٹر کے لیے بتایا گیا ہے اس کے مطابق تطابق کیا جاتا ہے۔

احتیاط

1- بریک چلانے والے لیور یا پیڈل پر جب گاڑی روک رہے ہوں تو قہراً مل کو ست

دقتاری کیے بغیر سواری نہیں کرنا چاہیے۔

2- بریک کیبل کا تطابق کس کرتہ کریں۔

3- جب گاڑی حرکت میں ہو تو بریک لیور یا پیڈل کو غیر ضروری طور پر نہ دبائے رکھیں۔

اسکوتر اور موٹر سائیکل کے پیسے کو بدلنا

مقصد
طلبا کو اسکوتر کے پیسے کو تبدیل کرنے کا اہل ہونا چاہیے۔

مطلوبہ سامان اور اوزار
اسکوتر، گیراج سے متعلق اوزار

طریقہ عمل

وجہ سو پر اسکوتر سے پیسے کو ہٹانا اور تبدیل کرنا۔

1- اگلا پیسہ نکالنا

اسکوتر کو اسٹینڈ پر کھڑا کریں۔

2- روم سے ڈرم تک لگے ہوئے چار گنبد نما نٹوں کو کھولیں۔

3- ڈرم اسبلی سے پس رو طقتوں (Trailing Link) تک پکڑے رہنے والے دونوں کو کھولیں۔

4- پس رو طقتوں سے پیسہ نکال لیں۔

5- اس بات کا خیال رکھیں کہ اگلے بریک اور اسپینڈ و میٹر والے کیبل نہ کھینچنے پائیں اور نہ مڑیں۔

6- ڈرم سے پیسہ کو نکال لیں۔

7- ضروری مرمت کریں اور پھر اسے رجسٹری ترتیب میں فٹ کریں۔

8- وتر ترتیب (Diagonal Order) میں گنبد نما نٹوں کو کھیں۔


9- بیک پلیٹ کو اس کے مناسب جھری میں قفل کیا جانا چاہیے۔

10- عقیبی سے کو ہٹائیں (فصل 17.1)


(a) اسٹینڈ پر اسکوتر کھڑا کریں۔

(b) بائیں جانب ہینکل کو ہٹائیں۔

(c) کریک کیس میں جیک کو فٹ کریں۔



فصل 17.2 گاڑی سے پہرے کو نکالنا (اگلا پہرے)



فصل 17.1 اسکولر اسٹینڈ

(d) چار گتہ نماٹوں کو کھولیں اور پہرے کو ڈرم سے نکال لیں۔ اچھے پہرے کو رجسٹر ترتیب میں رکھیں۔

بہاج اسکولر سے پہرے کو نکالنا اور تبدیلی کرنا (فصل 17.2 دیکھیں)

پہرے کو نکالنا اور فٹ کرنا

1- گاڑی کو اسٹینڈ پر کھڑی کریں۔

- 2- چارنوں کو کھولیں جو کہ پیہر کو اسٹینڈ پر محفوظ رکھتا ہے۔
 - 3- پیہر کو اسٹینڈ سے پہلو کی جانب سے لے جائیں۔
 - 4- اضافی پیہر ہٹائے گئے، پیہر کے بدلے والے پیہر کو اس کی جگہ پر تبدیل کریں۔
 - 5- جب پیہر کو دوبارہ فٹ کر رہے ہوں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ اسپرنگ واشر موجود ہے۔
 - 6- پیہر کے نٹوں کو درزی اور بلا دقت کسیں۔
- عقبی پیہر کو ہٹانا اور فٹ کرنا**
- 1- ہڈول ٹوٹی کو بند کریں۔
 - 2- انجن کو ہڈول کاک کھولے بغیر اشارت کریں اسے رواں رہنے دیں جب تک کہ وہ خود بند نہ ہو جائے (کاربوریٹر میں کوئی پٹرول نہیں)
 - 3- پیہر کے چارنوں کو ایک دو چوڑی تک ڈھیلا کریں۔
 - 4- گاڑی کو دائیں جانب گاڑی کو کھڑکی سے دیکھتے ہوئے تھوڑا جھکا لیں اور چارنوں اور پیہر کو ڈرم سے نکال لیں۔
 - 5- ضروری مرمت کریں اور رجسٹری ترتیب میں عقبی پیہر کو فٹ کریں۔
- موٹر سائیکل پیہروں کو نکالنا اور تبدیل کرنا**
- راجدوت موٹر سائیکل کے اگلے پیہروں کو ہٹانا
- 1- موٹر سائیکل کو اسٹینڈ پر کھڑا کریں۔
 - 2- بریک راڈ کا تھدارنٹ جس میں کچھ چوڑیاں لگی ہوتی ہیں کھولیں اور اسپرنگ کو دباتے ہوئے بریک کیمر ہیل کھانچے سے اسکرپ کر کے والی رنگ کو کھینچ لیں اور بریک راڈ کو کیمر لیور سے بچھڑاتے ہوئے الگ کر لیں۔
 - 3- موٹر سائیکل کے دائیں جانب پیہر دھری نٹ کو کھول لیں۔
- 1- موٹر سائیکل کو اسٹینڈ پر کھڑا کریں۔
 - 2- بریک شو-کیمر لیور کو دبائیں اور دھار کو درمیں اس سیٹ سے کنٹرول کیبل کو رٹل جوڑ جوڑی (Ferrule) کو کھینچ لیں اور مرتب کیبل نوگل کو بریک شو-کیمر لیور سے نکال لیں۔
 - 3- اسپینڈ میٹر کو گرفت میں رکھنے والے دائرہ سرکپ کو ہٹائیں اور کیبل کو نکال لیں۔
 - 4- مناسب ہانے سے پیہر کے دھری نٹ کو کھولیں اور نکال لیں۔
 - 5- پیہر دھری کو کھینچیں اور پیہر کو اگلے فورک سے نکالیں۔
 - 6- اگلے پیہر کی مرمت کے بعد رجسٹری ترتیب میں اسکیل کیا جانا چاہیے۔ لیکن اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ دھری سارا دائیں جانب رکھا جائے اور بریک پلیٹ اسٹیمپلایزر (استحکام کاغذ) جو کہ گھومنے والے فورک نیوب سے ویلڈ کیا ہوا رہتا ہے۔ بریک ڈسک (بیک پلیٹ) میں کھانچے میں لگایا جائے۔
- عقبی پیہر کو ہٹانا**
- 1- موٹر سائیکل کو اسٹینڈ پر کھڑا کریں۔
 - 2- بریک راڈ کا تھدارنٹ جس میں کچھ چوڑیاں لگی ہوتی ہیں کھولیں اور اسپرنگ کو دباتے ہوئے بریک کیمر ہیل کھانچے سے اسکرپ کر کے والی رنگ کو کھینچ لیں اور بریک راڈ کو کیمر لیور سے بچھڑاتے ہوئے الگ کر لیں۔
 - 3- موٹر سائیکل کے دائیں جانب پیہر دھری نٹ کو کھول لیں۔

- 4- پیہہ تاجھ سے دھری کو کھینچ لیں۔
- 5- گاڑی کے عقبی سرے میں کھینچنے کے ذریعہ بریک پلیٹ (بیک پلیٹ) اسٹیلایزر نکال لیں۔
- 6- تاجھ کو روکو تقریباً 90° کے مخالف گھڑی وار زاویے پر گھمائیں۔
- 7- پیہے کو موٹر سائیکل کے بائیں ہاتھ کی جانب کھینچ کر نکال لیں۔
- نوٹ: جب پیہہ کو نکال رہے ہوں تو موٹر سائیکل کو دائیں ہاتھ کی جانب تھوڑا جھکائیں اور کچھ روک (ڈگوارڈ) کے نیچے میں کسے پیہہ کو ہٹائیں۔
- 8- رجیمتی ترتیب میں پیہہ کو فٹ کریں۔

اسکوٹر اور موٹر سائیکل میں نقص کا پتہ لگانا اور اس کو دور کرنا

کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ گیراج اوزاروں کی شناخت اور اس کے صحیح استعمال کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اسے اجزا اور سب آسلی کو الگ کرنے اور پھر جوڑنے کے طریقہ عمل سے بھی آگاہی ہونی چاہیے۔ مختلف اجزا کے نقص کو دور کرنے میں عملی تجربہ بھی ہونا چاہیے۔

مقصد

اسکوٹر اور موٹر سائیکل میں نقص کا پتہ لگانے اور اس کو دور کرنے کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا۔

مطلوبہ سامان


- 1- دو پیوں کی گاڑی میں استعمال کیے جانے والے گیراج اوزار
- 2- لبریکنٹ
- 3- ساخت کار کا شاپ میٹول
- 4- اجزا کی خصوصیات
- 5- ایر کیپریشر (Air Compressor)

متعلقہ معلومات

نقص دریافت کرنے اور اسے دور کرنے کے لیے طلبا کو مختلف اجزا اور سب آسلی کے کام

ڈائیکرام

- 1- اسکوٹر انجن کے پرزوں کا منظر (شکل 10.1، 15.5)
- 2- اسکوٹر کے کاربوریٹر کا ایک منظر (شکل 15.3 اور 15.5)
- 3- اسکوٹر گیریکس کے علاوہ پرزوں کا منظر (شکل 10.1 اور 18.1)
- 4- اگلی اور پچھلی تعلیق (Suspension) (شکل 11.1)
- 5- موٹر سائیکل کاربوریٹر کے علاوہ پرزوں کا منظر (شکل 15.4، 15.3، 15.2)
- 6- اسکوٹر کے لیے برقی ڈائیکرام (شکل 14.1 اور 14.2)




فصل 18.2 اسکوتر کنٹرول اور ٹرانسمیون

8- اسکوتر کنٹرول اور ٹرانسمیون (فصل 15.2)

احتیاط

- 1- صحیح اوزار کا استعمال صحیح ڈھنگ سے کریں۔
- 2- مشین، سب آسٹیلی اور اجزاء کو الگ کرنے سے پہلے صاف کریں۔
- 3- مناسب جگہ پر کچھ درجے کا تیل اور گریس استعمال کریں۔



فصل 18.1 میٹر ٹرانسمیون

7- موٹر سائیکل کے لیے برقی دائرہ تک ڈائیگرام (فصل 14.3)

میز کے مطابق ہوتی ہے "O" نیوٹرل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

شکل 18.2 میں دکھائے گئے پرزے۔

- 1- میز بدل چھ گرفت کلچ کنٹرول لیور کے ساتھ
- 2- اگلا بریک لیور
- 3- قرائل (رکاوٹ) کنٹرول گرفت
- 4- ہلکی سوئچ
- 5- اگلا بریک شوژ
- 6- عقبی بریک پیڈل
- 7- کلک اسٹارٹر
- 8- میز بدلنے والا (مفلر)
- 9- عقبی بریک شوژ
- 10- کلچ
- 11- کار لیور میٹر اور ایر کیٹر
- 12- چوک کنٹرول لیور
- 13- اینڈ من ٹوٹی
- 14- سواری کی سیٹ (مڈی)
- 15- پچھلی سیٹ

4- زنج گے نٹوں کو نکالنے کے لیے اسکرودرائیور اور ہتھوڑے کا استعمال نہ کریں۔ پہلے اسے مٹی کے تیل میں کچھ دیر تک بھگوئیں اور پھر ان میں صحیح سائیز کے پانے کا استعمال کریں۔

شکل 18.1 میں دکھائے گئے پرزے

- 1- میز تبدیل چھ دار گرفت
 - 2- کلچ کنٹرول لیور
 - 3- میز تبدیل کیبل
 - 4- میز منتقلی کار
 - 5- ساق (Stem)
 - 6- کراس
 - 7- پہلا میز
 - 8- دوسرا میز
 - 9- تیسرا میز
 - 10- چوتھا میز
 - 11- خاص شافٹ
 - 12- میز اسبلی خوش
 - 13- کلچ
- نوٹ: میز بدل چھ گرفت پر پوزیشن 1-2-3-4 بتدریج پہلے، دوسرے تیسرے اور چوتھے

نمبر شمار	مسئلہ	سبب	تدارک
1-	انجن اشارت نہیں ہو پاتا یا فوری طور پر رک جاتا 1-	کاربوریٹر میں ایندھن کا بے قاعدہ بہاؤ۔	1- (i) ایندھن لائن اور فلٹر کو صاف کریں۔ (ii) جھڑوں کو صاف کریں۔
ہے۔	2-	کاربوریٹر زیادہ بھرا ہوا۔	2-
	3-	کاربوریٹر جیٹ میں نقصان	2- ایندھن نوٹی بند کریں۔ حرر ایل کھولیں، اسپارک پلگ کو کھولیں اور اسے خشک ہونے دیں۔ انجن کو 3 یا 4 بار تھوکر ماریں اسپارک پلگ کو اسکر و کریں اور انجن کو کٹ مارنے کے ذریعہ اشارت کریں۔
			3- اسے دور کریں اسکر و کھولیں اور صاف کریں۔ 0.5mm فصل تک تقابلی کریں۔ اسے بدلیں
2-	جلن نقص (کرنٹ H.T. لیڈ میں پہنچ رہا ہے)	1- گندا اسپارک پلگ 2- الیکٹریڈ کا تقابلی نہیں ہے۔ 3- ناقص اسپارک پلگ	
3-	جلن نقص	1- C.B. نقطہ نقص ہے۔ 2- پروازی پیمہ متناسبت یا H.T. کوائل سرکٹ کا شارٹ ہوگا۔	1- انجن صاف کریں اور فصل کو 0.3mm تک تقابلی کریں۔ اگر نقصان واقع ہو تو اسے دور کریں۔ متناسبت کوائل کو دوبارہ لپیٹیں یا H.T. کوائل کو بدلیں جیسا بھی محال ہو۔
4-	انجن میں کھڑکھڑاہٹ	آمیزش صحیح نہیں ہے پیش ملن	صحیح آمیزش کے لیے کاربوریٹر کا تقابلی کریں پروازی پیمہ متناسبتی وقت کا تقابلی کریں۔

- 5- انجن نہیں چلتا
کاربوریٹر میں ایندھن کا بے قاعدہ بہاؤ
اسپارک پلگ الیکٹریکل فصل بہت زیادہ وسیع ہے
گندہ اسپارک پلگ
C.B. گندہ یا تھلاؤ نہیں
اسپارک پلگ کے زائید میں حرارت کے باعث پٹن
کاربن اسپارک پلگ پر جمع
کمزور آمیزش
غیر صحیح وقت نما
ایگزاسٹ پورٹ یا سائیلنسر کا جزوی طور پر بند ہونا
سلسلہ رہیڈ میں رساؤ
مقتنا طبیعت سے کھڑکھڑاہٹ کی آواز
سائیلنسر سے کھڑکھڑاہٹ کی آواز
سائیلنسر سے کچھ زیادہ شور
کیریکس سے ریں ریں کی آواز
خٹک کیریکٹ کیبل
کیبل میں کھسکی پڑنا
کیریکس میں کج مرکزیت، صف بندی صحیح نہ ہونا
- 6- کاربوریٹر میں دھماکہ
7- پاور کم ہونا یا زائید حرارت
8- شور مچانے والی کارکردگی
9- سخت کیریکٹ پ کیریکٹ پھسلنا

- 10- کوئی روشنی نہیں لیڈوں کا الگ ہوتا
 11- کمزور بریک بلب کا فیوز اڑ جانا
 12- روشنی کا کمزور ہونا لائٹنگ اور ڈرم پر تیل ہونا
 13- غیر یقینی حرکات والا اسٹیرنگ ریفلیکٹر میں نقصان پہنچنا
- ڈھیلے جوڑوں کو کسوں اور نوٹے تاروں کو بدلیں
 اسے بدلیں
 شوز کا تظاہر کریں، اگر زیادہ گھساؤ ہو تو بدلیں۔
 ناقص تیل مہر کو بدلیں، لائٹنگ اور ڈرم کو پٹرول سے صاف کریں۔
 ایمری کاغذ سے مرکز کر صاف کریں۔
 بلب کو بدلیں اور مجوزہ واٹ بلب کا استعمال کریں۔
 مقناطیسیت کو مقناطیسی بنائیں۔
 اسے بدلیں
- دباؤ کو چیک کریں اور صحیح والو کا استعمال کریں۔
 اسے سیدھا کریں یا فورک کو بدلیں۔
 ہینڈل ہار کو ہٹائیں اور بیرنگ کو کسوں۔
- فلٹرز نرد پاؤ،
 فورک کا سنخ ہونا
 اسٹیرنگ کا بیرنگ ڈھیلا ہونا۔

اسکول اور موٹر سائیکل کی اچھی اور قابل اعتبار کارکردگی کے لیے کیا کریں اور کیانہ کریں

مقاصد

اسکولوں اور موٹر سائیکلوں کے لیے ان کی استعداد یا اثر اور قابل اعتبار کارکردگی کے بارے میں مجوزہ ہدایات کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا۔

اوزار اور سامان

آپریٹر کے ہدایتی مینول جو کہ اسکولوں اور موٹر سائیکلوں کے ساخت کاروں کے ذریعہ فراہم کیے جاتے ہیں۔

متعلقہ معلومات

طلباء کو اسکولوں اور موٹر سائیکلوں کے مختلف اجزاء اور سب اسبلیوں کی شناخت کی پوزیشن میں ہونا چاہیے اور ان کے عمل کے بارے میں بھی واقفیت ہونی چاہیے۔ اسے دائرہ تک کے ڈائیگراموں اور دیگر نظاموں جیسے ہوا، ایندھن اور ایگزاسٹ

نظام، ملین نظام وغیرہ کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے۔

اگر کبھی پرزوں اور نظاموں پر بدوقت دھیان دیا جائے تو نو دھڑکی اچھی کارکردگی کی امید کی جاسکتی ہے۔ یہاں تک کہ ڈرائیور کا کرداری عمل اور مشینری کے عمل کو نقص سے آزاد اطمینان بخش حد تک زیادہ عرصہ تک بنائے رکھا جاسکتا ہے۔

طریقہ عمل کریں

- 1- مجوزہ دہاؤ پرناموں میں ہوا بھرے رکھا کریں۔
- 2- سرد چلانا شروع کرنے کے لیے چوک آپریٹ کریں۔
- 3- شخصہی حالت میں اشارت کرنے سے پہلے انجن کو گرم کر لیا کریں۔
- 4- انسب کارکردگی کے لیے انجن کو ٹھیک ڈھنگ سے ٹھون کر لیا کریں۔
- 5- چلانا شروع کرنے سے پہلے بریک کی جانچ کر لیا کریں۔

6- کیمروں کو تبدیل کرنے سے پہلے کچھ کا استعمال کریں۔

7- مجوزہ رفتاروں کے مطابق گیر کو تبدیل کریں۔

8- جب اونچائی پر چڑھ رہے ہو اور نیچے اتر رہے ہوں تو ہمیشہ وہی گیر ہونا چاہیے۔

9- پٹرول کے ساتھ ملانے کے لیے مجوزہ چمکانی کار تیل کا استعمال کریں۔

10- مجوزہ رفتاروں پر ہی گاڑی کو چلائیں۔

11- گیر بکس تیل کی جانچ پابندی سے کیا کریں۔

12- حسب موقع اسپارک پلگ کو صاف کر لیا کریں۔

13- جب اسکوڑ کو کھڑا کرنا ہو تو روشنیوں کو بند کر دیا کریں اور پٹرول کا ک کو بھی بند کر دیا کریں۔

14- اسپارک پلگ کے گیپ کے مطابق کے لیے سلپ سمیج استعمال کریں۔

گاڑی کی اچھی کارکردگی کے لیے درج ذیل باتیں نہیں کرنی چاہئیں۔

1- جب گاڑی حرکت میں ہو تو بریک پڈل پر دباؤ نہ ڈالیں۔

2- گیرس کو اچانک نہ بدلیں۔

3- جب انجن آرام کی حالت میں ہو تو گیر تبدیل کرنے کی میکانیت کو مزور نہ دیں۔

4- جب بریک لگا رہے ہوں تو کچھ لیور کو نہ دبائیں۔

5- گیر بکس کو زیادہ نہ بھریں۔

6- گیپ تبدیل کرنے کے لیے اسپارک پلگ کے الیکٹروڈز پر ہتھوڑا نہ چلائیں۔

7- مقامی کو اہل پلیٹ کی حیثیت وقت نما ترتیب کے لیے نہ بدلیں۔

8- جب گاڑی اشارت کر رہے ہوں تو اسے نہ جھکائیں۔

9- جب پمپن کا پمپن رنگ تبدیل کیا جاتا ہے تو کچھلی سیٹ پر سواری نہیں ہونی چاہیے۔

10- اگر آپ انجن پر کیمروں کا استعمال کرتے ہوئے آرام کے ساتھ دھیمی رفتار کر سکتے ہوں تو عام روکنے کے لیے بریکوں کا استعمال نہ کریں۔

ٹو وہیلر کے لیے کلچ کیبل کو تبدیل کرنا

دوسرے اور تیسرے نقاط کو نظر انداز کر سکتے ہیں) اگر خارجی کیبل سرے کو اس کی پوزیشن سے ہٹایا جاتا ہو تو رفتار یا اکائی کو ہٹایا جاتا ہے۔

1- کلچ اندرونی کیبل

2- ریم کا سرپوش

3- باہری کیسنگ (Casing)

4- نیل

5- کلچ کو متحرک کرنے والا لیور

6- بندشی اسکر

طریقہ عمل

- 1- اسکوڑ کو اسٹینڈ پر کھڑا کریں۔ اوپری سرے سے ٹوٹے ہوئے کلچ کے اندرونی کیبل کو نکالیں۔

مقصد


طلباء کو اس بات کا اہل ہونا چاہیے کہ وہ کلچ کے متحرک کرنے کے رابطہ بندی اور کلچ کیبلوں کو تبدیل کرنے کے بارے میں سمجھ سکیں۔

مطلوبہ سامان اور اوزار

متعلقہ معلومات

کلچ اندرونی سرپوش (کیسنگ) میں واقع پچھلے تار کے ذریعہ بائیں جانب لیور سے چلایا جاسکتا ہے۔ کیبل کا دوسرا کلچ چلانے والے لیور سے گیزٹکس جسم سے جڑا ہوتا ہے۔ یہاں ایک تقابلی کار کے ذریعے کلچ کے پچھلے تقابلی کا اہتمام رہتا ہے۔ کلچ کا مناسب تقابلی گیر تبدیل کرنے کے ہموار عمل کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر خارجی کیبل اس پوزیشن میں ہے تو کلچ کیبل کو بغیر ریلنگ اور رفتار یا اکائی (Speedometer Unit) کو کھولے ہوئے بدلا جاسکتا ہے (طلباء طریقہ عمل کے

- 2- ہینڈ لیپ ریفلیکٹر کو دو اسکر وکھولنے کے ذریعہ نکالیں۔
- 3- رفتار پنا اسکر وکھولنے کے نتیجے میں اسکر وکھولنے کے نٹ کو نکالیں۔ اس کے بعد رفتار پنا اسکر وکھولیں۔
- 4- کچھ لیور جبری سے مثبت سر اگھنڈی نکالیں اور کچھ لیور کے حفاظتی اسکر و انٹ کو ایک موزوں دوہرے سرے والے پائے اور اسکر وڈ رائیڈر سے کھولیں۔
- 5- باقی داخلی کیبل کو (اگر سچے نوٹا ہے اور مکمل طور سے اوپر سے نہیں کھینچا جاتا چاہیے) خارجی کچھ کیبل کے سطح سرے سے کھینچیں۔
- 6- ایک نیا کیبل لیں اور کچھ خارجی کیبل میں کھلا سر داخل کریں۔ گریس کی ہلکی پرت سے کیبل کو لیں اور کیبل میں ملنے رہیں جب تک کہ کھلا سر خارجی کیبل کے دوسرے سرے سے ظاہر نہ ہو جائے۔
- 7- کچھ لیور کی جبری میں داخلی کیبل کو مثبت سر اگھنڈی میں ڈالیں اور داخلی کیبل کے کھلے سرے کو کھینچیں۔
- 8- داخلی کیبل کے بندشی اسکر و کھولیں۔
- 9- بندشی اسکر و جسم میں فراہم کیے گئے سوراخ میں داخلی کیبل کے کھلے سرے کو ڈالیں اور داخلی کیبل کے کھلے سرے کو کھینچیں۔ ہاتھ سے بندشی اسکر و کو لگائیں۔
- 10- داخلی کیبل کو کچھ چلانے والے لیور کے ذریعہ گھما دیں۔ بندشی اسکر و جسم کو قعر (Cavity) میں جسم کے سر کو اوپر کی جانب رکھتے ہوئے لگائیں۔
- 11- چھپنے جڑے والی سطح کے قعر سے پلاس سے بکڑنے کے ذریعہ داخلی کیبل کے کھلے سرے کو



فصل 20.1 میٹر جس جسم پر کچھ چلانے والے لیور کا بندوبست

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| 1- کچھ اندرونی کیبل | 4- نیل |
| 2- ریم کا تار پوش | 5- کچھ کو متحرک کرنے والا لیور |
| 3- خارجی تار پوش | 6- بندشی اسکر و |

کھینچیں اور بندھی اسکر وائر جسم کو پوزیشن میں باندھیں۔

12- ہینڈل پر کچے لیور کو چلائیں اور کچے کے عمل کی جانچ کریں۔ کسنے اور ڈھیلا کرنے کے لیے تھوڑا تھاپا بنی مطلوب ہوتا ہے تو بیرونی کیبل کے سرے پر فراہم کیے گئے تھاپا بنی کا استعمال کریں۔

13- رفتار بچا اکانٹی کو اسکر وائر میں اور انکاس کار اسٹی کو واہس اپنی جگہ پر قائم کریں۔

14- کچے لیور کو دہائیں۔ مٹی پیسے کو کھائیں اور اسے پہلے کیئر میں ڈالیں۔ اسی طرح دوسرے کیئروں کے لیے کریں۔ اگر بندھن صحیح ہے تو کچے وائر کی خشک مناسب ہے۔

15- اب اسے ہینڈل پوزیشن میں واہس کریں۔

نوٹ: داخلی کیبل کو تبدیل کرنے سے پہلے دیگر کیبلوں کی بھی حالت کا معائنہ کریں۔ اگر کسی نقصان کا معاملہ ہو تو ان کو اسی وقت تبدیل کریں۔

احتیاط

مناسب اوزاروں کا ہی استعمال کریں۔

گیئر کیبل کو تبدیل کرنا

رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہینڈل بار ہاؤسنگ پر پانچ پوزیشنوں پر نشان لگا رہتا ہے ایک سرخ ہوتا ہے جو کہ نیوٹرل کے لیے ہوتا ہے دوسرا نشان 1, 2, 3, 4 کا لگا رہتا ہے جو کہ گیئر کو مشغول رکھنے کی حیثیت کا اظہار کرتا ہے۔ کیبلوں کے کٹے سروں گیر کو متحرک کرنے والے ہاؤس میں شمع رہتا ہے۔

پہلے گیئر کو مشغول رکھنے کے لیے ہینڈل بار گرفت کو نیوٹرل پوزیشن سے اپنی طرف مگھاتے ہیں۔ گیئر کو حرکت دینے والا بازو گیئر انتخاب کار (سلیب نما) اور انتخاب کار دھرے کو متحرک کرتا ہے۔

طریقہ عمل

اسکوڈ کو اس کے اسٹینڈ پر کھڑا کریں اور سائینڈ میٹل کو کھول دیں۔

- 1- گیئر کو چلانے کے ذریعہ یہ دریافت کریں کہ کون سا کیبل ٹوٹا ہوا ہے۔
- 2- گیئر کھانے والے بازو کو ہاتھ سے چلانے کے ذریعہ گیئر کو نیوٹرل پوزیشن میں لے آئیں۔

مقصد


اسکوڈ کے گیئر کو متحرک کرنے والے رابطہ بند اور گیئر کو متحرک کرنے والے کیبلوں کو تبدیل کرنے کے بارے میں سمجھنا۔

اوزار اور مطلوبہ سامان

- 1- اسکوڈ رائیڈر معیاری 200mm
- 2- اسکوڈ رائیڈر 5-8mm ہلیڈ
- 3- کٹے سرے والا پانا (Spanner) اکھرے یا دو ہرے سرے والا
- 4- ہموار جڑے سیم والا نقلی پلاس
- 5- گیئر کیبل اور گریس

گیئرس دو لکھیلے اسٹیل کیبل رابطہ بند کے ذریعہ ہینڈل پر بائیں جانب گرفت کے ذریعے تبدیل کیے جاتے ہیں۔ یہ کیبل خارجی تار پوٹی میں واقع ہوتے ہیں۔ اس لیور ہاؤسنگ میں دو پاکٹ ہوتے ہیں جو کہ لکھیلے کیبلوں کے قائم سروں کو سنبھالے

- 3- ہیلپ اسکی کوٹائیں۔
 - 4- رفتار سے کیبل ٹکڑا کر دیں اور رفتار سے اسکی کوٹائیں۔
 - 5- ٹوٹے کیبل کو کھینچ کر لگ کریں۔
 - (I) اوپر سے مار کر کٹے سرے سے فوٹا ہوا ہو
 - (II) گیزر حرکت باز دے مار کر کیبل کے قائم سرے سے گھٹلی ٹوٹی ہوئی ہو۔
 - 6- اگر خارجی کیبل کو اپنے مقام سے ہٹا دیا گیا ہے تو اسے پوزیشن میں لائیں۔
 - 7- گرہیں سے داخلی کیبل کو لیں۔
 - 8- داخلی کیبل کے کٹے سرے کو وٹل بار سے خارجی کیبل میں ڈالیں اور داخلی کیبل کو دھکیلیں مار کر کیبل کو ہٹانے کے لیے کھانا ضروری ہوتے کھائیں۔
 - 9- لیور ڈسک میں قمر سے مار کر گھٹلی داخلی کریں۔
 - 10- کیبل کو کٹے سرے سے کھینچیں اور گیزر حرکت باز دے کر یہ گڈا دیں۔ گیزر کیمز میں کیبل ٹیبل کی مناسب پوزیشن کو چینی ٹائیں۔
 - 11- وٹل بار کو وٹل پوزیشن میں لائیں۔ ہوا جڑے کی سطح والے نقلی پلاس سے پکڑ کر کے کٹے سرے والے کیبل کو کھینچیں۔
 - 12- کیبل کو مضبوطی سے کھینچیں اور تری سر والے حلقے بیٹوں کو کٹے سرے والے پالے کڈ دیے کیس۔
 - 13- حرکت گیر آپریٹنگ گرفت کڈ دیے گیزر کو حرکت کیے جانے کی جانچ کریں۔
 - 14- گیزر وٹل کو وٹل پوزیشن میں رکھتے ہوئے کریک کیے جانے کا احاطہ کریں۔
 - تھو: جب غیر ملکی رول، پہلی دوسری، تیسری اور چوتھی پوزیشن میں تبدیل کرنے کے لیے گیزر کو حرکت کرنا چاہو تو ایک وٹل کو ہٹانے رکھیے۔
 - 15- خارجی کیبل ٹیبل کے سرے پر کیونگ (تار پٹن) میں فراہم کیے گئے حفاظتی پد پر اسکو کڈ کر دیے گیزر ہٹانے کا حفاظتی کریں۔
 - 16- گیزر ہٹانے جانے کا پھر احاطہ کریں۔
 - 17- رفتار سے اسکی کوٹائیں اور ہیلپ لائن کو ڈالیں اسکیل کریں۔
 - 18- مختصر دوری کے لیے آزمائشی طور پر چلائیں اور گیزر ہٹانے کی جانچ کریں۔
 - 19- مثالی طور پر گڈا دیں اسکیل کریں۔
- احتیاط
- 1- اوزاروں کو کھانا، احتیاط کے ساتھ مناسب ڈسک سے استعمال کریں۔



فصل 21.1 پمپ کے اجزاء

فصل 21.1 پنڈل ہار کے اجزا

- 1- پنڈل ہار سبلی
- 2- رتار یا دم
- 3- رتار یا شیشہ
- 4- مہر
- 5- رتار یا ہینگ
- 6- رتار یا ڈاکل
- 7- سادہ واشر
- 8- رتار یا ہاؤسنگ کے حفاظتی نٹ
- 9- رتار یا بلب ہولڈر
- 10- رتار یا حفاظتی بریکٹ اسکرو
- 11- بریکٹ حفاظتی ہولٹ
- 12- واشر
- 13- غم دار گرفت ربر
- 14- اسپرنگ
- 15- غم دار گرفت سلیو (Sleeve)
- 16- بریک اور کچا لیور
- 17- اسپرنگ
- 18- سادہ واشر
- 19- اسپرنگ واشر
- 20- لیور
- 21- لیور حفاظتی اسکرو
- 22- اسپرنگ واشر
- 23- سادہ واشر
- 24- نٹ حفاظتی لیور
- 25- دائیں جانب کے پنڈل ہار کو
- 26- کور حفاظتی اسکرو
- 27- پنڈل ہار ہاؤسنگ
- 28- پنڈل ہار حفاظتی ہولٹ
- 29- پنڈل ہار حفاظتی اسکرو
- 30- رتار یا حفاظتی اسکرو
- 31- اسپرنگ واشر
- 32- سادہ واشر
- 33- بریکٹ
- 34- بریکٹ
- 35- لیور ہاؤسنگ
- 36- بائیں جانب پنڈل ہار کو
- 37- پیٹنگ مہر
- 38- سادہ واشر
- 39- شوल्در واشر
- 40- گیر بدل سلیو
- 41- ہینڈ لیپ دم اسبلی
- 42- حفاظتی دم کے لیے لکھنچو

ایکسلیسر یٹر کیبل کو بدلنا

ذریعہ خارجی تار میں کیا جاتا ہے۔

مرکز گرفت سلیو پر، داخلی کیبل کھینچا جاتا ہے اور قہر اٹل والو غم دار گرفت پر جاری دباؤ پر کھلتا ہے۔ یہ پیچھے کی جانب حرکت کرتا ہے اور قہر اٹل بند ہو جاتا ہے۔

ایکسلیسر یٹر اندرونی کیبل اور دیگر اندرونی کیبل کے درمیان فرق:

ایکسلیسر یٹر کیبل کے دونوں سرے یکس کے سرے پر قائم ہوتے ہیں جن کی ہموار مادہ میٹل نیل میں اقامت کاری ہوتی ہے اور چینڈل لیور کے لیے قائم گھنٹی ہوتی ہے۔

طریقہ عمل

پوائنٹ نمبر 9 تک (سرگرمی نمبر 21) گیز اندرونی کیبل کو تبدیل کرنے کے لیے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اسی طریقہ عمل پر پابندی کریں۔ یعنی ٹوٹے تار کو ہٹانا، نئے کیبل کو داخل کرنا اور کرینک کیس سرے سے ہاتھ کے ذریعہ اسے کھینچنا اور اس کے بعد

مقصد

ایکسلیسر یٹر چلنے والے رابطہ بند کے بارے میں سمجھنا اور ایکسلیسر یٹر کیبل کو بدلنے کے بارے میں سمجھنا۔

مطلوبہ سامان اور اوزار

ایکسلیسر یٹر کیبل (داخلی) اور پکٹائی کارٹیل، گیراج اوزار

متعلقہ معلومات

کار بور یٹر کے قہر اٹل والو کو چینڈل بار پر غم دار گرفت کے ذریعہ چلایا جاتا ہے۔ دسی گرفت غم دار گرفت سلیو کے بیرونی سرے پر اور اندرونی سرے پر لیور فٹ کیا جاتا ہے۔ لیور سے کار بور یٹر تک کا رابطہ بند اندرونی طور پر واقع پکلیے اسٹیل کیبل کے

- درج ذیل اقدام کی پابندی کریں۔
- (a) کارپوریٹ سٹاک ایکسچینج میں قائم ایک کے ذریعہ کیبل کو گزاریں۔
- نوٹ: اصل کیبل میں کیبل کارپوریٹ میں ایک تھل ہوتا ہے۔ جہاں عام طور پر بندش اسکرپ کے بدل کے لیے اس سرے پر استعمال کیا جاتا ہے۔
- (b) رقبہ کا کٹی اور ہیڈ لائنٹ کو واپس اسمبل کریں۔
- (c) انجن کو چلائیں اور قرطبی عمل کا معائنہ کریں۔
- (d) اگر ضروری ہو تو، تقابلی کار کے ذریعہ ایکسچینج کیبل کا تقابلی کریں۔

عام احتیاطی تدابیر

مقصد

طلباء کو حفاظتی احتیاطی تدابیر کے بارے میں واقفیت ہونی چاہیے۔

متعلقہ معلومات

گاڑیوں کی سروس اور دیکھ بھال کی حفاظتی تدابیر۔

- 1- صرف مناسب اوزاروں کا استعمال کریں۔ کام چلاؤ طریقہ اوزار کی سلپنگ یا پرزے کی ٹوٹ پھوٹ کا باعث ہو سکتی ہے جس سے حادثہ ہو سکتا ہے۔
- 2- ایندھن شکنی میں ایندھن بھرتے وقت ہمیشہ انجن کا سوچ آف کر دیا کریں۔ پٹرول بہت جلد آگ پکڑ لیتا ہے اور گاڑی کے کسی پرزے میں اسپارک (شرارہ) آگ کا باعث ہو سکتا ہے۔ دو بارہ ایندھن بھرنے کے بعد کچھ وقت انتظار کریں، اس طرح باہر کی جانب پٹرول گرم ہو سکتا ہے۔
- 3- بند کمرے میں انجن کبھی نہ چلائیں۔ ایگزاسٹ کی کاربن مونو آکسائیڈ سمٹھن اور

دوران سر کا باعث ہو سکتی ہے۔

- 4- فرش پر تیل اور گریس لگانا نہ رہنے دیں۔ اگر لبریکنٹ فرش پر پھیلتا ہے تو اسے گرد صاف کرنے والے آلے یا بیکار کپڑے سے صاف کریں۔
- 5- جب ٹائر میں ہوا بھر رہے ہوں تو پھرے کو دور رکھیں۔
- 6- اگلے پہیوں کے لیے کمزور یا خراب ٹائرز کا استعمال کبھی نہ کریں۔ اس کی ناکامی شدید حادثہ کی وجہ بن سکتی ہے۔
- 7- پٹرول سے ہاتھ نہ دھوئیں، پٹرول میں موجود لیڈ جلد کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔
- 8- دہلی ہوا سے چھینڑ چھانڈ نہ کریں اسے موت تک ہو سکتی ہے۔
- 9- کسی بھی پرزے یا اوزار کو فرش پر پڑا نہ رہنے دیں۔
- 10- استعمال کرنے کے بعد اوزاروں کو صاف کر لیں اور انہیں ان کی مقررہ جگہ پر رکھیں۔
- 11- کام پورا ہونے پر فرش کو صاف کر لیا کریں۔

- 12- انجن کو اشارت کرتے وقت اس بات کو یقینی بنالیں کہ گیر نیوٹرل پوزیشن میں ہے۔
- 13- جب ورکشاپ میں کام کر رہے ہوں تو شور و شغب والا کھیل (اودھم) نہ کھیلیں۔
- 14- آگ بجھانے والا آلہ (فائر ایکسٹنگوئشر)، بالو اور پانی مناسب جگہوں پر رکھیں۔
- 15- پٹرول سے نکلنے والی آگ کے معاملے میں صرف آگے بجھانے والے آلے سے ہی آگ بجھائیں۔ پانی سے نہیں۔
- 16- لبریکنٹ سے آگ کے معاملے میں آگ بجھانے کے لیے بالو کا استعمال کریں، پانی نہ ڈالیں۔
- 17- انجن کے بہت زیادہ چلنے کے بعد گاڑی کو نہ دھوئیں کیوں کہ گرم انجن کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

معاونین کی فہرست

- 1- جناب سچائیس کالا
کچہر
ڈپارٹمنٹ آف میکیکل انجینئرنگ
دہلی کالج آف انجینئرنگ
کشمیری گیٹ مدہلی-6
- 2- جناب ایس جی جاکنڈی
موبل میکیکل انٹرکڑ (سینٹر)
اڈیشنل ڈیپٹنگ ایسلی ٹیوٹ
لوکھو، پونہ-7
- 3- جناب گیان پرکاش
اسٹنٹ قارئین
ایم ایچ ایس بیٹن
ویکل فیکٹری جیل پور
جیل پور-48009
- 4- جناب آر کے کچہر
میکیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ
جی بی پت پلاننگ
اوکلا، نیو دہلی۔
- 5- ڈاکٹر اے بی دورا
ریڈر (ٹیکنالوجی)
ڈپارٹمنٹ آف وکیٹالائزیشن آف ایڈوکیشن
این بی ای آر ٹی، نیو دہلی-16



قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان

National Council for Promotion of Urdu Language
Ministry of HRD, Dept. of Secondary & Higher Education, Govt. of India
West Block-1, R.K. Puram, New Delhi-110 086



