

# کولہ

درجاتی تقسیم کیمیا وی چیزیت طبعیا اور سما

ڈاکٹر فیض احمد صدیقی



ترقی اردو پیورو نئی دہلی

KOMA

By: Dr. F. A. Sadiq

سے اشاعت جزوی، پچ۔ 1307-8 شک 1986

© ترقی اردو بیورو، نئی دہلی

پہلا اڈیشن، 1000

قیمت: ۷/۲۲ روپے

سلسلہ مطبوعات ترقی اردو بیورو: ۵۳۰

کتابت: ضوار خان

---

ناشر: ڈائرکٹر ترقی اردو بیورو، ویسٹ بلک ۹ آر کے پورم نئی دہلی - 110066

طابع: پھر پیر تھر سا لائچہ اند کنی دی۔

## پیش لفظ

کوئی بھی زبان یا معاشرہ اپنے ارتقاء کی کس منزل میں ہے، اس کا اندازہ اس کی کتابوں سے ہوتا ہے۔ کتابیں علم کا سرچشمہ ہیں، اور انسانی تہذیب کی ترقی کا کوئی تصور ان کے بغیر ممکن نہیں۔ کتابیں دراصل وہ میجھے ہیں جن میں علوم کے مختلف شعبوں کے ارتقاء کی دادستان رقم ہے اور آئندہ کے امکانات کی بیانات بھی ہے۔ ترقی پر یہ معاشروں اور زبانوں میں کتابوں کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ سماجی ترقی کے عمل میں کتابیں نہایت موثر گردar ہو سکتی ہیں۔ اردو میں اس مقصد کے حصول کے لیے حکومت ہند کی جانب سے ترقی اردو بیورڈ کا قیام عمل میں آیا ہے ملک کے عالموں، ماہرین، و فن کاروں کا بھروسہ تعاون حاصل ہے ترقی اردو بیورڈ معاشرہ کی موجودہ ضرورتوں کے پیش نظراب تک اردو کے کئی ادبی شاہکار، سائنسی علوم کی کتابیں، پرکوں کی کتابیں، جغرافیہ، تاریخ، سماجیات، سیاسیات، تجارت زراعت انسانیات، قانون، طب اور علوم کے کئی دوسرے شعبوں سے متعلق کتابیں شائع کر چکا ہے اور یہ سلسلہ برا بر جاری ہے۔ بیورڈ کے اشاعتی پروگرام کے تحت شائع ہونے والی کتابوں کی افادیت اور اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ منقرض مرے میں بعض کتابوں کے دوسرے تیسرے ایڈیشن شائع کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ بیورڈ سے شائع ہونے والی کتابوں کی قیمت نسبتاً کم رکھی جاتی ہے تاکہ اردو دلے ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔

زیرنظر کتاب بیورڈ کے اشاعتی پروگرام کے سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے۔ اسی کے ذریعہ طقوں میں اسے پسند کیا جائے گا۔

ڈاکٹر فہمیدہ بیگم

ڈائریکٹر ترقی اردو بیورڈ

انتساب

والد محترم کے نام

# مشتملہ

## حصہ اول

7	کوئلہ۔ تعارف۔ درجاتی تقسیم
9	2 دیباچہ
13	3 کوئلہ
31	4 کوئلہ کی درجاتی تقسیم
54	5 کوئلہ۔ کان۔ کان کنی۔ کان کن
66	6 کوئلہ کا مطالعہ جیشیت چنان
78	7 کوئلہ جیشیت پر دروی ملبہ
90	8 کوئلہ جیشیت نامیانی کیمادی شے
97	9 کوئلہ جیشیت ایک شہوں کو لاند

## حصہ دوم

107	10 کوئلہ کی کیمادی جیشیت
107	11 کونکے خام کیمادی رو عمل کے طریقے
109	12 کوئلہ جیشیت ایک مدافعتی عامل
111	13 فکشل گروپ کا تجزیہ
116	14 کوئلوں کے اجزاء کا مغلل
	15 مغلل کے ذریعہ تجزیہ

121	کوئلہ کی ہالڈر رونچنگ کیا
124	کوئلہ کی اس ایڈیشن کی کیا
130	کوئلہ پر موسیٰ اثرات کی کیا
135	کوئلہ کا کوک میں تبدیل ہوتا

### حصہ سوم

143	کوئلہ کی بیانات
143	کوئلہ کے نامی طبعیاتی خواص
145	لبیاتی خواص اور اضافتی اصول
147	کوئلہ کی مایلکیوں کی وجودی ساخت
152	بھری خاصیتیں
158	برتنی خاصیتیں
161	متناطیسی خواص
167	میکائی خاصیتیں
170	حرارتی خاصیتیں
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	

### حصہ چہارم

175	کوئلہ کی ساخت
175	سانسی تشریع کی بنیاد پر
177	عدوی ساخت کے تجزیے کے اصول
180	کوئلہ کی پالی میری صفت
182	کوئلہ کے ماؤس
185	کارمن بننے کا میکائی عمل
190	حصہ چہارم
193	اشارات و کتابیات
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	

# حصہ اول

کوئلہ، تعارف، درجاتی تقسیم



## دیباچہ

و مرخواہ زمانہ قدیم ہو یا عہد جدید ہمیشہ بطور ایندھن استعمال ہوتا رہا ہے۔ کولڈ کا حقیقی معدنیات میں شمار نہیں ہے بلکہ یہ نامی مركبات سے بنتا ہے جو درختوں، جھاڑیوں، اور پودوں کے لگنے ہوئے مادہ سے وجود میں آیا اور جسے کروڑوں برس گورے ہو گئے۔ اس وقت آپ وہاں کیانیت کے ساتھ مرتضوب تھی۔ کولڈ تہذیب نہیں شجری مادہ ہے جس کا صحیح نامہ ابتدائی پودے کے زمین دوز ہونے پر مبنی ہے۔ اگرچہ کولڈ حقیقی معدنی شے نہیں ہے مگر اس کی بنادوٹ کا عمل دری ہے جیسا کہ علمی مادہ چنانی بنادوٹ کے حاصل کرنے میں اختیار کر لیتا ہے۔ اگر کولڈ کی مختلف پرتوں کو مطالعہ میں لایا جائے تو معلوم ہو گا کہ ارضیائی طور پر یہ چنانی بنادوٹ سے میں کھاتا ہے۔ کولڈ میں مختلف قسم کے اجزا شامل ہوتے ہیں۔ مثلاً کاربن ابخراتی مادہ۔ سلفر، فاسفورس، نہ جلتے والے مادے، رطوبت وغیرہ اندازہ کیا گیا ہے کہ اس کی بنادوٹ کا زمانہ سائلورین پر ڈالیتی تقریباً چالیس کروڑ برس پہلے کا ہے۔ کولڈ صفتی ترقی کے لیے بہت ہی اہم شے ہے اور یہ انزجی (توانائی) کے حصوں کا سب سے اہم سرچشمہ ہے اس کے علاوہ آپ یہ کیمیا وی صفت (کیمیکل اندھڑی) کے لیے بھی اہم شے بن گیا ہے۔ گیس، روغنیات اور کول تار بنا نے میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تار اور رعنی سے ہزاروں قسم کی چیزیں بنائی جاتی ہیں اور مختلف قسم کی صفتتوں میں اس کی بدولت روزافز وں ترقی ہو رہی ہے۔ اس کتاب میں کولڈ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ تار کی پہلو پر نظر اس کی ساخت کا آغاز میز اجزاء ترکیبی پر روشی ڈالی گئی ہے۔ بیشوس

ایندھن اور کاربنی مادول کی وفاحت کی گئی ہے۔ حرارتی اقدار (کلیوریفکر دیلوز) اور بناوٹ پر مختلف ماہرین کے نتائج پیش کیے گئے ہیں۔ کوئلے کے کیمیا وی تعامل (کیمیکل ری ایکشن) کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ کاربونائزیشن کے درجن کوئلے کی ساخت میں جو تبدیلیاں آتی ہیں اس سلسلے میں جو جدید کام ہوا ہے اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ کوئلے کے کیمیا وی عمل کے طریقے کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ مامل گروپ (انٹکشنل گروپ) کے تجزیہ میں مختلف آنکھیں گردلوں کی تقیم سے بحث کی گئی ہے۔ محلی اخراج (سالوونٹ ایکٹریکشن) کے مطالعے نے کوئلہ کی پائی مرک صفت کے سمجھنے میں مدد کی۔

یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ کوئلہ کے کیمیا وی رہ عمل کے طریقہ کار کے مطالعے نے تعدد صفائی اشارات بھی پہنچائے جو کوئلہ کے علqi ایر و مینک اور پالی مرک خصوصیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ کوئلہ کی درجاتی تقیم کا تعادون کیمیا وی تجزیہ سے کیا گیا ہے۔ اس تجزیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئلہ میں کس قدر رطوبت ابزر اتنی مادہ اور متعدین کا رہن ہوتے ہیں۔ حرارت قبول کرنے کی صلاحیت کیک نئے کی صفت اور موسمی اثرات قبول کرنے پر کوئلہ کے درجات اگر یہ س اکی تقیم ہوتی ہے۔

طبیاتی مینک (فریکل میکنک) اور بہت قوی ذرا لیٹی میں جن سے کوئلہ کی ساخت کا مطالعہ ہو سکتا ہے۔ ایکس رے ڈفریکشن اور اسپکرڈ فونومتری طریقے ان میکنکوں کی ایک مشاہیں ہیں۔ کوئلے کی طبیاتی خاصیتوں اور ان کی تشریع پر اس کتاب میں بحث کی گئی ہے۔

کوئلہ کی بناوٹ کے مطالعے کے لیے بصری خواص (آپسیکل پر اپسیکرڈ) کا علم ہوتا ہے اسیت کا حامل ہے۔ بصری خواص کا تعین کرنا اپنی دشواریاں رکھتا ہے جو کوئلہ کے نیچر سے پیدا ہوئیں۔ یعنی سیاہ اور غیر شفاف اور غیر حل ہونے والے مٹھوس مادے کا ہوتا۔ بصری خاصیتوں کے مطالعے نے کوئلے کی سائنسی ترقی کو اور آگے بڑھایا۔ عکسی خاصیت (ری فلی لینس) اسے آغاز کر کے شعاعی زاویوں کی علامت تعین ہو سکی۔ اسپکرڈ گرافک جانچوں نے یہ تصدیق کر دی

کو کوئلے میں ایر و میک صفت پائی جاتی ہے اور پتہ چلا کہ مالیکیوں کی خارجی طبع کیسی ہے اور یہ معلوم ہوا کہ بصری اور بر قی خامیوں میں ایک رشد تاثم ہے۔ اس کتاب میں کوئلہ کی مقناطیسی خاصیتوں پر سمجھ بحث کی گئی ہے۔ نیو کلائی مقناطیسی صوتی میلنک (نیو کلیر میلینک ایز و نیس) ایک ایسی میلنک ہے جس سے ہائیڈ روجن کے فناشنل ڈشری پیوش کے متعلق معلومات ہیں پہنچیں۔ نیو کلائی مقناطیسی صوتی کیفیت سے ہائیڈ روجن ائیموز کی تقیم مختلف مامل گروپوں (فناشنل گروپس) میں منعین گئی۔

پروفیسر دان کریولن کی کتاب «کوول» (ناپولوچی کیمپری فرنکس کا سٹی ٹیوشن) اور فرانسیس ولفریڈ کی کتاب «کوول» (الٹس فارمیشن ایٹڈ گیو زیشن) کوں کی سائنس پر بہت اہم کتابیں ہیں۔ اس کتاب کی تصنیف کے سلسلہ میں ان دو کتابوں کے علاوہ اور جن دوسری کتابوں ریسرچ پرس مونوگراف وغیرہ سے مدد لی گئی ہے ان میں بعض یہیں ایلمی شنس آٹ نیوں ہکنالوجی (جی۔ ڈبلو۔ ال۔ کیمپری آٹ مول یونی لا ٹریشن (اچ۔ اچ۔ اری) اتری ریسرسیس (ایم۔ کے ہبرٹ) اتری جی ان دی فیوچر (پالمرپیان) جیوالاجی آٹ انڈیا (ڈی۔ این۔ والڈیا) کوول پیپری پریشن (ڈی۔ آر۔ پل) اسٹرپ مائیگ فارکوول (ٹا ملکن ڈورنی) اسائیکلوپسیڈیا بری ٹینکا اور اسائیکلوپسیڈیا امریکانہ تحقیقی پرچوں کی تفصیل کتاب کے آخر میں دی گئی ہیں۔



## پہلاباب

# کولہ

## ایندھن

یہ لفظ ایسے چیاتِ انسانی سے وابستہ رہا ہے خواہ زمان قدیم ہو یا عہدِ جدید اس کا اطلاق ایسا اشیا پر ہوتا ہے جس کے جلنے سے ہوا میں حرارت پیدا ہوتی ہے۔ ذرّاتی انتشار اور اختلاط سے بھی حرارت پیدا کی جاسکتی ہے۔  
 مخلوقات میں انسان ہی میں یہ وصف ہے کہ وہ ایندھن استعمال کر کے حرارت اور قوت یا توانائی پیدا کر سکتا ہے۔ اس نے اپنی غذا حاصل کرنے کے طریقے نکالے ہیں اور اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ کرہ ارض کے ہر خط میں زندگی پر کر سکے بلکہ راحت کے سامان بھی پہنچا سکتا ہے۔ دورِ حاضر کی تندی زندگی یک ختم ہو جائے گی اگر ایندھن ہر شکل میں ختم ہو جائے یا اس کے سیم رسانی کے وسائل میں خاتم کی شکل پیدا ہو جائے۔

کولہ کے علاوہ اور بھی ایندھن ہیں مثلاً لکڑی، یا یا ایندھن پرولیم مختلف قسم کے روغنیات۔ یعنی ایندھن، ایسی ایندھن وغیرہ یہاں صرف کولہ اور اس کی دیگر اشیاء سے بحث کی جائے گی۔

## تاریخی سپہلو

چینیوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کولڈ کا استعمال ایک ہزار برس قبل میں چانتے تھے۔ آیا قدیم ایام کے لوگ کولڈ کے خواص سے واقف تھے اس کا کوئی یہی ثبوت نہیں ملتا۔ مارکو پولونے اپنے سیاحت نامہ میں (1271ء تا 1295ء) ذکر کیا ہے کہ لوگ پہاڑ سے کھود کر سیاہ پتھر زکا لتے تھے جسے ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ایک عام خیال یہ بھی تھا کہ یونانی اور رومی دینا میں کولڈ کا استعمال کم پیاس نے پر ہوتا تھا۔

اس کا انحصار ایک یونانی فلسفی تھیو فریٹس کی تحریرات پر ہے جو اس طور کا شاگرد تھا۔ اس نے اس بات کا ذکر یوں کیا ہے کہ لوہار گاہے گا ہے ایک سیاہ پتھر چار کوں کی جگہ پر جلاتے تھے اس نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس کی ابتداء میں کے شہر لیگوریا اور یونان کے شہر ایسن سے ہوتی۔ انگلیتھ میں جب کھدائی شروع ہوتی اس سے یہ بات اور واضح ہوتی کہ رومنوں نے کولڈ کا استعمال کیا تھا۔ کھائیوں کے طور پر کہا جاتا ہے کہ رومن عہد میں یورپ میں کولڈ نکلا جاتا تھا مگر کوئی شہادت نہیں ملتی ہے۔ پہلی دنیا ویزی شہادت رہبان رائیز کی تحریر سے ملتی ہے کہ یورپ میں ایک قسم کی سیاہ مٹی مثل چار کوں دھات کے پھملانے والے استعمال کرتے تھے۔ اس کی تحریر 200 ق م کے قریب کی ہے جس سے یورپ میں کانگنی کی شہادت ملتی ہے۔ ایسی تحریر میں ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انگلینڈ۔ اسکاٹ لینڈ اور کچھ یورپ کے کالوں میں کولڈ کی کان کنی ہوتی تھی۔ کھدائی سطحی ہوتی تھی اور کولڈ کے غار گنٹی کی شکل کے ہوتے تھے۔ ابتداء میں اس کے استعمال سے نفرت تھی۔ اس کی بدبو، دھویں اور جہاں سے آبادی کو نفرت تھی یہاں تک کہ ایڈورڈ اول (1307ء تا 1327ء) کے دور میں اسے جو جلاتا تھا اسے موت کی سزا دی جاتی تھی۔

اس وقت لکر دی کی کثرت تھی آسانی سے ملتی تھی اس کی کوئی فکر تھی سو ہیں صدی میں آگر کولڈ کے استعمال کو فائدہ مند سمجھا گیا۔ پھر بھی اس کا لکانا اور

استعمال کرنا عام رہتا۔ صرف مقامی طور پر فائدہ اٹھایا جا رہا ہے جب اینٹوں کے پتھے اسے استعمال کرنے لئے تو اس کی طرف توجہ ہوئی آگشان اور چینیاں اینٹوں کی بنیں تب کوئلہ کا استعمال عام ہو گیا۔ سو ہمیں صدی کے وسط تک کوئلہ کی کم اٹی بر طاب نیہ میں 220,000 نن تک پہنچ گئی اور صنعتی کار و بار بھی پھیلا۔

ستر ہمیں صدی عیسوی میں ڈاؤڈوڈیے (1599-1684) نے اسپورڈ شاہزادیں لوہا پھملانے کا کارخانہ قائم کیا اور اسکا انتشار ہمیں صدی عیسوی کے آغاز میں ڈارلیں اور دوسرے لوگوں نے کوئلہ کے بازار قائم کیے اس طرح صنعتی پھیلا دیا اور بر طاب نیہ کوئلہ کے لیے مارکٹ بن گیا۔ ساتھ ہی وحاظتوں کا استعمال بڑھا اور اس کے انجینئر پیدا ہونے لگے۔ کوئلہ کی مانگ حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ اگرچہ یورپ میں بھی کچھ تکمیل کا نتیجہ ہوتی رہی مگر انہمار ہمیں صدی کے ابتداء میں انگلینڈ دنیا کا سب سے بڑا کوئلہ پیدا کرنے والا ملک بن گیا۔

1701 تک امریکہ میں بھی ریاست و رجنیا میں رچانڈ مقام کے قریب کان کنی شروع ہو گئی 1745 میں کان کنی کو کار و باری شکن دے دی گئی۔ 1755 میں اوہیو کے مقام پر کوئلہ کے کان کے وجود کا پتہ چلا۔ جارج واشنگٹن نے اس کان کو کچشم خود 1770 میں دیکھا تھا۔ اگرچہ دیگر مقامات پر بھی کوئلے کے میدان تھے مگر نوآباد ریاستوں نے انقلاب سے پہلے تک انگلینڈ اور نوادر اسکواشا سے لایا ہوا کوئلہ استعمال کیا۔ جنگ آزادی نے مقامی کوئلے کے استعمال میں اور تیزی پیدا کر دی۔ اسلو، توب، بندوق کے بنانے میں تیزی پیدا ہوئی۔ کوئلہ کا استعمال اور بھی زیادہ ہوئے لگا۔ متعدد ریاستیں کان کنی کی قائم ہو گئیں۔ نہر کے ذریعہ کوئلہ دوسرے مقامات پر منتقل ہوتا رہا مگر خانہ جنگی نے اس پر خراب اثر ڈالا اور یہ طریقہ بند ہو گیا۔ کوئلہ کو ادھر اور ادھر منتقل نہیں کیا جا سکتا تھا یہاں تک کہ 1915 کا زمانہ آیا اور ریل کے راستے تیار ہو گئے اور کوئلہ کی پیداوار میں احتفاظ ہو گیا۔

یورپ میں اسٹیم انجن نے کوئلہ کی صنعت کو بے حد تیز کر دیا۔ نقل و حرکت

کی دشواری دور ہو گئی 1905-1865 تک مارکٹ وجود میں آگئے۔ دنیا کی کولمہ کی پیداوار 182,000,000 ٹن سے 28,000,000 ہو گئی پھر سنتی آگئی 1935 تک 181,000,000 ٹن تھی۔ بیسویں صدی کے نصف آخر میں تیاری پیدا ہو گئی کونک کم ترقی یافتہ مالک نے بھی حصہ لینا شروع کر دیا مثلاً روس، چین، ہندوستان وغیرہ اور پیداوار 2,500,000,000 ٹن تک پہنچ گئی۔

اب کو لمبے مالک کی ترقی کا ایک پیارہ بن گیا ہے اور دنیا کے بیشتر مالک کو لمبے پیداوار رکھ رہے ہیں۔ دنیا کے کولمہ پیدا کرنے والے اہم مالک اور ان کی اوسط سالانہ پیداوار زند رج ڈیل ہیں۔

---

	سالانہ اوسط پیداوار	مлک کا نام
<input type="radio"/>		یو. ایس. آر. (روس)
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>		یو. ایس. اے. (امریکہ)
<input type="radio"/>		چین
<input type="radio"/>		مشرقی جرمنی
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>		مغربی جرمنی
<input type="radio"/>		یونائیٹڈ کنگڈم
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>		پولینڈ
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>		چیکو سلوواکیہ
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>		ہندوستان
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>		فرانس

پیمانہ — ہر ایک گولہ  $50,000,000$  ٹن

## کوئلہ کی ساخت کا آغاز

کوئلہ کا شارجیقی معدنیات میں نہیں ہے بلکہ نامی مرکبات سے بنائے جو دنختوں بھاڑلوں اور پودوں کے گلے ہوئے مادہ سے وجود میں آیا ہے جسے کروڑوں بس تحریرے ہو گئے اس وقت آب و ہوا ایک ساینت کے ساتھ مرطوب تھی۔ کوئلہ نہیں شجری مادہ ہے جس کا صحیح نام ابتدائی پودے کے زمین دوز ہونے پر بنی ہے۔ نیز یہ کہ اس کی سڑن نے موسمی تبدیلیوں کا اثر دفن ہونے اور ٹھوس بننے کے سلسلے میں قبول کیا ہے۔ یہ زمانہ ارضی حالات پر سمجھی بنی تھا۔ اگرچہ کوئلہ خیقی ہی معدنی شے نہیں ہے مگر اس کی بناوٹ کا طریقہ یعنی عمل وی ہے جو نچھتی مادہ چٹانی بناوٹ میں اختیار کر لیتا ہے۔ اگر مختلف کوئلہ کی پرتاؤں کو مطالعہ میں لا جائے تو معلوم ہو گا کہ ارضیاتی طور پر یہ چٹانی بناوٹ سے میل کھاتا ہے۔

کوئلہ میں مختلف قسم کے اجزاء شامل ہوتے ہیں مثلاً کاربن ابخراتی مادہ ناصان مادے، انندھک، فاسفورس، نہ جلنے والے مادے رطوبت، پودوں کی کارکنی مرکبات سب اس کے خلیوں میں تیار ہوئے اور پتوں کے رنگیں مادہ نے اپنا کام کیا۔ اس کاربن کا وجود ہوا میں کاربن ڈائی آئی ڈائی اسٹائڈ اور پانی سے ہوا اور دھوپ کی تمازت نے صروری قوت پیدا کر دی۔ اندازہ کیا گیا ہے اس کے بناوٹ کا زمانہ چالیس کروڑ برس پہلے کا ہے یعنی سانویں لورین زمانہ۔

گرم اور مرطوب آب و ہوانے متفقہ حارہ میں پودوں کی نمویں مدد کی۔ غیر پھولانے والے درخت (فرن) رونما ہوئے اور دیسیع پیمانے پر دلدلی علاقے بننے جو کوئلہ کی تہہ گیری کے لیے مناسب پائے گئے۔ جب پودے خشک ہو کر دلدلی پانی میں گر گئے جس میں آسیجن شدھا تو کیرہ ختم ہو گئے اور اس میں کسی حد تک سڑن پیدا ہو گئی۔ یہ بنا تاتی مادہ ایک ایسے مادے میں تبدیل ہو گیا یہ گود کہتے ہیں۔ کچھ گود بھورے اور اپنی کی طرح بننے کے ساتھ معہ بازت کے ساتھ بنے۔ سندھی آگے بڑھا اور ایسے ذخیروں پر سے گزر آ تو جید پھٹی مادے اس پر میٹھے گئے۔ دبازت سے گود خشک ہو گیا۔ سخت ہو کر معمولی درجہ کا کوئلہ بنتا۔ یا شجری (خطی) کوئلہ کی شکل اختیار

کر لی تریز زمانہ اور دباؤ نے شعلہ گیر کو نہ بنا دیا۔ اس کے بعد حد سے زیادہ دباؤ جوزیر زمین پیدا ہوا اس نے بلند درجہ کا کوئی نہ بنا دیا یعنی مجری کو نہ۔

## مزید وضاحت

کوئی زیر زمین ہوار پر توں میں کوئی میل چوڑا اور دس فٹ سے زیادہ موٹانی میں پایا جاتا ہے۔ یہ مختلف پٹانی تھوں کے درمیان ملبہ کی شکل میں دبा ہوتا ہے واریوں میں یہ تھیں سطح زمین سے جھانکنے لگتی ہیں۔ ان کے مطالعے سے ماہرین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ سطحی کوئی اور زیر زمین جو کوئی ہے یہ یہ بہت ہی قدیم زمانے میں درختوں اور پودوں کے ملبہ سے بنے ہیں۔ یہ درخت دل دلی جنگلوں میں خود رو تھے تیز اگتے تھے اور ایک مدت کے بعد سوچ کر گرفتار جاتے تھے اور دل دل کے پانی میں بیٹھ جاتے تھے یہ پانی انہیں گلنے اور سڑنے سے بچاتا تھا اور ہوا کے لگنے سے غفو نظر کھاتا تھا جراشیم نکر دی کے کچھ حصہ کو گیس میں تبدیل گردیتے تھے جو کہ خارج ہو جاتی تھی پانی حصہ سیاہ ملوں رہ جاتا تھا مثلًا سیوار، فرن، بھاڑ پتے وغیرہ یہ حصہ زیادہ کاربنی ہوتا ہے اور کوئی کپڑے کی پرت کی شکل اختیار کر لینا ہے۔ ایک طویل مدت میں تھاتی گلے ہوئے حصے کو رسیلا مادہ تھہ کی شکل دے دیتا ہے جو کوئی فٹ موٹا بن جاتا ہے پھر زمین کی سطح بیٹھ جانے سے یہ دباؤ ختم ہو جاتا ہے اور نتیجہ میں کچھ اور بالوں کی موٹی تھہ اس نباتاتی جھاؤ پر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے دباؤ سے ایک طویل مدت کے بعد بیال مادہ دب دبا کر نکل جاتا ہے اور جہا ہوا حصہ بانی رہ جاتا ہے جو آہستہ آہستہ سخت ہو کر کوئی نہ ہو جاتا ہے۔

یہ تبدیلی اتنی مدت میں پیدا ہوتی ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ البتہ کامنول نے کوئی کپڑے کی پرت توں میں درخت کی شکل، تنبا اور چھال وغیرہ پایا ہے جو دب دبا کر بانی رہ گئے ہیں۔ کبھی بالائی سطح پر نیچے کی تھہ کو شجری ملبے میں پایا گیا ہے۔ کبھی جڑ کے ساتھ بھی پایا گیا ہے۔ خور دین سے بھی معلوم کیا گیا ہے کہ کوئی نکڑا ہی سے بنا ہوا ہے۔ لکھنی میں خلیات ہوتے ہیں ایسے خانے جیسے کہ شہد کے چھتے میں ہوتے ہیں۔ کوئی کوئی کامنڈ کی موٹانی کے برائی کاٹ کر دیکھا گیا ہے تو شہد کے چھتے کی شکل ایسی بناؤں

نظر آئی ہے۔ لاکھوں برس گزرنے کے بعد یہ غلیے لکڑی سے شغل ہو کر کوئی میں آگئے۔

جب کوئلہ بننے کا ایک عہد حتم ہو جاتا ہے اور زمین کا حصہ پانی کی سطح سے بیچھے دب جاتا ہے تو بچپنا اور پانی کی تہہ نباتاتی نہہ پر بچپنا بیچھے جاتی ہے اور دلدل کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ جب یہ تلپھٹ جمع ہو کر پانی کی سطح تک پہنچ جاتی ہے تو دوسرا نباتاتی نہہ نبتا شروع ہوتی ہے اور یہ خطہ بچپنا دب جاتا ہے۔ ایسا عمل کئی بار ہوتا رہتا ہے اور ہر دلدلی حصہ کو لملکی شکل اختیار کر لیتا ہے جسے بچپنا اور بالو کی نہہ ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے اور ایک طویل زمانہ گزرنے کے بعد یہ بچپنا اور بالو چٹان کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ الیوالس (امریکہ) میں اس قسم کے پچاس دو شماریے گئے ہیں۔ کوئلہ کی پرست ایک اپنے موٹی تک پانی کی گئی ہے۔

## کوئلہ کی اہمیت

ایک صنتی ملک کے لیے طاقت (تو انائی) بہت ضروری ہے اور کوئلہ اس تو انائی کے حصول کا سب سے اہم سرچشمہ ہے۔ اس کے گوناگون فوائد ہیں۔ اس کے ذریعہ سے بکلی پیدا کی جاتی ہے۔ سکانوں کو گرم رکھا جاتا ہے۔ فیکٹریوں میں اشیاء تیار کی جاتی ہے۔ ڈیزیل انجن کے استعمال سے ریل روڈ کے لیے اہمیت مل ہو گئی ہے ایک زمانہ تھا کہ سارے انجن کوئلہ سے ہی چلتے تھے۔

کوئلہ تو انائی کے حاصل کرنے میں سب سے بڑا ذریعہ ہے دوسرے ملکوں کا بھی بھی حال ہے۔ اسی کی قوت سے فیکٹریاں چلتی ہیں۔ خام معدنیات کو مفید دعات میں تبدیل کرتے ہیں۔ خشکی اور تریخی پر اسی سے نقل و حرکت میں کام بیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے لیے بہت بڑا قدر تی سرچشمہ ہے گھروں کے لیے گرمی اور ردشی بہم پہنچتی ہے اور دوسرے طریقوں سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کی بہت وسیع مقدار زیر زمین ہے دنیا کے اکثر ملکوں میں کان کنی سے کام لیا جا رہا ہے اور امریکہ اس میں سب سے زیادہ پیش پیش ہے۔

چونکہ نہ سوس ایندھن کی بنا دٹ میں۔ اس کے اجزاء اتریکی میں نیز مختلف اقسام کے کوئی ملوں میں فرق پایا جاتا ہے اس لیے اہم سُلڈ پیدا ہوا کہ اسے کس طرح استعمال میں لایا جائے۔ برسوں تکنیکی تحقیق، عملی تجربے اور آلات کے بنانے میں لگے ایک گرام سے لے کر ہزاروں ٹن کو ٹلنے پر تجربہ کر کے جا پائی کی گئی اس کے ساتھ ہی کام کرنے کے مناسب طریقے معلوم کیے گئے۔ ان تمام امور نے ایسے ایندھن کی تجارتی تحریک پر بے حد اثر ڈالی۔ یہ مناسب انتظام ہو۔ ہر ایک کی خصوصیت قائم ہو اور خرید و فروخت کے طریقے اختیار کیے جائیں۔ تقابل کے ساتھ اقسام کا تعین ہو جو نکہ حرارت کی مقدار قیصلہ کن ہو تو اس لیے بڑش تحریک یونٹ کو اس کی حرارت کی قدر قائم کرنے میں پیش نظر رکھا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی قابلِ نیاز ہو گئی کہ کس قدر حرارت پیدا کی جا سکتی ہے اور کس قدر جلد اور تیزی کے ساتھ حاصل ہو سکتی ہے۔

دنیا کی کوئی سالانہ پیداوار 1960 میں 2,000,000,000 ٹن تھی جس میں شعلہ گیر، شجری اور حجری کو لئے شامل ہیں۔ ایک اندازہ قائم کرنے کے لیے کریک بڑے صنعتی ملک میں صرف کنندگان اسے کس طرح صرف کرتے ہیں مندرجہ ذیل تقابلی اعداد ہر سال کے لیے مخصوص میں اور اس میں سال بساں فرق ہوتا رہتا ہے یہ اعداد بڑھ بھی سکتے ہیں اور کم بھی ہو سکتے ہیں۔



بھلی کی توانائی (قوت) کا استعمال	33 فی صد
کوک پلات	25 فی صد
دوسری صنعت	22 فی صد
خوردہ فردشی	13 فی صد
ریل روڈ	4 فی صد
سنٹ مل	3 فی صد
اسٹبل اور رولنگ مل	1 فی صد

## کولڈ کے اجزاء اترکیبی پر ایک نظر

عام طور پر قدرتی ایندھن کا زیادہ حصہ مٹلا کو لہ لکڑی، گودا و قدرتی گیس بھی کاربن، ہائیڈروجن اور آئین گیس سے مرکب ہوتے ہیں جس میں رطوبت اور معدن را کو کے ساتھ کس قدر نا سُنْدھن اور گندھک کی آمیزش ہوتی ہے جب کسی ایندھن کے اجزا اترکیبی جلتے ہیں یا آئین گیس سے ملتے ہیں تو حرارت نکلنی ہے اور ایندھن مکمل طور پر اس وقت جل جاتا ہے جب کہ اس کے مرکباتی اجزا زیادہ حد تک آجئن تبول کر لیتے ہیں۔ اس دوران میں مقدار حرارت پیدا ہوتی ہے جس کا تقریبی اندرہ اس کے کیمیاوی جزو سے کیا جاسکتا ہے۔ لوں سمجھنا چاہیے کہ ایک پونڈ کاربن مکمل طور پر جل کر گیئی کاربن ڈائی اس کا لذتی شکل میں 14,500 برس تھرمل یونٹ پیدا کرتا ہے۔ ہائیڈروجن جل کر آبی انجرات بناتا ہے اور فنی پونڈ جلے ہوئے ہائیڈروجن سے 62,000 جی۔ فنی یوں بنتے ہیں ایک ایندھن کی قدر اس کے فنی یوں ت مادہ کی حرارت پیدا کرنے کی صلاحیت پر مبنی ہوتی ہے جسے کیلو روک دیلو بھی کہتے ہیں۔ یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ حرارت کا اضافہ یعنی پتسر پر کی مقدار جو جلتے والی شے میں پیدا ہواں میں ہوا کا اضافہ نہ ہو۔ جو میں بچیں ایندھن میں موجود ہوتی ہے وہ "حرارتی قدر" اور "حرارتی زیادتی" کو تاثر کرتی ہے۔

## ٹھوس ایندھن کا جلنا

ایک کاربنی شے کے جلنے میں بہت ہی بیہیدہ طریقہ عمل کام کرتا ہے جو مختلف مدارج سے گزرتا ہے۔ گیس پانی کے انجرات، ٹھوس کاربن کا یا ہمی عمل ہوتا ہے۔ نظری اعتبار سے ہوا کی مقدار جو ایندھن مکمل طور پر جلا دے (کاربن ڈائی اس کا لذت اور پانی کے انجرات) ذیل کے تقابلی میزانی سے معلوم کرتے ہیں۔



اول سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ 12 پونڈ کاربن کو 32 پونڈ آئین گیس کی ضرورت ہو گی

دوسرے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک پونڈ ہائیڈروجن کو 8 پونڈ آسیجن کی ضرورت ہوگی تاکہ جلا مکمل ہو۔

پس ایک بوند کو ٹولڈ کی مقدار کے کاربن اور ہائیڈروجن کے جلانے میں یصول کام کرے گا۔

$$C = 73.1\%, H = 5.5\%, O = 8.7\%$$

آسیجن      ہائیڈروجن      کاربن

$$H = 5.5 - \frac{8.7}{8} = 44\%$$

اور زیل میں دیئے ہوئے آسیجن کی ضرورت ہوگی۔

$$\frac{0.731 \times 32}{12} + 0.044 \times 8 = 2.30 \text{ 16}$$

تقریباً 9.9 پونڈ ہوا کی ضرورت ہوگی۔

## ٹھوس ایندھن

ٹھوس ایندھن کو دو گروپ میں تقسیم کیا جاسکتا ہے پہلے گروپ میں کولڈ لکڑی اور گودشامل ہیں۔ دوسرے گروپ میں نکالی ہوئی ایسا ہیں۔ جیسے کوک، چارکوں اور کولڈ سے متعلق ایندھن کو ٹولڈ کا ذخیرہ تمام جلتے والی اشیاء سے کہیں زیادہ ہے اور جس سرتار سے ۵۷.۶% کے درمیان صرف ہوا ہے اس سے کوئی جاتی ہے کہ ایک ہزار سال تک قائم رہے گی۔

کولڈ سخت نلمجھی جی ہوئی پیمان ہے جس کی ساخت بنا تانی اشیاء کے سطرنگ کے حرارت نیز خلیہ والی شے کے زماد قدیم میں اکھٹا ہو جاتے ہے ہوئی ہے۔ اس یہے اس کی بنا وٹ اور خواص میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اگرچہ کولڈ کے اجزاء کے تناسب اور اس کے اندازِ عمل کو معلوم کریا گیا ہے مگر مختلف قسم کے کولڈوں میں فرق ہونے کے اباب پر معقول روشنی جیسی ڈالی جاسکی ہے کولڈ کی بنا وٹ کی تحقیق سے بہت مدد ملی ہے کہ کس طرح مناسب طور پر استعمال میں لایا جاسکتا ہے۔ کولڈ کی قسم کی باتوں پر مبنی ہے۔ ارضیاتی عمر کے لحاظ سے الگ جانے والوں مادوں سے خرید و فروخت کے لحاظ سے نیز کیا وی بنا وٹ سے تقسیم کی جاتی ہے۔

امریکن اسٹینڈرڈ اسوی لیشن کے تزدیک چار خاص اقسام ہیں۔

1- جھری

2- شعلہ گیرا دل

3- شعلہ گیر دوم

4- شجری

ٹھوس اینڈ من کی تقریبی کیمیا دی بنادوٹ

ایندھن		کاربن		ایندھن		گندھک		لیش		ناٹروجن		آگیجن		ہائیڈروجن		
A	S	N	O	H	C											
—	—	—	49.4	6.2	44.4	ستینلس	سٹیل	نیٹریٹ	نیٹریٹ							
1.5	—	0.5	43.5	6.0	48.5	لکڑی	لکڑی	لکڑی	لکڑی	لکڑی	لکڑی	لکڑی	لکڑی	لکڑی	لکڑی	
4.0	بہت قلیل مقدار	0.9	30.8	6.3	58.0	پیسٹ (گود)	پیسٹ	پیسٹ								
6.3	1.0	1.1	10.5	5.1	67.0	شجری کولر	شجری	شجری								
8.0	1.5	1.5	7.0	5.0	77.0	شعلہ گیر کولر	شعلہ گیر	شعلہ گیر								
4.0	0.5	0.5	2.5	2.5	90.0	محمری کولر	محمری	محمری								

اس ٹیبل سے ظاہر ہوتا ہے کہ تفیسل (۱۱۰) والے مادہ سے جھری کولر تک آگیجن میں کمی آتی گئی ہے اور اسی لحاظ سے کاربن میں اضافہ ہوتا گیا ہے۔

مختلف اشخاص نے اس کی تقویم اپنے طور پر کی ہے مثلاً ہنری و کٹر رنالٹ اور ای بگردنر۔ ان کی تقویم کا طریقہ شعلہ گیر ہونے اور کوک کے پکے کچھ سر پر مشتمی ہیں۔

ایس۔ ڈیلیو۔ پار۔ انہوں نے تقویم درجاتی لحاظ سے کی ہے جو کولر کے مادہ کی حرارت پر مبنی ہے جو ایش اور گندھک سے مخالف ہو کاربن کے ہونے کا لحاظ کر کھا گیا ہے اور تری کو بھی پیش نظر کر کھا گیا ہے۔

تر ہونے کے لحاظ سے مندرجہ ذیل فارمولائکا لایا ہے۔

$$\text{Moist mm} - \text{free B.T.U.} = \frac{\text{B.T.U.} - 508}{100 - (1.08A + 0.55S)} \times 100$$

'S' اور 'S' سے مراد ایش اور گندھک ہے کہ کس قدر فیصلہ نسبت رکھتے ہیں۔ ایس۔ آر۔ الگورنمنٹ اور دیگر حضرات نے کوئلہ کی تقسیم حرارت کے لحاظ سے کی ہے یعنی ایسی حرارت پر جب کچھ اجزا اترکیبی مرکب سے تحریم ہو جائیں۔

## کاربنی مادوں پر جائز

ایسے کوئلوں کی جاپنی صحیع طور پر حاصل کی گئی ہے جس میں حرارتی قدر کیمیا وی بناؤٹ اور آزاد ان تعین و مطابقت رکھتے ہوں۔ جاپنی عملی تجربہ پر بنی ہے مثلاً اجرا کا جد اکرنا۔ آزاد ان غیر اٹھنے کی علامت یا ایک بننے کی صفت موجود ہو۔ ان میں کوئی مخصوص نہ ہو بلکہ برابر کی اہمیت رکھتے ہوں۔ چوں کہ علیحدہ علیحدہ طریقہ عمل نتائج مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس لیے عالمین کو طریقہ اکاربین یکساں سے کام لینا چاہیے۔ 1920ء میں برطانیہ کے ریسرچ بورڈ نے ایک کیمیٰ قائم کی تاکہ اجزا کے جد اکرنے کے طریقہ عمل کی جاپنی کی جائے شکلا۔

1- تقریبی تجزیہ  
2- آخری تجزیہ  
3- کیک بننے کی علامت کا تعین  
4- حرارتی قدر کی پیمائش

تقریبی تجزیہ - یہ درج ذیل باتوں پر بنی ہے  
روبوت کا تعین - ایش ابزراتی مادہ اور متین کاربین سب ایک ایسے پے ہوئے کوئلہ کے نہ نے میں ہوں جو ایک ایسی اسٹینڈرڈ چلنی سے گزر جائے جس میں ایک اپنے کے اندر رسانہ سوراخ ہوں اور ہوا خشک ہو۔

1- رطوبت - یہ وزن میں کمی کے آنے سے متین کی جاتی ہے۔ جب کوئلہ کو ایک گھنٹہ تک  $115^{\circ}\text{C}$  حرارت میں گرم کرتے ہیں تو اس کے وزن میں ایک سے دو گلم کی کمی واقع ہوتی ہے۔ ایسے کوئلے جو آئین کے عمل سے متاثر ہوتے ہیں انہیں خشک نامشروعن کی لہریا موجود گی میں گرم کرنا چاہیے۔

2- ایش - کوئلہ کے ایک دو گرام پاؤڈر کو پلاٹنیم یا سلیکا کی ایک طشتی میں لکھ کر آہستہ آہستہ 800 ڈگری سینٹی گریٹ کی حرارت میں گرم کیا جائے۔ جب جتنا مکمل ہو جائے تو باقی شدہ حصہ کو ٹھنڈا کریں اور وزن کریں۔

3۔ ابخراتی مادہ۔ ایک گرام کو ملے کو سات منٹ تک 925 دُگری یعنی گریٹ حرارت تک ایک بلائیٹنگ کے برتنی میں گرم کیا جائے جو مضبوط اور کے ہوئے ڈھنک سے بند ہو اس طرح وزن میں جو کمی آتی ہے اسے ابخراتی مادہ کی نصوص رکھتے ہیں۔

4۔ متبین کاربن۔ متبین کاربن کی قدر اس طرح حاصل کرتے ہیں کہ ایش رطوبت اور ابخراتی مادہ کی مجموعی شرح فیصد کو کل شرح فی صد یعنی 100 سے گھٹا دیتے ہیں۔ آخری تصریحی۔ اس سے مراد اس امر کا تعین ہے کہ کولڈ کے اجزاء ترکیبی آپس میں کیا نسبت رکھتے ہیں۔

کاربن اور ہائیڈروجن کا تعین کو ملے کے 0.2 گرام کے جلنے سے کیا جاتا ہے۔ یہ آکیجن کی لہر میں واقع ہوتا ہے۔ جلنے ہوئے حاصل شدہ مادے کو کاپر آکسائیڈ پر 800 دُگری یعنی گریٹ کی حرارت میں گزارنے میں پھر دانہ دار سید کے رنگیں برتن ہیں۔ 600 دُگری یعنی گریٹ حرارت پر رکھا جاتا ہے تاکہ گندھک کے جزو کو یہ جذب کر لے کاربن ڈائی اسکالڈ اور پانی کو جو اس طرح نکلتے ہیں۔ عیندہ عیندہ وزن کرتے ہیں۔ پھر ان وزنوں سے کولڈ کے اندر کا کاربن اور ہائیڈروجن کے فی صد وجود کو معلوم کرتے ہیں ناٹرورجن کا تعین ایک گرام کو ملے کو گندھک کے تیزاب میں حل کر کے کیا جاتا ہے۔ یہ ہے۔ جلدیب کا طریقہ کہلاتا ہے۔

اس طرح ناٹرورجن امویا میں تبدیل ہو جاتا ہے جسے کشید کے بعد اسٹینڈرڈ ملول میں ملاتے ہیں پھر اس کا تعین عمل میں آتا ہے۔

اُشکا کا طریقہ۔ گندھک کا تعین کو ملے کو آہستہ آہستہ گرم کر کے اس کو شلفیٹ میں تبدیل کر کر تے ہیں جس میں چونے اور مینگنیشیا کے ملے ہوئے ملکیج کو ملا دیتے ہیں۔

نوت۔ مفصل طریقہ اعمال "امریکن سوسائٹی فار نیشنگ اینڈ میٹیریل" کے چودھویں ایڈیشن (1963 میں شائع شدہ) میں دیکھا جائے۔

## کو ملے کے کیک نشے کی علامت

کوئی ایسی تجربہ گاہ نہیں ہے جو کولڈ کے خشت یا کوک بننے پر قابلِ اطمینان

روتنی ڈلے مخصوصاً اس کے استعمال سے عاط سے آزادانہ پھونتے کی علامتوں سے استعمال کے مسائل کی طرف قابل قدر رہنائی ملتی ہے۔

پھونتے کے سلسلے میں جو اچھے کی ٹنکل ہوتی ہے۔ ایک گرام کو ٹلہ کے سفوف کو ایک دھات کے برتن میں رکھ کر گیس کے تقریباً گرم کرتے ہیں تاکہ کوک بین بن جائے جو ایک اسٹینڈرڈ سالنگ اور ٹنکل کا ہوا اور ان کے خلاکے ایک عدد سے نو عدد تک ہوں۔ ان خلاکوں سے کو ٹلہ کے بین کو سالنگ اور ٹنکل کے لحاظ سے ڈھکنا ہوتا ہے جو کافی دیس دار رہ میں ہوتے ہیں۔ یہ اسٹینڈرڈ خلاکہ جوبین کے حصہ پر حاوی ہوتا ہے اسے پھونتے کی علامت سیویلنگ انڈکس تصور کیا جاتا ہے۔

## حرارتی قدر

جو حرارت ایندھن کے مکمل جلنے پر پیدا ہوتی ہے اس کا تین مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ شیک طریقہ "بامب کیلو روی میٹر" کا استعمال ہے۔

ٹولہ کا استعمال گرام پارک سفوف لیا گیا اس ایک سلنڈری شیشی میں با دیا گیا اور دھات کا بنا ہوا بامب لگا دیا گیا جس پر سخت ڈھکن لگا کر ہوا سے محفوظ کر دیا گیا اس میں آسکجن 25 آٹم دبوٹک بھر دیا گیا اور کیلو روی میٹر کو برتن میں جو پانی سے بھرا ہوا ہے ڈبو دیا گیا اور اس نصف کرہ کے برتن میں بھلی کے پاریک تار کے ذریعہ جو بامب کے اندر ہے اگ لگا دی گئی۔ کو ٹلہ کے جلنے سے جو حرارت پیدا ہوئی اس حرارت کی پیمائش کی گئی اس کے ٹھنڈا کرنے کے مختلف ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں۔ خشک کو ٹلہ کی حرارتی تدری فی پونڈ دس ہزار سے پندرہ ہزار تک برٹش تھرمل یونٹ کے لحاظ سے ہوتی ہے۔

تقریبی تدریں مختلف ایندھنوں کی ایک ہی یونٹوں میں مندرجہ ذیل مانی جاتی ہیں۔

- |    |             |        |
|----|-------------|--------|
| 1. | نکدی        | 8,000  |
| 2. | گود         | 10,000 |
| 3. | شجری کو ٹلہ | 11,000 |

4۔ شعلہ گیر کولہ	: 3,000
5۔ مجری کولہ	13,500

جو حرارت ایندھن سے حاصل ہو سکتی ہے عملی لحاظ سے پر نسبت نظری کے کم ہوتی ہے کیوں کہ حرارت مختلف شکلوں میں خارج ہو جاتی ہے جسے روکا نہیں جاسکتا ہے مثلاً جلاہٹ کا نامکمل ہوتا گیس کی شکل میں نکل جانا اور ایش کی شکل میں پکھانا وغیرہ۔

ایسے ایندھن جن میں ہائیڈروجن شامل ہے ان کی حرارتی قدر جسے کیلو ری میٹر سے ناپاگیا ہے اور سائنسی مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس حرارت سے زیادہ ہوتی ہے جو معمول کے مطابق حاصل ہو (یا عملی شکل میں حاصل ہو)۔

## بناوٹ

چوں کہ کولہ بناتا تی مادہ سے تشکیل پاتا ہے اس لیے توقع کی جاتی ہے کہ اس کے اجزاء اترکبی میں خلیہ کے اندر مادہ اور لکڑا ی کے ریشے شامل ہوں گے گوند کی دیگر اشیا بھی ہوں گی مثلاً ناٹر وجن اور گندھک۔ اجزاء اترکبی کی تحقیق میں جو طریقے اختیار کیے گئے ہیں وہ ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔

- 1۔ حل ہونے والے مادوں کا اخراج
- 2۔ ہوشیاری سے کنیہ کے عمل کا خاتمه
- 3۔ ان حصوں کی خور دینی چالائج جو بہت باریک ہیں یا ان کی سطح جلد نتوش مقبول کریتی ہے۔

- 4۔ ایکسرے کے ذریعہ جا پائے کرنا۔
- 5۔ ایک طریقہ تحقیق یہ ہے کہ عوامل کا عمل معلوم کیا جائے ایعنی آکیجن ہائیڈروجن کلورین اور سیٹلن کا بجربن جانا۔

یہ طریقہ بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ کولہ کو زیادہ دباؤ میں لاکر ہائیڈروجن کے عمل کو متین کریں اس سے کولہ کے کیک بننے کی صفت معلوم ہوتی ہے جو ناکولہ غیر کوکی ہوتا ہے۔

حری کوکل کی تحقیق بھی انہیں طریقوں سے نتیجہ خیز ہوتی ہے۔  
 کچھ ایسے کوکلیں جن کے مادے کو معدنی روغن میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، بنا نہیں  
 کو استعمال کر کے کوکل پر زیارہ دباؤ کے تحت اخراجی عمل اختیار کیا گیا ہے۔  
 ایف۔ فخر نے جرمی میں اور ڈبلپو۔ اے۔ بون نے انگلینڈ میں اجزاء تربیتی کے  
 حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے خصوصاً ان کوکلوں کے اجزاء معلوم کرنے  
 میں جن میں کیک بننے کی صفت موجود ہے اس قسم کے نتائج پیاز نے امریکہ میں نکالے  
 ہیں اور حل ہونے والے مادے استعمال کیے مثلاً نینوں، زائلین، اسٹین وغیرہ۔  
 بون (انگلینڈ) نے کافی مادے بن زین اور کار با سلک ایسٹ کے ذریعہ نکالے ہیں۔  
 ان اشیاء سے جن پر آبجینی کا عمل ہوا خصوصاً بن زین کے نکالے کے بعد جو مادہ باقی  
 رہا اس سے یہ تجیہ نکالا گیا کہ کوکل کا زیارہ مادہ شش حلقوی کاربنی بناؤٹ کا حاصل ہے  
 حلقو کا ہر کاربنی ایٹم دوسرے کاربنی ایٹموں سے اتفاق رکھا ہے۔

آر۔ سی۔ وہیں کے نزدیک شغل گیر کوکل خصوصیت سے نہ حل ہونے والے مادہ  
 نہو المنس پر مشتمل ہوتا ہے جس کے اندر مرتب طور پر بودے کے ریٹنے پھیلے ہوتے  
 ہیں۔ خفیف آبجین کے عمل سے (مثلًا بالید رو جن پر آنکل لڈ کے ساتھ یا ہوا کے  
 ساتھ سو سے ڈیڑھ سو ڈگری تینی گریت تک) مادہ نہو المنس اسکلی کے اندر حل ہو  
 جاتے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طرح بودے کے باقی ماندہ متظم حصے جدا کیا  
 جاسکتا ہے جب المنس پر آبجین کا عمل کیا جاتا ہے اور حل شدہ ناٹرک ایسٹ کو  
 استعمال میں لاتے میں تو اکنڈیک، سکینک، پالرک اور پالری و ملک ایسٹ وون کو حاصل  
 کیا جاتا ہے۔

اس سے پہنچا ہر ہوتا ہے کہ المنس مالیکوس میں بن زین قسم کی شے پانی جاتی ہے  
 جس کا اتفاق پالری ون اور فیوران اور اسی قسم کی بناؤٹوں سے پایا جاتا ہے کوکل  
 کی کشید کے ذریعہ جانچ کر کے نتیجہ نکانا دشوار ہوتا ہے کیوں کہ کوکل کے مادے اس  
 طرح بننے ہوتے ہیں کہ اخراج مشکل ہوتا ہے۔ کوکل پر ہالڈ رو جنی عمل سے جو روغن  
 ملتا ہے اس کی جا پانچ سے بون اور وہیں کے نظریہ کی نصدیق ہوتی ہے کہ کوکل کے  
 مادہ کی بناؤٹ شش حلقوی کاربنی ہوتی ہے

باریک پتلے حصوں کے خورد بینی مطالعہ سے میرک استوپس نے برطانوی شعلہ گیر کولڈ کے اندر چار اجزاء اترکیبی کی تصدیق کی ہے جن کو وٹرین، لیورین، ڈیورین، اور فیورزین نام دیے گئے ہیں۔

بی. تھیں نے امریک کے کولڈ کے سلسلے میں خاص تین اجزاء کو نام دیے ہیں اور یہ کولڈ کی بنیاد، ایٹرالائیس اور استھرکیلائیں ہیں۔ سلنے معدنی طریقوں کو اختیار کیا اور کولڈ کی سطح کی جانب خورد بین سے کی دراس طرح کولڈ کے اندر پوداوی ریشوں کی مختلف بنادوٹ ثابت کی۔

## باب اول پر ایک مختصر نظر

کولڈ کا تاریخیت ایندھن کے کیا گیا۔ ہمیشہ انسانی زندگی سے ایندھن کے دابنگی رہی ہے۔ تاریخی پہلو پر نظر اس کے ساخت کا آغاز نیز اجزا اترکیبی پر مخفراً روشنی ڈالی گئی ہے۔ مٹھوس ایندھن اور اس کے جلنے کی تیز کاربنی مادوں کی وجہنا کی گئی ہے۔ حرارتی اقدار اور بنادوٹ پر مختلف ماہرین کے عملی تج�ئی پیش کے گئے ہیں۔

## دوسرا باب

# کولک کی درجاتی تقسیم

کولک کی درجاتی تقسیم کا تعین کیا وادی تجزیہ سے کیا گیا ہے اس تجزیہ سے یہ علوم ہتھا ہے کہ کولک میں کس قدر طوبت، ابخراتی مادہ (یعنی حرارت سے یہیں بننے کا مادہ اور متعین کاربن ہوتے ہیں۔ حرارت قبول کرنے کی صلاحیت، ایک بننے کی صفت اور موسمی اثرات قبول کرنے پر کولک کے درجات کی تقسیم ہوتی ہے۔ کولک کا درجہ متعین کاربن کی مقدار سے بڑھتا ہے اور طوبت نیز ابخراتی مادہ کے ہونے سے درجہ میں کمی آتی ہے۔

## اقسام گود (پیٹ)

اگرچہ کولک کا بہت بڑا حصہ ازمنہ قدیم میں بنا مگر اب بھی دلدوں میں کولک کی ساخت جاری ہے ان دلدوں میں نباتات آہست آہست گھنے اور رشتہ رہتے ہیں جن میں کاربن کا زیادہ حصہ باقی رہتا ہے چند برسوں میں اس عمل سے ایک بھورا مادہ یعنی ٹھینیوں، شاخوں اور پتیوں وغیرہ کا ملا جلا ڈھیر جو دین آتا ہے جسے گود پیٹ کہتے ہیں۔

گود کا بہت بڑا ذخیرہ یورپ، شمالی امریکہ اور شمالی ایشیا میں پایا جاتا ہے لیکن اس کی صفت ان حصول میں اختیار کی جاتی ہے جہاں کولک کم ہوتا ہے۔ آئرلینڈ میں سالانہ کئی ملین ٹن کا استعمال ہے۔ روس، سویڈن، جرمنی، دُنمارک میں گود

کو کافی مقدار میں نکلتے ہیں اور صرف کرتے ہیں۔ گود کے دلدل متعدد مرطوب آب دہ ہوا میں بنتے ہیں کچھ نہاتانی سڑا ہوا حصہ شہر ہے ہوئے پائی میں آ جاتا ہے جس کے اندر دو بے رہنے کی شکل میں ہوا سے مفردم رہتا ہے اور مکمل سڑا پیدا نہیں ہوتی۔

## گود کا نکالنا

گود کا استعمال خاص کر گھر یا بیندھن کی شکل میں ہوتا ہے عموماً ہاتھ سے کاٹ کر نکلتے ہیں۔ اب میکانیکل طریقوں سے بھی نکلا جاتا ہے اور صرف کیا جاتا ہے۔ بہت سے دلدوں میں جزوں اور درخت کے تنے بھی پائے جاتے ہیں۔ میکانیکی طریقے سے نکلتے ہیں حارج نہیں ہوتے بلکہ پھاڑے اور کداں سے ملیندہ کر دیتے ہیں۔ ہر نکرداں سوکھنے کے بعد عموماً پر ۳ پونڈ سے لے کر ۲ پونڈ کا ہوتا ہے جب نکلتے کے لیے شین استعمال کرتے ہیں تو اسے خشک کیے ہوئے دلدل سے یا ہرا تے ہیں۔ اور گود کو ایک مستطیل سوراخ سے گزارتے ہیں اور گود کو نکردوں میں کاشتے ہیں۔ اور دلدل کی سطح پر سپیلا دیتے ہیں پھر اکٹھا کر کے مزید خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ بعد میں چھوٹے ڈھیروں میں جمع کیے جاتے ہیں۔ پھر داکر سکران پیدا کر کے اسے سخت اور دبیز ایندھن بنادیتے ہیں۔ اس طریقے سے ناموافق موسم میں بھی اس کے خشک ہونے میں نیزی پیدا ہو جاتی ہے۔

آبی طریقہ بھی نکلتے میں استعمال کیا جاتا ہے خصوصاً ان دلدوں میں جن میں جڑ اور درخت کے تنے پائے جاتے ہیں فی مرتبہ اپنچ پر ۱۵۰ پونڈ پانی کا دباؤ دالا جاتا ہے اور گود ایک گڑھے میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر کچھ دیازت کے بعد اسے پمپ کے ذریعہ نکال کر ۹ اپنچ موٹی تہر میں چھور دیتے ہیں۔ کچھ خشک ہونے کے بعد نکر بنادیتے ہیں۔ اس طرح مکمل خشک کرنے کا عمل کیا جاتا ہے۔

## بناؤٹ

گود کی بناؤٹ مختلف ہوتی ہے۔ یہ بلکہ اپنچ کے مانند کافی کی بالائی تہر پر ہوتا ہے پھر دبیز مرطوب شکل میں دلدل کی تہر میں بنتا ہے اپنی قدرتی شکل میں اس کے اندر

95 سے 90 فی صد پانی ہوتا ہے۔ اس میں 90 کی نسبت ہوتی ہے جب 90 فی صد پانی ہوتا ہے جب 90 فی صد پانی ہوتا ہے تو نسبت 90 کی ہوتی ہے پانی سے نکالنے کے بعد 88 فی صد سے 90 فی صد تک پانی رہتا ہے۔ آخر الزمان میں کرچہ پانی 5 فی صد کم ہوتا ہے مگر ٹھوس مادے دو گنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہوا کے دریہ خشکی پیدا کرنے سے پانی 25 فی صد تک کم کیا جاسکتا ہے اس کی حرارتی قدر 7,000 برسی ختم یوں ہو جاتی ہے مکمل خشک کیا ہو اگر دو جب ہوا سے ملتا ہے تو 10 فی صد پانی لے لینا ہے اس لیے اس سے زیادہ خشک کرنا بے سود ہو گا۔

## راکھ (ایش)

اس کا وجود گورمیں مختلف ہوتا ہے 8 فی صد سے 8 فی صد تک ہوتا ہے اور گہرائی کے ساتھ زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح نائسر درجن گہرائی کے ساتھ 1 فی صد سے 2 فی صد تک ہوتا ہے۔ آئر لینڈ کے ایک ایچے گورمیں جو ہو ایں خشک ہوا ہو یوں تحریر کیا گیا ہے۔

رطوبت	20.2 فی سد
نامی ابخرتی مادہ	49.5 فی صد
متبعین کاربن	26.8 فی صد
ایش (راکھ)	3.4 فی صد

گور جلد جل اٹھتا ہے جس کا دھواں شعلہ میں آمیز ہو کر اٹھتا ہے اور ایک خاص قسم کی ہمک ہوتی ہے۔ ایش پاڈور کی شکل میں اور ہلکی ہوتی ہے کبھی کبھی بیس الولی ہوتی ہے۔ دانہ دار اور سفوف کی شکل میں بوائمر کی آگ روشن کرنے میں می اشتمال ہوتی ہے۔

## شجری کوئلہ (لگنائٹ)

اگر گور کو اسی مقام پر عرصہ تک رہنے دیا جائے جہاں یہ نباتا ہے تو آہستہ

آہستہ یہ شجری کولڈ یا بھورا کولڈ بن جاتا ہے جو کثرت سے امریکہ اور کنڑا میں پایا جاتا ہے اگرچہ یہ گود سے زیادہ سطھوس ہوتا ہے مگر انعاماً لام ہوتا ہے کہ دور دراز مقامات تک منتقل کرنے میں نجٹے ہو جاتا ہے اس لیے کان کے قرب و جوار میں ہی استعمال کرتے ہیں۔

یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ دنیا کے کولڈ کے کل ذخیرے کا ۵۰ فی صد شجری کولڈ ہے۔ کیونکہ یہ کولڈ کم درجہ کا ہوتا ہے اس لیے اس کی تکمیل آبٹا کم ہوتی ہے مگر یہ علاقوں میں جہاں ایندھن کی مانگ زیادہ ہے اسے بھی عام کر دیا گیا ہے۔ متلا جرمتی میں جہاں اس کی نکاسی شعلہ گیر کولڈ سے بہت زیادہ ہے استعمال کرتے ہیں۔

اسے استعمال میں لانے کی طرف توجہ کی گئی خصوصیات کمزوری کی شکل میں آڑپیا کنڑا، امریکہ، نیوزی لینڈ اور دوسرے ملکوں میں استعمال کرتے ہیں۔

شجری کولڈ کو گو گو دا روشنل گیر کولڈ کے درمیان کا درجہ دیا گیا ہے جس میں خشک ہونے کے بعد ۶۰ سے ۷۵ فی صد تک کاربن ہوتا ہے اور مختلف تناسب سے ایش ہوتی ہے۔ خام شجری کولڈ دو قسم کا ہوتا ہے بھورا چکدار اور کالاتار کی طرح چکدار ہوتا ہے اس میں پائی کا کافی حصہ ہوتا ہے لیکن ۵۰ فی صد تک پایا جاتا ہے فاصلہ کر جھورے کولڈ میں۔ موسم کے اثر سے رطوبت کا کچھ حصہ نکل جاتا ہے۔ اس وقت مادہ میں انتشار اور نوٹ بھیوٹ پیدا ہوتی ہے اس سب سے اس کی تقدیر ایندھن کے اعتبار سے کم ہو جاتی ہے ملنے کی حالت میں بھی شجری کولڈ منتشر ہو جاتا ہے۔ لوہے کی انگیشی کی سلانوں پر استعمال کرنے سے اسے نفغان بہنچتا ہے اس کولڈ کو دور دراز مقامات تک لے جانے میں دشواری ہوتی ہے کیونکہ اس میں آگ لگ جانے کا احتمال ہے ہے۔ اس کی تہڑے زمین سے نفریب ہوتی ہے کبھی سو فٹ تک موٹی ہوتی ہے اس لیے اسے نکلنے میں کم صرفہ سختا ہے۔

امریکہ میں ایسے دھانڈوری پر واقع ہیں اس لیے استعمال میں کم لائے جاتے ہیں اس کا بہت بڑا حصہ کولڈ کے کان کے قریب ہی بھلی پیدا کرنے میں اور پا درا سیٹیشن میں استعمال ہوتا ہے۔

## شعلہ گیر کوٹلہ (بیٹوں)

زم شعلہ گیر کوٹلہ کوٹلوں کے اقسام میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اسے دورِ دنار مثنا ات پر بلیر نوئے پھونے غفاتِ ذرا لئے سے نیز جہان کے ذریعہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یہ آسانی سے جلتا ہے اس میں رطوبت بے حد کم ہوتی ہے اور شجری کوٹلہ سے زیادہ حرارت پیدا کرتا ہے۔ اسے آسانی سے اعمیا اور کما جا سکتا ہے۔

نام شعلہ گیر کوٹلے کیساں ہیں ہوتے۔ بعض کو اسٹیم کوں کہتے ہیں کیوں کہ اس کا استعمال اسٹیم انہیں اسٹیم و بکلی گھروں وغیرہ میں ہوتا ہے اس میں زیادہ حرارت پیدا کرنے کی صفت ہوتی ہے اس کا ذہیر کھلی ہوئی جگہوں میں لگایا جا سکتا ہے جس پر رطوبت اور الجما دکا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اس میں گندھک کی آہیزش کم ہوتی ہے جس سے اوبہ کے تپہر نہیں فتے۔ اس میں ایش بھی کم ہوتی ہے اس میں ابخراتی مادہ ۶۴ فی صد بھوتا ہے۔ جب جلتا ہے تو زردی مائل شعلہ نکلتا ہے رطوبت ۳ فی صد ہوتی ہے۔

## شعلہ گیر کوٹلہ قسم دوم (سب بیٹوں میں)

وہ کوٹلہ جو شعلہ گیر کوٹل کی طرح اچھے نہیں ہوتے انہیں شعلہ گیر کوٹل کی قسم دوم لکھتے ہیں۔

## کینل کوں

یہ باریک پاسا شجری کوٹلہ ہوتا ہے جس میں زرد رنگ کا شعلہ احتتا ہے کیوں کہ اس میں باریٹ ریزی زیادہ مقدار میں ہوتی ہے لفظ "کینل کوں"، "کینڈل" سے یا گلہ ہے۔ رہشمنی نہیں بھی اسی سے بناتے ہیں۔

## کوک

جب خام ایندھن کو گرم کر کے ہوا کی عدم موجودگی میں کاربنی بنا لیا جاتا ہے تو گیس اور زتر کے بینارات انکل جاتے میں بزر جسے باقی رہتا ہے اسے کوک کہتے ہیں۔ یہ شعلہ گیر

کولڈ کی ایک قسم ہے گرم کرنے پر جب گیس لکل ہاتی ہے تو فاصلہ کاربن رہ جاتا ہے اس کاربن کو "کوک" کہتے ہیں۔

اس کا بننا حرارت، کاربنی صفت اور بینی کی قسم پر مبنی ہے اس کی دو قسمیں ہیں ہاتی ہیں۔ دھانی اور گیسی، اول کاربنی کولڈ کی خالص پیداوار ہے جو ۲۰۰۰ مہار ڈگری فارن پاٹ پا ۵۹۳ ڈگری سینی گریڈ حرارت پر کوک کی بینی میں بنتا ہے جو نار اور گیس حاصل ہوتے ہیں۔ وہ ذیلی یعنی اضافی شے ہوتی ہے۔ اسے قائم لوپے کو پختہ لوپے میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی صفت اس کی توانائی میں ہے۔ کافی وزن کو آٹشی بینی میں برداشت کر لیتا ہے۔ اس میں دیگر کوئی ملوں کے ملا دینے سے اور بھی خواصی پیدا ہو جاتے ہیں جو باہم رشتہ بھی رکھتے ہیں اسے دھات کی بینی میں استعمال کرتے ہیں۔ بھاپ اور گیس بدلنے میں استعمال کرتے ہیں کس قدر گھریلو ایندھن کے طور پر بھی مستعمل ہے۔

کوک کا رتی طریقے سے بنانے کی طرف ۱,۱۰۰ ڈگری فارن پاٹ یا ۵۹۳ ڈگری بینی گریڈ کی حرارت پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ کم حرارتی کوک میں ۱۰ فیصد سے ۷۵ فیصد تک ابخرتی مادہ ہوتا ہے جب کہ گیس میں ایک فیصد سے دو فیصد تک ہوتا ہے۔ اسکی نور اور آزادی سے جلتا ہے۔ یہ دھواں پیدا نہیں کرتا۔ گھریلو کام میں بھی لا بایا جاتا ہے۔ یہ ہلکا ہوتا ہے اور ٹھکرے کی وجہ سے جا سکتے ہیں گیس کم حاصل ہوتی ہے تا رزیادہ ملتا ہے۔

نیشنل کولڈ سے کوک کا حاصل کرنا معمولی اندازہ کے مطابق مندرجہ ذیل ہے۔

دھانی کوک ۱,۳۰۰ سے ۱,۴۰۰ پونڈ

کم درجہ کا حرارتی کوک ۱,۴۰۰ سے ۱,۵۰۰ پونڈ

کوک میں غلیظ یعنی میں اس لیے پیدا ہو جانے میں کہ پختنے کے درمیان پبلے پیدا ہو جانے میں جو ساخت میں خالی پیدا کر دیتے ہیں۔ بعد میں سوراخ بنانے سے بھی بن جاتے ہیں۔ اس کی صحیح بناؤٹ گرم کرنے، کولڈ کی قسم اور سفوت پر مبنی ہے۔ لچھے اور دیگر کوئی کولڈ میں میں کی بناؤٹ یکساں ہوتی ہے۔ دیگر کوک کافی پھونٹے والے کوئی ملوں سے بھی کاربنی عمل کے دوران دیا اور ڈال کر بنا یا جا سکتا ہے۔

## کوک قسم کے کولوں کا تجزیہ

بھی حرارت کا کوک	گیسی کوک		دھاتی کوک	اجزاء
	الحق	عمودی		
				تقریبی تجزیہ
2.6	0.9	0.6	0.7	رطوبت
7.8	2.9	3.5	2.0	ابخراقی رادہ
				متغیر کاربن
				ایش
				آخری تجزیہ (خشک کوک)
78.7	85.8	85.4	88.0	کاربن C
2.5	0.6	0.8	0.5	ہائڈروجن H
1.5	1.2	1.2	1.0	نائیٹروجن N
1.0	1.0	1.8	0.9	گندھل سفر S
5.6	0.6	1.0	0.9	آکسیجن O
10.7	9.9	9.8	8.7	ایش A

## خشی قسم کا کولہ (بریکیوٹس)

کوک جیسے سفوف یا پاریک دالوں سے ڈھال کر تیار کرتے ہیں اسے خشی کوک لہ کہتے ہیں۔ اس کے بجائے میں "پچ" یا تار کوں استعمال کرتے ہیں جس کی مقدار کوکل کی تسمیہ پر مبنی ہے جو ۰.۵ کافی حد سے ۱۵ سد تک شامل ہوتا ہے جوں کہ پاندھوڑے والی ہی پر قیمت کا اختصار ہوتا ہے اس کے لیے جکنی مٹی تار، خام روغن، گودا، شرب و اور اسار پچ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یورپ میں خشی کوکل کی بڑی مقدار شجری کوکل سے

ڈیاٹ کے ذریعہ بنلاتے ہیں۔ کولڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے خواہ اچھے قسم کے کیوں نہ ہوں بیکار ہوتے ہیں۔ اس لیے ان سے خشتی کو ملکتیاں کم کیا جاتا ہے خصوصاً صاف چھوٹی کولڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو باندھنے یا پہنچانا نے وادے نادے کے پھلنگ پر جلد پھر ہیں جاتا ہے۔ کولڈ کی خشت سازی جرنی، فرانس، امریکہ اور دیگریں ہوتی ہے۔ اسے گھر بلوایندھن اور صنعتی کاروباریں استعمال کرتے ہیں۔

عموماً دیگر اس تجسس میں یا تیار کیا جاتا ہے جس میں یا تیار کیا جاتا ہے کیوں کہ اس کی نقل و حرکت میں دشواری کا ہوتی ہے۔ بہت اچھے قسم کے خشنی کوئی جلد چور چوڑھی سے ہوتے اس لیے انہیں مستغل کیا جاسکتا ہے۔ اس کی حرارتی قدر کی مختلف ہوتی ہے زیادہ حرارت چیز سے یا تار شدہ خشنی کوئی میں ہوتی ہے۔ اگر نی دغیرہ کی آمیزش کروں تو حرارتی قدر میں کمی آبھاتی ہے اس لیے کمیا زیاد حرارت میں دباؤ سے کام لیتے ہیں۔ اس طرح چند اجزاء آپس میں بند ہو جاتے ہیں۔ سفون کے لیے کاربن سے کام بیا جاتا ہے۔

## کولڈ سفون کی شکل میں (پلورائزڈ کول)

جب کولڈ کے سفون کو ہوا میں لٹکاتے ہیں اور اسے جلاتے ہیں تو اس کا جذبہ اسی طرح آسانی سے ہوتا ہے جس طرح کی ایسی سیال اینڈ میں جلتا ہے ۱۹۲۰ کے بعد اس کا روانج بیزی سے بڑھا اور میبویں صدی کے آخری نصف میں اس کا استعمال بڑی بیزی بیٹھیوں میں بھی ہوتے لگا مثلاً سمت کی بھٹی اور جنریٹر میں استعمال ہوتے رہا۔

خود اینڈ میں کے جلنے کی رفتار اس کے رقبہ پر منحصر ہے جہاں آسیں ہے سابقہ رہنا ہے۔ شعلہ گیر کولڈ کے ایک پونڈ کے لمحوں کو ۲۲۱ کیبوک پائیج ۱۷۴ میں ایک بڑی کی ہمدردت ہوئی۔ اگر ٹکڑے کو سفون میں نہ دیں کر دیں یہاں تک کہ اسے اجزا ۲۰۰ سورانی چھپنے سے گزر جائیں اور ہر سوراخ ۵۰۰۰۲۹ کا ہو تو ایک ارب ذرے ہوں گے اور اس کا سطحی رقبہ بھا اس سے زیاد مرتفع پائیج ہو گا ٹکڑے کو جلنے میں کمی مند نگ جائیں گے ایک پونڈ کے ذرات دسیں پونڈ ہوا میں معلق ہونے پر ایک بڑی بھٹی میں ڈال کر ایک سینکڑے کم و تقدیمیں جل جائے گا۔

اس میں آگ لگانے کے لیے رونگ یا گیس کا شعلہ استعمال ہوتا ہے سفونی کو الہ کی آپنے بہت تیز ہوتی ہے اس لیے اس کی بھی کی دیواروں کو خصوصیت سے بچنے کی رکھتے ہیں۔

کولہ کے اندر ایش ہمیشہ موجود ہوتی ہے اور سفونی کو الہ کے جلنے کے لیے سارے بجا جاتی ہے یہ کو الہ کے شعلوں میں پھیلے ہوئے زانوں کی طرح ملا ہوتا ہے جب شعلہ سر سے ملتا ہے تو یہ گول دائی آپس میں مل جاتے ہیں اور ٹھیکی کی طرح چمکدی بھی جاتے ہیں ایش کے مل جلنے کے لیے حرارت ۱,۸۰۰ سے ۲,۹۰۰ ڈگری فارن ہائٹ تک ہوتی ہے سفونی کو الہ کے جلانے میں سہولت ہوتی ہے۔ اس کے شروع کرنے اور ختم کرتے ہیں کم وقت لگتا ہے اور جلنے کے لیے زیادہ ہر اکی ضرورت نہیں ہوتی۔ بھی کی وسعت کے لیے کوئی قید نہیں ہوتی۔

## چھری کو الہ (اینتھریاٹ)

اس سخت کو الہ میں چمک ہوتی ہے جب شعلہ گیر کو الہ بہت زیادہ عرصے تک زیر نہ رہتا ہے اور اس پر دباؤ پڑنا رہتا ہے تو یہ آہتا آہتا سخت یعنی چھری کو الہ میں نہیں بلہ ہو جاتا ہے یہ کو الہ گوں سطح میں لومتا ہے۔ اسے آسانی سے منتقل کیا جاسکتا ہے۔ لے چھونے سے انگلیوں پر نشان نہیں پڑنا ہے بلکہ نہیں اور رنجھنے شعلہ کے ساتھ جلتا ہے۔ دھواں کا رکھا اور رہیک نہیں دیتا ہے دیر تک بنتا ہے مکانوں کو گرم رکھنے میں کام آتا ہے مگر شعلہ گیر کو الہ عام ہے شعلہ گیر کو الہ سے مل کر کوک بنا سکتا ہے۔ براعظموں کے کو الہ کے خفاطر پر ایک نظر (المین میں میں ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰)

بی اعتمد	چھری اور شعلہ گیر کو الہ	چھری اور سفونی کو الہ
2,527, 117	2,28, 306	2,298, 811
1,760, 008	474,323	1,285,685
684, 325	107, 006	557,319
76, 975	220	76,754
64, 670	46, 047	18, 623
20, 804	280	20, 524
5,113, 999	856, 182	4,257,716
		میزان

نوفہ اور سب سے زیادہ کوللہ ایشیا میں ہے۔ روس، چین اور ہند میں سب سے جو بڑے ذخائر ہیں۔

- 2- شجری کوللہ کے سب سے زیادہ ذخائر شماں امریکہ میں ہیں۔
- 3- انفرادی ملکوں کے ذخائر آئندہ ذکر میں آئندگے۔

## کوللہ کی تیاری اور اغراض و استعمال

### برائے مارکٹ

کوللہ کے ساتھ کان سے نکلنے کے بعد جو عمل اختیار کیا جاتا ہے اسے کوللہ کی تیاری سے مسوب کرنے ہیں اور یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ مارکیٹ میں دپنچھ جائے۔ ابتداء میں کوللہ کو کان ہی سے فروخت کر دیا جاتا تھا۔ کچھ اس بات کی کوشفش کی جاتی تھی کہ چٹانی حصہ اور غیر عنصر کو دور کر دیا جائے کیونکہ چٹان اور غیر عنصر کے ظاہر ہونے سے قیمت میں کمی آجائی تھی۔ اس طرح خراب حصہ کو غیر مفید پانا قابل استعمال ہونے کے باعث ایک ڈیمیر میں علیحدہ ڈال دیا جاتا ہے جس ڈیمیر میں چھوٹے چھوٹے کو لے سمجھی شامل ہوتے تھے۔ ان چھوٹے کوللوں کی مارکیٹ میں کوئی کمی نہ تھی۔ جب کوللہ زیر زینتی گاڑی پر لاد دیا جاتا تھا تو پھر چھوٹے کو لئے پھر رہ جاتے تھے۔ کوللہ کو سطح زینت پر لے آتے تھے اور مارکیٹ کے لیے ایک عمارت میں تیار کرتے تھے جو شیفت یعنی داغلے کے راستے کے قریب ہوتی تھی۔

جب ابتداء میں طریقہ کاخانہ ہو گیا اور چھوٹے کوللوں کے چھانٹنے کا جدید طریقہ نکل آیا تو ان چھوٹے کوللوں کو شعلہ گیر کوللہ کے کان کے حاظے سے امریکہ میں "پلیس" کہنے لئے اور جری کوللہ کے کان کے حاظے سے "بیویکر" کہنے لئے اور انہیں سمجھی بڑے سائز کے کوللوں میں شمار کرنے لگے اور عوام کے دماغ پر سالز کی اہمیت باقی نہ رہی۔ جب میکانیکل طریقہ استعمال ہوتے رکھا تو کان کی کعداتی بنا امیباز ہونے لگی اور ناقابل قبلہ چٹانی حصہ کان کے گرد ڈھیر ہو کر ٹیلے کی شکل اختیار کرنے لگا اور ہر سال بڑھتا گیا۔ ملکوں میں روشنہ چٹانی حصہ کو پھر زیر زینت واپس لے جاتے اور خانی جگہ پر ڈھیر کر دیتے تھے یا باہر جہاز پاں لگا کر چھپا دیتے تھے۔ اور اس ڈھیر کے خطرہ سے

کان کھو دتے والے واقف نہ تھے آخر تھروال (ولیز) کی کان کے قریب اکتوبر ۱۹۶۷ء میں ایک بنا ہی آئی۔ یہ ڈھیر یا نی سے بھر گیا۔ اسکول و مکانات کو گھیر لیا۔ ایمنی ویہات میں ۱۴۹ متولیں واقع ہوئیں جس میں ۱۱۵ پچھے بھی تھے۔

اس طرح ان ڈھیر وں کی طرف توجہ ہوتی اور صفائی کے طریقوں میں مزید ترقی ہوتی۔ مارکٹ کے لیے کولڈ کا منتقل کرنا بھی آسان ہو گیا۔ سندھی ساصل کے قریب دائم کا نوں سے سیدھے جہاز تک کولڈ پہنچا دیا جاتے رہا۔ یہ روندے کولڈ کی عنعت کو اور فروع دیا۔

اب کولڈ استعمال کرنے والے انہیں فریزل اور بکلی سے چلتے ہیں جس سے تنفس کی تقییم پر بر اثر پڑتا ہے۔ کہیا وی صحتی پلاٹ کا نوں کے قریب قائم ہو گئے۔ کولڈ کی نقل و حرکت میں آسانی پیدا ہو گئی۔ صرف سمجھی کم ہو گیا۔ بکلی پیدا کرنے سے کولڈ کے استعمال پر بھی کافی اثر پڑتا ہے۔ لوہے کی صحت، سست، کہیا وی غذا، غدا کی ملیں، مشقی انہیں پلیز کی ملیں رہبکے کارخانے ان سب پر ۱۹ لی صد کولڈ فرودخت ہوتا ہے۔ شائی اکٹین گیسوں کے بنانے میں ۲۵ سے ۲۵ میں کولڈ روز آمد لگتا ہے۔

## ٹپس

جب نرم کولڈ کی صفت کرتے ہیں تو اسے ایک بڑے حصے میں سائز کے مطابق رکھ کر میلہ دہ کرتے ہیں اور فاٹ کو بھی چھان بنتے ہیں اسے "ٹپس" کہتے ہیں۔ جب جھری کولڈ کو کان سے نکالتے ہیں تو وہ بڑے بڑے بکڑوں میں ہوتے ہیں جس میں چٹانی حصہ سیٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کولڈ کو بر سکر میں بڑے بڑے ردیلوں کے ذریعہ گزارتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بکڑے کر دیتے ہیں۔ جب یہ کولڈ روسرے گزرتا ہے تو مشیی کے ذریعے چٹانی حصہ کو چن لیتے ہیں۔ کولڈ کے ہماریک حصہ کو چھلی کے گزارتے ہیں بعض کولوں میں گندھک زیادہ ہوتی ہے اسے مشین کے ذریعہ یا نی سے دھو دیتے ہیں۔ صاف ہونے کے بعد کولڈ کے درجات بڑائی کے لحاظ سے قائم کرتے ہیں اور انہیں مختلف نام دے رکھا ہے۔ "بک" ویسٹ کوں "میٹی کوں" "پھیٹ مٹ کوں" "اسٹور کوں" "فرنیس کوں" اور بڑے وزن کے کولٹے کو "لیپس" کوں "کہتے ہیں۔"

## کولڈ کی طلب و رسید کا یا ہمی تعلق

اس میسر صدی میں کبھی تنوں مرے کے لیے مانگ میں کی آئی سختیزی سے بڑھی ہوئی۔ جب اس کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے تو لازمی ہو رپ کولڈ کے سختی کا رو باریں بڑھا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ رجحان بڑھتا ہی جا رہا ہے کیونکہ ترقی یافتہ مالک اور علاقے بھی — کولڈ کے استعمال کے طریق مالی پیش بڑھی بڑی آبادی کے میعاد زندگی کو بلند کرنے کے لیے مقامی کولڈ کی پیداوار بے حد بڑھ گئی ہے اسی طرح جس طرح کی یورپ میں فیرشاٹی امریکے میں سختی انقلاب کے دوران واقع ہوا تھا۔ مثلاً چین میں ۱۹۵۷ء میں کولڈ کی پیداوار ۳۰,۷۳۰,۰۰۰ اتنی تھی۔ دوسرے سال بڑھ کر ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۰،۰۰۰ نئی ہو گئی۔

عامی جنگ دوم کے بعد اور ایجاد حس میں کمی کے باعث امریکے کے کونسلے کی برآمدگی بڑھ گئی تو ۱۹۵۷ء میں ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ نئی چھپر یورپ کے لیے برآمدگی گئی اور ۱۹۶۷ء میں ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ نئی رہ گئی (اشتعلہ گر کولڈ کی)

دنیا میں کولڈ کی پیداوار کا اندازہ ذیل کے اعداد و شمار سے تماہر ہوتا ہے کہ ۱۹۶۵ء تک مختلف مالک میں پیداوار کیا تھی۔ کل پیداوار دنیا کی ۳۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰ نئی شمار میں ہے۔ روس کی پیداوار ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ نئی اور سب سے کم تھا۔ اس میں ۲۶ نی سندھجری کو بلند تھا۔ امریکی کل پیداوار ۱۸۶۰ء میں ۲,۰۰۰,۰۰۰ نئی اور دیگر مالک کا مندرجہ ذیل حال تھا۔

کینیڈا	11,000,000
یونائیٹڈ کنگڈم	210,000,000
فیڈرل ریپبلک آن جمنی	263,000,000
جرمنی ڈیموکریٹک ریپبلک	279,247,000
چین	330,000,000
پولینڈ	155,886,000
چکوسلوکیا	40,280,000
* انڈیا	75,566,000

فرانس	50,648,000
آشہریا	58,354,000
چاپان	55,218,000
جنوبی افریقہ	53,403,000
پنگری	34,444,000
بوگوسلاویا	33,012,000
کوریا	32,451,000

### \* اندیا کی پیداوار 1974-75

پیداوار 88 ملین میٹر کن

سابق سال سے 100 ملین میٹر کن زیاد ہوئی۔

136 ملین کن سالانہ پیداوار کے لیے منصوبہ ہے اور ۱۰۰ ملین کن برآمد کرنے کا رادہ ہے۔ ایک بلین ڈالر چار سالہ منصوبہ پر صرف کرنے کا ہے تاکہ پیداوار بڑھے اور نقل و حمل میں جدید طریقے اپنائے جائیں۔

### \* اندیا کی پیداوار 1975-76

پیداوار 99,880,000 میٹر کن

1974-75 سے 11,470,000 کن زیاد ہوئی 1990-91 تک کولڈ کی پیداوار 340 ملین کن کی توقع ہے۔ اس کا انحصار روڈ کے اتصال بندگاہ کی سہولت اور اندر وون ملک کی طلب پر ہے۔ 1985 تک 2،2 سے 5، ملین کن کی برآمد کی توقع ہے۔

جہاں تک کامنگی اور یورپ کا تعلق ہے ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک کامن سے دوسری کامن کی پیداوار میں فرق ہوتا ہے یعنی کولڈ کے میدان۔ اس کی پرتوں زیمن کی گہرائی، کولڈ کی تسمیہ میں، مردوں اور عورتوں کے لگانے میں پیداوار کا دار و مدار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہندوستان اور امریکہ میں 1958 میں جو پیداوار بودا اس کو تقابل میں لایا جاسکتا ہے۔ اوس طبقہ ہندوستان میں 360,000 کامن کھوئے۔ والے تمدد رکھائے گئے اور 46,000,000 کن کولڈ کی نکالی ہوئی امریکہ میں یورپ کی توبہ ہندوستان

کے نصف سے کچھ تریادہ تھی مگر کو الہ اتنے ہی وقت کے اندر 462,000,000 ٹن نکلا گیا۔

امریکہ میں کو الہ کی لدانی شیں کے ذریعہ ہوتی ہے۔ ہندوستان کا نوں میں اس کے مقابلے میں ڈب سے کم لدانی ہوتی ہے۔ امریکہ میں بیس سال کے اندر (1945ء تک) اکان کی کھدائی کی پیداوار دن ہو گئی اور لیبر کے استعمال میں ہجھن صیہ سے زیادہ کمی داتھ ہوتی ہے۔

## علمی کو الہ کے محفوظ ذخائر کا نفصیلی جائزہ

(1965ء سے 1970ء تک)

سرکاری دیے ہوئے اعداد و شمار پر محفوظ ذخائر کا اندازہ لگایا ہے۔ ایکافی اور اثاثی کو الہ کے ذخائر میں فرق ہوتا ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ تمام کے تمام اثاثی ذخائر حاصل نہیں ہو سکتے۔ مثلاً امریکہ کے ذخائر کا اندازہ 3,097,000,000 ٹن ہے جو محرومی اور شہری کے نصف سے کچھ زیادہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح کینڈا میں بھی محرومی اور شہری کو الہ کے ذخائر بے حد میں مگر کل کو الہ جو حاصل کیا جا سکتا ہے وہ تقریباً 40,000,000,000 ٹن میٹر کٹ ٹن کیا جاتا ہے۔

نام دیگر مالک	قابل حصول کو الہ کا اندازہ	کو الہ کی قسم
لوٹایورڈ کنگ ڈم	48,700,000,000 میٹر کٹ ٹن	محرومی اور شہری کو الہ
فرانس	5,700,000,000 میٹر کٹ ٹن	محرومی اور شہری کو الہ
فرانس	300,000,000 میٹر کٹ ٹن	اعلیٰ گرینڈ کا شہری کو الہ
بلجیم	2,800,000,000 میٹر کٹ ٹن	محرومی اور شہری کو الہ
نیدر لینڈ	5,000,000,000 میٹر کٹ ٹن	محرومی اور شہری کو الہ
المی	500,000,000 میٹر کٹ ٹن	محرومی اور شہری کو الہ
المی	800,000,000 میٹر کٹ ٹن	دوسرے کو الہ
آسٹریا	200,000,000 میٹر کٹ ٹن	محرومی اور شہری کو الہ

ترکی	تاروے	سویڈن	نیڈرل ری پبلک آف جینی	جزیرہ نما کوئٹہ کولہ دوسرا کوئٹہ	1,000,000,000 300,000,000
				جزیرہ نما کوئٹہ کولہ دوسرا کوئٹہ	2,500,000,000
				جزیرہ نما کوئٹہ کولہ دوسرا کوئٹہ	100,000,000
				جزیرہ نما کوئٹہ کولہ دوسرا کوئٹہ	70,000,000,000 63,000,000,000
				جزیرہ نما کوئٹہ کولہ دوسرا کوئٹہ	200,000,000 28,600,000,000
یوگوسلاویہ	یوگوسلاویہ	ہنگری	رومانیہ	رومانیہ	رومانیہ
				رومانیہ	1,700,000,000 1,100,000,000
				رومانیہ	100,000,000 1,400,000,000
				بلغاریہ	بلغاریہ
				بلغاریہ	71,000,000,000 1,000,000,000
				پولینڈ	پولینڈ
				چیکو سلواکیہ	چیکو سلواکیہ
				چیکو سلواکیہ	100,000,000 12,000,000,000
روس	ایشیا کے ممالک :-				
				چین اول اندازہ	یہ اندازہ مختلف فیہ ہو گیا لیکن کافی نہ
				چین دوسرا اندازہ	دو مریض پہلے اندازے کے ترجیح دی گئی
					یہ امریقی ہے کہ چین دنیا کا بہت بڑا کوئٹہ کا ذخیرہ رکھتا ہے۔
					اندیسا جاپان وغیرہ
					تمام اقسام مشترک طور پر
					7,869,000,000

اس اندازے کے مطابق صدیوں تک کولم کے ذخیرہ کا مددیں گے۔ اینہے تقسیم اس نہ غیر ساویا رہے کہ بعض مالک میں بعض قسموں کی مخصوصی جاتی ہے۔ دنیا کے مختلف صفتی مالک میں کولم کی پیداوار کا اندازہ لگانے کے لیے ایک سال کے اعداد و شمار متدرہ ذیل ہیں۔

## کولم کی پیداوار دو ران سال 1976-77

سابقہ سالوں میں کولم کی پیداوار پر نظر ڈالی گئی۔ اب قریب ترین سال کی پیداوار تفصیلی نظر ڈالی جا رہی ہے 1977 تک بہت سے مالک نے جہاں تیل کی کمی کو لم کی پیداوار کی طرف نوجہ کی تیل کی کمیوں نے کولم کو گیس اور روغن (سیال ایندھن) میں تبدیل کرنے کے لیے زیادہ دلچسپی ظاہر کی۔ ایسے کاموں کو جو بہت گہرا ہی میں واقع اور لکانے کے جو طریقے جائز ہیں ان پر عمل ہمیں ہو سکتا تو اسے گیس میں تبدیل کرنے کی کوشش ہوئی کولم کی صفتی مالک نے پیداوار بر عہانے کے لیے منصوبے تیار کیے اور آہست روی سے کولم کی پیداوار بین اضافہ کرنے کے لیے کام بوتا رہا۔

دنیا میں سخت کولم کی پیداوار 1976 میں ۲,۴۸۸,۵۵۰ میلین میٹر کٹ تک پہنچ گئی 1976 میں جو پیداوار ہوئی تھی اس پر ۳-۲ فی صد کا اضافہ ہوا۔ امریکہ، روس، چین، پولینڈ، جنوبی افریقہ، انگلیا اور اسٹریلیا میں پیداوار بین اضافہ ہوا۔ مغربی یورپ میں پیداوار گزی، ترقیر ۱۹۷۶-۷۷ فی صد تک مرشرٹی یورپ میں ۲ فی صد کے قریب ہے۔

## چین

چین نے 1976 میں 450 میلین میٹر کٹ کو لے زکا لاجو 1975 سے دس ملین کٹ زیادہ لئا۔ جدید سیکائی کی طریقہ کھدائی سے پیداوار بین بہت وسعت ہوئی جو لاف 1976 بین صوبہ ہو چکے۔ میں زلند نہ آیا اور وہاں کی کالوں کو سیکائی بنایا گیا 1977 کی ابتداء میں کم ای نہ کن ہوئی۔

## روس

میں 16 ملین میٹر کٹ کو لے زکا لاجو 1976

سے 21 ملین ٹن زیادہ تھا 1976 میں سے 1-6 فی صد پیداوار زیادہ ہوئی اشتری کوکل کی پیداوار کم تھی یعنی 8-162 ملین ٹن تھی جبکہ کوک کوکل کی کھدائی 2-5 ملین ٹن ہوئی سخت کوکل کی پیداوار کوک کو شامل کر کے 541 ملین ٹن ہوئی جو 1975 سے سات ملین ٹن زیادہ تھی۔

## امریکہ

صدر امریکہ کی انرجی پالیسی نے کوکل کی پیداوار کو تجزیی قرار دیا تھا کوکل کو جبلی کی پیداوار میں اور صنعتی کار و باریں نیل کی جگہ مقصد قرار دیا تھا 1977 کے وسط میں یہ پیش گوئی کی گئی کہ کل صرفہ 1976 سے 6-6 فی صد بڑھ جائے گا جو 700 ملین ٹن پہنچے گا اور 38.6 ملین ٹن ملک کے استعمال میں اور 62 ملین ٹن برآمدہ ہو گا بتعلیمی کوکل کی پیداوار میں اضافہ کی توقع ہوئی 1976 سے 1-1 فی صد زیادہ یعنی 665 ملین ٹن ہوئی کوکل کا جمع کیا ہوا ذخیرہ 7.13 ملین ٹن تھا اسٹرالیک کے خیال سے 1977 کی ابتداء میں کوکل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے استعمال میں لانے کے لیے مخصوص کریا گی اجری کوکل کی پیداوار 6.6 ملین ٹن ہوئی 14 برس کے بعد اضافہ کی شکل پیدا ہوئی۔

## یورپی اقتصادی کمیونٹی

1976 میں سخت کوکل کی پیداوار 240,000 میٹرک ٹن ہوئی جو 1975 سے 5.9 ملین ٹن کم تھی متعلقہ مالک نے اس بات کی کوشش بھی کی کہ حالیہ پیداوار یکساں سطح پر باقی رہے۔

## بلجیم

بلجیم میں 1976 کی پیداوار 2.7 ملین ٹن ہوئی جس میں سے 2-3 فی صد کی کمی آگئی۔ فرانس

یہاں کوکل کی پیداوار 21,880,000 میٹرک ٹن ہوئی جو گذشتہ سے بقدر نصف ملین

نے کم تری شہری کو کولڈ کی پیداوار ۱،۴۵،۰۰۰ میں ہوتی ۱۹۷۷ میں فرانس کی کانگنی کی کمیوں نے غیر مالک کے کولڈ کے میدان کے بڑھانے میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔

## مغربی جرمی

سخت کولڈ کی پیداوار ۳.۳ ملین میٹر کی گرگئی یعنی ۳.۳ ملین شی ہوتی۔ اگرچہ شہری کولڈ کی پیداوار ۱۱.۲ ملین میٹر کی ہوتی یعنی ۵.۳۴ ملین شی ہوتی اور مغربی جرمی شہری کولڈ کی پیداوار میں دنیا کے مالک میں تیسرے نمبر پر رہا۔ مغربی جرمی کا صرف ۱۹۷۶ میں ۳.۸۹ ملین شی تھا جو اسکا ۱۹۷۵ میں جمع تھا اس میں ۶ ملین شی کا اضافہ کر دیا گیا۔

## یونائیٹڈ کنکٹ ڈم

نیشنل کول بورڈ نے تیس سال سبھی مالی نفع کا سال منایا ۱۹۷۵-۱۹۷۶ میں جو پیداواری قوت فی نفر ۴.۴ کیوب ک ویٹ ۷۷ میں کھٹ کر ۴.۳ کیوب ک ویٹ ہوتی۔ شہری کا انوں کی نکاسی ۱۰.۶ ملین لانگ شی سے ۵.۹ ملین نن روہ گئی کمی ہوتی کا انوں سے کھدائی کا کام ایک ملین شی سے ۱۱.۲ ملین شی بڑھ گیا۔ نیشنل کول بورڈ نے منصوبہ بنایا ہے کہ ۱۹۷۵ تک ۲۲۰ ملین نن سالا دپیداوار ہو جائے گی۔ سلبی کے مقام پر ایک جدید کولڈ کا میدان تیار کیا جا رہا ہے اور ۱۱۰ ملین شی فی سال نکالنے کا ارادہ ہے۔ نئے کولڈ کے میدانوں کی تحقیق کا کام برائبر جاری ہے (ویل آف بیلوائز) نیشنل کول بورڈ پر محوزہ منصوبہ اور اس کے نشانے کو پورا کرنے کی توقع رکھتا ہے۔

## پولیتند

۱۹۷۶ میں کولڈ کی پیداوار ۱۹۷۵ سے ۴.۵ فی صد زیادہ ہوتی جو ۳.۹ ملین میٹر کی پہنچ گئی۔ کولڈ کی برآمد ۳۸.۹ ملین شی ہو گئی جو ۱۹۷۵ سے کہیں زیادہ تھی۔ سبورے کوئی پیداوار ۱۹۷۵ سے کس تدریم ہوتی یعنی ۳.۹ ملین میٹر کی تھی۔ اس کے اور بڑھنے کی توقع ہے۔

## جاپان

جاپان کی کولکی پیداوار 1976 میں 4.8 ملین میٹر کٹن تھی جو 1975 سے پانچ لاکھ کٹن کم تھی۔ اس کی وجہ "ہور دنائی" کے مقامی گیس کاتباہ کن دھاکہ تبلائی جاتی ہے نیز پر کابجی مسلسل اخنا ہوا تھا کولکی درآمد 1976 میں ہم کٹن تھی 65،760،000 میٹر کٹن تھی جس میں 1،350،000 میٹر کی تھی اسٹریلیا کی کولکی یہ رسانی میں سب سے آگئے تھی میٹر 26،290 میٹر کے بعد امریکہ تھا تھی 5.17 میٹر کی 5 میٹر کی 22.1 فی صد کی تھی۔

## ہندوستان

دھنیاد کا علاقہ ریاست بہار میں واقع ہے جس سے ہو کر دامودر دریا گزرتا ہے پسے حدود میں جھپڑا کے کولک کے میدانوں سے پڑتے ہیں۔ اس میں کچھ حصہ رانی گٹھ کے کولک کے میدان بھی شامل ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جو ہندوستان کے اضلاع میں کولک کی پیداوار کے لحاظ سے سب سے آگئے ہے نیز گوندوانہ کا علاقہ کولک کی پرتوں سے مالا مال ہے۔ اس کا ہند کرہ تیسرے باب میں آئے گا۔ دھنیاد "انڈیا اسکول آف مائنس اینڈ اپلائند چیلوچی" کا مرکز ہے جس کا احاق بہار یونیورسٹی سے ہے۔

یہاں 1976 میں تقریباً سو ملین میٹر کٹن کا لاج 1975 سے 4.5 ملین میٹر کٹن زیادہ تھا۔ مانگ کم ہونے سے کان کا اشناک بڑھ گیا تو آخر سال تک 7.1 ملین کٹن تاکم رہا۔ برآمد کی پالسی میں نیزی پیدا کردی گئی جو 1.5 ملین میٹر کٹن 1976 کے مالی سال میں رسمی کی۔ "کوں آٹ انڈیا میٹڈ" جس نے قومی پیداوار کا نشان 124 فی صد کا کیا ہے منصوبہ بنایا ہے کہ 1978-79 تک 90 فی صد کا اضافہ ہو جائے۔ یہ اضافہ میکا شیکی طریقہ کے استعمال پر زور دینے کا نتیجہ ہے شحری کولک کی پیداوار 1976 میں تقریباً 3.5 ملین کٹن تھی منصوبہ پیش نظر ہیں کہ اس 1985-86 تک 5.9 ملین کٹن کا اضافہ ہو جائے۔

## جنوبی امریکہ

جنوبی امریکہ کی کولڈ کی پیداوار 1976 میں 8,615,000 میٹر کٹن ہوئی جو 1975 کی پیداوار سے 1,92,000 میٹر کٹن زیادہ ہوئی۔

1- کولبیا      یہاں کولڈ کی 3.6 ملین میٹر کٹن پیداوار ہوئی جو لین امریکہ کے 60 فیصد وسائل پر حاوی ہے۔

2- برازیل      اس کی پیداوار 2.6 ملین کٹن ہوئی۔

3- چلی      اس کی 1.4 ملین کٹن تھی۔

کولبیا اور برازیل نے منصوبہ بنایا ہے کہ پیداوار میں اضافہ کیا جائے۔

## افریقہ

1976 میں جو محنت کولڈ کان سے نکالا گیا وہ 78,887,000 میٹر کٹن تھا۔ 76.4 ملین میٹر کٹن کو ایل جنوبی افریقہ نے نکالا جو 1975 پر دس فی صد کا اسٹانڈارڈ تھا۔ رچرڈس بے کے کہنسے سے برآمد میں آسانی ہو گئی جنوبی افریقہ نے اپنی برآمد میں 122 فیصد کا اضافہ دکھایا جو 6 ملین کٹن کے قریب ہوا جنوبی افریقہ کا منصوبہ ہے کہ پیداوار 1985 تک 250 ملین میٹر کٹن تک پہنچ جائے۔ اس کا نصف برآمد کے لیے ہو گا۔

## روڈیشیا

یہاں کی کولڈ کی پیداوار 20,000 میٹر کٹن تھی۔ موزمیق میں مشکل سے نصف ملین کٹن پیداوار ہوئی۔ ارادہ ہے کہ 1985 تک 40 ملین کٹن کر دے 77-76 میں دھماکوں کی وجہ سے رکاوٹیں ہوئیں۔

## آسٹریلیا

سیاہ کولڈ کی پیداوار 1976 میں 1975 کی پیداوار سے بہت بڑھ گئی یعنی ۷۶% کی میٹر کٹن ہوئی۔ 7 ملین کٹن کا اضافہ ہوا 60 فیصد نیو ساؤنچ ویلز سے

جس فی صد کو نس بینڈ سے نکلا۔ کو نس بینڈ کی پیداوار کھلے کا نوں سے ہوئی۔ شجری کو نلہ تمام کا تمام دکوریا سے نکلا۔ کل 30.4 ملین میٹر ٹن تھا۔ اس میں 2.2 ملین میٹر ٹن کا اضافہ ہوا۔ برآمدات میں 2.4 ملین کا اضافہ ہوا جو کل 34.0 ملین میٹر ٹن تھا اس کا 75 فی صد سے زیادہ حصہ جاپانی اسٹیل ملوں کو بھیجا گیا۔

متعدد آسٹریلیا کی کمپنیاں کم گریڈ کے کو ملوں کو تیل تینیں تبدیل کرنے کی دلچسپی ظاہر کر رہی ہیں۔ اس کے امکانات پر غور کرنے کے لیے لکھن مقرر ہوا ہے۔ دوسرے مالک میں آسٹریلیا کے اسٹیم کو نلہ کی مانگ دس گنا ہونے کی توقع ہے جو 1982 تک دس ملین میٹر ٹن سالانہ ہو جائے گی۔ آسٹریلیا کی نیڈرل عکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کو نلہ کے مالی وسائل پر جو خارجی کنڑوں ہے وہ کم ہو جائے اور پیاس فی صد پیداوار اسی کے ہاتھوں میں رہے۔

## کینڈا

یہاں 1976 میں کو نلہ کی پیداوار میں کچھ کمی آگئی۔ 25.3 ملین میٹر ٹن ہوئی جس میں 2,18,000 ٹن کی کمی تھی۔ برٹش کولمبیا میں اسٹرالیک کے سبب پیداوار میں رکاوٹ ہوئی۔ شعلہ گیر کو نلہ کی پیداوار 4.4 ملین میٹر ٹن گر کی۔ برآمدگی 1975 کے برابر رہی تھی 1975 میں اس کی برا آمد 11,760,000 میٹر ٹن۔ اس کا 90 فی صد جاپان بھیجا گیا درآمدگی کم ہوئی 125,654 میٹر ٹن۔

## باب دوم پر ایک مختصر نظر

کو نلہ کے مختلف پہلوؤں بتازگی بناؤنی آغاز اور بینڈ من کی حرارتی قدر پر گفتگو کے بعد اس باب میں درہاتی اغفار سے کو نلہ کی تقیم یعنی اقسام کو نلے کے عالمی ذخایرا پر پیداوار پر مفصل اعداد و شمار دیئے گئے ہیں جن سے کو نلہ کے وجود کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اس کی تیاری اور اعزاض کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ آئندہ کان اور کانگنی پر روشنی ڈالی جائے گی۔

## عالمی کوئلہ کا محفوظ و سائلی رقبہ

مالک	نقش کے ساتھ تحقیق شدہ (بیان بیٹرک ٹن میں)	اندازہ کیا ہوا تھا (بیان بیٹرک ٹن میں)
روس	5,900	6,620
شامی امریکہ	1,560	4,080
امریکہ	1,420	2,910
یورپ	560	750
ایشیا	450	1,360
افریقہ	70	220
اوشنیانا	50	120
ییشی امریکہ	20	70
یورپ	8,610	15,180

درجاتی اعتبار سے دنیا کے دس سر برہا مالک جو ۱۹۷۰ء میں کوئلہ کی پیداوار میں متاثر ہے حسب ذیل ہیں۔

### عالمی پیداوار ۱۹۷۰ء کی درجاتی میں ۱-۳ بیان بیٹرک ٹن سالانہ ہوئی

- 1- روس 22 فی صد
- 2- امریکہ 18 فی صد
- 3- چین 14 فی صد
- 4- مشرقی و مغربی جرمنی 15 فی صد \*
- 5- پولینڈ
- 6- یونائیٹڈ کنگڈم
- 7- چیکوسلوواکیہ

8- اسٹریلیا

9- انڈیا

\* مشرقی و مغربی جو نک دو مالک ہیں جن کا نام ایک ساتھ لکھ دیا گیا ہے اس وجہ سے نہست میں بھض تو ہی آسکا ہے جیکہ یہ دس مالک ہیں۔  
کوئلکی کم پیداوار کرنے والے مالک ذیل ہیں۔

1- جنوبی افریقیہ

2- شمالی کوریا


3- فرانس

4- یونگوسلاویہ

5- جاپان

6- یونگاریہ

7- ہنگری



## قیسرا باب

# کولمہ

## کان، کان کنی، کان کن

پہلے اور دوسرے باب میں کولمہ کے آغاز، تاریخی ارتقاء، ایندھن کی اہمیت، یناوٹ در جاتی تعمیم، کولمہ کے ذخائر اور پیداوار بر روشی ڈالی گئی ہے۔ اس باب میں کان، کان کنی اور کان کن کے تخفیطات پر پڑھوکی جائے گی۔

کولمہ کی صنعت کی پیدائش انگلستان میں ہوئی۔ ۱۶۰۰ء میں انگلینڈ کے لوہا پر اپنی بھیوں میں کولمہ کا استعمال رکھتے تھے۔ ۱۶۶۰ء تک بہاں فی نفری سال پانچ سو پونڈ کولمہ کا صرف تھا۔ بعد اُن کامیابی کا نجتی ہاتھ سے ہوتا تھا۔ اس وقت تھا تو انہیں تھے اور نہ طاقت سے چلنے والی میشین کان کے اندر کام کرتی تھی۔ اب کولمہ کی کھدائی دنیا کی بیانیادی صنعت بن گئی ہے۔ دوسری صدی پیداوار کی طرح کا نجتی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔

آج کان کی کھدائی اور کان کھودنے والوں کی جوبلند اور اچھی حالت سے اس کی ابتدائی تاریخ بے حد افسوس تاک رہی ہے چون کولمہ کی صنعت ایک تاریخ رکھتی ہے اس لیے اس پر تھوڑی روشنی ڈالنی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں انگلینڈ کو اولیت حاصل ہے اس صنعت کے متعلق مختلف حالات میں مختلف قانونی مشکلیں پڑتی رہیں۔ ابتدائیں ادھر اُدھر کچھ سلطی کھدائی ہو جاتی تھی، شاہ وقت کو اختیار کلی حاصل تھا، ماں کان کان کو زمین دارہ طرز کی جیئیت حاصل تھی، بیاہ و سفید کے مالک تھے۔ بے چارے کان کھودنے والوں

وقاںوی جکڑ بندی میں رکھا جاتا تھا۔ مشا بارہ ماہ سے قبل وہ کام نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اس وقت جسمانی محنت، بزنا، خطرات، نیکفت دہ تھے کبھی کبھی ستر ہویں اور الٹا ہو صیبی بیس ان باتوں کے غلاف کچھ آوازیں بلند ہوئیں مگر متینہ آواز بلند نہ ہوئیں۔ ایک بار دو ہزار کان کھو دنے والوں نے حالت میں سدھار پیدا کرنے کے لیے چارس دوم کو شکایت نام پیش کیا مگر کوئی سنواری نہ ہوئی۔ الٹا ہویں صدی کے آغاز میں جب ایکم انہیں استعمال ہوتے رکان کان کے غار گھرے ہو گئے۔ کام مشکل ہو گیا جائیں فناٹ ہونے لیں جب یہ حالات ناقابل برداشت ہو گئے تو برتاؤ بادیہ میں کیس اسٹرائلک رومنا ہوئی مگر زیادہ تر بے اثر رہی۔

1824 میں "لیکنیشن لا" کا خائز ہوا۔ اس قانون کی رو ۔ کرنے والوں کو قید کی سزا دی جا سکتی تھی۔ اس نے سب کو ہم خال بنا دیا مگر کوئی دستور نہ متعاقب ہو دیتا۔ جب صنتی انقلاب نے اور تیزی پیدا کی تو اس وقت کان کنوں کی حالت اور بھی گر گئی اور سوچل حالت نے انہیں اور گرے ہوئے طبقے میں لاڈا لار برتاؤ کو بلا شرکت غیرے سار کانوں جیشیت حاصل تھی۔ 10,000,000 ان کو ٹولڈر غربیوں کے پسند کو پہاڑ کر حاصل کرنا تھا۔ محنت کشوں کی حالت زار تھی۔ پچھے اور عورتیں بھی کام میں رکانی جاتی تھیں ایک کان کن کے مرنسے کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ 1850 نک دعا صرپیدا ہوئے۔ نہیں جذبہ اور ٹریڈ یونین۔ اس نے زندگی کے گراویں پچھے سدھار پیدا کیا۔

## کان کنوں کی یونین

جب 1824 میں "لیکنیشن ایکٹ" کا خائز ہوا تو مقامی یونین تاکم ہونے لگی۔ مگر مالی حالت پچھی دہونے کی وجہ سے قبل از وقت ختم ہو گئی۔ 1841 میں مارٹن جوڑ نے "لیکنیشن ایسوی ایشن آف گریٹ بریلن" تاکم کی جس کے ایک لاکھ ممبر بننے۔ اگر اس کی بھی زندگی کم تھی مگر اس نے ایک ذہن پیدا کر دیا جس نے اسٹرائلک کے سجائے پارلیمنٹ میں مطابات رکھنے اور ایجٹ بتوانے کی طرف رمح پھیر دیا۔ ان ابتدائی جماعتوں کو دشواریاں پیش آئیں۔ مگر رجنماعی آواز سے مالکان کان اور حکومت کو تاثر کرتی رہیں۔ اس وقت تحفظات اور یونین دو توں کا کام مل کر رہا۔ انیسویں صدی کی ابتدائی دبائیوں

میں کان کے اندر نہایتی کی تحقیق بچوں اور عورتوں سے کان کے اندر کام لینا۔ کغمپرچے اور بچوں کا کان کے اندر کام کرنا اور کام بینا سب باقیوں کے متفرق 1840 کے اوائل میں "راٹل بیشن" نے تحقیقی روپوں پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر دی عوامی صنیر انسانی بھی حرکت میں آگیا 1842 میں ایکٹ نافذ ہو گیا جس کی رو سے عورتوں، بچوں بچیوں سے زیرزین 1880 کان کے اندر کام لینا منوع ہو گیا۔ "باوس آٹ لارڈس" نے پھر بھی مقالف رائے دی 1937 میں اسپکٹر اور انہیں مقرر ہوئے جو حادثات کی لازمی طور پر اطلاع دینے لگے۔ اگر پر طایہ کو نہ کی پیداوار کا سب سے بڑا علم بردار تھا مگر حکومت کی توجہ اس کی طرف ایسی دلخی میں کہ جرمی بلیم اور قرائیں میں تخفی عورتوں کا نوں کے اندر کام کرتی رہیں جو انسویں صدی کے آخر تک جاری رہا کان کوں نے بھی عورتوں کے پیر کی موافقت کی جب حکومت ہدنتے 1937 میں عورتوں کے کان کے اندر کام کرنے کو منع فرار دیا تو کان کوں نے اس کی مخالفت کی۔ امریکی میں بھی انسویں صدی کے آخر میں 1890 میں "ایلین اس" میں ایسی تنظیم قائم ہوئی۔ پھر چند برس میں انڈیا نا، ایسو، ہنگکن اور میساوی میں تنظیم قائم ہو گئیں 1933 کے بعد سارے امریکی کی ایک مشترک تنظیم بن گئی اور سب اس کے میہن گئے جسے "یونائیٹڈ مائٹ ورکر اس امریکہ" کہتے ہیں۔

امریکی کی ریاستی حکومتیں خود تخفظاتی قانون بینتی تھیں۔ دفاتری حکومت نے تحقیقاتی سینٹر بنانے والے حادثات کی تحقیق کے لیے "بیورلو اف مانس" قائم کیا جب حادثات ہوئے جانیں صنانچ ہوں تو کانگریس نے 1940 میں ایک ایکٹ بنایا جس کے رو سے "فیڈرل بیورلو اف مانس" کو بیان کیا کہ وہ صحت، تحقیقات اور حالات کی شکرانی کرے۔ مگر قانون نافذ نہیں کر سکتی تھی۔ 1946 میں "سیفی کوڈ" جاری ہوا 1947 میں "فیڈرل کول مائیں سینٹی ایکٹ اپبلک لا 555" نافذ ہوا 1960 کے بعد چھوٹی چھوٹی کانوں کو بھی شامل کر لیا گیا۔ اب دھماکے کے حادثات، آگ لگنا، کان کا پیٹھ جانا کم ہو گیا ہے۔ 1919 میں "اٹریٹھل لیبر ار گنائزیشن" کا وجود ہوا۔ اسی دائرہ کے اندر 1949 میں "کول مائنگ انڈسٹریل کیٹی" بھی قائم ہوئی جس میں کو محلہ پیدا کرنے والے مالک کی حکومتیں، مزدور اور آجرسیمی شامل ہو گئے اس نے دنیا کی کان کی میں سدھار ہوا اور مزدوروں کی صحت پر اٹھا کام کرنے والوں کو بلندی حاصل ہوئی اور ایسے افراد پیدا ہوئے جو زندگی کے دو سہرے دائرہوں میں بھی نمایاں ہوئے۔

## کان کنی کے طریقے

کوئلہ کی کھدائی کے عام طور پر زین طریقے افتیار کیے جاتے ہیں۔

۱۔ زیر زمین کھدائی — اس میں اوپر کے حصے کو میلہ نہیں کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر کوٹے کی سطح زمین سے بہت بیچھے واقع ہوتی ہے۔ انہیں کھول کر کھدائی نہیں ہو سکتی ہے۔ بس زیر زمین کام کرنا پڑتا ہے۔ سرپر جو چنان ہوتی ہے اسے ستون پر روکتے ہیں اور کوئلہ باہر لے یہیں۔ زیر زمین کھدائی کا اختصار زمین کی یکیفیت پرست کی مونالی اور سطح زمین سے قربت پر ہوتا ہے۔ اگر کوئلہ وادی میں ہوتا ہے پرت محلی ہوتی ہوتی ہے تو پہاڑی کے دامن سے سرنگ بتا کر کھدائی شروع کرتے ہیں اسے "ڈرفٹ مائنگ" کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ "بلوپ مائنگ" بھی ہوتی ہے۔ اس نسل میں دھال کے ساتھ آہست آہست سوراخ بناتے ہیں جہاں تک کہ کوئلہ کی پرست تک پہنچ جاتے ہیں ایک اور طریقہ ہے جسے "شیفت مائنگ" کہتے ہیں۔ شیفت کو اس کے اندر سیدھا دھلاتے ہیں کلی ہزار فٹ تک تپ کوئلہ کی پرست ملتی ہے۔ بعد یہ طریقہ میں دو شیفت کی سوفٹ کے فاصلے پر اندر را فل کرتے ہیں۔ ایک سے کسی ایک کو آدمیوں، سماں، پانی کے پالپ میلی فون کی لائن کے لیے استعمال کرتے ہیں نیز میں کے چلانے کے لیے قوت پہنچاتے ہیں۔ جب کوئلہ کی پرست مل جاتی ہے تو کام شروع کر دیا جاتا ہے پرست میں "ٹنل" بناتے ہیں پھر کلی نسل اس سے زاویہ قائم میں نکالتے ہیں۔ گاؤں یوں کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں ضرورت کے لحاظ سے چھٹ کے لیے ستون فائم کرتے ہیں۔ کوئلہ کی پرست کو ٹکڑوں میں علیحدہ کرتے ہیں تاکہ جگہ نسل آئے کرتے ہیں کے ستون چھٹ کو محفوظ رکھنے کے لیے چھوڑ دئے جاتے ہیں اس لیے کان کنی کے اس طریقے کو "روم اینڈ پلر" سسٹم کہتے ہیں۔ ایک اور طریقہ استعمال میں لایا جاتا ہے جسے "لائگ وال سسٹم" کہتے ہیں۔ جب سارا کوئلہ نکال لیا جاتا ہے تو چھٹ کو گرنے دیا جاتا ہے صرف اتنی جگہ خالی رکھتے ہیں جسے بارود سے بھر دیتے ہیں جب ہر دور پلے جاتے ہیں اس میں ماہرین اگ لگادیتے ہیں کوئلہ دھماکے سے ٹکرائے ٹکٹکے ہو جاتا ہے۔ دوسرا دل اسے مزدور نکالتے ہیں۔ یہ عمل دہرا دیا جاتا رہتا ہے۔ جو ہر کوئلہ کے نکالنے میں

بادجود کے ذریعہ محسوس ہے کو دھماکے سے اڑا دیتے ہیں۔ 1915ء میں کام کا استعمال بڑھتا گیا ہے سوراخ بھی بھلی سے بناتے ہیں پسند منڈلوں میں آٹھ فٹ کا سوراخ دھماکے سے بنایا ہے ہیں۔ امریکہ میں کولمہ مشین سے بھرا جاتا ہے۔ ایک منٹ سے کم وقفہ میں دونوں کا ڈبہ بھرا جاتا ہے اور بھلی کے انجن کے ذریعہ ڈبوں کو نکالی کے دروازہ تک لا لیا جاتا ہے۔

2- اسٹرپ مائن                  کچھ کو نیلے سطح زمین کے قریب واقع ہوتے ہیں۔ اسے کھوں دیتے ہیں اور کھلی ہوا میں کان کی ہوتی ہے۔ ایسی کافوں کو اپن کٹ یا اسٹرپ مائن، کہتے ہیں۔ ایسا ہونتا ہے کہ ایک ٹن کو ٹلکی قاطر کٹی ٹن چشان اور مٹی کو دور کرتے ہیں۔ اس کام کو بھلی سے پلنے والے پھاڑے سے کیا جاتا ہے۔ جدید بلاپھا اور ایک ضرب میں ہی ۵۰ ٹن کا چونا پھر کا بوجھ اخالتبا ہے سہت سے مقام پر ایسی کھلی کان کی کھدائی ہوتی ہے۔ اگر زمین کافی ہمار ہوتی ہے تو غار کی کھدائی کو سخزوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔

3- اگر ما لٹنگ                  یعنی بورنگ کر کے کو ٹلک کان کان سوراخ کرنے کے ایک فطری آئے سے بڑا اثرہ نہ ماسوراخ بنادیتے ہیں اور کو ٹلک نکلتے ہیں۔ کولمہ کی کھدائی کا اختصار زمین کی نوعیت بونا ہی، کو ٹلک کی پرت کا جھکاؤ، اور پر کی تہہ، سطح کی اچھائی اور دوسرے اقتصادی پہلو پر ہے۔

امریکہ میں شعلہ گیر کو ٹلک کی کھدائی زیر زمین ہوتی ہے۔ 32 فی صد اور ڈسکے ہوئے حصے کو میلانہ کرتے ہیں۔ بقیہ 3 فی صد بورنگ کے ذریعہ کھدائی کی جاتی ہے۔

## کو ٹلک کی کان کے اندر تخفیفات

کولمہ کی کھدائی میں کان کافوں کے تخفیفات کے لیے جدید ترین طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ پہلے مزدور خلدوں کا سامنا اکرتا اخذ کبھی چھت پیٹھ جاتی تھی کبھی اس طرح پھنس جاتے تھے کہ نکلنے کی راہ نہ ملتی۔ کبھی کان پانی سے بھرا جاتی تھی۔ اب ان تمام یاتوں کے لیے حفاظتی طریقے نکال لیے گئے ہیں۔

وینیلیشن                  روشن دان کے ذریعہ ہوا کہ تازہ اور ٹھنڈی بیانے رکھتے ہیں۔ گیس کو نکالتے رہتے ہیں تاکہ خطرہ باقی نہ رہے۔ عام لوگ گیس کو دلدل کی گیس کہتے ہیں مگر کان کمودنے والے اس کو "آتش رطوبت" کہتے ہیں جب یہ ہوا سے دو

چار ہوتی ہے تو سخت دھماکے کا سبب شقی ہے۔ "سیفی لیپ" استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہوا میں "میٹھیں" یعنی دل دلی گیس شامل ہوتی ہے تو تازہ ہوا الائی جاتی ہے۔ اس طرح خطرناک گیس کو ہوا میں حل کر کے باہر نکال دیتے ہیں۔ گیس کا نوں میں بھلی کے لیپ سے کام لیا جاتا ہے۔ گیس سے خالی کان میں کار بائڈ لیپ سے کام لیتے ہیں جفاظتی جوتا۔ گاگل، سخت قسم کا ہیٹ حفاظت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سکریٹ نوشی منوع ہوتی ہے۔

## کان کنی میں خطرات

اگر دوسرا پیشوں میں مقابله کیا جائے تو کان کنی میں جان کے اور رُخی ہونے کے خطرات رہتے ہیں۔ مزدوروں کے تحفظ کے لیے کافی اقدامات کیے جاتے ہیں۔ جا پچھ پڑتاں ہوتی رہتی ہے۔ کان کنی کے طریقوں میں بھی جدید اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ حادثات میں کمی ہو۔ مثلاً

برطانیہ 1940	1945	1945	1945	1945	1945	1945
214	"	"	"	"	"	"

امربکہ " " " " " " زیر زمین کھدائی میں اموات چار سا باب سے ہوتی ہیں۔

1- زمین اور چھت کے پیٹھ جانے سے 2- کولر کی نقل و حرکت سے  
3- گیس یا ذرات کے دھماکے سے 4- مشین کے چلانے سے  
1965 میں زیر زمین شرح اموات درج ذیل ہے۔

1- بلجیم 0.44	2- فرانس 0.36
3- برطانیہ 0.25	4- نیدرلینڈ 0.19
5- امریکہ جمیکی کولڈ 1.09	6- شلی گیر کولڈ 1.14
6- مغربی جرمی 0.45	

## کوئلہ کے ذرا تی دھماکے

اموات	سال
362 - 1099	1907 1906
360	1908

344	جنوبی افریقہ	1910
439	ویلز	1913
1572	منوریا	1942
439	فیڈرل ریپبلک آن جرمی	1946
452	جاپان	1963
400	دھنیاد (ہند)	1965

## آتشیں رو بت (فارڈمیپس)

وہ گیس جو کولڈ کے سلسلے میں قدرتی طور پر پیدا ہوتی ہے وہ بہت "میتھین" ہوتی ہے یہ گیس بہت زیادہ شعلہ گیر ہوتی ہے اور دھنکے پیدا کرتی ہے اگر ہوا میں ہافنی صد سے ۱۴ فنی صد نک ہوتی ہے تو دھنکے ہوتے ہیں۔ برطانیہ میں میتھین کو "آتشیں رو بت" کہتے ہیں۔ جب یہ ہوا سے ملتی ہے تو شعلہ گیر را دہ بنا جاتی ہے۔ یہ کولڈ کی پرتوں میں ملی رہتی ہے اور جب بھرپور اجاتا ہے تو نکل پڑتی ہے کم و بیش تمام کانوں میں ہوتی ہے کچھ پرتوں میں سے پانچ ہزار کیوبک قٹ میتھین فن کو ٹولڈ خارج ہوتی ہے۔ اسے بے ضرر بنانے کے لئے ہوا کی کافی مقدار اسے گردش میں لے آتی ہے ۱۹۶۲ تک برطانیہ میں شعلہ گیر کو المکی کھدائی زیر زین ۴۳ ہماراگ لگنے سے رکی اور ۷۰ اسوات ہو ہیں میتھین اور ہوا کے مکھریں ذرا سی رگڑیا چنگاری سے آگ لگ جاتی ہے۔ اس لیے بر قی لیپ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کاربن مولو اکسائیڈ گیس بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ ہوا میں ایک فنی صد شامل ہونے سے موت واقع ہوتی ہے۔ اس لیے شعلہ دار لیپ نہیں جلاتے ہیں کیونکہ ہوا میں کاربن ڈائی اکسائیڈ زیادہ ہوتی ہے۔

## دھنکہ اور آگ لگنا

آتشیں رو بت کے دھنکے ایسوں صدی کے آغاز میں بہت ہوتے تھے۔ اور امریکہ کے ذراثتی دھنکے کو بیسویں صدی میں تسلیم کیا گیا۔ "مائیکل فیراؤن" کی تحقیق کی طرف

1845 تک توجہ نہیں دی گئی۔ آتشیں رطوبت میں اگ لگنے سے آتشیں ذرات میں بھی اگ لگ جاتی ہے جو تریادہ خطرناک ہوتی ہے غیر آتشیں ذرات کو اس پر چھپلا دیتے ہیں اور بھی دیگر نیکنیک سے کام بیا جاتا ہے مثلاً "فوم پلگ" جس سے پانی کے چاگ ہزاروں کیوبک فٹ ہوا میں پیدا ہو جاتے ہیں۔

## چند ممالک میں کان کنی

### برطانیہ

برطانیہ میں کان کنی صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ علی قسم کے کوئلوں کی پریش جو آسانی سے ملتی تھیں اب ختم ہو رہی ہیں بلکہ کان خالی ہو گئی ہیں۔ اب اتنی گہراں میں میں کہ کام کرنا دشوار ہے اور غیر لفظ بخش ہے۔ نکاشا طراز اشور ڈشاڑیں کا نیس چارہ زار فست سے یونچ واقع ہیں۔ او سٹا برطانیہ میں کالوں کی گہراں گیارہ سو فٹ ہے۔ قابل کھدائی نہیں ایک سے چالیس فٹ تک موٹی ہیں۔ عام طور پر تینیں مسطح ہیں۔ مگر اسکات لینڈ اور دلیز میں ڈھالوں ہیں۔ قابل لیاظ کو لہے شمال مغرب اور شمال مشرق کے ساحل کے فرب مندر کی نہیں میں پانے گے اپنے 1960-70 میں بونگ کر کے تھوں کی تھیقفات کی گئی ہے تاکہ متین کرنے کے سرگنگ کے دریعہ کھدائی ہو۔ یورپ کی طرح برطانیہ میں بھی کوئی کی صنعت کو قومیا لیا گیا ہے۔ اسیٹ کنزروں میں میں لے لی گئی ہے۔ 1938 میں بخی طرز کی ملکت کو پلک ملکیت قرار دے دیا گیا اور 66,450,000 پونڈ معاوضہ دیا گیا۔ پھر 1947 میں "میشنل کول بورڈ" کو وزارتِ توانائی کے ماتحت کر دیا گیا۔

### مغربی یورپ

یہاں کوئی کی پر تینیں زیادہ تر ڈھالوں ہیں اور گہراں میں واقع ہیں ارضیاں بنادوں نے خاص قسم کے کھدائی کے طریقے اختیار کرنے پر مجبور کیا مثلاً "رافقی طریقہ کھدائی" پر توں سے متصل سرگنگ بناتے ہیں۔ پہلے راستہ متین کر لیا جاتا ہے جس میں ہماری ہوتی ہے۔ یہاں کوئی ملائم ہوتا ہے۔ متین سے کاٹنے اور دھماکے کی ضرورت نہیں

ہوئی۔ بل کے قسم کے نوہے کے پھل سے کام لیتے ہیں۔ کولڈ کی پرت کو چند اونچ گہرائی مکروہ دیتے ہیں اور بر قوت سے چلاتے ہیں۔ کولڈ کوشین کے ذریعے دروازہ تک پہنچ کر لے جاتے ہیں۔

## مشرقی یورپ

مشرقی یورپ کے ملک کولڈ کی پیداوار کے لیے مشہور ہیں۔ عالمی جنگ دوم کے بعد سے کولڈ کی کھدائی اور بڑھ کی ہے۔ روس میں سب سے زیادہ ترقی ہوتی ہے۔ کولڈ زیادہ نکالا جاتا ہے۔ یہاں کولڈ کے ذخائر بہت پھیلے ہوئے ہیں۔ پہ ذخائر 200،000 فٹ سے کم گہرائی میں ملتے ہیں۔ روز آنٹھ 50 ہنچ کے قریب کو ٹلنگا جاتا ہے۔ "اسٹرپ" طریق سے یعنی کان کو گھول کر بھی کولڈ نکالتے ہیں اور اس پرست کی موٹانی چھفت نہ اپنے ہوتی ہے۔

## ایشیا چین

چین میں کولڈ کی کھدائی بہت بڑھتی جا رہی ہے اور آبی طریقہ کھدائی جا رہی ہے۔ چونکہ اسی قوت کی افزایش ہے اس لیے مشینی طریقہ اختیار کرنے میں سستی ہے۔ تنگری میکانیکل طریقہ کار واج بڑھتا جا رہا ہے۔

## ہندوستان

ہند میں بھی کولڈ کے کافی ذخائر پائے جاتے ہیں۔ اگرچہ کان کنی کوئی بڑی صنعت نہیں ہے۔ اسے ازسر تو تنظیم کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ کولڈ کے میدان گوند وادی کے علاقہ میں نیز بہار اور مغربی بنگال میں تہہ نشین پائے جاتے ہیں۔ تقریباً تمام "کونگ کول"، "داہودر" کے میداون میں ہے۔ دوسرے قسم کے کولڈ کے ذخائر موجود ہیں۔ ہند میں گود وادی سسٹم بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تہہ نشین کولڈ کے میدان بڑی خوبی اور دلچسپی کے حامل ہیں۔ اگرچہ شمال یعنی آسام میں کولڈ پایا جاتا ہے لیکن معقولی قسم کے ہوتے ہیں مثلاً ایون کے مقام پر تمام بلند درجہ کے کولڈی گیتیں

نیشنی گونڈوانہ کے علاقہ میں ہیں۔ یہ کولہ کے میدانوں قطعوں میں واقع ہیں جو قدیمی چنانوں کے نیچے داخل ہو گئے ہیں۔ یہ قطعات خواہ سلسلہ ہوں باجدا جدا انکارابط موجودہ دریا کے بہاؤ کے ساتھ ہے۔ ملکن ہے ان کی ملائیت نے دریا کے بہاؤ کے رخ کو بھی متین کیا ہو۔ مثال کے طور پر دریاۓ دامودر کے بہاؤ کے ساتھ قطعات پائے جائیں ہیں۔ اور ایک سلسل قطع ہماندی کے متوازی ہے۔ یہ دونوں قطعات کم و بیش ایک مشتمل رقبہ بناتے ہیں جس سے ہو گر دریاۓ سون گزرتا ہے۔ ایک اور قطع دریاۓ گوداواری سے ٹاہو ہے یوں تو گونڈوانہ سیشم میں۔ ”سینڈ اسٹون شیس“ یعنی مٹی آمیز چنان اور چلنی مٹی شامل ہیں مگر کولہ کی پرتبی نیشنی علاقہ میں پائی جاتی ہیں۔ سبب ذخائر ارضیاتی ہیں اور ”فرن“ سے وجود میں آئی ہیں بالائی گونڈوانہ میں ”سایکا ڈیسر“ سے بنی ہیں۔ گونڈوانہ کے سب سے نیشنی حصہ میں ”ٹالپر“ قسم کا نظام ملتا ہے۔ کولہ ۴۵ سے ۵۰ فٹ دیزپر توں میں ہے کان کے اندرستون کا استعمال ہے۔ بیکانیکی طریقہ مکتر ہے۔ ہند میں سب سے بڑا مسلم لیبر کا ہے کانوں میں کام کرنے والے ائمہ کافی بھی کرتے ہیں۔ اس لیے کاشت کے موسم میں بیرگی کی ہو جاتی ہے۔ کھدائی میں آئندہ میشن طریقہ کے استعمال سے اس مسلم کے حل ہونے کی توقع ہے۔

## آسٹریلیا

کولہ کی کان کی آسٹریلیا میں بہت قدیم ہے۔ شجری کولہ کی کھدائی ”یوسا ڈھ ولیز“ میں زیادہ ہے۔ کولہ کی کھدائی میں عام طور پر میکانیکی طریقہ ہی اختیار کیا گیا ہے۔ ذخیر کار قبر پانچ ہزار سوچ میل ہے ۱۹۶۵ ہی کے بعد سے ۸۰ فٹ صد کھدائی، بھرا ہی سب میشن سے کی جاتی ہے۔ دکٹوریہ میں بھورے کو ٹلے کے ذخائر بہت غیر معمولی دبازت کے ہیں۔ ایک ایک پر ت ۲۶۵ فٹ دبازت کی پائی جاتی ہے کونس لینڈ نیوزی لینڈ اور تسمانیہ میں معمولی مقدار میں کولہ کی کان کی ہوتی ہے۔

## کولہ پر حیثیت خام شے اور اس کی مصنوعات

کولہ کو ہمہ ہمارت حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ مگر اب کیا دی صفت کے لیے ایک اہم شے بن گیا ہے۔ نکالے ہوئے کولہ کا دسوائی حصہ امریکہ میں کوک۔

میں تبدیل کر لیا جاتا ہے جسے لو ہے اور اسٹیل کے کارخانوں میں استعمال کرتے ہیں کوک بنائے ہیں اور یہی ایسا اشامل کی جاتی ہیں گیں، روغنیات اور کول نار بناتے ہیں۔ اب تار اور روغن سے ہزاروں قسم کی چیزیں بنائی جاتی ہیں مثلاً رنگ، خوشبو تیل، کیرٹے مارڈیں اپریں، کیمیا وی کھاد اور پلاسٹک تیار کرتے ہیں منصوعی ربر، گیسو لین اور روغنی اینڈن ڈالر "ہائل رو بیشن" کے یہ متین کر دلے ہیں یعنی گیسو لین اور روغنی اینڈن مون کولہ سے تار کیے جائیں۔ چونکہ کاربن کیمیا وی پیداوار کے لیے ضروری عنصر ہے اور کولہ خاص تر کاربن ہوتا ہے اس لیے کولہ کو خام شے قرار دے کر ہزاروں قسم کی چیزیں تیار ہونے لگی ہیں مختلف قسم کی صنعت میں روزافزوں ترقی ہوتی جا رہی ہے۔ یوں کولہ کی اہمیت ہر روز بڑھتی جا رہی ہے۔

## کول تار

جب لوگ کولہ گرم کر کے کوک میں تبدیل کرنے لگے تاکہ کھٹی میں استعمال ہو تو ایک سیاہ مادہ نکلتا ہے جسے پیکار سمجھ کر پھینک دیا جاتا تھا۔ یہ بہت مضمضہ ہے اسے "کول نار" کہتے ہیں۔ اس سے ہزاروں چیزیں بنائی جاتی ہیں جو شخص کی زندگی سے والبستہ ہیں۔ پہلے اسے اینڈن کے طور پر استعمال کیا گیا۔ پھر ایک جرمن گیماگر "جان پچر" نے لکڑا ہی اور رزی پر کوٹنگ کا طریقہ نکالا۔ پھر منصوعی گیس نکلی کول نار کی طرف مزید توجہ ہوئی۔ مختلف قسم کے روغن تیار ہونے لگے جسے "ٹرینپلان" کی جگہ استعمال کرنے لگے 1856ء میں ایک انگریز گیماگر، ولیم ہتری پرکن نے چند رنگ جسے "اینیلین" کہتے ہیں نکالا۔ 1865ء میں ایک برطانوی ڈاکٹر "سپر جوزف لٹر" نے جراثیم کش دو انکال جو کول نار صنعت کی ابتدائی اور جدید جراثیم کش سرجری کا آغاز ہوا۔ کولہ کے ایک مکمل کو "سیاہ ہیرے" سے تعمیر کرنے لگے کول تار کو بار بار کشید کر کے رنگ جرمنی نے نکالا۔ بھٹی کے اندر کے فضلے سے وارش اور سڑک کے لیے "اپس فالٹ" بنایا۔

دواں پلاسٹک اور لیاس بھی بنے۔ مثلاً کار بولک ایسڈ، جراثیم کش ادویہ، بے ہوشی کی دوا، شیفتھیلین، ایپریں، سلفا دوائیں، سیکرین، امریکن ڈاکٹر ار ارمسن کی

ایجاد ہے جو گنے کی شکر سے سائسے پانچ سو گنازیادہ مشی ہوتی ہے۔ 1955 میں ڈاکٹر یوبیکی یینڈن کوئلے سے ایسے ریتے نیاریکے جس سے بس اور دھاگوں کے لیے پلاک انڈسٹری کی شکل وجود میں آئی مثلاً "نائلون" جس سے بس برستی پیرا شوٹ، کھیل کے بس، سوئٹر وغیرہ بنائے گئے۔ زینت کی دیگر اشیا، اور ضروریات زندگی کی مختلف اشیا، ٹوٹھ برش سے لے کر فرنچائز کے پلاٹک کے سامان سے لوگ ماںوس پیس غطیات، مصنوعی کمانے کو لزینڈ بنانے والی اشیا اور سوڈا اور فریٹک کو لتا رکھنے والی اشیا کے مرہون منت ہیں۔

علمی جنگ دوم کے درمیان چار بینا وی کیمیا تیار ہوئے یعنی فینال، اموبیا، ٹیفی تھیلین اور ڈالوسن، سخت دھماکہ پیدا کرنے والے نامے مثلاً۔ این. ٹی. پیسک ایسڈ، ٹیڈر ایل جزوی اور کلی اغذیا سے کوئلہ سے نیاریکے گئے۔

---

## چوتھا باب

# کوئلہ کا مطالعہ بچ پیشہ چنان

چھپلے پاپ میں ہم نے معلوم کیا کہ کوئلہ کی پرست خاص کوئلہ کی متعدد تپی نہوں سے بنی ہے جس کو چنانی گوٹ مختلف موڑائی سے جدا کرنی پہنچیں۔ اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ خاص کوئلہ کوئی واحد بناوٹی شے ہے بلکہ اس کے "کوارٹر" چکدار پتھر کے کوئلہ کوئی دھات نہیں ہے جس کی ساخت ایک ہی طرح ہی ہو۔ بلکہ چنان نامیاں چنان ہے جس کی کیبا وی بناوٹ جیسے جیسے کوئلہ بنتا جاتا ہے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔

## آنکھ سے نظر آنے والی بہت باریک ساخت

کوئلہ کا ایک مکروہ اعموّمک ویش و اشع شکل نظاہر کرنا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس میں ہلکی پتیں مدھم اور چکدار جمع رہتی ہیں۔ یہ حقیقت ہر صورت سے معلوم ہے کیونکہ مدھم اور چکدار کوئلہ کا فرق عرصہ دراز سے چلا آرہا ہے۔ غور سے جانچنے سے ایک قسم کے چار کوں کی شمولیت جو سبی چھل کے ماندہ ہوتا ہے کوئلہ کی گنوں میں پائی جاتی ہے۔ پنظر آنے والے اجزاء جو چنان کے مثل ہوتے ہیں۔ کوئلہ میں پائے جاتے ہیں۔ ۱۹۱۹ء میں میرک سی۔ اس توپس نے اس گئے پلے ایک نام تجویز کیا جسے عام طور پر اختیار کر لیا گیا۔ اس نام کا تعلق ایک ایسے ستم سے نلاہ ہوتا ہے۔ جسے

تیس سال بیلے "فیال" نے میش کیا تھا۔ اسٹوپس نے چمکدار کو ملکہ کو "وڈرین" اور "لکیرین" کہ کر بنایا گیا اور "ڈیورین" مدھم کو ملکہ کو اور "فیوزین" چمار کو ملکہ کو نام دیا۔ انہوں نے ان چاروں کو ملکہ کے اجزاء کو یوں بیان کیا:-

**وڈرین** ایک مناسب، کلیکاں، روشن، چمکدار بے شک شیش کی مانند اپنی تار و پودیں ہوتا ہے۔

**لکیرین** اس کی سطح مستقیم ہوا رہتی ہے۔ جب یہ تہہ کے عوادی انداز میں شکست ہوتا ہے تو ان شکلوں میں بنایا گیا جمک بار و شنی ہوتی ہے۔ سطح کی چمک فلتقی انداز میں لمبی ہوئی نظر آتی ہے۔

**ڈیورین** سخت ہوتا ہے جس کا تار و پود جکڑا اور مضبوط ہوتا ہے اور آنکھوں کو دلنے والے لظاہر آتا ہے۔ اس کا شکستہ رخ بھی ہوا نہیں ہوتا ہے بلکہ بہیشہ ابھر اہوا یا چٹانی کے مثل ہوتا ہے۔

**فیوزین** یہ غاص کر پوند بنایا تھی طرح ہوتا ہے۔ اس میں پاؤ ڈری فوڑا علیحدہ ہو جاتے وائی کس قدر ریشید اور دھاریاں ہوتی ہیں۔

یہ وہ نام ہیں جسے "اسٹوپس" نے قائم کیے ہیں اور طوبتی کو ملکوں پر صادق آتے ہیں۔ اوپر کی بیان گردہ قسموں میں دو اور چنانی تیمیں شامل ہیں۔ جو "سپروپلائیں کروپ" کے سخت آئیں یعنی "بیگ ہیڈ کوں" اور "لکنیں کوں" ان میں مدھم چمک ہوتی ہے اور سیپ کی طرح حصے ہوتے ہیں۔ ان کو ملکوں کا ایک چھوٹا سکھڑا ایک دیا سلاں ایک تیلی سے جل سکتا ہے۔ "لکنیں کوں" کا نام کینڈل یعنی شمع پر کھایا گیا ہے۔ یکونکر پر عرصہ تک مسلسل جلتا رہتا ہے۔ "بیگ ہیڈ کوں" کا رنگ ہلکا بھورا ہوتا ہے۔ جب کہ "لکنیں کوں" کا رنگ ہلکا سیاہ ہوتا ہے۔

اگرچہ اسٹوپس کے دیے نام عام طور پر استعمال ہوتے ہیں جس سے مختلف قسم کے چنانی کو لئے معلوم ہوتے ہیں مگر صرف نظری فرق کافی نہیں خیال کیا جاتا صحیح چنانی کو ملکی جانش خوردیں سے شروع ہوتی ہے۔

## کوٹلہ کی خور دینی جانچ

کوٹلہ کی چانپ بناوٹ کی جا پنچ کی بنیاد کہا جاسکتا ہے کہ سب سے پہلے "ہن" نے رکھی ہے 1830 کے بعد ہی انہوں نے خور دین کے ذریعہ کوٹلہ کے حصوں کی جا پنچ کے لیے ایک ٹینکنیک نکالی اور معلوم کیا کہ چکدار کو تله شفاف مادہ سے بنتا ہے جس میں کہیں کہیں بنانا تو ڈھانچے پائے جاتے ہیں۔ لیکن دھندا کوٹلہ اپنے دوسرے کے حصوں سے بناتے ہیں۔ بنائی غلیہ حقیقتاً نامیا ق دشمن ہے۔ انہیں یہ سمجھی معلوم ہوا کہ یہ کوٹلہ کی قسمیں اپس میں جڑی ہوئی ہیں جس کے درمیان معدنی چار کوٹل کی نہیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے یہ درست نتیجہ نکالا کہ تمام کوٹلے ظاہر انباتاتی مادے سے بنتے ہیں اور کوٹلوں کی قسموں میں جو فرق ہے وہ آغاز کے مادہ کے بسب ہے۔

روشنی ڈال کر پتلے حصوں کی جا پنچ کی ٹینکنیک کا آغاز، استعمال اور تحریک گریٹر بریٹن اور پولیس۔ اے میں ہوتی ہے۔ "لوکس" نے اس میدان میں تماں نسٹائج لکھا ہے ہیں جن کے ساتھ "ٹلنگ" اور "مارشل" نے برطانیہ میں کام کیا اور "تھیسین" اور "جیفرے" نے مالک تھمہ میں کیا۔

1913 کے قریب "ونٹر" (جرمنی) نے خور دینی تحقیق کا بالکل مختلف طریقہ نکالا۔ یعنی پاش شدہ (چکدار) رخوں کو روشنی کے عکس سے جا پنچنا اور دھنات کی تحقیق و الی خور دین سے دیکھنا پہلے یہ ٹینکنیک قدیم "پتلے حصے کی جا پنچ" کے طریقے کا مقابلہ ذکر سکی کہ جس درجہ تک کوٹل کے تجزیہ کی تفصیل دیکھی جاسکتی تھی۔ 1920 اور 1935 کے درمیان عکسی طریقہ میں بہت ترقی ہوئی۔ پہلے کوئی سطح کو ناہوار بنانے کی ٹینکنیک نکالی گئی پھر تسلیم کو یہ سرت کرنے کی ترکیب سوچی گئی خور دین کے ذریعہ کوٹلہ کی عکسی روشنی کی جا پنچ جرمنی کے اندازیں فرانس میں برطانیہ میں نیدر لینڈ میں بلجیم میں اور اس کے ہم خیال مالک میں کی گئی جرمنی کے تحقیقین "اث اش" "کبل وین" "ای ہات مین" "د اپنچ۔ ہات مین" "ابرا سکی" "مین ٹل" "ایم ٹیش مٹ" اور "سیکوڈنی" نے اس صنوع پر کام کیا۔

حال ہی میں ایک طریقہ استعمال کیا گیا ہے۔ جسے "ہیش" نے 1933 میں نکالا۔

اے مزید ترقی "ہیکو بہرڈ" اور "ایم بیش ملٹ" نے دی۔ یہ طریقے پتے چکدار پابند شدہ احصوں کی جا پسخ ہے۔ ان کے طریقے کار میں چٹانی مطالعہ کی گئیں جس کا اپر ذکر ہوا ہے شامل ہے۔ جس حالت میں یہ دونوں مختلف مخور دینی طریقے علیحدہ علیحدہ نکالے گئے مشکل سے اس کے محققین دونوں طریقوں پر عبور کئے ہیں۔ اس بات نے چٹانی تحقیقیں کے سلسلے میں جو نام اختیار کیے گئے اس میں الجمن پیدا کر دی ہے "انڈرنشن اسٹریٹی گرفنیکل کانٹریز" میں جو "ہیرلین" کے مقام پر 1935ء میں منعقد ہوئی "ایم.سی. اسٹوپس" نے نام جو ہیرلین کے جس سے موجودہ ایہام دور ہوا اور ترتیب قائم ہوئی۔ اس نام رکھنے کے طریقے کو "ہیرلین کانٹریز" 1951ء کے موقع پر پڑھا گیا۔ مزید "انڈرنشن نامن کانٹریز" نے جسے کانٹریز نے بنایا تھا اسے مخصوص تر دیا۔ ان ناموں کو اس کتاب میں استعمال کیا جائے گا۔

## راک ٹاپس اور مایرس

علاوہ "لیتووناپس" کے جس پر تبصرہ ہو چکا ہے "اسٹوپس ہیرلین" کی اسما کی نہست سے "ماںگر ولیتووناپس" اور ان کے وحداتی خور دینی اجزا کے درمیان فرق کا اظہار ہوتا ہے۔ ان اجزا کو "مایرس" کہتے ہیں اس کی شیوه ان معدنیات سے ہوتی ہے جو "ان آر کنگ" چنانوں میں پائی جاتی ہے۔ "مایرس" کو ذیل کے انواع میں بیہپا نا جاسکتا ہے۔

(الف) "مایرس" جن کی ابتدایقیناً سمجھی ہے نیز چالوں کے ریٹنے سے ہو ڈی

ہے۔ **وڈریناٹ** یہ کولکا خاص مایرس ہے اور جو کولکا ابتدائی جز ہے ایک چکدار نہ کبھی کم و بیش صاف تصویر شحری ریٹنوں کی بناد کی طاہر ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں اسے "ٹیلی ناٹ" کہتے ہیں جب کوئی بناد نہیں ہوتی تو "کولی ناٹ" کہلاتا ہے۔ "کولی ناٹ" ایک "کولا میڈل" ہے جو تمام چکدار کولوں میں عادی رہتا ہے۔ اگر روشنی ڈال کر دیکھا ہائے تو "وڈریناٹ" شفاف نظر آتا ہے جس کا ہکایا گہرنا رنگ رنگ ہوتا ہے۔ عکسی روشنی میں یہ عبور اور زردی مائل سقید ہوتا ہے۔ اس کا دار و مدار اس کے جبا پر ہوتا ہے۔

2- **فیوز بیناٹ:** یہ ماسیرل چار کول فاسل میں پایا جاتا ہے۔ اس کی ہیئت خانیدار بناوت ہوتی ہے یعنی کارپنی خانیدار دیواریں اور کھوکھلے چکدار حصے کبھی خالی نہیں کی دیلایاں ہوئی ہوئی ملتی ہیں پتنے حصے مکن "اوپیک" ہوتے ہیں۔ یعنی روشنی اگرچہ سلقتی چک دار (پاش شدہ) ارجح نیادہ مکن پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جبکہ شکل مدھم سیاہ سخت لیکن آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔

3- **سیجی فیوز بیناٹ:** یہ وہ اشیع ہے جو "فیوز بیناٹ" سے "وٹر بیناٹ" کے درمیان تبدیلی کا ہوتا ہے۔ اس کی خانیدار بناوت کا پہچانا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا اس کی علقی قوت "فیوز بیناٹ" اور "وٹر بیناٹ" کے درمیان ہوتی ہے۔  
(ب) ماسیرل جن اگلے ابتدائیقیناً شجری مادہ سے ہوتی ہے مگر جطی ریثوں سے نہیں۔ اس گروپ میں ذیل کی باتیں شامل ہیں۔

4- **اپسور بیناٹ:** اپسور کے نکلے ہوئے دبے ہوئے ہیں۔ پرتوں کے متوازی چیڑے ہوتے ہیں۔ عموماً اسپوار کا اندر ورنی حصہ ایک بہت پتلی گوٹ کی طرح پہچانا جاتا ہے۔ کم درجہ کے کولوں کے پتلے حصوں میں رنگ سنہرا زرد ہوتا ہے۔ بتو۔ ط درجہ کے کولوں میں سرگی مائل زرد ہوتا ہے۔ ٹھیک دیساں ہوتا ہے جیسا کہ اعلیٰ درجہ کے کولوں میں "وٹر بیناٹ" کا ہوتا ہے پھردار رخوں میں "اپسور بیناٹ" میں بندستی "وٹر بیناٹ" کے م درجہ کی علقی قوت ہوتی ہے۔ اعلیٰ درجہ کے کولوں میں یہ "وٹر بیناٹ" کے علیحدہ مشکل سے پہچانا جاتا ہے۔ فرق کا معلوم ہونا صرف مقناعی روشنی کے ذریعے مدد کرتا ہے۔

**کیوٹیناٹ:** یہ جز "کیوٹکس" سے بناتے ہیں۔ یہ کم ویش تنگ گوٹوں کی مشکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ گاہے گاہے آری کے دندانے دار کنارے رکھتے ہیں علیک روشنی میں رنگ دیساں ہوتا ہے جیسا کہ "اپسور بیناٹ" کا پتلے حصوں میں رنگ بدلتا ہے۔ نارنجی زرد سے بھورا سرخ ہوتا ہے۔

5- **ریز بیناٹ:** پودے کے دبے ہوئے آثار گوندا اور مووم کے ہوتے ہیں۔ یہ ماسیرل گوں اور سینا وی مشکل کے جسم کے ساتھ واقع ہوتا ہے اور کوئی نالٹ میں شمولیت رکھتا ہے۔ اور میں کی پرتوں کو پر کرتے کی حیثیت سے "وٹنی نالٹ"

ہیں ہوتا ہے۔ ڈالی ہوئی روشنی کے اندر یہ آثار ہلکے زرد سے نارنجی رنگ نما ہرگز رتے ہیں۔ عکسی روشنی میں یہ تاریک ہوتے ہیں۔

۴۔ الگیناٹ :- یہ سمندری پودوں کے آثار ہیں اور دلہی کو لمکی بناوٹ کا خاص جز ہے۔ اس ماہریل کی شکل خاص انداز کی ہوتی ہے۔ الگیناٹ کے نمونے کو تیل کے اندر انفاقی روشنی سے جانچا گا تو شکل میں تاریک نکلا۔

۵۔ اسکلیر و ٹیناٹ :- نامیانی پودوں کے دبے ہوئے آثار ہیں۔ اس کی بناوٹ شکل کا پہچاننا مقابلانہ آسان ہے۔ "اسکلیر و ٹیناٹ" میں روشنی کا تفود ہم敦 نہیں ہے بلکہ اوپیک ہے مگر عکس خوب پیدا کرتا ہے۔  
(ج) یہ ایک ابسا ماہریل ہے جس کی ابتدائی خاص بناقی ریش سے اب تک معلوم نہیں ہے۔

ماٹکریناٹ :- یہ ماہریل جو بالکل بے شکل ہوتا ہے غالباً رطبیتی کی پرے نکلا اس لیے بے حد مٹے گئے بناتی مادے سے وجود میں آیا۔ یہ بلکہ رنگ کے کولے کا بلڑا بناؤٹی عنصر ہے اور عملاً اوپیک ہے جس سے روشنی نفوذ نہیں کرتی۔ "ماٹکریناٹ" میں عکسی خاصیت بلند ہے جو تقریباً "وٹریناٹ" اور "فیوزیناٹ" کے درمیان ہے۔ یہ دو قسموں میں پایا جاتا ہے ۱) اور ۲) "گرینولر ماٹکریناٹ" (بلکہ کولے میں نیز شمولیت کی وجہ سے چمکدار کولے میں) اور "سیسی یو ماٹکریناٹ" (جو خاص جز ہے "ڈیورین" میں) اس ماہریل کی درجہ بندی محققین نے کولکو عکسی روشنی میں جا پہنچ کر کی ہے۔

"فیوزیناٹ" ( "ماٹکر و فیوزن" ) زیادہ تر "فیوزیناٹ" ( "سیسی فیوزیناٹ" ) اور "اسکلیر و ٹیناٹ" سے مل کر بنا ہوتا ہے۔

بلکہ چمکدار کولکو "ڈیورائل" کہتے ہیں جب اس کی بناوٹ میں "ایکریناٹ" اور "ماٹکریناٹ" خاص بناوٹی اجزاء کے طور پر شامل ہو اور پہنچنی صد سے کم "وٹریناٹ" ہو۔ جب "ایکریناٹ" بالکل غالب ہو تو اس کولکو "سوڈو-کینل" کہتے ہیں۔ "وٹریناٹ" کیلئے اور "ڈیورائل" کے درمیان تبدیلیوں کو "ڈیور" دراٹ، "وٹر" و "ڈیورائل"، "ڈیور" و "کلیرائل" اور "کلیر و ڈیورائل" کہتے ہیں۔

«کیتل کول»، «ماں گریناٹ» سے بنا ہوتا ہے جس میں بہت بڑی مقدار «ماں گرو اپرس» کی پھیلی ہوتی ہے۔ دلدلي حصہ کا کولہ «الگیناٹ» سے بنا ہوتا ہے جس میں «ماں گریناٹ» شامل ہوتا ہے۔ دلدلي کولہ اور کینل کول کے درمیان تہذیب کے مدارج کو جاننا چاہیا ہے۔ ماہریں کے اجزاء ترکیبی کے لیے جو یورپ نے اصطلاحی نام رکھے ہیں اس کی بنیاد عکسی روشنی میں خود دینی تحقیقات پر ہے درجہ بندی جو امریکی میں مستعمل ہے اتفاقی روشنی میں شاہدہ کرنے سے ابتداء ہوتی ہے۔ امریکن اصطلاح کو خاص کر دا، آر، ٹیکس «نے نکالا ہے۔ اس کا استعمال اور مزید وضاحت «کیدی»، «اکاپٹ»، «پارکس»، «کراس» اور «د کوسینک» نے کیا ہے۔ «کیدی» نے کولہ میں بنائی بناوٹ کا نام «فابریسل» رکھا ہے جو اس مادہ سے مختلف ہے جس سے زین میں «فالس» پنتے ہیں۔ شکلی انداز میں کولہ کے مادہ میں فرق مثلاً اپنے کولس میکونکس، «رینس»، «اسکلپر ویا» کو امریکن اصطلاح میں بحیثیت جدا ترکیبی اجزاء کے شامل کریا گیا ہے۔ ایک خاص فرق جو امریکن اور یورپیا سمیں ہے وہ یہ کہ اڈل الذ کر کے لحاظ سے کچھ اجزا کا تعین ان کی جسامت یعنی لمبائی چوڑائی وغیرہ سے کیا جاتا ہے۔

یورپیں درجہ بندی کے لحاظ سے مختلف ماہریں کو مختلف عنوان کے تحت دریا گیا ہے۔ («وٹریناٹ»، «ایکزیناٹ» اور «ائزیناٹ») اس طرح امریکن سسٹم میں ساخت کے عنصر کو «اجزا ترکیبی» کہا گیا ہے («اینٹھرکسیلان»، «ایٹ ریس»، «اویک» اور «فیوزین»)

## مختلف چٹائی قسموں اور ماہریں کی تخلیق

پچھے لکھنؤں میں بحث چٹائی قسموں اور ماہریں کی شکلی کیفیت تک محدود تھی۔ اب ان اجزا کی تخلیقی حیثیت پر ذرا تفصیل سے غور کیا جائے گا۔

یہ بات بتائی گئی ہے کہ جبکی ریٹنے کم سے کم تین ماہریں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ «وٹریناٹ»، «فیوزیناٹ» اور «سیکسی فیوزیناٹ» بعد میں یہ سمجھی بتلایا جائے گا کہ «ماں گریناٹ» کی ابتداء میں شجری مادہ پرستی ہے۔

ظاہر ہے کہ فرق افتتاحی پیداوار میں جو کولہ کے یکساں مادہ سے بننے اس وجہ

سے پیدا ہوا کوئی شک حالت مختلف ہوئے جب پر طبوتی اثرات پڑے۔ اسی بات کو مان لینا چاہیے کہ "فیوزین" سبھت بی خلک مقامات پر بنے۔ "فیوزین" اور چارکوں میں زیادہ مثالثت ہونے سے بہت تحقیقیں لقین کرتے۔ "فیوزین" آگ کی جو برق و طوفان سے فیگی "فیوزین" کے بننے کا سبب ہے۔ اس نظر پر کی موافقت اس حقیقت سے ہوئی ہے کہ "اسٹریز" نے بھورے کو لئے کے ذخاڑ کی جائیج کے وقت دیکھا کر متعدد بیلے ہوئے بننے سے موجود ہیں جو "فیوزین" قدرتی کوک اور باقی شدہ را کہ سے بننے ہیں۔ بلاشبہ جنگل کی آگ کو "فیوزین" کی پیدائش جراثی نامیاتی حرارت کے ذمیہ دوسرا قیاس نہ کر سکتی ہے کہ "فیوزین" کی پیدائش جراثی نامیاتی حرارت سے ہوتی ہے جس کی مشابہت یک بیک خلک گھاس کے ڈھیر میں آگ لگ جاتے سے ہوتی ہے۔ اصل سبب جو کہی رہا ہو یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ "فیوزین" کو لہ بنا شاید کہ کاربن بھی داخل ہوا۔ یہ تیزی سے بنا اور خلک حالت میں بنا۔ "وٹرین" کی پیدائش پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو فوت "کولینیاٹ" سے اوکھی کسی "ریزینیاٹ" سے پڑھو جاتے ہیں اس کے برعکس "فیوزین" ہے جس کے خون کھو کھلے ہوتے ہیں یا معدنی مادہ سے پڑھوتے ہیں۔ "فیوزینیاٹ" اور "وٹرینیاٹ" کا اکثر ہونا یزیران ماپرس میں تبدیل ہونے والے متعدد مراتب کا ہونا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ "وٹرینیاٹ" بھی کافی خلک حالت میں بنا۔ مثلاً ایسے دلہلی مقام پر جہاں کہ پانی کی نیزی سطح پر کچھی نیزیر میں رہا ہو گا۔

"وٹرینیاٹ" کی ساری ساخت سے پتہ چلتا ہے کہ جعلی ریشہ نے "می" کی شکل افتدہ کر لی۔ ظاہر اخلک اور سرده بناقی مادہ نیزی سے کمزور طبوتی مٹی میں دھنس لگایا اور ایسے مقام پر نہ بندی اختیار کی جہاں پانی بالکل رکا ہوا تھا۔ اسیجن کی مقدار جو اس مقام پر موجود تھی اس قدر کم تھی جس سے جراثی پیدائش کو دفل اندازی کا موقع ملا کیونکہ اس زہر پر ماحول میں مادہ محفوظ رہتا تھا اور جراثی اثر اور می بننے سے بچتا تھا۔ یہ بات بھی اب سمجھی جائے گی کہ ایک اصلی دلدل میں کوئی لہ کابننا مختلف خطوط پر ہوتا ہے۔ جب فالی سطح بلند پانی کی تہہ سے دھکی ہوتی ہے تو اس قدر بہا اور پیدا ہو جاتا ہے اور اسیجن کی سپلانی بر ابر جاری رہتی ہے اس سے پانی نیزرا بیت سے محفوظ رہتا ہے۔ ان حالات میں بناقی

بلے ختم ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ سڑھاتا ہے۔ پس بہت زیادہ توی مکرے باقی رہ جاتے ہیں یہی سبب "وٹرین" اور "ڈیورین" میں فرق ہوتے کہ یہ "لٹھ مائپ" زیادہ مدافعت کی قوت رکھنے والے "دایکریناٹ" پر مشتمل ہوتا ہے۔ پس یہ نتیجہ نکالنا چاہیے کہ "ڈیورین" ایسے آبی مقام پر بنتا ہے۔ دوسری بات اس نتیجے کی موافق ہے میں یہ ہے کہ جو اس بنا تی مادہ کی خصوصیت پر مبنی ہے یعنی "ڈیورین" میں جیاتی مادہ زیادہ پایا جاتا ہے جو جوڑ جوڑ میں ہوتا ہے۔ بنا تی جھنڈے مدد دل دی مٹی میں پیدا ہو جاتا ہے ایسے بنا تات میں حطبی ریٹکم ہوتا ہے۔ نسبت "وٹرین" کی ساخت کے مزید بر کہ "ڈیورین" میں بمقابلہ "وٹرین" معدنی مادہ زیادہ ہوتا ہے جس کی تشريح یوں کی جا سکتی ہے کہ کس تدریج معدنی مادہ بہاؤ کے سبب وجود میں آتا ہے۔ "ڈیورین" کی انتہائی قسم جس سوڈوکیٹل میں شمار کیا جاتا ہے بہت زیادہ تر حالات میں پنداہ کوڈل کی اتصالی پرت کے اندر معمولی "ڈیورین" افتخاری اور عمودی شکل میں اس چنانی مائپ میں دغم بوجاتا ہے مٹوکنیل کی نیا یا خصوصیات یہ ہیں کہ اس میں وحدانی شکل (ملاؤٹ سے غالباً) ہوتی ہے باریک نثار و پود ہوتا ہے۔ اور نگز زیادہ سیاہ ہوتا ہے۔ اس کی شکل کے سماترے کے لیے یہ ماننا پڑتا ہے کہ "سوڈوکیٹل" کی پیدائش بنا تی کچھ سے ہوئی جو بہت پرانی میں متعلق تھا آج کے زمانے میں بھی یہ رے دل دلی علاقوں میں بنا تی سے بھرے گڑھے پائے جاتے ہیں جو سیاہ پرانی سے بھرے ہوتے ہیں اور تہہ میں بنا تی کچھ پایا جاتا ہے چونکہ "سوڈوکیٹل" کے معدنی مادہ میں المونیم اکسانڈ کا زیادہ حصہ شامل ہوتا ہے اس لیے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ "سوڈوکیٹل" میں مٹی کا حیز شامل ہے۔

وہ لوگ جو اس بات کی دکالت کرتے ہیں کہ "سوڈوکیٹل" کو بلہ پرانی کے کھلے علاقوں میں بنا ان کی دلیل یہ ہے کہ "سوڈوکیٹل" کے ذفالز میں جو کہ اتصالی پرت کے تہہ میں پائے گئے ہیں آبی کنارے نہیں رکھتے۔ یہ بہت قابل توجہ باب ہے کیوں کہ "ائلری پا" کنارے اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جبکہ "سوڈوکیٹل" بنک "بنک" دس سینٹی میٹر سے کم موٹا ہوتا ہے۔ جب سوڈوکیٹل بنک "الصالی پرت" کے بالائی سرے پر ہوتا ہے تو اپری چان میں اکثر تازہ پانی کے خواں ہوتے ہیں۔

اس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ چنانی قسموں میں نارمل کوڈل کے اندر جو فرق پا

جاتا ہے یہ دلدلی میں مخالف انداز میں پانی کے وجود پرستی ہے (یعنی پانی کا مختلف انداز میں ہونا اس کا سبب ہے)۔

بر عکس اس کے "فیوزین" اور "وٹرین" متفاہلٹ خشک حالات میں نہتے ہیں۔ "کلیرین" کے بننے کے لیے ترمالات کی حاجت ہوتی ہے۔ "ڈیورین" کی پیدائش حقیقتاً حر دلدل میں ہوتی اور "سوڈو کیٹل" کی اپنادانباقی کپڑے ہوتی جو کھلے پانی کے گردھوں میں جمع ہو گیا تھا۔

چنانی تسمی کی پیدائش کا پندرہ سالوں کی مسلسل تحقیق پرستی ہے اور اس کو بہت بڑے امریکی ماہر ارضیات "وائٹ" کے قائم کردہ اصول سے بہت اتفاق ہے جنہوں نے اپنے تصور کو محض طور پر پیش کیا ہے۔

اس سلسلے میں "ویروسیہ" کی تحقیق کا ذکر کرنا ضروری ہے جو انہوں نے جعلی حصہ بس صد بار س دفن رہنے کے دوران زمینی آبی سطح کے پنج ساخت میں جو تبدیلی آئی اس کی تحقیق کی۔ نیز وہ تبدیلی کی جو دبے ہوئے جعلی آثار (فاسل) کے اندر کو لٹکے کانوں میں واقع ہوتی۔ سب سے زیادہ خرابی خارجی سطح پر پانی لگتی۔ اندر وہی حصہ میں بناؤٹ میں تبدیلی کے چار مرحلے ہوتے ہیں۔

پہلے مرحلے میں خانداری نوی دیوار میں پہلے فانوں کے نوٹ جانے کے بعد دانے دار بناؤٹ اختیار کر لیتی ہیں۔ نیز خاندار دیوار منظم "سیل" کی بھول جاتی ہے اور اپنی قوی عکس خصوصیات کو کھو گیتی ہے۔

اس کے بعد کے مرحلے میں ثانوی فانے کی دیوار اپنی وسطی پلیٹ (بیملا) سے جدا ہو جاتی ہے۔

تیسرا مرحلے کے دوران جو ڈھیلہ حلقة بنادہ پھٹا پڑ جاتا ہے اور وحدتی شکل کے مادہ میں تبدیل ہو کر ایک دھیڑ سا بن جاتا ہے۔

جو تھے اور آخری مرحلے میں باقی ماندہ خاندار دیوار میں بالکل مت جاتی ہیں۔ اور ایک یا ہبھوری نئے میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔

مزید تحقیقات جو "ویروسیہ" اور "بریگر" نے کی اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس بناؤٹ تبدیلی کے آغاز میں جعلی وجود نیزی سے بڑھتا ہے۔ ظاہراً "سیلو لوز" پر پہلے حملہ

ہوتا ہے۔ جب کو وسطیٰ طبیت جو بنیادی ساخت میں جلی ہے عارضی طور پر محفوظ رکھتی ہے۔ خانہ دار دیوار کی آخری میں خرابی یا گراو ایک سیاہ رنگ کے ڈھیر میں ہونے کو ایک شال سے کھینچا جائیے کہ "مسکرناٹ" کی بناوٹ حطب سے پُر ماڈہ سے ہوئی ہے۔

آخر میں چٹانی قسموں یعنی "کینل" اور دلداری کو لمپ پر غور کیا جائے گا۔ غالباً ہری شکل میں "کینل کوں" "سوڈو کینل" کوں سے نایاں مشابہت رکھتا ہے مگر معدنی ماڈہ کم رکھتا ہے اور نامیاتی حراثتیں کمیں زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کو لمکے پیدائشی حالات "سوڈو کینل" بی کی طرح ہوتے ہیں لیکن اس کا تخلیقی ماڈہ بناوٹ میں مقداری فرق رکھتا ہے ملکن ہے۔ کہ کینل کوں بھی جھیل اور نالابوں میں بنتا ہو لیکن "سوڈو کینل" کے بر عکس تیرتے ہوئے۔ "اپسور" مجتمع نامیاتی بیج یا جرم بے ہوا اور پانی نے منتقل کر دیا اور نباتاتی پتہ میں جمع کر دیا اس سے اس کی ابتداء ہوئی ہو۔

ایک انتہائی "کینل کوں" کی قسم "تسنائٹ" ہے۔ ایک ہلکے بھروسے رنگ کی چنان جو شماں تسانیہ میں ہوتی ہے۔ "تسنائٹ" تقریب قریب مکمل طور پر "اپسور" سے بنی ہے مگر اس میں زیبی سیاہ ماڈہ نہیں ہوتا۔

غارجی طور پر "بائگ ہیڈ" "کینل کوں" کے مثل ہے مگر پیدائشی ماڈہ جس سے ابتداء ہوئی ہے مختلف ہے۔ روشنی ڈال کر خود دین کے ذریعہ جاپ کرنے سے "بائگ ہیڈ" میں سیاہ زینتی حصہ ظاہر ہوتا ہے جس میں متعدد سفید طبقے تھے جد ہوتے ہیں۔ یہ نظریہ کہ "بائگ ہیڈ" آپنی پودے سے نکلا ہے اسے "برٹرینڈ" اور "رینالٹ" نے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد حال میں "الگی" آپنی پودوں یا گھااس کی بناوٹ کو معلوم کیا گیا ہے۔ مثلاً لکش جھیل میں "بالکٹ اٹ" کو "زیل سکی" نے معلوم کیا۔ آسٹریلیا میں "کروں گاڑ" کو "دیقین" نے معلوم کیا۔ یہ "الگی" "بائٹر یو کا کسی" کے گروپ میں شامل ہیں۔ ان میں پر ویں اور چربی کی زیادتی ہوتی ہے۔ یہ صاف تازہ اور گہرے پانی کے تالابوں میں لگتے ہیں۔ یعنی کھلی جھیلوں میں۔ یہ بات مانی جائے گی کہ کاربنی دلداری خطوط میں ایسے حالات پہلت کم ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کیوں "بائگ ہیڈ" کہیں نہیں واقع ہوتا ہے "پولونی"

کا صحیح خیال ہے کہ ”بائی ہیڈ“ کی پیدائش ایک ایسے تبدیل ہونے والے دور میں ہوتی جو کوئلہ اور معدنی میٹل کے درمیان رہتا۔

”میکو اسکی“ نے مشاہدات کی روشنی میں بالکل اسی انداز کے جس کا اور پر ذکر ہوا کہ کوئلے کی ابتداء کس طرح ہوتی اور وہ کم کم مراحل سے گزرتا۔

---

## پانچواں باب

# کوئلہ پر حیثیت پودوی ملبہ

### کوئلہ کی تخلیق (پیدائش) کے کیمیا وی رخ

کونڈ زیر زمین ایک نباتاتی ہے۔ ہر قسم کا نباتی ریشہ ایک یا متعدد ماہیروں میں بدال گیا ہے جس قسم کا بھی ماہرل بنا (مٹلا دمڑی نیاث فیوز نیاث) اسی فیوز نیاث ای پیدائش کے دوران چنانی حالات پر پہنچتی ہے۔ پس نباتاتی پیداوار کی بنیادی کیمیا وی بناوت کا مطابع درکرنا پہلا قدم ہوگا۔ زیر یہ معلوم کرنا کہ کیسے ساری کی ساری کیمیا وی بناوت کوئلہ بننے تک تبدیل ہوئی۔


جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے پودے کے بڑے مکڑے جو کوئے میں بیکے ہوئے ہیں وہ جلطی اور چھال کے روشنیوں سے نکلے۔ تیز پتی کی جلد سے نکلے ہوئے کارک کے ماند ریشے اور نامیانی حلطی "ایکڑا نس" سے بننے۔ مزید پر آں کوئلہ میں "ریزن" سے پر نیاں بھی بوقتی میں وغیرہ۔

پودے کے کیمیا وی اجزاء میں مرکب "کاربوبالنڈریٹ" کو اولیت حاصل ہے۔ سادی شکر نامیانی میں ہوتی ہے نیز "گلوکوسالڈس" میں جس میں غلکر ایک "ایگلکون" سے سمجھی جاتی ہے یعنی ایک "تینک ایڈ" "پالی بیکرالنڈس" جو یہاں خاص اہمیت رکھتے ہیں میں میں کی دیوار میں ملتے ہیں جہاں یہ "سیلو لوز" کی شکل میں واقع ہوتے ہیں یا اسی قسم کی اشیاء کی شکل میں ہوتے ہیں اور تمدا نے محفوظ یعنی "استارچ" ہوتے ہیں جلطی ریشہ میں "سیلو لوز" غیر کاربوبالنڈریٹ" سے طاہوتا ہے یعنی حطب "پرڈنیس" بے شک نباتاتی زندگی میں

اہم کام انجام دیتے ہیں کیونکہ "پروٹوپلازم" کے یہ ضروری بناوٹی عنصر ہوتے ہیں مگر فact  
والے ریشوں میں یہ غیر اہم ہیں۔ کوئی میں جو "پروٹین" کا کچھ پتہ چلتا ہے وہ "ناٹروجن"  
ہے جو کوئی کے ماوے میں ہمیشہ بلکہ جاؤ کے ساتھ پایا جاتا ہے۔  
اب پودے کے خاص خاص کیا وسی اجزا کا ذکر ہو گا۔ پودے کے کیا وسی اجزا اور ان  
کی مختصر تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

## کاربوجنہارڈریٹ اور متعلقہ اجزاء،

یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ کاربوجنہارڈریٹ نے اپنا نام اس حقیقت سے پایا  
ہے کہ وہ اس جزء فارموز سے قریب پر موافق رکھتے ہیں۔



خاص "پالیسیکر اند سیلو لوز" ہوتا ہے یہ شے سیل کی دیوار کا خاص بناوٹی جزء ہے۔ اس  
کے ساتھی "یللا" اور ابتدائی سیل کی دیوار حلقی ریش میں حلقی بن گئے ہیں جس کی وجہ  
یہ ہے کہ "لگن" کو جدا کر دیا گیا ہے۔ ثانوی سیل کی دیوار اپنی اصل بناوٹ پر تقاضہ ہے  
جس میں غیر مبدل سیلو لوز ہوتا ہے جو اس کا ضروری بناوٹی جزء ہے "سیلو لوز" ایک  
مرکب "لکو کوز" ہوتا ہے جس میں ایک طوبی سلسلہ شس پہل تر حلقوں کا ہوتا ہے۔  
جن کو آکیجن ملکر رابط پیدا کرتا ہے پتھر پل کا کام انجام دیتا ہے۔ ان حلقوں میں آئین  
کا اثیم ہوتا ہے۔

ایک شے سیلو لوز سے ملی جلتی "اٹارچ" ہوتی ہے جو کسی قدر مرکب کی شانے  
سیلو لوز سے ملے ہوئے دوسرے مرکباتی اجزا یہ ہیں۔  
۱۔ "پکن" تیزابی قسم کا ہوتا ہے پودے کے رس اور ریشوں کی بناوٹ کا جزو ہوتا ہے  
جسے "فیلیکس"۔

۲۔ "الگینک ایسڈ" یہ سندھی سوار یا لھاس میں ہوتا ہے۔

۳۔ "چیٹن" یہ مشروع پودے یا لھاس پات میں ہوتا ہے۔  
کاربوجنہارڈریٹ گروپ میں "پیٹنوز نیس" یعنی پودوں کی گوند بھی شامل ہے۔ یہ مادے  
جوزیاہدہ مالیکیوںی وزن رکھتے ہیں خاص کرٹکرے بنتے ہیں جن میں پانچ کاربن اٹیم

ہوتے ہیں۔ «لگن» اور «لگنیس» یہ وہ مادہ ہے جس کے ذریعہ بناتا تی ریش پر درش پاتا ہے جو حلپی شکل اختیار کرتا ہے۔ اسے سنت کی طرح خیال کیا جائے جو سیلو لوز کے ریشوں کو جوڑ کر ضبوط شکل دینا ہے جیسے پورٹلینڈ کی سنت جو کنکرن کو مزید طاقت پہنچاتی ہے۔ آگرہ «لگن» کی بناوٹ کی وضعیت مکمل نہیں ہوئی ہے لیکن یہ سمنہ ہے کہ «لگن» مرکب ہوئیا دُنیا صدر سے مل کر بنا ہو جس کا ذھان پنج دفیناں پر وینیں کے مثل ہو۔ «ہبرت» کا یقین ہے کہ «لگن» کی بناوٹ یونٹوں کے جم جانے سے ہوئی۔ «فکس» کا اس کے بر عکس نظریہ ہے کہ «لگن» کی بناوٹ بہت پے چیدہ ہے۔ عام طور پر جما ہوا ہوتا ہے «فریڈ ان برگ» کا اس سلسلے میں «کلا سن» سے اتفاق کرتے ہوئے خیال ہے کہ «کارنی فریڈ ان برگ» اس جما لوگو و مژو میں ہونا ابتدائی مادہ ہے جس سے «لگن» کی اجتماعی شکل بنی ہے۔ نہیوں نے یہ ثابت کیا کہ ہاندرو جن ختم کرنے والے «ائز امس» کے اثر سے یہ شے پالی کنڈن سیٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے جس میں تمام حصو صیتیں «لگن» کی ظاہر ہوتی ہیں۔ جب یہ «فریڈ ان برگ» اس جما لوگو و مژو میں معلوم کر رہے تھے تو درمیانی اشیاء کو معلوم کرنے میں کامیاب ہوئے اور اپنے قیاس کو صحیح ثابت کیا کہ پودوں میں حیات کی اجتماعی یکیت ہے۔ اس کے لیے «کافی فریڈ انکوول» کو ذریعہ بنا لایا جس کے ساتھ «ریڈ یو ایکٹو کاربن» لگادیا۔ «بایو کمیری» کے ماہرین عرصے تک معلوم کرنے کی تحریر کرتے رہے کہ کس طرح پودے لگن پیدا کرتے ہیں۔ نہام طرزِ عمل کی کیفیت اب واضح ہو گئی ہے۔ سب سے زیادہ اہم شے جو کاربون ہاندرویٹ کے بنلنے والے یونٹوں اور «لگن» و مدانیہ کے درمیان عامل ہے وہ مستینک ایٹم ہے۔

یہ بات عام طور پر مان لی گئی ہے کہ لگن کی بناوٹ پودے کی قسموں کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ مثلاً پتھر ہمہ اور درختوں میں لگن کا کچھ حصہ دوسرا ہے ابتدائی مادوں سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی «رسینٹاپن»، «کوول» جس میں «میٹھا کسل» گروپ مکافی نیز «کوول» کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ بس بہتر ہو گا کہ «لگن» کا ذکر نہ لیا جائے بلکہ «لگنس» کے گروپوں کا کیا جائے۔

لکڑی میں مرکبات کا ایک اور بھی گروپ ہوتا ہے جس کو «لگنیس» کہتے ہیں۔ یہ

بناوٹ میں "لگن" سے الہاق رکھتے ہیں۔ آخر ہیں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ "لخت" اور "لینس" ایسے نادے ہیں جو بر مکس کار بوجہا لڈریٹ کے خوشبو دینے کی "فینالک" صفت رکھتے ہیں (یعنی جو موسمی تبدیلی سے متاثر ہوتے ہیں) پوچھے کے دوسرا بے کپیا وی اجزا مثلاً "انیتوس" اور "لینس" جن کا الہاق "لینس" سے ہے یہ بھی اسی گروپ میں شامل ہیں۔

## پروٹس اور دوسرے نائڑو جن مرکبات

ابتدائی بناوٹ میں پروٹین کافی یکسا نیت رکھتا ہے۔ ان کی ساخت اور خواص دیسخ ہدو دیں بدلتے ہیں۔ پروٹین کے سارے مرکبات "پانی مرس" ہوتے ہیں جو متعدد مختلف فید "ایمتو" ایڈوں سے نکلتے ہیں جن میں اکثر "ایلی فیٹک" مرکبات سے الہاق یا نسبت رکھتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو خوشبو دار یا متعدد طبقے رکھنے والے ہیں۔

بنتاتی پروٹین گراو ہونے کے ساتھ نوٹ جلتے ہیں پر اس گروپ سے تعلق رکھنے ہیں جس میں مدافعت کرنے والے پودوی نادے سب سے کم ہوتے ہیں۔ بکر حال ان کے گراو والے "ایمتو ایڈس" کچھ نہ کچھ اہم کام کو لئے کی بناوٹ میں انجام دیتے ہیں۔ نائڑو جن کا ایک اہم مرکب "کلورو فل" ہے۔ یہ ایک ایسار ٹنگ پیدا کرنے والا نادہ ہے جس سے پوچھے کو آفتاب کی روشنی کی مرد سے فضائی کاربن ڈائی اسکا ڈکھ کو حص کرنے میں سہولت حاصل ہوتی ہے۔ پھر اسے کار بوجہا لڈریٹ میں بدلتا ہے۔

دوسرے مرکبات کا اہم گروپ جو پوچھے میں پایا جاتا ہے جو غیر تعدادی حصہ کا حامل ہے نائڑو جن یعنی دوں پر قائم ہے "اکلانڈس" ہے۔ لیکن ان نادوں کا مقداری حصہ پوچھے کی بناوٹ میں کم اہمیت رکھتا ہے۔

آخر ہیں "فینو کلک ایڈس" کا بھی تذکرہ ہو جائے جو میں کے وسط میں موجود ہوتے ہیں۔ ان میں بھی مالیکیوں وزن زیادہ ہوتا ہے اور شکر سے حیکر شکل اختیار کر رکھتے ہیں (رابیوز) مثلاً "فاسفورک ایڈ" اور "پیورائل" بنیادیں۔

## روغن اور مووم

روغنیات اور مووم "فیٹی ایسڈ" اور "گلیزرنی" نیز روغنی ایسڈوں اور مومنی کوکول سے بختی ہیں۔ "قاٹشو اسٹیرال" معاً "ار گوا اسٹیرال" ان کے خاص نمائندے ہیں اور الکوہل کی جیشیت سے کام انجام دیتے ہیں۔

"اسٹیر اس" لیے مرکبات کی قسم ہے جو پودے کی حیات کے لیے نہایت اہم ہے۔ ان مرکبات میں خاص قسم کا کاربن ڈھانچہ ہوتا ہے۔ رونن اور "اسٹیر اس" پاگ ہیڈ کوکل کی پیدائش میں حصہ لیتے ہیں ساتھ ہی متعدد مرکباتی اشیاء، مومنی کے الکوہلوں اور مومنی ایسڈوں کے "کیبوٹن" "در ایکزانٹ" اور "سرائٹن" میں موجود ہوتے ہیں۔ یعنی "کیبوٹس" "اپسور ایکزانٹ" اور کارک کے بنیادی یوٹوں میں ہوتے ہیں ان مادوں میں مومنی مرکبات ہیساکہ ذکر ہوا "لگن" اور "میننس" کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ مثلاً رونن ایسڈوں کا وجود کارک کے اندر 35 فیصد ہوتا ہے۔ لیکن ان کا عمل متعین طور پر معلوم نہیں ہے۔ انہیں تخلیلی عمل سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ اس وقت یہ علیحدہ کیسے جاسکتے ہیں جب کہ صابن کا استعمال کیا جائے جو نکل اس طرح عمل کرنے سے کارک کے خاتمہ علیحدہ ہو جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ رونن ایسڈ خانوں کو ملائے رکھنے میں اپنا عمل کرتا ہو۔ کارک میں "سیرین" اور "فرینڈلین" یعنی متعدد دارے کے مرکبات ہوتے ہیں جو "پالی ٹرپین" "گروپ" سے تعلق رکھتے ہیں۔ "بیٹھولینک" ایسڈ تعالیٰ میں کارک کے سرخ پاؤڈر میں معلوم کیا گیا ہے جسے "رائیس" اور ساتھیوں نے معلوم کیا۔ انہیں اشخاص نے تجربے کیے یعنی کارک کو ہلکے حالات میں توڑا اور تجزیہ کیا جس سے ظاہر ہوا کہ اس میں یہ چیزیں ہیں۔

روغنی ایسڈ اور مووم کے الکوہل 35 سے 70 فی صد

لگن (خطبی مادہ) 15 سے 25 فی صد

میننس اور کیٹن 15 سے 25 فی صد

سیلو لوڑ اور کاربوبہ اندریٹ 3 سے 9 فی صد

## ریزن

یہ پودے سے رس کر مکلنے والا بلبا مادہ ہے۔ ریزن پودے کے ان مادوں کے گروپ سے تعلق رکھتا ہے جو کیا وی جملہ کی سب سے زیادہ مدافعت کرتے ہیں۔ خاص قسم "ریزن ایڈ" ہیں۔ انہیں دو قسموں میں علیحدہ کیا جا سکتا ہے یعنی "ایسا یہک ایڈ" اور "دیگر سفر و پیغمبر ایڈ" ہیں۔ دوسرے مادے جو ریزن میں پائے گئے ہیں وہ "ٹرینس" "سالک" یا "اے سالک" "بانی" یا "ٹرالٹرنس" ہیں جو "آلسو پرین" سے نکتے ہیں۔ اس گروپ میں صحیح مرکب (پالی مرکب) نہ ہوتا ہے۔

متذکرہ بالا بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ پودے کی کیمیا وی اجزا اذیل کے خاص درجوں میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں۔ کاربوبانڈریٹ، لگنن پروپین، موم اور ریزن کے مادوں میں، ان کے ہم رشتہ دوسرے پودوں کے اور ہیں۔ مثلاً گونڈ، پیٹنٹ وغیرہ جو متعدد مرکباتی اجزاء، ہی نہیں ہوتے بلکہ وحداتی اور اشناختی بھی ہوتے ہیں۔ جو مادی طور پر پودے کی بناوٹ میں حصہ لیتے ہیں۔ خصوصتاً "سیل بلازم" یعنی نامیاتی جیاتی مادے ان مادوں کا ایک تفصیلی جائزہ ذیل میں دکھایا گیا ہے۔

### متعدد مرکبات سے بننے والے کے اجزاء اور بھی کی درجہ بندی

پالی مرکب	یونٹ	ڈافنسر	رشتہ (اعلو)
سیلولوز اور دوسرے پالی سیکر اڈس	سیکرور	ڈافنی سیکر اڈس	پودے کی گوڈ
لگنس	فیٹائل پروپین یونٹ	گنیس	انٹھوسائنس کیکنس
پروپینس	ڈافنی پیٹائل اڈس	امینو ایڈس	انکلامس بیونک ایڈس
کیوٹن۔ ایکران	ایٹرس آٹ نوما لیکر لرویٹ	دیگر اکو مل اور دیگر ایڈس	کارک
پالی ٹرینس (ربر)	آلسو پرین	ٹرینس	کیرڈینا اڈس ایڈر اس

گذشتہ بحث میں پودے کے اجزاء ترکیبی پر جو روشنی ڈالی گئی ہے وہ نسلی انتبار سے ہم رشتہ ہیں۔ پادوں کی یہ خاص خاصیت ہے کہ وہ تنگ کرنے کے قابل ہوتے ہیں جسے یوں کہا جاسکتا ہے کہ ”فولو بین تھیس“ کے ذریعہ وہ معدنی مادوں کو نامیاتی مادوں میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ آخر پیش تھام پودوں مادے کا رین ڈائی اسکالنڈ اور پانی سے وجود میں آتے ہیں۔ اس کتاب کے تصرف سے باہر ہے کہ میکانیکی کیفیات کی گہرائی میں جایا جائے کہ ”بین تھیس“ اور ”تینا بازم“ جو پودے کے جسم میں واقع ہوتے ہیں اس کے کیا طریقے عمل ہوتے ہیں۔ ان میکانیکی کیفیات کی معلومات ابھی تاکہل ہیں۔ پس چند اہم شکلوں کو یہاں زیر بحث لایا جائے گا۔

فاسفور ک ایڈ کو تمام نامیاتی جسم میں ایسی اہمیت حاصل ہے جس سے قام متبدل ہونے والی کیفیات میں مدد ملتی ہے۔ تو انہی جو حرارتی رد عمل سے خارج ہوتی ہے وہ عارضی طور پر فاسفور کی مرکبات میں جمع ہو جاتی ہے یہ قابل توجہ شکل ہوتی ہے کہ ایک نامیاتی جسم تو انہی کو قدم بد قدم اخذ کرتا ہے اور مناسب انداز میں بلند سطح کو پہنچاتا ہے۔ ایک نہایاں مادی فاسفور ک ایڈ کریپ ”ایڈن ٹوسن ٹرانی فاسفیٹ“ ہے۔ اس کو ATP کہتے ہیں۔ یہ اپنی تو انہی کا کچھ حصہ کال کر ”ایڈن ٹوسن ڈائی فاسفیٹ“ ADP میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی تو انہی رد عمل سے جمع ہو سکتی ہے ATP ← ADP مثلاً الکوحلی جماڈ کا رد عمل اس طرح ہوتا ہے۔

$$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 2(\text{ADP} + \text{H}_3\text{PO}_4) \rightarrow 2(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}) + 2\text{ATP}$$

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام پیچیدہ تبدیلیاں جو پودے کی زندگی میں واقع ہوتی ہیں ابتدائی رد عمل کے بعد و تعداد پر بستی ہے مثلاً ”ڈی فارسفوریلیشن“ ”ڈی ہائلد رو جینش“ ”ڈی ہائلدریشن“ ”ڈی اسٹینش“ ”ڈی ایسی ٹینش“ ”ڈی کاربائسٹیشن“ وغیرہ۔ ان ابتدائی رد عملوں کی کیفیات ان دالڑوں میں اہم روول ادا کرتی ہیں۔ جو حیات کے طریقہ اعلیٰ پر چاہپ ڈالتی ہیں۔

دو دور (دائرے) جو بنا تاتی حیات میں حاوی ہیں۔

1. فولو بین تھیس یا کال دیو سائیکل جس سے مضمونے کا طریقہ اعلیٰ ہوتا ہے۔
2. سائفر ک ایڈ یا کرس سائیکل جس سے سائیں یعنی کی بنا پر کنٹرول ہوتا ہے۔

## کوئلہ بننے کے کیمیا وی نظریات

گذشتہ باب میں کوئلہ کے نباتاتی مادہ سے اس کی بناوت پر غور کیا گیا ہے۔ عام طور پر کہا جاسکتا ہے کہ کوئلہ بننے ہوئے شیری تحریک پہلے گود بننے کے مرحلے سے گزرے جب یہ غافلگر تپھٹی مادہ کے نیچے دب گئے تو گود جبی و سمجھو رے کوئلے میں نبندیل ہو گیا جو فاصلہ کراچی حرارت کے اثر سے "بینو میں" "شعلہ گیر کوئلہ بننا پھر" اینتھریسٹ "یعنی سخت اور آہست جلنے والا کوئلہ بننا۔ پچھلے طبقے کے کوئلے کی اشیاء میں آبی صفت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان کی اندر دنی رطوبت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بات اسی وقت ہوتی ہے جب کوئلہ شعلہ گیر مدد کو پہنچ جاتا ہے تب رطوبت کا وجود کم ہو جاتا ہے اور کوئلہ کا مادہ زیادہ غیر آبی ہو جاتا ہے یعنی پانی کے وجود سے ہے لوث ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت غالباً اس وجہ سے ہوتی ہے کہ پولر گروپ (POH) اور ۵۰H<sub>۲</sub> گروپ آہستہ آہستہ چنت جلتے ہیں۔ پولر گروپ کا وجود گود اور سمجھو رے کوئلے میں صرف برتنی خصوصیت ہی سے نہیں بلکہ اس بات سے بھی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ یہ مادے بہت حد تک حل ہو جاتے ہیں۔ (قوی بن جاتے ہیں) الکلائن سلوشن کے اندر، بناوٹی حصے جو الکلائن ہائڈرولکور ائڈ میں "کہلاتے ہیں (شو رائیڈ) قم کے ائڈ کی صفت رکھتے ہیں) "ہیوک ایڈس" کہلاتے ہیں۔ (شو رائیڈ) ان میں نیزی ایڈ ملکر سید اگی جاسکتی ہے۔ ہیوک ایڈ کی بنائی کی وضاحت نہیں ہوتی ہے متعدد پولر گروپ کو علیحدہ کر دینے کے بعد "ہیوک ایڈ" کوئلے کی بناوٹ سے متعلق ہوتے ہیں۔

"بینو میں" کوئلے پانی سے دگاؤ نہیں رکھتے اور آبی سلوشن میں حل نہیں ہوتے بہت کمی کے ساتھ نامہبافتی مقامات میں کس قدر ہائڈرولکاربن خصوصیت کے ساتھ۔ اس پر ذیل میں مزید روشنی ڈالی جائے گی۔


کس قدر پانی کے الکلائن سلوشن میں ہو جلنے سے بہت سادہ معیار تاکم ہو جاتا ہے جس سے "الکلائن" اور "بینو میں" کوئلہ "سیلو لوز" سے ہو جاتا ہے۔ ابتداءً عام

طور پر یقین کیا جاتا تھا کہ چمکدار کولڈ "سیلو لوز" سے بنائے کیونکہ سیلو لوز لکڑی کا بنیادی جزبے۔ اس رائے کی تائید "برجی لس" نے مصنوعی کوٹلے کے تحریبے کے نتیجے کی وہ خالص سیلو لوز سے ابتداء کر کے تکڑی کو ایسی شے میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گیا جو قدر تی کوٹلے سے مشابہ تھی۔

"میل لارڈ" نے ۱۹۰۹ء میں ثابت کیا کہ "امینو ایڈس" کے زیر اثر شکر کو آبی شے میں جمایا جاسکتا ہے۔ اس سے ایک اشارہ ملتا ہے۔ اس طریقے عمل کے متعلق جس سے سیلو لوز کو لدپس بدلتا ہے۔ آبی خرابی انتشار ارجمند تبدیل ہوتی ہے جس کی بعد جتنا ہوتا ہے اور پر وین کے اجراء میں گراڈ آجائے سے اثر پڑتا ہے۔

1922ء میں "فشر" اور سائیپیون نے اپنے "لگن" نظریہ کو پیش کیا جس کی رو سے دعویٰ کیا کہ کولڈ سیلو لوز سے نہیں بنائے بلکہ بالکل لگن سے ابتدائی ہے۔ ان تحقیقاتوں کی رو سے سیلو لوز بر ابر جرامی سڑک افتیار کرتا ہے۔ انہوں نے دھکایا کہ دلدل میں زیادہ حصہ لگن کا ہوتا ہے ان کے تجزیوں نے ثابت کیا کہ لود کے بیٹے میں سیلو لوز کا وجد دکھنے کا ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے خرابی یا گراڈ ہوتا جاتا ہے۔ یہ کم ہیوک ایڈس کے بڑھاؤ کے متوازنی نہیں ہوتی۔ بھر ماں جہاں تک لگن کا تعلق ہے یہ متوازنی کیفیت باقی رہتی ہے۔ جب ابتدائی بڑھاؤ ہوتا ہے تو لگن کے مادی ہونے میں پھر کی آئتی ہے اس وجہ سے کہ وہ بر ابر "ہیوک ایڈس" میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ مزیدیہ کہ "ہیوک ایڈس" میں خرابی کی ایسی اشیا پائی جاتی ہیں جو لگن سے ملنے والی اشیا کے مثل تھیں۔ ساتھ ہی "فلر" نے ثابت کیا کہ "فینائلس" (کاربولک ایڈ) پر اگسائند کا اثر ہیوک ایڈس کسی طرف لے جاتا ہے جوں کہ لگن "فینائل" مرکب ہے اس لیے "فلر" کی معلومات "فشر" کی روپورث سے موافق رکھتی ہیں۔ "فشر" اور سائیپیون کے نظریہ کو ذیل میں دکھایا گیا ہے۔

## کولہ کی بنادٹ میں جطی نظریہ (جطی مادہ کا ہونا)




کوئی محققین خصوصاً "مارکوس سن" سیلووز کے نظریہ پر قائم رہے اور بہت وسیع شہادتیں اپنے نظریے کے میں جمع ہوتے ہیں پیش کیں۔

دوسرے "ہل پرٹ" کی شمولیت کے ساتھ اس حد تک پہنچے گئے ہیں کہ لگن پودے کے جنم ہیں ہی نہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ مادہ پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ لکڑی کیا دو اثر قبول نہ کرے اور بحیثیت "گری باٹس" پیدا شد کے کار بوجہا نہ ریث کے رد عمل کے ساتھ ہو یا ان کا انتشار اجڑا کے ساتھ ہو۔

جراثیمی حیاتیات کا ماہر "واکس مین" نے لگن نظریہ کی تائید کی مگر یہ بھی مانا کر پر ڈینس خود پیدا شدہ مادوں کے جو جراثی عامل سے بنتے ہوں ہیروک ایڈس کے کرنے کے لیے لازمی ہیں۔ "واکس مین" کے نظریہ ذیل میں دیے گئے ہیں۔

اسکیم کے ساتھ پودے کے سترنے کے بعد جو باقی حصہ رہے اس میں "ہیونس" کا بننا دکھلاتا

پودے کا مادہ



ایک جدید نظریہ جو ان دونوں انتہا کے درمیان ہے "اینڈر اس" نے نکالا تھا۔ جنہوں نے "بیل لارڈ" کے کام کو بینا دنبا کر کر رکھ لئے پیش کی کہ "ہیونک ایڈس" بناوٹ سیلوولوز اور گلتن دو توں سے ہوتی۔ ان کا تصور ہیونک ایڈس کی بناوٹ کا یوں ہے کہ کاربوج ہائڈریٹ سے ذیل کی شکل میں واقع ہوا۔

1. جب قدرتی حالات کم موافق ہوتے ہیں کہ نامیاتی جراثیم کی افزائش ہو تو کمیا وی تناسب حیاتی مادہ میں تبدل ہو جاتی ہے۔ مگر کاربوج ہائڈریٹ میں انتشار اجزا کا کاربن ڈائی اسکا ڈیکھی کی شکل میں ہو جاتا ہے۔ حیاتی مادہ کا مینا بالزم "میتحاں لگلا اسکا" کی بناوٹ کی طرح رخ کر لیتا ہے۔

2. امینو ایڈس یا پروٹین کے انتشار اجزا کے اثربیں آکر میتحاں لگلا اسکا عام طور پر جلد جنم جاتا ہے۔ اور کبھی سے مرکبات میں تبدل ہوتا ہے جو اب ایسی پانی میں حل ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل کم ہمارت میں ہوتا ہے۔ مثلاً میں ڈگری بیٹھی گریٹ ہے

3. جیسے جیسے جنابڑھنا چاہتا ہے یہ حل ہونے والی اشیا، صحیح ہیونک ایڈس کی شکل میں آ جاتی ہیں جو پانی میں حل ہونے والی ہیں ہوتیں

"اینڈرنس" ان مراحل کو دوبارہ تجربہ کاہ میں جا پئتے میں کامیاب ہوئے پوچک" اینیو ایلڈس" اس طریقہ عمل میں اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ کار یوہ انڈریٹ کا انتشار اجزا کا ہونا ناٹرودجن سے پڑ کو ٹلوں کی ابتداء میں کام انجام دیتا ہے برٹکس اس کے بالٹرجن کی کمی والے کو لئے لگن سے شروع ہوتے ہیں۔ "میتمھال گلا، آکسال" کی تبدیلی کی کمیا "ہیوک ایلڈ" میں غالباً "الدول" کے جتنے سے شروع ہوتی ہے ساتھ ہی چل رہی چلتا رہتا ہے۔ اس چکر کو "سانیکلائیزیشن" کہتے ہیں۔

"اینڈرنس" کا نظریہ ٹری اہمیت کا عامل ہے خصوصاً چند برس قبل جو کام ہوا ہے اس کی روشنی میں دیکھا جائے جیسے "فلیگ" اور "مشلز" نے انجام دیا ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ "فینا اس" (اس یہ لگن کا) کے "ہیوک ایلڈ" میں بدلتے تو تین اسیجوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ "اکسی کوئیون" کی بناوٹ ۲۔ ملتوں کا پھوٹنا اور نتیجے میں "کیٹو ایلڈس" کا ہونا۔ جو ق۔ بعد کے رد عمل ہونے سے جمی ہوئے ملقی ستم پیدا کرتے ہیں۔

متذکرہ تحقیقات سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ کیا دی نقطہ نظر سے کوئی بکی بناوٹ میں عملی رد عمل بے صدیقیہ ہے۔ یہ بھی توقع رکھنی چاہیے کہ آخری پیداوار یعنی کولر بھی کیا دی پیچیدگی سے پڑ نہ دی ڈھانچے کا عامل ہو گا۔

### نوٹ:-

محض انتہائی حالات میں جو "ڈیوین" کی پیدائش کے ذردار ہوتے ہیں یہ کہنا ممکن ہو گا کہ "سیبلووڑ" بالکل معدنی بن گیا ہے اور یہ کہ "لگن" اور "ایجرو انس" مل کر کوئی بنتے کے لیے ابتدائی سامان (ماتے) ہوں گے۔

## چٹا باب

**کوئلہ پہ جیشیت ایک نامیاں کیمیادی شے**

### ماسیرل کا پیوزرشن اور خواص

مفتا طیسی خوردینی اور مل جانے والے اشیع کو کام میں لا کر مقداری چٹانی تجزیہ ماسیرل کے جاؤ (پھیلاو) کرنے والے حصوں کی کرنا ممکن ہے۔ یہ مان کر کوئے میں  $\text{H}_2$  فی صد ایکرونیٹ،  $\text{H}_2\text{O}$  فی صد وٹرینائٹ اور  $\text{CO}_2$  فی صد ماکرینائٹ ہے اور اس کا بالند تجزیہ دھو دھو تجزیہ کے بعد متین ہوابے  $\text{H}_2$  ہے تو ذیل میں دیئے ہوئے رشتہ کو صحیح ناما جائیں گے۔

$$\text{H}_2 = \frac{a_1}{100} \text{ H}_{\text{Ex}} + \frac{b_2}{100} \text{ H}_{\text{vit}} + \frac{c_2}{100} \text{ H}_{\text{mic}}$$

یہاں  $\text{H}_{\text{Ex}}$ ،  $\text{H}_{\text{vit}}$ ،  $\text{H}_{\text{mic}}$  بالترتیب ایکرونیٹ اور وٹرینائٹ میز ماکرینائٹ کے ہانڈر و جنی حصے ہیں۔ اسی قسم کے ابتدائی توازن کو کسی دوسرا منکرے کے ساتھ بھی قائم کیا جاسکتا ہے۔ وہ منکرو اسی کوئے سے بیا گیا ہوئیز ہانڈر و جن عنصر کے علاوہ دوسرے عنصر کا بھی توازن قائم کیا جاسکتا ہے (کاربن، آئیجن وغیرہ) اس طرح متعدد متوازن تغذیبوں کا کام میں لا کر ماسیرل کے آخری بنادوں کو جو کسی دلے ہوئے کوئے میں موجود ہیں معلوم کیا جاسکتا ہے۔ بھی طریقہ ابھرتی مادہ کے نکالنے میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ «ڈار مینس» اور ساتھیوں نے جو خالج حاصل کیے ہیں ان میں ماسیرل کے کوئلہ بننے کے راستوں کو دکھلایا گیا ہے۔

«ایکرونیٹ» میں کاربن کا وجود کچھ کم ہوتا ہے۔ اسی کے مطابق ماکرینائٹ میں وٹرینائٹ سے زیادہ ہوتا ہے۔ رینک ایک ہی ہوتا ہے جب رینک بلند

ہوتے ہیں تو فرق غائب ہو جاتا ہے۔ مزید برآں انگرینیٹ میں ہائڈرجن بہت کم ہوتی ہے ایکرونیٹ میں ہے نہت وٹرینیٹ کے زیادہ ہوتی ہے۔ آگین کا جہاں تک تعلق ہے کس قدر ہوتا ہے وہ بالکل بر عکس ہے۔

H/C مدن مقابل ۰/۰ ڈالگرام

ایک بہت آسان اور جلد ذریعہ طبق عمل کے متعلق علم مواصل کرنے کا جو کوئی لبستے کے دروان واقع ہوتا ہے وہ "اشٹی H/C مقابل ۰/۰ ڈالگرام" ہے۔ کوئلہ کے غاص اجزا اتر کبی کاربن 'C'، ہائڈروجن 'H' اور آگین 'O' عنصر ہیں کوئل پنچے کے سلسلے میں زیاد کے لحاظ سے گراف کے ذریعہ H/C کا تناسب مقابل ۰/۰ کا تناس دکھلا یا حاصل کنے ہے۔ یہ ڈالگرام ان طریقوں کو ظاہر کرتے ہیں کہ کس طرح "ڈی ہائڈریشن" ہوا کس طرح "ڈی کار بائیکلیشن" اور "ڈی سیٹی نیشن" ہوا۔

مزید برآں ڈالگرام سے کاربن کے ڈھانچے کی بناد کا ایک لکھا تصویر پیدا ہوتا ہے۔ آگین جو قدرتی اشیاء میں ہوتے ہیں بہت بڑا حصہ "ہائڈرائل" گروپوں "ایٹھر" گروپوں اور "ہسرو سائلک" مرکبات میں شامل ہوتا ہے۔

"د لکن" ظاہر ہوتا ہے کہ "ایٹھرینیک" اور تر مرکبات کے درمیان قائم رہتا ہے۔ اس کی پوزیشن "فینائل پروپیلن" کے ڈھانچے سے موافق رہتی ہے یہ اسی حقیقت ہے جو لگن کی تحقیقات کے بعد یہ نتائج سے ہم آہنگ ہے۔

## ترقی کے خطوط

H/C مقابل ۰/۰ ڈالگرام مختلف ما سیرل کے ترقی کے خطوط کو دکھاتا ہے۔

پہلے ان ما سیرل پر غور کیا جائے جو لکڑی سے پیدا ہئے یعنی "وٹرینیٹ" اور "فیورینیٹ" لکڑی لازمی طور پر سیلو لوز اور لگن سے بننے ہے یہی وجہ ہے کہ لکڑی کا مقام ڈالگرام میں ان دونوں اشیاء کے درمیان رکھا گیا ہے۔ سیلو لوز قائمہ کے مطابق "بایو کیمیکل اینیک" کی مدافعت کم کرتا ہے پرنسپت لگن کے۔

۱۔ وٹرینیٹ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طبعی ریشوں کا وٹرینیٹ میں تبدیل ہونا و مختلف طریقوں سے واقع ہوتا ہے۔

پہلا طریقہ یہ ہے کہ بالکل آبی گلاؤ ہو جائے پھر "ہیو مک" مادوں کا "کولاڈل" سلوشن بن جائے۔ بعد از کر کی ایک مشہور قسم جو "پیٹ" کے بننے مرحلے میں "ڈوب پلیریٹ" ہے جس کی او سط بناوٹ "پیٹ" کے مساوی ہوتی ہے۔ غالباً ذیمرے مثل چیلی کی تہوں کے پائے گئے ہیں لیکن عام طور پر "ڈوب پلیریٹ" پیٹ کے تہ میں واقع ہوتا ہے بہت ہی پاریک پھیلا دی کی شکل میں۔

اس بات کے نہیں کرنے کی اچھی دلیل ہے کہ یہ "کولاڈل" "پھیلا دی" "کول لیناٹ" کی پیدائش کے درمیانی مراحل میں ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ "ڈوب پلیریٹ" کی بناوٹ اس خط پر واقع ہے جو لکڑی کو شعلہ گیر "بیٹو میس" "وٹریناٹس" سے جوڑتا ہے۔

کول کی بناوٹ کا ایک اور مختلف طرز ہے یعنی لکڑی کا "فائل" بنانا جو مشہور "درالٹ" یا حاطبی لگناٹ میں ظاہر ہوتا ہے۔ چونکہ اس مادے میں لگنن کی او سط بناوٹ پائی جاتی ہے تو یہ مان لینا پڑے گا کہ "درالٹ" کے بننے کے دوران سلو لوڑ آبی اثر سے بہت زیادہ نکل جاتا ہے۔ یہ امکان ہے کہ "درالٹ" اگر "کول لیناٹ" کے ساتھ جذب ہو گیا تو کول کے بننے کے بعد کے مراحل کے دوران یہ "لیٹریناٹ" میں نہیں ہو جائے گا۔ عام طور پر دونوں طریقے عمل ("کولیناٹیزیشن" اور "ٹیلن نایٹیشن" میلخدا علیحدہ نہیں واقع ہوں گے بلکہ ساتھ ساتھ ہوں گے۔

"وٹریناٹس" کی بناوٹ ترقی کے خط کے ہر نقطہ پر ایک قسم کی بناوٹ کے نمونوں کو خود دین سے متعین شدہ ادھاری چاہستی ہے وہ "بینڈ" جس میں یہ سب اقدار تاکم میں اس کو دو وٹریناٹیزیشن بینڈ کہتے ہیں۔

اس کوئلہ بننے کے بینڈ کے طرز سے یہ تجہیں تکالکر پہلا رعمل "ڈی ہانڈریشن" کا ہوتا ہے جس کے بعد ہی "ڈی کارہ سیلیشن" اور "ڈی بیتی نیشن" واقع ہوتے ہیں۔

2- ایکزیٹیواٹس: "کیوٹنیس" اور "ایکرانس" کی بناوٹیں موہنگول اور لگنن کے درمیان واقع ہوتی ہیں۔ پس یہ فرض کرتا ہیں معمول نہ ہو گا کہ ان مادوں کا بننا حاطبی انداز کا ہو گا جس میں لگنن جوڑنے کا کام انجام دیتا ہے۔ مگر سیلو لوڑ

کی جگہ آپی رکرتے والا موئی الکوحل لے لیتا ہے۔ اس بناوٹ سے واضح ہوتا ہے کہ کچوں ملاوٹ اور اس پلے کو لکھنے کا "ایکریناٹس ٹریک" بدلتا ہے۔ ابھی خاصی چوری کو لکھنے کی پٹی جو "ایکریناٹس" پر مبنی ہے آہنہ آہنے نگ ہوتی جاتی ہے اور آخری "دٹریناٹ ٹریک" میں صتم ہو جاتے ہیں۔

3. ماٹکریناٹ : کو لکھنے کا "ماٹکریناٹس ٹریک" بالکل "وٹریناٹس ٹریک" کے متوالی مگر یعنی چلتا ہے۔ یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ماسیرل کو لکھنے کے ایک ہی انداز میں وجود میں آئے۔ فرق صرف یہ ہے کہ "ماٹکریناٹس" پر "ڈی" ہا ہانڈرو ڈیشن "کا عمل پہلے ہوا۔ یہ بات نمایاں معلوم ہوتی ہے کہ "ہیوک ایسڈس" کے راستے کا کو لکھنے کا سامان قدرتی حالت کا اظہار کرتا ہے یعنی عمل متوالی طور پر جگہ سے ہشائے اگر لگناٹ کو پیش نظر رکھا جائے جس سے ان کو افادہ کیا گیا ہے۔ "کریولن" اور "کریولن و ان سیس" نے معلوم کیا کہ "ہیوک ایسڈس" "آکیدیشن" سے بنے ہیں۔ یہ کو لکھنے کے نارمل طریق عمل کے درمیانی پیدا وار نہیں ہیں بلکہ صفائی طور پر ایک پیداوار ہے جو لگھتا رکھنے کے بحاجب نسلی رشتہ "وٹریناٹ" اور "ماٹکریناٹ" کے درمیان ویسا ہی ہے جیسا کہ "لگناٹ" اور "ہیوک ایسڈس" جو "لگناٹ" سے نکالے گئے ہیں، کے درمیان ہے، ہر دو صورت میں بناوٹ "آکیدیشن" کی وجہ سے تبدیل ہو گئی ہوگی۔ یہ فرض کرنا بیرون معموقون نہ ہو گا کہ "ماٹکریناٹ" کی بناوٹ "ہیوک ایسڈ" کے جمادا چھوٹیں بیس ہونے سے اسے ہوئی ہو۔ یہ فرض کر لینا سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ "کلیر و ڈیورین" میں "اپورس" کے ساتھ "ماٹکریناٹ" کیوں ہے۔ "ماٹکریناٹ" ممکن ہے لفتن کے اجزاء سے بنا ہو جو کہ ابتداء میں "اپورس" کے اندر موجود تھے۔

4. فیوزن پیتاٹ : فیوزین کی ملاوٹ ایک پٹی میں واقع ہوتی ہے لیسنی "فیوزیناٹ لیشن بینڈ" جس نے مخفودور اپنے اصل مادہ کا رین سے اختیار کیا جب کو لکھ کا بننا تیز رفتاری سے شروع ہوتا ہے جیسا کہ "فیوزین" کی پیداولش کے دران ہوتا ہے تو آپی پہلو کا ختم ہوتا نمایاں رہتا ہے۔ پس بہت کم ہانڈرو ڈی رکھنے

رکھنے والے مادے کا نہیں ہوتا ہے۔  
 غالباً "فیورینا اش" جو مختلف قسم کی ٹکلی پرتوں سے حاصل ہوتے ہیں کاربن اور  
 ہائڈروجن کے لحاظ سے کم فرق رکھتے ہیں میساکر فرق دوسرا مایسرس ظاہر کرتے ہیں۔  
 آگئین کے وجود کے لحاظ سے فرق ہیں لیکن پرت کے رینک سے کیا انسبت ہے صاف  
 اور واضح نہیں ملتا ہے چونکہ "فیورینا اش" کے تجویزی رینک سے علاحدہ نہیں رکھتے  
 (C = 94, H = 2.8, O = 2.2, N + S = 1.0) یہاں یا جا سکتا ہے کہ  
 آخری ملاوٹ "سیس" کے بننے کے دوران یا بننے کے بعد ہی اپنی نکیلیں کو پہنچی۔ نارمل  
 کولڈ کے بننے کے مقابلہ در عمل بہت تیز واقع ہوا۔ "یہ اسٹال" کے نتائج سے  
 متفق ہے جسے فیوزین کی مخصوص حرارت پر تحقیق کرنے سے نکالا ہے۔

5. رین بیناٹ : "رینس" (پودے سے نکلا ہوا یا مادہ) اور سوم  
 کولڈ بننے کے ابتدائی مرحلہ میں م Rafiqi مادے ہیں۔ یہاں تک کہ کم درج کے شعلہ گیر کو ٹول  
 میں "رینس" عناصر ترکیبی اپنے اصلی رینز کی ملاوٹ کو باقی رکھتے ہیں۔ پس  
 صحیح کولڈ بننے کا اطلاق ان مادوں پر نہیں ہوتا۔ اگرچہ یہ ماننا پڑے گا کہ "پہلی مرحلہ"  
 اور "دیز و بیناٹیزیشن" کے اثرات پرے ہیں۔

6. انگی نامٹ : آخر میں الگیناٹ کے ارتقا کا خط ہے اس مادہ کی پیدا شیں  
 پر وٹین، ار و عن اور "فائلو اپٹر اس" سے ہوئی ہے۔ ظاہر ہاگ بینڈ کو لئے کا مرحلہ  
 "سیتھین" اور پانی کے ختم ہونے پر حاصل ہوا۔ (قاٹم ہوا)

## کولڈ کی مصنوعی بناؤٹ

تجھ پر گاہ کے زیر نگرانی کولڈ بننے کے طرزِ عمل کو دہرانے کی کوششیں کوئی قابلیت  
 نہیں ہے۔ یہ نظریہ کہ کوئی میں تبدیل ہونا ایک قسم کا کارکار بن پیدا کرنا ہے بہت قدیم  
 ہے جس کی تایید "گلٹ" "درابریں" اور دوسروں نے کی ہے۔  
 تمام طریقوں میں کولڈ سازی کی نقاوی میں جو قدر تی کولڈ کی گئی ہے "ہائڈرو تھرمل"  
 طریقہ اب تک بہت کامیاب رہا ہے۔ اس طریقے میں پودے کے اجزا ارتکبی کو گرم

کرتے ہیں جبکہ پانی موجود ہوتا ہے۔ اس کو "آٹو گلیو" میں ایک سوچپا س سے چار سو ڈگری بینی گریٹ تک گرم کرتے ہیں۔

ان تجربوں میں پہلا تجربہ "بر جیس" اور ساتھیوں نے کیا جو سیلو لوز کو کولڈ کی مانند شے میں تبدیل کرنے میں کامیاب رہے۔

1921 کے بعد جب "فڑھ" اور ساتھیوں نے اپنی تھیوری پیش کی کہ کولڈ کی اتھدا خالی لگن سے ہوئی ہے اور یہ کہ سیلو لوز نے پہلے مرحلے میں معدنی خصوصیت پیدا کر لی ہے تو لگن کو بھی مصنوعی کولڈ کی ساخت کے مطابع میں شامل کر لیا گیا۔ یہ حقیقت کے شعلہ گیر ("بیٹھو میں") کو نہ "اک پیدلیشن" کے دوران بہت مقدار ایر و میٹک ایسڈ کی دینیا ہے اس سے لگن نظر پر کے صبع ہونے کی تائید ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کجب لگن آکیڈیشن کے زیر اثر ہوتا ہے تو ایر و میٹک کا ربا کلک ایسڈ دیتا ہے اور سیلو لوز ایسا نہیں کرتا ہے۔ "فڑھ" اور ساتھیوں نے اس دلیل کو "اسٹمہ" اور "ہاورڈ" نے غلط ثابت کیا جہنوں نے سیلو لوز کے گرم ہونے کے دوران ایر و میٹک کے واقع ہونے کی شہادت پیش کی ہے۔

یہ بات صاف ہو جائے گی کہ اگرچہ سیلو لوز حملہ کی ملاقعت کم رکھتا ہے مگر ممکن ہے کہ سلو لوز کے آبی اجزا کو نہ سازی میں حصیتی ہوں۔ اس کے معنے یہ ہونے کہ دلوں سیلو لوز اور لگن کو لیلے کے اصلی مادے ہوں۔ یہ حقیقت کی طرف بھی تو جدی تھی ہے کہ استہانیٰ حالات ایسے بھی ہیں جبکہ لگن ہی کو نہ بنتے کے لیے تنہائے سمجھ گئی ہے۔ مثلاً جب پودہ کا ملیبہ بہت زیادہ تری کے حالات میں مرتکب ہو جاتا ہے عقق "کیوٹکلس" "اپسورس" وغیرہ اپنی فارمی شکل باقی رکھتے ہیں۔ بر عکس اس کے تمام حطبی مادے اپنی بناوٹ بالکل کمودیتے ہیں۔ ایسی حالت میں لکڑا کی کاٹا حصہ سیلو لوز کو شامل کر کے کاربن ڈائی ایکسائز اور پانی کے سامنے مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اور سخت جان لگن بے ڈھانچے کے بیاہ ڈھیر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ بات نقین کرنے کے قابل ہے کہ بعد میں آئے والے مراحل میں یہ ڈھیر "نگریٹ" شکل اختیار کرے گا۔ یہ سب باتیں ارضیانی نظریوں سے موافق رہتی ہیں کہ "ڈیورین" ایسے احوال میں بن جہاں پانی کی کثرت تھی۔

۔ 1932 میں "برل" اور سائیوں نے مظلوم تحقیقات مصنوعی کو کولہ سازی پر کر کے اس تیجہ کی تصدیق کی ہے۔ ان محققین نے کلی منفرد مادوں کو کر گرم کیا۔ مثلاً سیلووز، لفن، ریزن کا برلن پا دیکھ دیتے۔

ان تجربوں کے نتائج نے ظاہر کیا کہ ریزن اور سوم ملاوٹ میں مشکل سے بہتا ہے۔ سیلووز مصنوعی طریقے پر کوکلہ بنانا اسی خطوط پر اقتیار کرتا ہے جو "وٹریناٹ" کے خطوط سے ملتے ہیں۔ مگر لفن ایک دوسرے اسند اقتیار کرتا ہے اور کم ہائیڈر وجن شے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ "برل" اور سائیوں کے تجرباتی نتائج کی تصدیق دوسرے ماہروں مثلاً مہنث چبوس "اور" وان کریون "وغیرہ نے بھی کی ہے۔

کل کوکلہ سازی کی صاف تصویر حاصل کرنے کے لیے ۵/۵ نتائج کو لالگ کے پیمانے پر دکھایا جاتا ہے۔ ان اعداد سے ظاہر ہوتا ہے کہ آبی حرارتی سیلووز کی کوکلہ بنی ہوئی اشیا، ایک چوڑی پٹی میں واقع ہیں جو "وٹریناٹ" کے خط کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اور جہاں تک ابتدائی ملاوٹ کا تعلق ہے کم ہائیڈر وجنی اشیا، جو لفن سے حاصل ہوئیں "ماٹریناٹس" سے بہت ہی قریبی مشابہت رکھتی ہیں۔

"برل" "شٹ" اور دیگر ماہرین نے گیس والی اشیا کو معلوم کیا جو کہ تجربوں کے درمیان نظریں۔ انہیں خاص کر کاربن ڈائی آکسائی، کچھ میتھیں اور بلاشک پانی سے بنایا ہوا پایا۔ آبی حرارتی کارک کے نامہ تاریخ پر کولہ سازی میں ایسی اشیا اپید کرنا ہے جو بہت کچھ مطابقت "ایجیناٹ" کے نظری کوکلہ سازی کے میدے سے رکھتے ہیں۔

## ساتواں باب

# کوئلہ پہ حیثیت ایک ٹھوس کوالاٹر

## کوئلہ کی حد سے زیادہ باریک بناؤٹ

گذشت ابواب میں دکھلایا گیا ہے کہ کوالا ایک نامیانی چانی یا پھر ہے جس کی بناؤٹ چنانی وحدانی اجزا (ماہریں) سے ہوئی ہے جس میں ہر جزو ایک بھرگی بنیادی مادہ سے بننے ہے جو ایک پیغمبر کی بنیادی ر عمل کا نتیجہ ہے کہ کوالا ایک ٹھوس کوالاٹر بھرگی ہے۔ اس کا دعا پنچ بہت ہی دل چسپ اور باریک قسم کا ہوتا ہے جس کا مطالعہ جگدے ہست کر سارپنچ مکینک کے ذریعہ کیا جاسکتا ہے۔

## کوئلہ میں نفوذیت (کوئلہ کی مساماتی کیفیت)

کوئلہ جو نئے ٹھوس کوالاٹر ہے۔ اس میں ہر درجہ پر کس تقدر نفوذیت قبول کرنے کے صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اسی نفوذیت کی بدولت اس میں چند خواص پائے جاتے ہیں۔ مثلاً گیسوں اور ابزرگات کے جذب کرنے کی صلاحیت، ابزرگات اور سیال میں پھولنا اور تری پہنچانے پر گرفتار نہ ہونا۔

ایک واضح فرنی معلوم ہوتا ہے جو "پور دیوم" اور "پور سرفیس" میں ہے۔ ایک "پور دیوم" سے لازم نہیں آتا کہ دیپور سرفیس" بھی بڑی ہے۔ بعد کی خصوصیت سامنیا "اپسور" کے ساتھ سے والاطلب ہے۔

یہ بات واضح ہو جائے گی کہ مساوی سطح ہے داخلی سطح ہی کتنے ہیں، بیان کردہ

خواص پیدا کرنے کی ابتدائی ذمہ دار ہے۔ "پوروسٹی" کی اصطلاح سے مراد ہے فی صد والیوں میں کو سماعت نے گھیر کر ہے کسی شے کی سماں کی گفتگی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اس کے گفے ہونے کی پیمائش سے جس کے لیے "ہیلیم" اور "مرکری" بیجیت جگہ سے ہٹانے والے سیال کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ "ہیلیم" کے متعدد خیال ہے کہ یہ سارے سام کی بیاؤ میں نفوذ کر جاتا ہے۔ "مرکری" یعنی پارہ بالکل نفوذ نہیں کرتا۔ تینر دوسرے سیال یا گیس والے مارے جو جگہ سے ہٹاویں گفے پن کی پیمائش کے لیے اشتعمال کیے جاسکتے ہیں۔ مالیکیوں کی جسامت پر اعتماد کر جنہیں اشتعمال کیا گیا رینیر یا ہی عمل کرنے میں طاقتیں جوان کے درمیان ہیں اور کولکے مارے کو پیش نظر کہ کر معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ کام مالیکیوں کامل طور پر سارے سماں کی نظم میں نفوذ کر جاتے ہیں یا خفقر۔ دوسرے لفظوں میں بات ہٹانے والے میڈیم کے نیچپرستی ہے جس سے نفوذیت کی گہرائی ابتداءً متعین کی جاسکتی ہے۔

"فریجنکن" "بانڈ" اور "اپنر" نے اس مسئلہ کا وبعن پیمانے پر مطالعہ کیا ہے۔ چونکہ "ہیلیم" مالیکیوں اپنی انتہائی چھوٹائی کے سبب ایسے سماں سے بھی نفوذ کر جاتے ہیں جو ۳۰A 3 سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس میں ضمن ہونے کی ایسی خفیف حرارت ہوتی ہے کہ اس گیس کا ضم ہونا قابلِ نظر انداز ہے پس "ہیلیم ڈنیٹی" کو عام طور پر تنی "ڈنیٹی" لفظ کر لیا گیا ہے۔

اس سے یہ مراد ہے کہ "ڈنسیاں" جو "ہیلیم" کے ساتھ پانی آگئی ہیں وہ دوسرے طریقوں کے پیمائش شدہ سے بہت بلند ہوں گی۔ اس کو "فریجنکن" کے تباخ سے معلوم کیا جاسکتا ہے واضح ہو جاتا ہے کہ "ہیلیم ڈنسیاں" اونچے اونچے درجوب کے کوٹلوں میں پر تسبیت ان اقدار کے جو "میٹنی نال" میں ناپی گئی ہیں کم ہیں۔

اس کی وضاحت یوں کی جاسکتی ہے کہ بھرا ہوا سیال جو سماں دیواریں میں جذب ہو گیا اس میں سکردن آگئی۔ بھر حال اس سکران کو اتفاق بلند ہونا پڑے گا کہ خاص سکڑے ہوئے سیال کے "والیوم" کو بہت کم ہونا پڑے گا اس خاص "والیوم" سے جو ٹھوس حالت میں تھا۔

ایک سادی وضاحت یہ ہے کہ بھرا ہوا سیال کو نکل کے ساتھ باہمی عمل انداز۔

ہوتا ہے جو کم والیوم کے ساتھ میں پیدا کر لیتا ہے جبکہ جدا جدا مٹوس اور سیال والیومس مل کر زیادہ ہوتے ہیں۔

بلاشک پانی کے اندر کولڈ کی "ڈنٹی" پولر گرڈ پوں کے کولڈیں ہونے اور نہ ہونے سے متاثر ہوتی ہے یہ اس خیفت کی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ کم درجہ کے کولٹے جن میں آگے بننے کا وجود زیادہ ہوتا ہے پانی میں مقابلاً زیادہ ڈنٹی رکھتے ہیں اس کے برعکس بلند درجہ کے کولٹے میں جو کہ آبی ہونے سے دور رہتے ہیں کم رہتا ہے۔

جب "ہیکرین" اور "بنزین" میں ڈنٹیاں تعینی کی جاتی ہیں تو دوسرے مالیین کو بھی شال کریا جاتا ہے بٹل امگڈ سے بٹانے والے سیال کی بندب ہونے کی قوت میں کمی یہ اس وجہ سے ہے کہ ان ذرا لٹ کے مالیکیوں والیوم بڑے ہوتے ہیں۔ تھقراً مختلف بھربوں سے پہنچے نکالا گیا ہے کہ کولڈیں دوسرا ملکی سسٹم میں۔

ایک "میکر د پور سسٹم" جس میں پارہ دیا و کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے دوسرا "نائکر د پور سسٹم" جو زیادہ سے زیادہ دیا و پر بھی پارہ کی نفوذ کے لیے مانع ہے ان دونوں کے درمیان کوئی عارضی سسٹم نہیں پایا جاتا۔ یہ دونوں سسٹم "ہیلیم" کی رسائی کے قابل ہیں۔

## کولڈ کی داخلی سطح

داخلی سطح کو اس پیمائش سے معلوم کیا جاتا ہے جو گیسوں یا ابخرات کے جمع شدہ مقدار سے ہوتا ہے یا حرارت کے اثرات سے جب کولڈ سیال سے وابستہ ہو جاتا ہے۔

## ترنی کی حرارت

داخلی سطح کے معلوم کرنے کا تدقیق طریقہ یہ تھا کہ تری کی حرارت کی پیمائش کریتے تھے جب کوئی سیال مثل میٹنی نال کے کولڈیں (کچھ ابخراتی شکل میں) داخل ہوتا ہے تو کولڈ بھونے لگتا ہے۔ مثلاً کوئنگ کوں مقدار میں تین سے دس فنی میٹنیا دتی نیا برکر کرتا ہے۔ میٹنامیں ابخرات میں جبکہ ابخراتی دیا و آٹھ میٹنی میسر پارہ کا ہوتا ہے۔ اس طریقے کو اپنے کے لیے کس قدر تو انہی خلی ضرورت ہوتی ہے پس زیادہ تو انہی سیال اور کولڈ کی سطح کے

درہ میان باہمی عمل سے بخوبی ہے۔ نیجوں میں بخوبی والے افراد کو "سیف آف وینگ" (تری کی حرارت) کہتے ہیں۔ فاصلہ اثرات کو جس کا مطالعہ "درائی ڈن" نے کیا نظر انداز کرتے ہوئے لے اکٹھ دی دینے والے سیال کی صلاحیت کو پیش نظر کہتے ہوئے یہ نیجوں بخوبی لا جا سکتا ہے کہ باہمی عمل کی توانائی کا پہب "وینڈر وال" (لوپاری) اتنا تھیں ہیں خاص کر لے ڈالی پولی تو تھیں۔ وہ عالت جبکہ یہ تو تھیں تیزی سے بخوبی ہیں جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ باہمی عمل کے اثرات جمع شدہ مالکیوں کی پہلی تھوڑی تک محمد در ہے گا۔ اس سے یہ بات بخوبی ہے کہ تری کی حرارت کو کوئلہ کے تمام سایی سطح کا پیامبر قرار دیا جاسکتا ہے۔ "وینٹی نال" کو تری کے لیے خصوصیت سے اچھا عامل ترا رہا جاسکتا ہے کہ اس کی تری کی حرارت چند منٹوں میں مکمل تک آتی ہے اگر کوئلہ کا نہود اچھی طرح یعنی خوبی سے نکالا گیا ہو۔ "گریفت فتح" اور "ہرسٹ" نے اپنے تحریر پوں کے دروازنا یہ بات تاائم کی ۹۶ ویں صد تری کی حرارت دس منٹ میں تک آتی ہے اور وو فی صد ۲۵ منٹ میں ان حضرات نے ان کو جا پہنچ کر یہ اپنے تحریر پوں کو ایک برف کے ٹکلیوں کی سیڑی کے دریچہ انجام دیا۔ جب "ایسی نال" کو بیکھیت "ساربیت" کے استعمال کیا تو ملوا ہوا کہ "تری کی حرارت" بخوبی کے لیے کہیں زیادہ وقت در کار ہوا۔

## کم حرارت میں سطحی چماڑ

آخر سال کے بعد "گریفت فتح" اور "ہرسٹ" کی نیکنیک اور نتائج کو کوئی تحقیق کرنے والوں نے چیلنج کیا۔ تنقید کی بنیاد مشہور "ایمٹ" بر و فر "ٹلر" کے طریقہ پر کی گئی۔ بعد یہیں اس طریقے پر اعتماد اضافات کیے گئے اور یہ بات کہی گئی کہ داخلی سطح کی "ویلیو" جیسا کہ تری کی حرارت سے پائی گئی تصحیح ہے۔ مگر یہ مسئلہ بنا رہا۔

"زیو فرگ" اور "وان کریویلن" کی دریافت کو کوئلہ میں دوسرا ماتی سشم ہوتے ہیں اس سے اس مسئلہ کی ساریوضاحت ہو جاتی ہے۔ ناٹروجن اور سیٹیجن کے مالکیوں بہت باریک سماں میں ہمیں داخل ہو سکتے ہیں تک کہ ان کو کوئی ہمکر، توانائی نہ ملے۔ سلیمان کے ذمہ پر، بیک ساماںی ناٹر اسٹ کے اندر رہا۔

رکھتے ہیں پھر ہے حرارت کم کیوں نہ ہو۔ پس حرکاتی عمل کا دار و مدار نفوذ کرنے والے مالکیوں کے جامات پر بُنیٰ ہے۔ ”واکر“ اور ”گلبرٹ“ نے بھی اس نظریہ کی تائید کی ہے۔

”اینڈرسن“ بھی اس تھیمے پر سہنپے کو لئے کامیج سلمی رقبہ اس ”ولیوو“ کے درمیان ہے جو تنی کی حرارت سے میتحاں الکوہل میں رکھ کر نکالی گئی اور اس ”ولیوو“ کے جو کم حرارت میں نہیں کے جد کی نہیں کے پائی گئی ہو۔ حال کی تحقیقات میں ”ہائٹ“ اور ”اسپرٹر نے“ ”یون“ کو جتنے والی نہیں کی جیشتس سے استعمال کیا۔ انہوں نے یہ مانا کہ ”یون“ کا مساوی دباؤ اور حرارت پکیں ڈگری سینی گریٹ پر کوئی لکھی ایک یونٹ سطح ”یون“ کی اسی مقدار کو جاتا ہے جتنا کہ ایک یونٹ سطح کسی کار بن سیاہ (کولہ) کی جس کی داخلی سطح معلوم ہو (جس کی الکڑان خور دین کے ذریعہ سیاہ کی گئی ہو)۔ اگرچہ ”ولیوو“ جو ”یون“ کے جتنے اور تنی کی حرارت اور میتحاں الکوہل میں ہیں فرق ظاہر کرتی ہیں جہاں تک کم درجہ کوئوں کا سرکار ہے مگر تباہی ظاہر کرتے ہیں کہ تنی کی حرارت کی ولیوو اختلاف نہیں رکھتیں زیادہ سے زیادہ دو تین کے جزو کافر حقیقی ولیوو سے ہو گا۔

”پوسٹر“ نے اسی مشاہدہ کے ساتھ نیچہ نکالا سٹرک کے رقبوں کو جو تنی کی حرارت سے مالوران کو جو کولہ پائی کے حرارتی خطوط سے ملا مقابلہ کر کے ماحصل کیا۔

## کوئلہ پر جیشتس ذرا تی چلنی کے

(میکرو، ماگرو اور سسٹم)

پس ہمیں معلوم ہوا کہ کوئلہ کا ساتھی نظام میکرو ساماٹی نظام اور ماگرو ساماٹی نظام اپر شتمل ہے۔

ماگرو ساماٹی نظام ناریں ساماٹی نظام سے میکرو ہو جاتی ہے یعنی ہر لاحو ابے ”میگس“ نے اس کا اعلہار کیا ہے کہ یہ شل ”چو لاٹس“ مکی ہنا وٹ کے ہوتا ہے۔ اس قسم کی پناوٹ متعدد نامیاتی مرکبات میں بھی دیکھی گئی ہیں جس کی خانہ دار جاوٹ ہوتی ہے۔ جلدیں گیسوں کو بند کیا جا سکتا ہے۔ ہر ہماریک سامگ کو ایک قسم کا مکجھ یا پچھے

خیال کیا جاسکتا ہے۔

## میکرو میا ماتی نظام شگافوں کے سبب بنتا ہے

”بانڈ“ کا خیال ہے کہ کولوں کے بہت ہی باریک ڈھانچے میں ”کیونٹر“ کا ایک نظام ہوتا ہے (40° بلند چینی گول اجور گوں کے پتے جاں سے جدا ہوتے ہیں۔ یعنی یہے دباؤ سے جو مایکرو چلنی کے اندازِ عمل اختیار کرنے کا ذرہ داریتی سبب ہے۔ ۹۵ فی صد کل داخلی سطح کا حصہ زیادہ باریک ڈھانچے کے تصریح میں ہے جس میں اسی فیسہ داخلی دایوم شاہی ہے۔ یہ بلند درجہ کوئلہ کی شکل ہے اسکے خلاف ۵۰ سے ۶۰ فی صد کے تریب کم درجہ کوئلے میں ہوتی ہے۔

## کوئلہ میں گیسوں کے پھیلنے کی رفتار

یہ بات بیان کی جا پچی ہے کہ جس رفتار سے مختلف گیسیں سوراخی ڈھانچے میں نفوذ کرتی ہے یہ تو اہلی کے ابھارہ سخن ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ نفوذیت کی رفتار کم درجہ حرارت پر (۷۰-۱۰۰ کا) انتہیں گیسوں کی قابل پیمائش ہے جن کا مایکرو ڈایوم یعنی مقدار کم ہو مثلاً ہلیم اور ہائڈروجن۔ دوسری گیسوں کا دخول مثل یا لیٹر و جن اور میٹریکسین ایسی گری حرارت میں ”میکرو پور“ کی سطح پر جتنے پر مختصر ہے۔ بلند حرارت میں پر (300 ک) یہ گیسیں اس قابل ہوتی ہیں کہ ”میکرو پور“ ڈھانچے میں بھی قابل پیمائش رفتار سے پھیل جائیں۔

## بہت باریک گے ڈھانچے میں حرارت سے تبدیلیاں

(کاربن کا پیدا ہوئنا)

کولوں کے داخلی ڈھانچے کا مطالعہ کاربن کے پیدا ہونے کے درمیان نسبت درجہ کی تبدیلیوں کے کم کیا گیا ہے۔ ”فرینکلن“ نے ڈنلی کی پیمائشوں سے کملاً اک دسماہی کی نفیت بڑھ جاتی ہے جب کہ رعنی حرارت پانچ سو ڈگری سینٹی گرینڈ کے اوپر پڑھ جاتی

بر مکس اس کے رسائی خصوصاً بڑے مالیکیوں کی کم ہو جاتی ہے۔ اس کو معلوم ہوا کہ مجموع دنی

کاربنی حرارت کے بڑھنے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔

”کین“ اور سائنسیوں نے کاربنی اکشن کا مطالعہ نبی کی حرارت پر متعدد کوئیوں میں کیا۔ انہوں نے معلوم کیا کہ نبی کی حرارت پہلے بالائی حد تک بڑھ جاتی ہے جیکہ کاربنی حرارت تین سو ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہوتا ہے افابا ”ہالڈر لیشن“ میں ہوتا ہے ہے اجنبی حرارت کا پہنچنا جاری رہتا ہے جیکی حرارت میں کس قدر کی زیادتی ظاہر ہوتی ہے اکارنی ہونے کے اثرات الیکٹن قریب قریب ایک ہی سطح پر قائم رہتی ہے یہاں تک کہ چھ سو ڈگری سینٹی گریڈ پر ناقابلِ انتہا ہوتا ہے۔ اعلیٰ درجہ کے کوئیوں میں نیز ”ایمپریاٹش“ میں چھ سو ڈگری سینٹی گریڈ تک کوئی قابلِ توجہ تبدیلی مشاہدہ میں نہیں آتی۔

”بانڈ“ اور ”اسپنسر“ اور کی تحقیقات سے متفق ہیں اور کہتے ہیں کہ کاربنی، حرارت میں چھ سو ڈگری سینٹی گریڈ تک ضروری کیسپلیری ڈھانچہ کو ملہ میں زیادہ تبدیل نہیں ہوتا اگرچہ مالیکیوں چلنی کی خصوصیات زیادہ منیاں ہو جاتی ہیں اور داخل فری والیوم چار سو ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ حرارت کا اٹھا کرتا ہے جب کاربنی حرارت چھ سو ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ بعد ہو جاتی ہے داخلی فری والیوم برابر بڑھتا رہتا ہے مگر نفوذیت کم ہو جاتی ہے۔

مالیکیوں کی نفوذیت ہل میتماں الکوول اور ”ابرگھان“ کوئیوں کے اندر جن کے اور کاربنی اٹر نوسو ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو گیا ہے اس میں رکاوٹ آتی ہے اور جب کاربنی حرارت گیا رہ سو ڈگری سینٹی گریڈ تک بلند ہو جاتی ہے تو بہت چوٹے مالیکیوں مثلاً یونان ہالڈر و حسن اور سلیم اس قابل ہوتے ہیں کہ داخلی ڈھانچے تک سینچیں وہ سبی معمول وقت میں اگرچہ یہ بات کمی جا سکتی ہے کہ داخلی سطح کا رقبہ بڑا ہی رہتا ہے۔

## بہت باریک گگ کے ڈھانچے میں حرارت تبدیلیاں

کوئیوں کے داخلی ڈھانچے کا مطالعہ کاربن کے پیدا ہونے کے درمیان پہنچت درجہ کے تبدیلیوں کے کم کیا گیا ہے۔ کافت (ڈسٹنٹ) کی پیمائشوں سے پتہ چلتا ہے کہ مساماً

کیفیت بڑھاتی ہے جب کاربنی حرارت 500 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر پڑھاتی ہے۔ بر عکس اس کے رسائی خصوصاً بڑے مالیکیوں (وزرات) کے کم ہو جاتی ہے اور صحیح کافی کاربنی حرارت کے بڑھنے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔

نمی کی حرارت پر مستعد دکولوں پر کابینی اثر کے مطابعہ سے یہ پہلے چلتا کہ نمی کی حرارت پہلے بالائی حد تک بڑھ جاتی ہے جب کاربنی پر پریم ۵۰۰ ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہوتا ہے جب حرارت کا پہنچنا جاری رہتا ہے نمی کی حرارت میں کسی قدر کی زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ (کاربنی ہونے کے اثرات الیکٹن قریب قریب ایک ہی سطح پر تقاضہ رہتی ہے۔ یہاں تک کہ 600 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ پریم برابر گرتی رہتی ہے اور ۱۰۰ ڈگری سینٹی گریڈ پر ناقابلِ اتفاقات ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ درجہ کے کولوں میں نیز ایمپریس ائنس (سلگ کر جانے والا کولڈ) میں ۶۰۰ سینٹی گریڈ تک کوئی قابلِ توجہ نہیں ملی مشاہدہ میں نہیں آئی۔

اکٹرنس داں اوپر کے کام سے تنقی میں اور کبنتے میں کاربنی حرارت 600 سینٹی گریڈ تک ضروری کپی لری ارگوں کی الٹاپنے کو لایں زیادہ تندیل نہیں ہوتا اگرچہ مالیکیوں چلنی کی خصوصیات زیادہ منایاں ہو جاتی ہیں اور داخلی فری والوم (متقدار ۴۰۰ سینٹی گریڈ سے زیادہ حرارت انہمار کرتا ہے جب کاربنی پر پریم ۶۰۰ سینٹی گریڈ بلند ہو جاتا ہے داخلی فری والوم برابر بڑھتا رہتا ہے۔ ملک نفوذیت کم ہو جاتی ہے۔ مالیکیوں (وزرات) کی نفوذیت مثل متحالل الکوول اور آرگن کو کولوں کے اندر جو پر کاربنی اثر ۵۰۰ سینٹی گریڈ تک ہو گیا ہے اس میں رکاوٹ آتی ہے اور جب کاربنی پر پریم ۱۱۰۰ تک بلند ہو جاتا ہے تو بہت چوٹی مالیکیوں میںے ہائل درجی نیون اور یہاں اس تقابل ہوتے ہیں کہ داخلی الٹاپنے تک پہنچنی وہ بھی معقول وقت میں الگ چھیریا بات کی جاتی ہے کہ داخلی سطح کا رتبہ بڑا رہتا ہے۔

## اجمالی نظر

یہ بات موزوں معلوم ہوتی ہے کہ اب تک کولڈ کے بارے میں جو مثالی سائنس کے ہیں ان کو درصراحتی چاہئے۔ پہلے کے صفات میں کولڈ کی پوزیشن (مقام) پر نظر ڈالی گئی ہے

کہ دوسرے معدنی ایمڈ من میں اس کی کیا جیشیت ہے۔ نیز جنرالی تقیم اور حیرت ناک اقسام پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ اقسام کی ایک جملہ بتانی الگی کر سائنس کی ارتقائی درجاتی تقیم کے پیدا ہونے سے شروع ہوئی ہے جس میں حقائق پیش نظر کے جاتے ہیں اور سب پر محصول کیے جاتے ہیں۔

بین الاقوامی تعاون کا شرہ اس میدان میں بین الاقوامی درجاتی تقیم کا ایک سistem نظام اکا بننا ہے جس کی بنیاد وہ تجربہ ہے جو مختلف مالک میں عرصہ دراز تک کا وصولہ کے بعد عاصل ہوا۔ یہ خالص تجرباتی نظام اس وقت سمجھے میں آئے گا جبکہ کولڈ کی بھی اور کیساں بناڑھ معلوم ہو بھی عرض سانے تھی کہ ہمیں اس بناڑھ کا علم عاصل ہو ہم اس "دریافت" کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ہم ایک شیفت کے ذریعہ کولڈ کے وسیع فلرو میں اترے، پشاںی ٹھوٹوں کی حقیقت کا مطالعہ کر کے ہم کولڈ ارضی تاریخ کے چہرہ سے پردہ ہٹانے میں کامیاب ہوئے۔ نہایت آثار نے جو کولڈ کے ذخائر میں یا قریب موجود ہیں، ہمیں اس قابل کر دیا کہ ہم قدم ابتدائی زمانہ کے نہایتی وجود کی تصویر پیغامیں سکیں۔ جو کروڑوں سال ہیں کولڈ بنا اور جسے آج ہم کولڈ کہتے ہیں۔ آغازیں ہمارے آلات ابتدائی قسم کے تھے لیکن ماہرین ارضیات کے تھوڑے اور آئشیں شیشیں۔ لیکن ہماری خواہش مزید علم عاصل کرنے کی ہوئی ہم نے اپنے کو خورد بین میں مسلح کیا اور کولڈ کی پیغمبریہ ساخت کا مشارکہ کیا۔ جب قریب سے جاپان کی لگی تو اس قسم کا پتہ چلا جو اندر رچانی اجزا اور کیمی حاوی تھا۔ ماہرین ایسا نظم تھا جس نے چنانی معدنیات کی بنائی کیا اور تازہ کر دی ہم نے معلوم کیا کہ ماہرین خود اپنے خواص میں بہت اختلاف رکھتے ہیں اور رسمیہ بن گئے کیے اور کیوں یہ اختلافات وجود میں آئے۔ علم ارضیات پہلے سوال کا جواب دیئے پر تقدیر ہے مگر دوسرے کیلئے قاصر ہے پس ہم مجبور ہوئے کہ اپنی توجہ ذی جیات پر دوں کی بناڑھ کے پہلوؤں پر انور پر اور خاتمے پر ڈالیں۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ بینا دی مادہ اور ماخوی کیفیت نے اختلافات کے لیے سبب ہم سہی کے جو ارضیاتی تکلیف شروع ہونے سے پہلے واقع ہوئے۔ ہمارا سفر جاری رہا، ہم چاہتے تھے کہ مزید کولڈ کی بے حد باریک بناڑھ کے راز کو معلوم کروں جو خورد بینی علم سے آگے بڑھ جائے۔ دوسرے

ذرا نئے کام بیا گیا۔ ان میں طبعی جاذبیت کی تراکیب میں جن لوگوں کے نظام کی چائج  
کی گئی اس سے ہم قابل بولے کہ کوئلہ کے بطن کے اندر جو مسامانی نظام ہے اسے دیکھتے  
کریں جس کی شاخیں کم ہوتے ہوئے فانوں میں آگئیں اور جس کی جسامت اٹھ کے  
برا برا۔ ایسے خاتے میں جو مالیکیوں کے ڈھیروں میں واقع ہیں کوئلہ میں دوسرا مانی  
نظام ہوتے ہیں۔ ایک سیکرو پور نظم ہے جس میں سیال پارہ دباؤ پر داخل ہوتا ہے  
اور ایک ماںگرو پور نظم ہے جو ہمیشہ سلیم کے لیے قابل رسائی ہے لیکن بڑے  
مالیکیوں کے لیے کم، دخول پر رسائی کی حد تک پہنچ پر مبنی ہے۔ ماںگرو پور نظم کی وجہ  
کوئلہ میں مالیکیوں کی چلنی ہوتی ہیں۔

---

## حصہ دوم

کوئلہ کی کیمیا وی چیزیت  
 کوئلے کے خاص کیمیا وی ر عمل کے طریقے



## اُنہوں ہاں

### کوئلہ ہی جیتیں ملائعتی عامل

حد اول میں ہمارا تعارف کوئلے کے ان کیمیا وی پہلوؤں سے جو پیدا شد اور ممکن تغیرات سے والیستہ ہیں ہو چکا ہے، ہم نے معلوم کیا کہ کوئلہ سازی کے دران کوئلہ کی بنادٹ میں خاص قسم کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں یعنی کاربن کا وجود آہستہ بڑھتا جاتا ہے اور آسیجن کا ایک ہی رتقار سے کم ہوتا جاتا ہے یہ حقیقت کہ کاربن کا تناسب کوئلہ سازی کے دران کا فی کم ہوتا ہے اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایر و میٹک وجود زیادہ ہے اس پر غور کرنے سے کہ گرافائل کوئلہ کی ارتقا ای آخري کڑی سے تو منطقی نتیجہ نکلتا ہے کہ ایر و میٹک ہوتا اور ایر و میٹک حلقوں کے جتنے کا درجہ تسلسل سے بڑھتا جاتا ہے۔ اس روشنی میں کوئلہ کے کیمیا وی طرز عمل کو دیکھنا چاہیے جو طریقے رو عمل کے کوئلے میں پیدا ہوتے ہیں ان کوئین قسموں میں دکھلایا جاسکتا ہے۔

۱۔ رو عمل کا وہ طریق کاربن سے کوئلے کے مالکیوں (احیائی ذرات) اپنے حالت پر قائم رہیں اگر ابھی تبدیلیاں ہوئی ہیں جنہیں پلا یا نہیں جاسکتا اس گروپ میں وہ عالمیں شامل ہیں جن کا رو عمل سطح سے تعلق رکھتا ہے اور عامل مادی سے میں جن کا تجزیہ مالکیوں سائز کے مطابق کرتا ہے اور ملینہ کرنا مخصوص ہوتا ہے۔

۲۔ رد عمل کا طریق کار جس سے کوئلہ کے مالکیوں کو بہت آہنگی سے پچھا نی جانے والی اشیا، میں بدلتا جو کم مالکیوں وال رکھتے ہوں۔

۳۔ رد عمل کا وہ طریق کار جس سے کوئلہ کے مالکیوں کا یکدم خاتمہ ہو جائے ہے اس گروپ میں اس ایڈیشن کا روپ تایزیریشن یا حرارتی شگانی عمل شامل ہے۔ اس بات کی تحقیق کرنا امفید ہے یعنی آبیاپ نظام رد عمل کے طریقوں پر اثر نہیں ہوتے ہیں۔

ایسے نکشن گروپ پر غور کریں۔ یہ توقع کی جاتی ہے کہ ایر و میٹک میں جو ایڈیشن ہو گی وہ فناک ک بالڈر اسیل اور نیون گروپ میں موجود ہو گی۔ جب یہ قریب تریب واقع ہوں گے تو بلند درجہ کے چیلینگ کی توقع کی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں بالڈر و جن کی بندش ایسی سخت ہو گی تبی اتنی سخت گرفت ہو گی کہ دوسرا ہے فاس عالمیں کے ساتھ رد عمل کا ہوتا نامکن ہو گا۔ یہ میلان نیز کوئلہ کا ٹھوس گولا ہونے کے مقابل دخول ہوتا ہے ایک ایسی خاص دشواری ہے کہ عالمیں کا گروپ جو کو ملک میں موجود ہیں ان کا مطالعہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے مطالعہ میں رد عمل کی طبیعت مدت ہوتی ہے اور ضرورت ہے کہ اچھا خاصا علم ہو کہ رد عمل کے دران کیا واقع ہوا اور کیا نہیں۔ اس کی سمجھ اس وقت ہو گی جب نونکے ٹکڑوں کا مطالعہ کیا جائے۔

چھاٹک دوسرے رد عمل کے طریق کار کا تعلق ہے اس میں کیا وی پہلو نمایاں ہے کیونکہ مضبوط بندھنی طاقتیں کام کرتی ہیں۔

اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ طبیعتی اور کیا دری رد عمل کوئلہ اور محلہ میں ہو گا۔ جسے بہت زیادہ ابیت حاصل ہے۔

رد عمل کے طریقوں کا صحیح علم جس کے ذریبہ کوئلہ کی مالکیوں پر حملہ ہوتا ہے اور بدلتا جاتا ہے تو آج کے علم کی روشنی میں ایر و میٹک مالکیوں کی بناءٹ کا مطالعہ نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

## نوں باب

# فنکشنل گروپ کا تجزیہ کوئلہ کی اجزاء اور کیمیا

کوئلہ کی مالیکیوں سطح کو حقائق کی بنیاد بنائے کے ڈھانا کھانے کے لیے ایک محققہ کو تجزیہ کرنے کے طریقوں کو اپنا نہ ہوگا۔ ماضی میں اس میدان میں تحقیقاتی کام مختلف لوگوں نے انجام دیے ہیں۔ دونوں جیتیں سے کوئلہ کی جانچ ایک شٹی کی جیتیں سے نیز اس سے ملکے ہوئے اجزاء اور تجزیہ سے ہیں۔

1956 کے بعد سے اس میں کافی ترقی ہوئی خصوصاً ہائلر و کسل گروپ کے تعین میں متعدد نئے طریقے مکارے گئے۔ اور نتاںج میں جوانفاق مختلف طریقوں کے ساتھ ہوا ہے وہ زیادہ اطمینان بخش ہے۔

## کوئلہ کا تجزیہ

یہ بات واضح ہے کہ کوئلہ کے فنکشنل گروپ کا مقداری تجزیہ بہت دشوار ہے تجزیہ کے لیے ر عمل کا زمانہ طویل ہوتا ہے۔ ساتھ سامان کا باریک کرنا لازمی ہے۔ بعض حالات میں دوبارہ نتائج کا حاصل ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اب یہ نتائج کیا جاتا ہے کہ کوئلہ میں تھوڑا ہی حصہ آئین موجوں موجود ہے جو غیر عامل گروپ کی جیتیں رکھتا ہے عملی تحریرات کے حالت سے ذیل کے نتائج مکارے جاسکتے ہیں۔

اہ کوئلہ میں ہائلر و کسل گروپ، فینالک بائکسے کم ایسیڈ کے خواص رکھنے والے نمایاں ہوتے ہیں۔ الکوئل یا کفر و قریب ای جی ہائلر و کسل گروپ کی موجودگی کا ثبوت

نہیں ملتا۔

2. بھورے کوٹلوں میں 9% ہائڈروجن آگیجن کا وجود ہو سکتا ہے۔ فام طور پر اس کی عدد 8 کے قریب ہوتی ہے اس کے بعد 1% کا بھی 12% آگیجن ہائڈرو کسل کا وجود تجوڑا کم ہو جاتا ہے یہاں تک کہ 80% کاربن (1205 نی صدی آگی) پر تیز کی آنی شروع ہوتی ہے اور ہائڈرو کسل آگیجن کی قدر 1% سے کم 9% کاربن پر ہوتی ہے۔

## کارباسل گروپ

تمام تحقیقاتی معلومات نے ظاہر کر دیا کہ کارباسل گروپ پچ کوٹلوں میں نہیں ہوتے۔ یہ گروپ بھورے کوٹلوں اور لکناٹ میں پیدا ہو جاتے ہیں۔

## میتھا کسل گروپ

جو بات کارباسل گروپ کے لیے کہی گئی ہے وہ میتھا کسل گروپ پر سمجھ مان آتی ہے۔ یہ کافی مقدار میں کچے کوٹلوں میں نہیں ہوتے۔

## کاربونائل گروپ

کاربونائل آگیجن کوٹلہ سازی میں اس کے تمام اشیاء میں پایا جاتا ہے بھورے کوٹلہ میں 305% کاربونائل آگیجن پایا جا چکا ہے۔ ہمارا علم کاربونائل آگیجن کے وجود کے متعلق بہ نسبت ہائڈرو کسل آگیجن کے کم شکم ہے جو طریقے ملتے ہیں کم قابل اختاد ہیں اور جو نشاٹ حاصل ہوئے ہیں ان کے درمیان جو موافق ہے وہ ہماری خواہش کی تکمیل ہیں کرتا۔

وہ گروپ جن کار دعل ہائڈر اکسل آمین کے ساتھ ہوتا ہے وہ خاص کر کاربونائل گروپ ہوتے ہیں جن کی خصوصیت ایک اسکو کیوں لوٹا کی ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہائڈرو کسل آمین کا غیر کروماتیک ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے سپلاؤ کار گل شہر ہوتا ہے۔ اس شکل میں ایسا ہے پاٹ قابل توجہ ہے کہ کل نیجومہ ہائڈر اکسل آگیجن

کار با کسل آکیجن اور کار بوناٹل آکیجن سب کا مادی ہوتا ہے کہ کل مقدار آکیجن کی جو آکیجن کا تعین کرتا ہے۔

## ر عمل سے عاری آکیجن

کار بوناٹل گروپ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس حد تک آکیجن "غیر عامل" غیر عامل کی حیثیت سے موجود ہے ابھی تک یہ بات پایہ تین کو نہیں پہنچی ہے۔ کوئلہ کو الکوحل پیو شہم بالدر اکسائڈ میں آبی اثرات ڈالنے سے پتہ چلا کہ کار بوناٹل اور بالدر آکسل کے وجود میں اضافہ ہو گیا اس لیے یہ نتیجہ نکلا کہ یہ کوئلے اس کیفیت سے گزرے ہوں گے۔

## ناٹرودجن

کوئلے میں جو ناٹرودجن گروپ ہے اس کے متعلق کوئی معلومات حاصل نہیں ہے۔ یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ ناٹرودجن داڑری بناوٹ میں واقع ہوتا ہے کوئلے کے ہمدردے جو مختلف درجات کے تھے آبی اثرات میں تحریک کر کے اور حل شدہ دھانٹ کے تیزابوں کو استعمال کر کے ناٹرودجن کے وجود کا تعین کیا گیا اس طرح سے جو خالق جمع کے ان سے اخذ کیا کہ کس تدریج ناٹرودجن ابتدائی مادہ میں موجود ہو کر تکڑوں میں جمع ہو گی۔

پیٹ (گود)	78.5%
گلنانٹ	21.5%
کم درجہ کا بیٹوں میں کوئلہ	5.8%
بیٹوں میں کوئلہ	54.1%
انتحصار اسٹ اسٹ کر جلنے والہ	2.64%

غالب گمان ہے کہ یہ ناٹرودجن چھوٹے چھوٹے بناوٹی تکڑوں سے نکلے۔ مثلاً ہپلو کے کڑیوں سے کوئلے میں ناٹرودجن متین کرنے کا طریقہ کامطالعہ کیا گیا اور نیکوئینک تیزاب کو علیحدہ کیا اس طرح ناٹرودجن کے وجود کو جو متعدد علمی نظام میں کوئلے میں ملا اس کو غیر مبہم شہادت سے ثابت کیا گیا۔

## گندھک

بیشینے سے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ کوئلہ میں نامیاتی گندھک گردوپ کس طرح منقسم ہے۔ کیونکہ کلوروفارم اور پاٹری ڈین مٹکڑے اور بقیہ مٹکڑوں میں ایک قسم کے گندھک کا وجود پایا جاتا ہے تو یہ نتیجہ کالا جا سکتا ہے کہ نامیاتی گندھک کے مرکبات کو لملہ میں نیکیاں انداز میں منقسم ہیں اور بنیادیت کے بنیادی حصے ہیں۔ کوئلہ کی کاربنی کیفیت کا مطالعہ اتنا ہی بھاپ کی حرارت میں کرنے سے پتہ چلا کہ نامیاتی گندھک کو لملہ اندر چارٹھکل میں پایا جاتا ہے۔ اور یہ کم 100 ڈگری سینٹی گریڈ اور 300 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ابخراتی گندھک کے مرکبات میں ایک ارتقا، پایا گیا جو ایسے گردوپ کا آبی اثرات سے مرکبات میں خلل واقع ہوتا ہے۔ جس کا الحاق ناٹرٹروجن سے ہوتا ہے۔ نامیاتی گندھک نصف یا اس سے زیادہ اگسائڈ کر کے سلفیٹ میں بدلتا ہے۔ جب کہ ابتدائی اگسائڈ شدہ کاربن کا تناسب حل ہو جانے والے اشیاء کے مقابل کم ہو۔ ابتدائی گندھک کا تناسب جو نہ حل ہونے والے اگسائڈ شدہ اشیاء میں باقی رہ جاتا ہے۔ بغیر تغیر کے اس تناسب سے کم رہتا ہے جو باقی شدہ کاربن میں ہوتا ہے۔

## کوئلہ میں درجہ اور بنیادی گردوپ

بھورے کوئلہ اور لگناٹ (خطبی کوئلہ) سے کم درجہ کوئلوں میں تبدیل ہونے لئے دوران 70-81% کوئلہ پہلے میتما کسل گردوپ ضالع کر دیتا ہے۔ سچر کا با کسل گردوپ کو۔ جب کہ کارباکسل گردوپ زیادہ کم ہو جاتا ہے مگر ہالدر اکسل گردوپ کی شرح فی صد غیر تبدیل رہتی ہے۔ کوئلہ سازی کے دوران 80-81% کاربن کے ساتھ ہالدر اکسل گردوپ کا وجود تیزی سے گر جاتا ہے۔ 83% کاربن پر یہ دیکھا گیا کہ عامل بند را کسل گردوپ میں یکاکی کی آگئی۔

جب کہ ہانڈر اسکل کے وجود میں رفتہ رفتہ کی آنی اس کا مشاہدہ آبند چجزیہ پر کیا گیا۔

جب کاربن کا وجود ۳% سے زیادہ ہوتا ہے تو تمام آجھن غیر عامل حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ حد سے زیادہ استحکام کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ناٹرو جن سخت کوئلہ میں شامل متعدد دائری شکل میں واقع ہوتا ہے گندھک کے سلسلہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔

## دسوائیاں

# کولوں کے اجزاء کا محل

## محلل کے ذریعہ تجزیہ

کول کے بناوٹ کے مطالعہ کے سلسلہ میں ایک عام تنزکیب جو بیشہ اختیار کی گئی ہے و محلل کے ذریعہ (اجڑا) کا اخذ کرنارہا ہے۔ اس کا اولین مقصد یہ تھا کہ مادہ یا مادوں کو جدا کیا جائے جن سے کولہ کو کونگ خواص حاصل ہوتے ہیں۔

عملی طور پر تمام نامیاتی محللات کو اس غرض سے آزمایا گیا ہے۔

پہلا منظم طریقہ محلل کے ذریعہ اجزاء کے علیحدہ کرنے کا تجربہ 1860ء میں بہری سے کولوں کا تجزیہ کیا گواہ۔ ایک اکلوروفارم اور کاربن ڈائی سلفالاڈ کا استعمال کیا گیا۔ پتہ چلا کہ تجزیہ کے دوران کو کونگ خصوصیتیں کم ہو گیں۔ فریبی پہلا شخص تھا جنہوں نے پایریڈین کو بیشیت محلل کے استعمال کیا۔

## کلاسکی محلل کے ذریعہ تجزیہ کی تراکیب

وہیلر نے پایریڈین کو تجزیہ کا ذریعہ بنایا اور کافی چیزوں کے حصول میں کامیاب ہوئے اس نے ارادہ کیا کہ کولہ کے مختلف مرکبات کو علیحدہ کرے۔ ان کی مقامات متعین کرے اور کولہ کے خواص پر ان کا کیا اثر پڑتا ہے۔ اس کا مطالعہ کرے انہوں نے دکھلایا کہ شعلہ گیر کولہ کا جزا آخری میں کوکنگ خصوصیتیں نہیں پائی جاتیں جیسا کہ ابتدائی ٹوکری میں ظاہر ہوتیں اور یہ نتیجہ بکالا کہ جز کے اندر کو کونگ "اصول ضرور" ہے اس جز میں ایسے مادے پائے گئے کہ جن میں رہنما کی صفت اور چکپنے کی خصوصیتیں

پائی گلیں۔

فیشر اور ساتھیوں نے بنسنیں کو ذریعہ بنانے کا کولڈ کا تجربہ دباو کے تحت کیا۔ انہوں نے معلوم کیا کہ محل تحریر کے باقی شدہ جز میں کوئی خصوصیتیں نہ ہیں ہوتیں انہوں نے جز سے دو نسخہ دوں کو جدا کیا ایک پڑا لیم ایکھر مل ہو جاتے والا حصہ جسے ہاندر و کاربن صفت رکھنے کے سبب آئل پیٹوین نام دیا گیا اور ایک پڑا لیم ایکھر غیر مل ہونے والا حصہ جسے فیٹ پیٹوین نام دیا گیا۔

آئل پیٹوین کو پلاسٹ اور کوئی صفات کا ذر سدا قرار دیا اور فیٹ پیٹوین کو پھونٹنے کے خواص کے لیے ذردار گردانا فیشر اور ساتھیوں نے ایک کینگ (ڈیورین) اور ایک غیر کینگ (ڈیورین) کو عیینہ کیا۔ بعد نکلنے والے دیٹرین سے کینگ صفات ختم ہو گئیں اور جب ڈیٹرین یا ڈیورین کے جز کو ڈیٹرین کے باقی شدہ حصہ میں ملایا گی تو آخر الذکر میں پہلی کینگ صفات واپس آگئیں۔ ایسا کوئی اثر مشاہدہ میں نہیں آیا جب ڈیٹرین کے باقی شدہ حصہ میں ملایا گیا۔

1930 کے ارڈر گردزیادہ تحقیقاتیں ہوئیں جنہوں نے اس نظریہ کی تائید کی کہ کولڈ کے ٹکرے کو لانڈ قائم کے نظام رکھتے ہیں پس کولڈ کو خود بھی مخصوص کو لانڈ سمجھنا چاہیے۔

## کولڈ خذیلے ہوئے حصے چیلیٹ نامیاتی اجزاء کے

کریویں نامیاتی ابڑا کو مل نیو کلائی کی پسلی ہوئی شکل خیال کرتے ہیں جس میں رکب مارے شامل ہوتے ہیں جس کا تحفظ اولیہ فلک تہ سے ہوتا ہے جو شعلہ گیر مادہ اور پسلیانے والے ذریعہ مادہ اسے پناہوتلتے ہے۔ بعد از کر کو مل میں مالیکوں سے حل شدہ حصے بھی شامل ہوتے ہیں (روغنی شعلہ گیر مادہ امدادی شعلہ گیر مادہ کو مل خیال کیا جاتا ہے)۔ پیدائش میں ہی سوک مادوں سے رشتہ رکھتے ہیں جو مل نیو کلائی میں موجود ہوتے ہیں بعد الذکر میں ان کی پیدائش مقناطیسی گردپ کے فائدہ پر ہوئی مل نیو کلائی اور معاظ ناظر ہوں کے درمیان انتہائی یک جتنی پائی جاتی ہے۔ یہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ کبھی دونوں مادے کبھی مقداری انداز میں جدا نہیں کیے جاسکتے۔ چاہے۔

نامیانی جدا کرنے والے کو کیوں داشتمان کیا جائے۔ مزید یہ بھی خیال رہے کہ مثل نیوکلائی جماعت میں بدلتے رہتے ہیں۔ ان کا درمیانی جماعت درجہ کے اعتبار سے بڑھتا ہے۔ نامیانی اجزاء غیر مستقل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے تحفظ کرنے والے اجسام آہستہ آہستہ پھیلانے والے مادہ میں ضم ہو جلتے ہیں۔ ایسے مول (جز) کا استحکام مثل سیال کے آپسی سطح بھرنا پر بنتی ہے۔

## کریولن کے مشیل کوئلہ کا نمونہ

کریولن نتین کرتے نہ کر اصولاً محسوس کوئلہ بھی مثل نیوکلائی سے بنائے جواہیں۔ تیہوں میں محفوظ طریقہ پر بعد سے اور رونی وصلی مادہ میں قائم ہے ہا وجہ دیکھ کر شل نیوکلائی اور بیٹھوں میں پیدا شدی رشتہ پایا جاتا ہے اور دونوں کی بناوٹ میں بینا دی فرق لازمی طور پر قائم ہے۔

کریولن، خاص بیان پر زور دیا جاتا چاہیے کہ کوئلہ ایک مستحکم، متدر، طبعیاتی نظام شامل ہے۔ ہم کوئلہ کوکم و بیش بیٹھوں کا محصور نظام نصور کرتے ہیں جس میں خارجی اُتشیں رسید مادہ اور سونی مادہ شامل ہو گئے ہیں۔ اس نظریہ کی تعریف زیادہ عمدگی سے ذیل کی عبارت میں کی گئی ہے۔ عملی طور پر حقیقی بھی تحقیقاتیں کی گئیں وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ کوک کی بناوٹ ایک غیر حس مادہ پر نہیں ہے جو کسی بند من سے چپکا دیا گیا ہو بلکہ یہ ایک کلی نظام ہے جس میں کوئی صفات پائی جاتی ہیں۔ اس درجہ سے اصول اعتبار سے یہ بات غلط ہو گئی کہ ایک متعین مکملے کو کوئلہ کے خواص نمائندہ قرار دیا جائے۔

## اخذیات کی تحقیق

1935 سے یہ بات ناابلاغنا ہے کہ اخذیات (الجزء کا علیحدہ کرنا) کے مطالعہ نے بہت سے اختلافات پر روشنی ڈالی ہے۔ ہتر سخن کی نظر ان اختلافات کے متعلق پیدا ہو گئی ہے۔

(الف) اخذ کرنے کے مختلف طریقے کا۔

- (ب) اخذ کرنے والے معلوم کی نظرت  
 (ج) کولہ کے محلل کے باہمی عمل کی بناوٹ.  
 (د) نکالے ہوئے حصوں کی طبیعتی اور کیمیا دی نظرت.

## اخذیات کے طریقوں کا اقسام

ایسی اور ساتھیوں کا کولہ سے اخذیات کے مطالعہ کے سلسلہ میں ذیل کے طریق عل  
 کے گروپوں کو سمجھنا چاہیے۔

۱. غیر مخصوص طریقہ اخذ کرنے کا۔ کولہ کا صرف چند فیصد حل کیا جاتا یا ہوتا ہے۔ ترجیحیا  
 پُر تحریر م ہوتا ہے۔ (1000 د گری سینی گریڈ کے لئے)۔

۲۔ اخذ کا مخصوص طریقہ 20 سے 40 میں صد اصلی کولہ نکلا جاتا ہے۔ پُر تحریر  
 ترجیحیا 200 د گری سینی گریڈ سے کم ہوتا ہے۔ بہت موثر محلات نیو کلو فیلک ہوتے  
 ہیں اور نتیجہ میں الکڑوں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

۳۔ اخذ کرنے پر غیر مرتب ہونا۔ قاعدہ کے مطابق بے عمل اونچے پُر تحریر کیا  
 جاتا ہے (200 د گری سینی گریڈ سے زیادہ) اور اس سے کافی زیادہ حوصلے  
 ہوتا ہے۔

۴۔ اخذ کرنے پر کیمیا دی انتشار یا غیر مرتب ہونا۔ محلات جو استعمال کیے جاتے  
 ہیں وہ ہائڈروجن پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی کیمیا دی بناوٹ عمل کے ذریں  
 منتشر ہوتا ہے۔ غیر مخصوص اخذیات کولہ کی اسنس کے لیے بہت کم دل چیزیں رکھتے  
 ہیں۔ مخصوص نکلا مادہ بہر حال کولہ کی تحقیق کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔

## اخذ کرنے کے حالات کا اخذ شدہ پراشر

حقیقت میں اخذ کرنے کے محاصل اور رفتار پر نکالنے کے حالات اثر ڈالتے ہیں۔  
 یہ راست طریقہ کا بھی اثر ڈھاتا ہے جو قبل اخذ کرنے کے اختیار کیا جاتا ہے۔ عموماً کولہ کے  
 ذرات کا آخری ما حصل پر نہیں پڑتا ہاں نکالنے کی رفتار میں پیسے سے اضافہ کیا جاسکتا  
 ہے۔ نکالنے کی حرارت میں اضافے سے ما حصل میں اضافہ ہوتا ہے۔

پڑھجہر 250 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ استعمال نہ ہوتا چاہے کیوں کہ اس حد میں کولنڈ کی شے بیس کیسا وی تبدیلیاں لازمی طور پر آ جاتی ہیں۔ خاص محل کے معاملہ میں کولنڈ کے خٹک کرنے پر اور محل نکالنے کا حاصل میں اضافہ کرتا ہے۔ کولنڈ کا اسائڈ قبل اور دوران نکالتے کے عام طور پر نکالتے کے حاصل میں کی کردیتا ہے پر عکس اس کے ہائڈ روچینشن اور قبل گرمایا اس پڑھجہر جو ملائم کرتا ہے۔ اس سے رفتار اور راحصل میں اضافہ ہوتا ہے۔

## کولنڈ کے اخذیات کی طبعی بناؤٹ

اس صدی کے تیسری دہائی کے دوران ہترے محققین کولنڈ سے نکلے ہوئے مادوں کو کولاںڈ کا سلوشن قرار دیتے ہیں۔ متعدد تحقیقات کرنے والوں نے مختلف نتیجہ پر پہنچنے اور مالیکیوںی وزن کو ۱۰۰۰ سے کم کولنڈ کے نکلے حصوں میں قرار دیا۔ مشاہدات ہلکے بھرنے کے کولنڈ سلوشون کے دوران کا انداز عمل جب غیر معقول طریقہ پر چھاتا گیا اس سے ظاہر ہوا کہ ہر بڑے ذرات کو لاٹھ جسامت کے بھی موجود ہیں۔ بڑے ذرات جسمانی اعتبار سے جگردے ہوئے آسانی سے تو ٹنے والے مالیکیوں کے جمع ہو گئے ہیں اصلی ہر بڑے مالیکیوں نہیں ہیں اور ان کی جسامت (سائز پھیلاو) یعنی حاوی ہونے کے ساتھ ظاہر ارتباً میں ہو جاتی ہے۔ اجتماعی طریقہ کی نیچر سے کولنڈوں کے نہوں بناؤٹ پر کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں۔ کولنڈ کے کیسا وی اور بمعنی بناؤٹ میں کیسا یعنی اور اس کے نکلے ہوئے مادوں میں چیزیں دیتی گئی پیمائش یعنی کی حرارت ایکرے کا بھرنا دغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مالیکیوں اکٹھا جمع ہو جاتے ہیں میں طریقہ دونوں میں ایک ہی ہوتا ہے۔

## گیارہواں باب

# کولہ کی ہائڈ روختی کیمپا

ہائڈ روختی تجربیہ (ہائڈ روختی لیس)

پرستی لات (1869) پہلا محقق تھا جس نے کولہ کو ہائڈ روختی کے ذریعہ سیال شکلوں میں لا یا انہوں نے ہائڈ روختی آب ڈائلڈ کو ہائڈ روختی عامل کی چیز سے استعمال کیا اور حرارت کو 270 فارین گری سینی گریڈ پر تجربہ کیا۔ بعد میں جس (1913) نے دھنلا یا کھانی ہائڈ روختی اگر دباؤ بیس ہو اور کافی زیادہ پھر سچر کو کولہ سیالی شکلوں میں بدلتا ہے۔ کولہ کا درجہ بھی اہمیت رکھتا ہے جو اس حقیقت سے ظاہر ہے کہ ایسے کولہ جن میں 85% کم کاربن ہوتا ہے وہ زیادہ سیالی ماحدل دیتے ہیں بر عکس اس کے کم حصہ ان کوٹلوں سے ملتا ہے جن میں کاربن 85% سے زیادہ ہوتا ہے۔ بعد میں یہ بیان تحقیق کی نظریہ ناکافی ثابت ہوا۔ چنانی بناوٹ میں فرق ہوتا ہے۔ بعض اوقات بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ مرکبات تغیر پیدا کرنے والے کافی تبدیلی کا اندراہ لگاتے ہیں۔ ولیر اور ساختہ کام کرنے والوں نے کولہ کے ہائڈ روختی عمل میں آئنے کی شیئں عمل کی تحقیقات کی۔ انہوں نے اصول پیاسا کا کولہ حرارت میں رہ کر ایسے مکروہوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جو رد عمل پیدا کرتے ہیں مکروہوں میں کرنے کا کام ہی لوحن ایسہ کرتے ہیں۔ یہ مکروہ مجن ہو کر نہیں نہ حل ہوتے والی اشیاء (نادہ) اتنا لیتے ہیں۔ یا ہائڈ روختی کے اضافہ سے مستکم ہو جاتے ہیں تاکہ حل ہو جلنے والے مادے پیدا کریں۔ ہائڈ روختی اسکام تین کے ذریعہ منتشر اور معمق کیا جا سکتا ہے۔

پنج نے ہالڈر و جنی کے حرکتی تجزیہ کے سلسلہ میں مطالعہ کیا اور دکھلایا کہ کوللہ کے تبدیلی روغن بیس ردعمل کے ایکیم کے ذریعہ مقداری جیشیت سے دکھلایا جاسکتا ہے

## کوللہ، اسفلائٹین، روغن

دو توں ردعمل پہلا حرکتی ہے اور پانی اور گیس ذیلی اشیا کی جیشیت سے ملتے ہیں چوں کہ پیدائش کا تناسب (گیس۔ پانی۔ اور بے نزین) کے حل ہونے والے روغنیات (ا) کا غیر متبدل رہا یا (ب) میں سبی اور کیٹھا لست کے استعمال پر سبی اس سے یہ نتیجہ نکالیا کہ خاہراً وحدانی بناوٹ کا مادہ بیکاں عمل کا ذریعہ وجود بیس آیا حالانکہ تمام تجربہ بانی حالات پیدا کیے گئے۔ یعنی ان سے کام ریا گیا۔

غیر کیٹھا لست ہالڈر و جن بخوبی پہلا مرتب ردعمل ہے۔ خواہ بانی شدہ پنزین حل ہونے والے ہو خواہ ہالڈر و جن بہر حال اسی مقداری تبدیلی کے ساتھ غیر کیٹھا لست ہالڈر و جنی عمل نے ہالڈر و کاربن گیس کی زیادہ سے زیادہ پیدائش ہوئی اس سے یہ بات ثابت ہوتی کہ زیادہ پہلوی ردعمل کا ظہور ہوا۔

## انتشار اور نیا اجماع (کیٹھائیک) کے ساتھ

### ہالڈر و جنی تجزیہ (350-300 ڈگری سینٹی گریڈ)

اگر ہالڈر و جنی عمل میں لائے ہوئے مادوں کی بناوٹ کا مطالعہ اس بات کی طرف رہنما کرے کہ کوللہ کی بناوٹ کی تشریع ہو جائے تو ہالڈر و جنی ہالڈر و جنی عمل ایسے حالات میں کرنا ہو گا کہ کوللہ پتوں گرا اور پیدا نہ ہو۔ اسے یوں انجام دیا جاسکتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو نانوی رہ عمل ابتدائی مادوں میں نہ ہونے پائے۔ پس ولیرنے ایک آٹو کلیبو بنا یا جس میں سرد سرار لیسوار لگایا جس میں ہالڈر و جنی مادے ایک حرارتی نیون چھوڑتے ہیں (350-375 ڈگری سینٹی گریڈ) دسٹی لیشن سے بیسے ہی ہالڈر و جنی عمل زیادہ بڑھ جاتا ہے وہاں یہ دسٹی لیشن کے قابل ہو جاتے ہیں۔

## محمد و دہانڈ رو جنی عمل

گلیں اور ساتھیوں نے محمد و دہانڈ رو جنی تجزیہ متعدد کو ملوں پر کیا۔ جن میں کاربن کا وجود 84—81 فن صدی تھا۔ ٹپٹر پچر 375—300 ذگری سینٹی گریڈ پر ایڈ کن کیٹا است کو استعمال کیا ہے۔ اخراجی مادوں کو جدا بند کیا گیا اور خصوصیت متعین کی گئی جس کے لیے کرویٹو گرافی مولیکیوں روڈسٹی لیشن اور ری کرد میٹو گرافی اور کیبا وی اور طبعی تجزیہ کیا گیا۔

تصوری نیوکلائی ہانڈ رو کاربن کی موجودگی جس میں چار یا زیادہ گوشوں والے ایر و مینٹ کجھ ہوئے حلقوں ہوتے ہیں مشلاً پائزین اور ہومولو چیوں ان کا مشاہدہ کیا گیا اور کچھ حصہ نالٹر و جن مرکبات کا آسکین مرکبات سے علیحدہ کیا گی۔ شور قسم کا آسکین مرکبات زیادہ بیع ہوئے نکرہ دوں میں حادی نظر آئے۔ اگر ایک سیدیکا جل جنے والا مادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ الورینا پر چنے کا عمل کا تعین ٹوٹل آسکین اور نالٹر و جن کا ماد دوں میں ہونا تھا۔ پر عالمیں تھیں کہ نیوٹرل نالٹر و جن کی شکل چھے ہوئے پائز دوں حلقوں کے مرکبات تھے موجود تھیں۔

نیوٹرل آسکین تقریباً برابر تقسیم ہے اکو علی ہانڈ رائل گروپوں اور ایسے مرکبات میں جن میں داڑی ایتھر چڑے ہوئے ہیں۔ آٹوکلیوک ریسیور سے سرد سرے کو استعمال کرتے ہوئے گلیں نے دھکلایا کہ 310—275 ذگری سینٹی گریڈ کے دائرہ میں کوئی خاص کفری ابخراتی بیزین حل ہونے والے اشیاء بیس تبدیل ہو جاتا ہے 310—375 ذگری سینٹی گریڈ کے درمیان یہ مادے ابخراتی مرکبات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جس میں زیادہ حصہ بیٹھیں حل ہونے والے مادے کا ہوتا ہے 375 سینٹی گریڈ کے اوپر گلیں اور کوک کا بننا وجود میں آتا ہے۔ ابخراتی مادوں کا بغا اور کوئی کا حل ہو جانے والے مادوں میں تبدیل ہونا پہلا ترتیبی روکن کا اٹھا رہوا۔ گلیں اور ساتھیوں کا غیال ہے کہ ابتدائی گراڈ کوکل کے مرکبات میں عدم توازن کا عمل ہونا ہے جس میں بہت زیادہ غیر شیم اشیا اس کا خاص شے ہوتے ہیں۔ ہانڈ رو جنی عمل سے یہ تحکم ہو سکتے ہیں۔ پایا یہ مادہ میں پھر جمع ہو سکتے ہیں جس میں گراڈ کا آٹا اصلی کوکل کے مادہ کے برابر بہت دشوار ہو جاتا ہے۔

## بادھو ان باب

# کولہ کی اسائد میں کی کیمیا نم اسائڈی تجزیہ سے گراو

بہت سے کام کرنے والوں نے کولہ میں گراویٹی درجہ میں کی پانی میں حل ہونے والے مادہ کی حیثیت سے مادہ کیا۔ اکثریت نے کسی دلکش قسم کے اسائد کے طریقہ کو استعمال کیا۔ بہت پہلے اس کام پر تحقیقی کی ابتداء (اسائد کا استعمال) 1800 تک جاتی ہے۔

بعض اسائدی ابجنت خوبیں استعمال کیا گیا۔ آئین کے علاوہ دوسرے عناظر سمجھی ہے آئے اس درجہ گراو وائے محصلات میں مثلاً الکائن ہائی پورب و مائٹ کے ذریعہ اسائد کا اثر ڈالنے سے ٹرانی پرو مونیٹ پیدا ہوا۔ کھوائیں ڈائی اسائد کے استعمال نے کلو رائل کی شکل پیدا کی۔ سب سے زیادہ استعمال میں اسائد اثر پیدا کرنے کے لیے ناٹرک ایشپے یہاں بھی ہیلوی رد عمل کا ظہور ہوتا ہے۔ دوسرے عناظر کے آجائے کو الکائن کے ذریعہ اسائد بناتے سے روکا جاسکتا ہے (بعض ابتدائی آئین پارسیگنٹ، یاد دوسرے ذریعہ سے روکا جاسکتا ہے مثلاً اینیوڈک اسائد کا عمل اور اونوتا نزیش، جب اسائدی عمل چاری رہتا ہے جو مادہ بنتا ہے اس سے ایڈ کا بڑھنا ہوا رد عمل کا اظہار ہوتا ہے اور وہ حل کے ہو جانے کے قابل ہوتا ہے اثیر تھک بینیزین ٹرانی، شیرا پینیا کار بولک ایڈ اور میلٹیک ایڈ اپکرک ایڈ اور زیادہ مجموعہ والے اور زیادہ مرکبات والے حل ہونے کے قابل ایڈ میں بعد کے سب تیز اپ رنگ میں مختلف پائے گئے۔ ہکے زرد سے نازگی سرخ تک۔ ابھی انہیں ملیخہ و نہیں کیا گیا اور

د تو کر شل مکمل میں حاصل ہوئے۔ ان کے اسٹریٹیا ریکے گئے لیکن ان کا بڑا حصہ زیادہ دیکھوم (خلا) میں ڈشل ہوئے۔

میلیٹیک ایمڈ کا بننا کو نکلہ کی بتاؤٹ کے مطالعہ کے سلسلہ میں اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب تعمین قسم کے جے ہوئے ملکہ کا نظاہم تا نکم ہو۔ فرانسیس اور ولیرنے معلوم کیا کہ ناٹر و جن کا وجود اکسائیڈی مادوں میں اکسائیڈی عمل کے بڑھنے سے ایسے حد تک بڑھ جاتا ہے جہاں پر کو نکلہ کا جسافی وجود مکمل طور پر حل ہوئے کے قابل ہو جاتا ہے علاوہ ازیں تمام قسم کی از سرفوپیدا اکینس چنیں نامیاتی مخلات سے ملیندہ کیا جاسکتا ہے۔ مساوی فی صد ناٹر و جن کا وجود رکھتے ہیں نیچجہ یہ نکھلتا ہے یہ عنصر ایمین مالیکیول کے نیو کلیس کا جز ہوتا ہے پس ایر و میلٹک نیو کلائی کو نکلہ کی بتاؤٹی یونٹوں کا بھی ہوتا ہے۔ جہاں تک چنانی اجزا اترکبھی کا تعلق ہے اچھوں نے معلوم کیا کہ اس تین مقداری اعتبار سے انک ایسٹیں تبدیل ہو سکتا ہے اس کے برعکس ڈیورین اور ھصوصیت سے فیوزین ہے جو کسی تدریکم درجے کے مادوں سے بنے ہوئے ہیں یعنی اپورس۔ گیوٹلکس بے حس (ائزت) مادہ سے، فرانسیس اور ولیرنے اس کے بعد کو نکلہ کی عقلی تحریز یہ کا تواریت بھی کرا یا۔ اس طریقے سے صرف ابتدائی بتاؤٹ ہی کی جا پہنچ مکن نہیں ہوتی بلکہ چنانی بتاؤٹی اجزا اکافی صد ہونا بھی تعمین ہو سکا جسے ذیل کے اندازیں درستی تعمیں میں لایا گیا۔

۱- ریزنس، دیکس، ہائڈرو کاربن۔

۲- گیوفی ٹیکولر شجری ڈھانچہ

۳- ہیوک مادے (المس گوند کی شکل کا مادہ)

۴- اوپیک مادہ

۵- فیوزین (حرارت سے سیال میں تبدیل ہونے والا مادہ)

اس تحریز پر کا نکتہ یہ ہے کہ اسے مکمل طور پر کیسا وی طریقہ سے عمل میں لایا جاسکتا ہے۔ چنانی اجزا اترکبھی کا تعمین نکلے مادہ اور اکسائیڈی اثر سے کیا جاسکتا ہے مثلاً بیرون سیدین ڈائی اکسین نینال پا کر لیساں سے جب کو نکلہ زیادہ مجموعی مالیکیول کیفیت رکھتا ہے تو کو نکلہ کو منتشر کر دیا جاتا ہے باریک چھال والے شجری آثار کو ہیوک مادہ سے

میلحدہ کیا جا سکتا ہے۔ منفعت حالات کے تحت اسلامی عمل کے ذریعہ ایسے عمل میں اول نام وارے مادے مادے نہیں چھوٹے جاتے بلکہ بعد وارے کے جو ایسے مادے میں تبدیل ہو جاتے ہیں جنہیں الکائن سلوشن میں حل کیا جا سکتا ہے۔ کشف مادہ بہ نسبت یہوک مادوی کے زیادہ اسلامی عمل کے ذریعہ کرتا ہے پس پہ دنوں مادے مختلف اسلامی عمل کے ذریعہ میلحدہ کے چاہکتے ہیں فیوزین کا تعین اسلامی عمل سے قوی اسلامی عامل کے ذریعہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ بر عکس دوسرے اجزاء کے فیوزین ان عاملیں کے درفع کرنے کی قوت رکھتا ہے جب الکائن سلوشن سے نکالنے کا کام ختم ہوتا ہے زور میوزین پیچے باقی رہ جاتا ہے۔

## اسلامی عمل تیزابی پوٹیشیم ڈائی کرمیٹ کے ذریعہ

یعنی نہ کولڈ کے اسلامی عمل کا مطالعہ کیا اور اس کے لیے نائلرک ایسٹ اور پوٹیشیم ڈائی کرمیٹ کا پھر استعمال کیا اس سے بہت دلچسپ نتائج نکلے۔ پیات معلوم ہوئی کہ ایسٹ کے جو چیز میں اس کا سیدھا تعلق مبنی ہے میں کی مقدار سے تھا جو کہ تم حرارت میں کاربنی غسل سے پیدا ہوا۔ ظاہراً کولڈ کی ایسی بناءوں جس سے ایسٹیک ایسٹ حاصل ہوتا ہے جب کہ اسلامی عمل کیا جائے تو وہ اجز امنٹر کے حامل ہوتے ہیں اور حرارت 500 ڈگری سینٹی گریڈ ہو تو اعلیٰ درج کے کولڈ کم ایسٹیک ایسٹ پیدا کرتے ہیں۔ مقدار ابزرگی مادہ کے وجود کے ساتھ کم ہو جاتی ہے۔

## اسلامی عمل پندریعہ الکائن

### اسلامی عمل از پوٹیشیم پرمیگنیٹ

کمز ماند تھا جب اکنیک ایسٹ اور میلٹیک ایسٹ کی پہچان ہوئی ایسے کم درجہ تحصلانی مادوں میں جن پر اسلامی عمل کیا گیا اور الکائن پرمیگنیٹ کو استعمال میں لا یا کیا گیا۔

کوئلہ کوزین بربین اکسائڈی عمل میں لانے سے معلوم ہوا کہ درمیان میں کولاڈی ہیوک ایسٹ کی بناوٹ معلوم ہوتی۔ یہ سمجھی ظاہر ہوا کہ مزید ان ایسٹوں کو اکسائڈی عمل میں لانے سے شفاف پینزین والڈ ایسٹ ممکن ہے۔ اکزیلک اور ایسٹنیک ایسٹ سمجھی ساتھ ہی ساتھ پیدا ہوتے۔ اس طریقہ کار کوڈیل کی اسکیم سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

کونٹہ مارہ  $\rightarrow$  ہیو مک ایسٹ  $\rightarrow$   $\left\{ \begin{array}{l} \text{مکن بناوٹ} \\ \text{درمیانی کریٹلان} \end{array} \right.$   $\left\{ \begin{array}{l} \text{پینزین والڈ} \\ \text{اکزیلک ایسٹ} \end{array} \right.$   
 ایسٹوں کا سب ہیوک ایسٹ  $\rightarrow$  اینک ایسٹ  
 ایک ساتھ بناوٹ اکڑاک بے نزین ایسٹوں کا اس بات سے نکالا گیا کہ پینزین والڈ اور اکڑاک تناسب یکساں رہا۔ خاص تجربوں میں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ اکزیلک اور نہماں پینزین کا ربا سلک ایسٹ مستحکم رہتے ہیں ردعمل کے میدیم میں بر علس اس کے زیادہ پے چیدہ ایر و میلک ایسٹ میں غیر مستحکم ہوتی ہے۔

## اکسائڈی عمل پذیریعہ اینڈائی آئیجن

فیشر اور شرپر نے 1920ء میں دکھلایا کہ کولہ جسے الکٹی میں ڈالا اور 200 سے 250 ڈگری سینٹی گریڈ یونیپر تھرپر دباؤ کے تحت آئیجن سے اکسائڈ اٹرڈ کیا۔ اس سے حل ہونے والے مادے میں پینزین کا ربا سلک ایسٹ کو پہچانا جاسکتا ہے۔ تقریباً میں سال بعد پا درڈ اور ان کے ساتھیوں نے اکسائڈی عمل کے اس طریقہ کا وسیع مطالعہ کیا۔ پکا ہنساں کوئلہ کو گیس آئیجن میں اکسائڈی عمل کیا جب کہ حرارت 270 ڈگری سینٹی گریڈ اور کل دباؤ 60 ایموس فیرنغا۔ تقریباً کاربن کا پچاس فنی صدی کاربن ڈائی اسائڈ میں بدلتا اور بقیہ پانی میں حل ہو جانے والا ایسٹ بندا۔ زیادہ حصہ ایر و میلک بناجب سلوش ایسٹ بنایا گیا تو پھر اخراجی عمل سے والپس حاصل کر لیا گیا۔ ایسٹ کا یہ سچکر زردرنگ کا ٹھوس سفوف بن گیا۔ ان ایسٹوں میں مقابلہ مالیکیوں روزن کم ہو گیا (450 سے کم) اور اس کا میتحل اشرفتھوڑا ہی چپن سکا۔ ایک تہائی ایسٹوں کو پینزین کا ربا سلک ایسٹ

کی حیثیت سے جاتا گیا۔ باقی شدہ مرکب ایسڈ کا مایکروولی وزن 200 سے 450 تک تھا۔ ان کے متعلق یہ خیال کریا گیا کہ ان تعدادی حلقت دار آسین مرکبات ہیں۔

## برقی کیا وی اکسائڈی عمل

کوئلہ کے برقی کیا وی اکسائڈیشن کے پیچے اور کوئیٹ کی روپرٹ ہے کہ تلبے کی اینیوڈ (برقی پلیٹ) المک ایسڈ بننے کی طرف مختص رہنا گزیرتا ہے جسے مزید برقی کیا وی اکسائڈ سے متاثر نہیں کیا کہ جا سکتا۔ اس کے بر عکس تیزی اکسائڈی درجہ کا گراڈ ظہور میں آیا جبکہ پلٹینم اوسیسر کے اینیوڈ پلیٹ استعمال کیے گئے۔ کاربن ڈائی اکسائڈ بننے سے اس کا اظہار ہوا۔

پھر اس نتیجہ کی تصدیق کی اس حد تک کہ اکسائڈی عمل تلبے کے اینیوڈ (امبیٹ برقی پلیٹ) المک ایسڈ بننے کے لیے سبب پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہ سمجھی کہ کچھ آبی حل جانے والے مرکبات بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھی کہ اکسائڈیشن کے مادے جو پلٹینم اوسیسر کے برقی پلٹیوں (اینیوڈ) سے حاصل ہوئے وہ ان سے مختلف ہوتے ہیں جو تابے کی پلیٹ نے بننے ہیں۔

## اکسائڈی عمل نیوٹرل میڈیم میں

### اکسائڈی عمل بذریعہ اوڑوں

اوڑوں کے استعمال کی طرف کم توجہ کی گئی ہے۔ بیشتر نے کوئلہ کو پانی میں رکھ کر اوڑوں کا عمل کیا اور 92% کاربن کو گھرے بھورے رنگ کے آبی حل ہونے والے ایسڈوں میں تبدیل کیا جس میں جلی ہوتی شکر (سرام) کی بدبو تھی۔

کینے اور راحمنے اوڑوں کے عمل کو ہیوک ایسڈ پر جانچ جنہیں بیٹھو میں کوئلہ سے بیا گیا تھا اسکا اکسائڈی عمل کے ذریعہ اکا کاربن کے 65 فی صدی کاربن ڈائی اکسائڈ اور اکر زک ایسڈ میں پایا۔ باقی حصہ کا این کا اوڑوں مدافعتی ایسڈوں کی طرح پایا گیا جنہیں بیشتر بن کار باسکٹ ایسڈ خیال کیا گیا 1957ء میں فریڈریکن اور کیننے نے کوئلہ پر

اوزوں کے رد عمل کو جانچنا (جبکہ کاربن کا وجود ۸۶٪ تھا) اور فیشر کے نتائج کی تصدیق کی کوئلہ کا زیادہ حصہ سیاہ رنگ میں آبی حل ہونے والے ایسٹوں میں تبدیل ہو گیا بغیر اس کے کو درمیانی نارمل کو لالہڑی ہیوک ایسٹ پئے۔

بعد الذکر کو رد عمل میں اوزوں کے ساتھ آہستہ پایا گیا۔ آبی حل ہونے والے ایسٹوں میں کم مقدار ایسٹیک ایسٹ کا تھا اور انہیں ایسٹ کا کہیں کہیں لشان پایا جاتا تھا۔ انہوں نے کاربنی عمل کو بینگھا کے (سلی میشن) اکیا اس طرح اس کا قریبی تعلق ہیوک ایسٹ سے دکھلایا اس سے یہ نتیجہ لالا گیا کہ خیال کر کوئلے کے مالکیوں بڑے مجموعی نیوکلیر والے ایر و میٹک ڈھانپے میں مکن نہیں معلوم ہوتا۔ کیونکہ اوزوں سے مشکل سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ جسامت کافی کم دے ان حالات میں جن میں استعمال ہوا۔

---

## تیرہواں باب

**کوئلہ پر مسی اثرات کی کیمیا اور جلد آتش گیری کی تجزیہ حیثیت**

### کوئلہ کا رد عمل گیسی آبیجن کے ساتھ

کوئلہ کا طرز عمل مائیکروولی آبیجن کے ساتھ علی اہیت کا حال ہے یہ باعث الگ طرح معلوم ہے کہ تمام کوئلے جب موسی خنا سے دچھا رہتے ہیں۔ جلد پہنچ مسی اثرات قبول کرنے کی علامتیں ظاہر کرتے ہیں جس کے نتیجہ میں کلوری اکریل (اور کوئلک خصوصیتیں انقصانہ طور پر متاثر ہوتی ہیں۔ ایک اور حقیقت اور زیادہ اہیت رکھتی ہے۔ ذخیرہ میں بہت سے کوئلے خود پختہ آتش گیر ہن جاتے ہیں۔ یہ خطرہ اس وقت استثناء ہے جب اکسائز لیشن کے ذریعہ حرارت کی مقدار پیدا ہوتی ہے وہ اس مقدار سے زیادہ ہو جائے جو مہر (کنڈکشن) میں اپنی جائے یا سیال ہمہری فکل (کنڈکشن) اور ذخیرہ میں یہ ربات تعجب کی نہیں کہ بہت سے مخفیتیں نے کوئلہ اکسائز لیشن کے زیر اثر لانے میں مائیکروولی آبیجن استعمال کر کے بہت مشغولیت رکھ لانی۔

جو کام ہوا ذیل کے درجات میں تقیم کیا جاسکتا ہے۔

ا۔ اکسائز لیشن طریقہ کار کی کیمیا کا مطالعہ

2۔ کوئلہ کا رد عمل جو آبیجن کے ساتھ ہے اس کے اظہار کی کوششیں ایک ایسی شکل میں جو علی طریقوں پر مبنی ہو۔

3۔ زیادہ بیادی خصوصیت کی جانب جو حرکت پر رد عمل کے ساتھ ہو۔

## اکسائڈی طریقہ عمل کی کیمیا

### خور دینی جانش

کولڈ کے اکسائڈین کے سلسلہ میں بہت سے محققین نے خور دین (ماٹر کرو اسکوپ) اے فائلہ اٹھایا ہے جو خور دین ایگر کسی ملٹھی کے اکسائڈین واقع ہوتا ہے بتلاتی ہے لیکن سطح پر تبدیلی کا طریقہ ہے اور چکدار ہونے جن پر کچھ اکسائڈ ہو چکا ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں کار لوباسوم میں یا مصنوعی ریزروں میں خور دینی تصویر پیش کرتے ہیں۔ ذرہ کا مکمل خارجی سطح بعض حالات میں خور دینی تالیوں کو اکسائڈین کناروں کا آہستہ آہستہ بڑھنے کو مشاہدہ میں لایا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے اکسائڈین بڑھتا ہے یہ وسیع ہوتے جاتے ہیں یہ کنارے (اکس کولڈ) پر نسبت کولڈ کے میکس زیادہ عکس پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

### اجزا کی تجزیہ کے ذریعہ جانش

جو نس اور ڈاؤنیڈ نے اکسائڈین کو پہلے مرحلے کے طریقہ کار کا وسیع مطالعہ کیا ابھوں نے معلوم کیا کہ حرارتی درجہ پر سطح پر جما ہوا آئیجن اس تدریز یا دہ سہر فعال ہو جاتا ہے کہ اس کا مقابل دوسرا تدریز مادوں کے پہلے اکسائڈین مرحلہ میں ہونے سے کیا جائے (ربڑ فذا میں اور پٹرولیم)۔

بعد اذکر کا اکسائڈین کا آغاز ہالڈر پر اکسائڈ کے بننے سے ہوتا ہے ظاہراً یہ فاص مامل شکل ہے کیمیا وی انداز میں ختم شدہ آئیجن کا۔ پانی کے ہونے کی علامتیں ایک ضروری خرطا ہے اس مجموعہ کے بننے کے لیے۔ ذرہ کی جسامت (سائز) درجہ اور خصوصیت سے پتہ تھا کوئی ایمیت حاصل ہے۔ ۸۵ دُگری بیٹھی گریڈ سے زیادہ حرارت پر گموں منتشر ہونے لگتا ہے اور خاص مادہ جو پختا ہے وہ کاربن مونو اکسائڈ ہے فیرس تھالیو سائنس کے ذریعہ پر آئیجن کے مقدار کا تعین کا کام کیا جا سکتا ہے اضافہ کرنے سے یہ مرکب نیک تھالیو سائنس میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کو کلو میکٹ طریقہ سے متینی کیا جا سکتا ہے۔

بہر حال آسیجن کا فضم یا کیمیا دی جاؤ کا ہونا کم حرارت کی حالت بہت اہم تدریتی کیفیت ہے۔ ایسے طریقہ کار کے دوران حرارت کا بڑھنا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ گازر اور ساتھیوں نے مثلاً ثابت کیا کہ حرارتی اثر جو ابتدائی مرحلہ پر کیمیا دی جاؤ چند قسم کے کار بن پر ہوتے اس نظم کے تحت ہوا۔ اس کیمیا دی جاؤ بھی جیشٹ سے یا جزوی جیشٹ سے کوئل کی خود حرارت سے ملوث ہوتا ہے۔

## کواملہ کے عمل شانیہ کا تعین عملی طریقوں کے ذریعہ

### بھرک جانے کی حرارت اور ابتدائی حرارت

حقیقاً بھرکنے کا پیپر سچر ایک طبیعی ای عنصر نہیں ہے۔ اس کی قدر با کل حالات پہنچنے ہے جس کے تحت عملی تجربہ کیا جاتا ہے۔ مثلاً بھٹی کی ڈیزائن، گرم کرنے کا طریقہ، ذرہ کی جسامت، نمود کی تہہ کی بلندی، ہوا کے لہر کی تیزی اور آسیجن کا جاؤ دو طریقہ کار جنمھوں نے اپنی طرف توجہ کی پیدا ہے۔ یہ پیس تعین یکساں پیپر سچر اور تعین یکساں حرارت پہنچانے کی رفتار پر، پہلے کوئے ارڈمن نے نکالا اس بات سے تعلق ہے کہ ابتدائی پیپر سچر کا تعین کرے نمود کو آسیجن کی لہر میں یکساں حرارت رکھنے والے بھٹی میں گرم کیا جاتا ہے اور نمود میں جو حرارتی تغیرات ہوتے ہیں ان کو ریکارڈ میں لے لئے گئے ہیں۔ اس طرح گرم کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خود بخود بھرک ائے جبکہ پیپر سچر حد سے زیادہ بلند ہو یا پیپر سچر اتنا بڑھے کہ بالائی حد کو پہنچ جائے ہو کی واقع ہو۔ اس عملی تجربہ کو مختلف بھٹی کے پیپر سچر پر دھرا یا گیا یہاں تک کہ کم سے کم پیپر سچر معلوم کیا گیا جس پر کوئلہ میں آتشیں بھر کیں پیدا ہو جاتا اس نقطہ کو ابتدائی پیپر سچر کہتے ہیں دوسرا طریقہ "جسے آتشیں بھر کاؤں پیپر سچر کا تعین" کہتے ہیں ایک خاص قسم کے حرارتی فرقہ کا تجربہ ہے۔ عام طور پر جو طریقہ عمل استعمال کیا جاتا ہے جسے کریلوں نے نکالا اس سے سخت معیاری حالات میں اختیار کیا جاتا ہے۔ ایک نمود کو خاص انداز میں باریک کر کے ایک المونیم کے برتن میں گرم کیا جاتا ہے جس میں آسیجن ایک خاص رفتار سے گزارتی جاتی ہے پیپر سچر کو ایک دو گری سینی گرید فی منٹ بلند کیا جاتا ہے۔ برتن کا اور بھٹی کا پیپر سچر ساتھ ساتھ ناپا جاتا ہے۔ تجربوں کے نتائج سے کریلوں نے دکھلایا کہ شعلہ میں بھر کنا اس وقت

ہوتا ہے جب کولکہ کا پتھر پتھر دیگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو جائے۔ ایک آسان قاعدہ کے لحاظ یہ کیا جاسکتا ہے کہ ذریں میں تبدیل ہو جانے والے کو لمبے جن کا شعلہ میں بھڑکنے کا پتھر پتھر نارمل سے بچے ہوتا ہے وہ یک یک بھڑک جانے کے قابل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پیاس کیا گیا نام تعینات ابتدائی اور شعلہ میں بھڑک رٹنے کی حرارت میں خاص علی خصوصیتیں رکھتی ہیں۔ اور بھی بنیادی خالق معلوم ہو سکتے ہیں جب کائینٹک یعنی علم حرکت کے ذریعہ کیا جائے۔

## کولکہ کی اس اڈیشن کی جانش بذریعہ علم حرکت (کائینٹک چاپچ)

کائینٹک چاپچ سے مراد یہ ہے کہ تحقیق ایک دینے والے ذیلی عنصر کو منتخب کرتا ہے اور اس کا مشاہدہ کرتا ہے بحثیت عمل زمانی کے پتھر پتھر کے وغیرہ۔ اس کی کامیابی کا انحصار کسی قسم کے پیرامیٹر (ذیلی عنصر) منتخب کیے جانے ہوتے ہیں سب سے زیادہ موثق طریقہ یہ ہے کہ زمیں تعداد میں ذیلی عنصر کا مطالعہ کیا جائے اور تمبریوں کا سلسہ فاٹم رکھا جائے۔ اب تک بختی مطالعہ کیے گئے ہیں مختلف نقطوں سے آغاز کیے گئے ہیں اور ایک ہی پیرامیٹر یعنی ذیلی عنصر کو ساثر رکھا گیا ہے۔ نہیں کے پیرامیٹروں کو استعمال میں لا یا گیا ہے۔

(الف) وزن

(ب) حرارت کا بننا

(ج) آکیجن صرفہ

(د) بندش شدہ (بونڈ) آکیجن کا جاؤ

(ه) ایزسر فوپیدا شدہ ہیومک ایسٹڈ و کا جاؤ۔

(و) گیسی رو عمل سے جو مادے پیدا ہوئے اس کی خصوصیت

کولکہ کی اس اڈیشن کا پہلا طریقہ عمل نیال کیا جاسکتا ہے جہاں تک آکیجن رو عمل پیدا کرنے والا جزو ترکیبی ہے۔ میں کی قوت رفتار بہت سموی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا ظاہری اثر شائع پر اس یہے ہوتا ہے کہ آکیجن کا جزوی در باڑ کے اوست میں فرق ہوتا ہے جبکہ تجربہ کیا جاتا ہے ذرہ کی جسامت مسلسلہ کو اور پیچیدہ بنایتیا ہے۔ خود دینی چاپچ

سے معلوم ہوتا ہے اکسائڈیشن حقیقی طور پر سطح کا رد عمل ہے۔ اس لیے اس کی توقع کی جاسکتی ہے کہ رد عمل کی رفتار بڑھ جائے گی خارجی سطح کے رقبہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بڑے دروں (ایک میٹر سے بڑے اسکے باہت صحیح ہے لیکن چھوٹے ذرات کے بات صحیح نہیں ہے۔ بعد الازکر کے ساتھ نفوذیت کی گہراں یعنی پھیلے ہوئے راستہ کی لمبائی جیسا کہ جن ایم چلے خور دینی مسافت سے ہو کر ایک میٹر میں وقت کے اندر رد عمل کے دوران انہیں حقیقت کے لیے پیش نظر کرنا چاہیے۔ جب یہ فاصلہ اسی ترتیب سے ہے۔ جس ترتیب سے ذرہ کی جسامت ہے تو یہ بات معقول ہو گی کہ رد عمل کی رفتار مقدار کے ساتھ ہم آہنگ ہو گی یہ کولہ کے وزن کے ساتھ حقیقت اس کا مشاہدہ کیا گیا ہے کیونکہ ذرات ایک میٹر سے کم کی تفاظ کی چونکی زیادتی سطحی رقبہ میں اکسائڈیشن کی رفتار بڑھتا ہے ریتے ہیں چنانکے حساب سے جب کہ وہ میٹر سے کم ہو تو اکسائڈیشن کی رفتار مقدار یا وزن کے نتائج پر آجائی ہے۔ بغیر ذرہ کی جسامت کا خیال کیے ہوئے اکسائڈیشن سطحی رد عمل ہی باقی رہتا ہے۔ یہ بات کی جاسکتی ہے کہ اگر ذرات کافی چھوٹے ہوں تو کل داخلی خور دینی مسافتی سطحی رد عمل میں شریک ہوتی ہے۔

## وَذَلِكَ بِهِ حِلْيَةٌ وَّلِيَ عَنْصُرَ كَمْ

تجھ بات پندریعہ حرارتی بیان (میزان)

اس طریقہ کو اور یہ کونے استعمال کیا۔ انہوں نے دزوں میں تقریبات کی تشریع کی کوشش کی ملک حرکت کے نظریہ سے اس طریقہ مسلسل کا حل ریادہ خطرناک ہے جب مختلف مراحل ایک دوسرے پر آنکھتے ہیں۔ اس لیے مناسب گنجائش رکھنی چاہیے ان رد عمل سے ذریعہ کیے بعد دیگرے ظہوریں آتے ہیں۔

اور یہ کونے ذیل کی اہم پیدا کرنے والی توانائیوں کو معلوم کیا ہے۔

پہلا مرحلہ!

دوسرा مرحلہ!

تیسرا مرحلہ!

آٹھیں کا بننا

چوتھا مرحلہ!

## چودھوں باب

# کولہ کا کوک میں تبدیل ہونا

(کاربونائزیشن)

ایک نمایاں قدر تی کیفیت یہ ہے کہ کولہ ایک متین درجہ تک گرم کرنے سے ملاطم ہو جاتے ہیں جب انشار اجرا ہوتا ہے تو پھول جاتے ہیں۔ جب برابر گیس فارج ہوئی راتی ہے تو پھر سوسٹکل اختیار کر لیتے ہیں۔

غیر اجرا تی ہوتا ایک سدل عمل ہے مگر ایک فرق نمایاں کیا جاسکتا ہے یعنی ابتدائی کاربنی اسٹچ جب کہ ناری اپیدا ہوتا ہے اور دوسرے کاربنی اسٹچ کے درمیان جبکہ محض کیس نکل پڑتی ہے۔ نرم ہونا اجرا تی مادہ سے غالی ہونا اپھونا اور پھر سوسٹکل اختیار کرنا سب ایک دوسرے سے والستہ ہیں۔ یہ قدر تی حالات بہت زیادہ حرارت پہنچنے کے ریٹ پر بھی ہوتے ہیں۔ تمام کوبل خواہ کسی درجہ کے ہوں اجرا تی مادہ سے غالی ہو سکتے ہیں بغیر پسند نہ ہوئے شرط یہ ہے کہ گرم کرنے کی رفتار کافی آہستہ ہو۔

## کاربنی ہونے کی تحقیق میں تجربیاتی تراکیب

### حرارتی کشش پیمائش کی تحقیقات

انشار اجرا کے رد عمل کی رفتار حرارت کے زیر اثر جو کولہ میں رومنا ہوتی ہے کو پہنچ طریقہ پر مطالعہ میں لایا جاسکتا ہے۔ بذریعہ حرارتی میزان (سترمولینس) ایک الہے جس سے ایک گرم شدہ مادہ کا وزن کا اندازہ مناسب طور پر کیا جاسکتا ہے۔ وزن کے

جو خطوطیتے ہیں اس سے یہ ممکن ہے کہ وزن میں کمی کی رفتار معلوم ہو جو حرارت اور زمام کا عمل ہوتا ہے (یعنی ابزراتی نادہ کے نکل جانے کے خلوا) حرارتی کشش اگر کمی مدد سے تحقیقات عموماً و مختلف طریقوں سے کمی جاتی ہیں۔

الف۔ وزن میں بیشیت زمانی عمل کے جبکہ پھر پھر بحث کیا رہے (یعنی پہنچ متغیر ہونے والا پیرامیٹر) (اضافی عنصر ہو)۔

ب۔ وزن میں کمی بیشیت حرارتی عمل کے جبکہ حرارتی شرح بحث کیا رہے (یعنی حرارتی شرح بیشیت متغیر اضافی عنصر کے) دونوں طریقوں میں کولہ کا درجہ اور اس کی چنانی بناوٹ آزاد متغیر شکلیں ہوتی ہیں۔ جب ایسے کولہ کو یہاں حرارتی رفتار سے گرم کیا جاتا ہے۔ ابزراتی نادہ کا اخراجی رفتار حد بالائیک پہنچ جاتی ہے۔ حرارت کی رفتار میں بڑھاؤ حرارت گوں کو بلعداً قدر کی طرف موڑ دیتا ہے۔ درجہ میں اضافہ ہونے سے وزن میں کمی کی پالائی حد بین کی آجائی ہے۔ جیسا کہ توقع کی جاتی ہے چنانی بناوٹ کے اجزا اترکیبی میں آزادیاں میں وزن سب سے زیادہ کم ہوتی ہے اور سکریناٹ میں سب سے کم۔

## حرارتی مقداری تحقیقات

جب کہ وزن میں تغیرات کے بننے کی حیزدیتا ہے دوسرے ابزراتی نادہ کے بننے کا مطابعہ دوسرے طریقہ کا مطابعہ کرتا ہے۔ سب سے اہم طریقہ پر سیس کی جاری رہنے کی رفتار کا تدبیجی کرتا ہے۔ متعلقہ گیس کی اکثر تجھری پر بحث کیا رفتار پر ہوئی چاہیے۔ یعنی فی منٹ پہنچ کر کا بڑھنا فیٹر رالڈ اور وین کریوں نے سلسی دڑی نائلس اور دوسرے منفرد دما سیرس کی تحقیقات کی جو مختلف درجوں کے تھے۔ یہ پتہ چلا کہ کولہ جن میں 92% کاربنی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ مقدار ہا لائڈروجن کی دیتے ہیں جبکہ میتھین کا بننا سب سے زیادہ ایسے کولہ بین ہوتا ہے جن میں 78% کاربن ہوتا ہے۔

پالائی حد تک دوسرے ہالڈ روکاربن ایسے کولوں میں پایا گیا جن میں کاربن تھا جو حرارتی حاصل ہوئے ہیں انہیں بہت اہمیت حاصل ہے کوئی کے کاربنی کیفیت کے متعلق کائنسکس کے اصول پہلنے میں۔

## تجزیہ کے ذریعہ تحقیقات

ایک دوسری نرکیب کا رین بننے کی تحقیق کامطا العذر بر لید تجزیہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بیٹھ میں کولم (شعلہ گیر کولم) کا کاربنی ہوتا ایک قسم کا محصر دائری عمل ہے جو اصلی بنادوٹ سے شروع ہو کر کاربنی پول تک جاتا ہے۔

## پلاسٹو میٹرک تحقیق

گیس کا بننا پلاسٹی سنی کی پیاساٹ کی طبعی شرط میں سخت خارج ہوتا ہے گیس کیفیت کا ہوتا ساتھ ہی ٹھوس اور سیال کیفیتوں کا ہوتا اس سسٹم کو جس پر پیاساٹ کرتی ہوتی ہیں بہت پے چیدہ بنارتی ہیں۔ اس وجہ سے جو طریقے کو لے کے مادوں کی پلاسٹی سنی کے پیاساٹ کے لیے اختیار کیے گئے ہیں وہ تجرباتی خصوصیت رکھتے ہیں عملی تجربہ کے نتائج کو ان سے مغلب کر کے جو جاؤں مادوں کے پانے گئے ہیں یہ ممکن ہے کہ پلاسٹی سنی کے پلٹر کو دیکھ کر کے یونٹوں میں ظاہر کیا جائے۔ قدرتی اس طرح سے جو اندار حاصل ہوں گے وہ ظاہر اور یہ کوئی کے انداز ہوں گے مگر کارڈار و سکائی میٹر تلاالت ہے ایسٹنگر رفار ایک لنگردار شفت کی جسے سفون شدہ کولم میں چھر دیا جاتا ہے ایک چھر دینے والے آل کے ذریعہ جسے پڑتھر کا نعل قرار دیا جاتا ہے۔

## خصوصی حرارتیں کاربنی کیفیت (کاربونائزیشن) کے پیدا کرنے میں

مختلف درجوں کے کولم کی خصوصی حرارتیں جن کو پلاسٹو میٹرک تحقیقات سے معلوم کیا گیا ہے ظاہر کرتی ہیں کہ دیہنیاٹس کے لیے پلاسٹک اسٹچ کا زمانہ طویل ہوتا ہے جب کہ کاربن کا وجود ۷۰.۵% ۸۷% ہوا (ابزرگی مادہ ۳۹%) صوری خط کا بالائی حد پہنچنے کی پالائی حد کے ساتھ ساتھ متوازی چلتا ہے۔ ساتھ ہی بعد الذکر توازن پیدا کرتا ہے ابزرگی مادہ کے اخراج بالائی حد سے۔

دیہنیاٹس میں کو پلاسٹک خصوصیت پیدا نہیں ہوتی اگر کاربن کا وجود ۷۵.۵% ۸۰% کم ہو یا ۶۰% سے زیادہ ہو۔ اکریناٹ بھی ایک درجہ کے ہونے پر یکان عمل ظاہر کرتے۔

ہیں۔ اگرچہ سیالی کیفیت پلاسٹک اسنجپر اس حالات میں ریارہ ہوتی ہے۔ بہ نسبت ویژہ نہیں کے۔

## کارہنی ہونے کا قدرتی کیفیاتی نظریہ

### پلاسٹی سٹی کے نظریات

ایک طویل رمانے کے دوران متعدد مفروضات کو ملک کے پلاسٹک عادت کے متعلق قائم کی گئیں کہ ان کے اس انداز عمل کی تشریع ہو سکے ان میں کچھ ایسے ہیں جو تجربات اور علم کی روشنی میں قائم نہ رہے۔ اس سلسلہ کی دشواری اس بات میں ہے کہ تجرباتی نتائج ایک عام شکل سے ریارہ نہیں بتلاتے کوئلہ کبھی تکانتشا راجزا سے مناڑ ہوتا ہے۔ اس کا سبب عمل کلپے چیدہ ہونا ہے جو خود اس وجہ سے ہے کہ کوئلہ کی بناوٹ غیر واضح اور تعدادی ہے۔ علیٰ تجربات انتشار ارجما کے طریق کار کی واضح تشریع نہ کر سکے۔

یہ بات حقیقی ہے کہ کوئلہ ایک حالت میں نہیں پہلتا۔ اس کے ساتھ ہی کوئی ابھی تک اس کو معلوم کرنے میں کامیاب نہیں ہو لے کہ کوئلہ کا ایک حصہ جو فرمی پیدا کرتا ہے آبیاری حرارت کا پیدا کر دے ہے یا کوئلہ میں خود ہوتا ہے۔

پہلا نظر پر کہ کوئلہ ایسے بخوبی کا بنا ہو لے جو سرمیں پڑھاتا ہے پیٹوین اور ایسے کا جو سرم ہمیں پڑھتا اس کی تصدیق وہی نہ کی سکی۔ فیشر، یون اور دوسروں نے اخراجی تجربوں کے نتائج کی قوت پر تصدیق کی۔ یہ کام کرنے والوں نے یہ رائے قائم کی کہ ”کوئنگ اصول“ کوئلہ کے اخراج کے قابل حصوں میں ایسا واقعہ ہوتا ہے۔

بہر حال ایسا کوئی بیٹھنے ہے تو اس سُکھے کا اثر پلاسٹی سٹی پر کلی یا جزوی انداز میں پڑھو رہنے کا انصار شدہ ارجما کے اثر جو کم مالکیوںی و دن رکھتے ہیں۔ اس سوال کا کوئی معین جواب نہیں مل سکا کہ آیا پلاسٹک فریجن بخوبی کا ایجاد ہوتا ہے یا اچکنا فی پیدا کرنے کی شے ہے۔

### کار گوت نائزمن اور کوک کی صفت

یہ بات اب واضح ہو گئی ہے کہ کوک کی صفت کا انحصار مددوی چنانی اور فراہمی بناوٹ متعلق کوئنگ گول انہ سب کے ملاوٹ پر ہے جو اپنی باری پر تجربتی انداز عمل کا تعین کرتے ہیں۔

جیکے بلاستی سٹی کی کیفیت ہوتی ہے ساتھ ہی بیکانگی انداز عمل میں بھی ازسرنوٹھوس بننے کے فوائد بعد کوک میں سامانی کیفیت کا تعین عارضی بلاستی سٹی خاص طور پر گرتی ہے۔ نیز پس ہونے والے شگا نوں کی ساخت جواز سرنٹھوس ہونے کے عالم میں وجود میں آئیں اور میکانگی قوت مکرخنی کا دار و مدار آخری گرملنے کی سطح پر تختہ ہے۔

وان کریوں۔ ہنست میں اور میں تے کوکنگ کول کی ملادٹی بناوٹ کے اثر کا مطالعہ کیا ہے۔ ان کو معلوم ہوا ہے کہ کوک کی قوتی صفت کا دار و مدار کوکنگ کی ملادٹ کے شعبہ ہے۔ نیز اس کے اجزا اترپیچی کی ذرا تی تفصیم پر ہے۔ کوکل کی ملادٹی بناوٹ کی نیچہ کا اثر کوکنگ صفات پر اس کے انداز عمل سے مکمل طور پر ظاہر ہوتا ہے جب ڈائی لیٹو میرین دیکھا جائے متفاہیں کے پھیلا ڈکا علم بیکھیت درجہ کے فعل کے ضروری اور کافی ہے جس سے غیر اصولی ملادٹ اصل جانے سے اس کے انداز عمل کی ڈائی لیٹو میرین پیش گولی کی جاسکتی ہے۔ ذرا تی بناوٹ بھی سا وی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ بھی دکھلایا گیا ہے کہ کوکنگ 125% ٹوٹل پھیلا ڈکے سب سے زیادہ مغبڑا کوک دیتے ہیں۔ شکل یہ ہوتی ہے کہ کوکل کی ذرات کی تفصیم اوسط ذرہ کی سائز تقریباً 1۔ 5 ملی میٹر اور زیادہ سے زیادہ سائز 1۔ 5 ملی میٹر ہوتی ہے۔ کوکل جن کے ٹوٹل پھیلا ڈکے سب سے زیادہ مغبڑا کے دریان بہترین طریقہ پر کاربی بنتے ہیں جبکہ کاسائز مقابله ہڈاہستا ہے (اوسمی 5% : ملی میٹر اور بالائی ۳۔ ۳ ملی میٹر ہوا) اگر ان دونوں قسموں کے کوئی آپس میں مطابق ہائیں تو انہیں پہنچے علیحدہ علیحدہ ہیں یا جائے اس کا خالی ایسے تناسب کے ساتھ ملائے جائیں جس سے ملادٹی کوکل پھیلا ڈکے سائز 50% ہو۔ یہ معلومات آسانی سے سمجھیں آجملے گی۔ کاربی بننے کی پہلی اشیعہ پر ذرات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور پلاسٹک ماس کا انحصاریاً کیفیت پھولن اور اوسط تعداد کی جہاں ڈھل جانا واقع ہو سکے۔ ملائم کوکنگ کی زیادہ دسکائی کی صفت کو پیش نظر کر کر اس کی موقع ہیں کی جاسکتی کہ بعد ملائم پڑنے والے ذرات کی صفت کو پیش نظر کر کر اس کی توقع ہیں کی جاسکتی کہ بعد ملائم پڑنے والے ذرات اور پاریک ملائم پڑنے والے ذرات پر ملائم اس کے کھرد درے غیر ملائم پڑنے والے ذرات اور پاریک ملائم پڑنے والے ذرات کافی بیٹھ کے مقامات رکھتے ہیں تاکہ ایک میں مل جائیں اور ایک قابل قبول ماس (جاماٹ) بنالیں۔

بہر حال یہ بہت ضروری ہے کہ دوسرے مرحلے میں (ازسرنوٹھوس بجا) ڈھیر کو حصے

زیادہ دباؤ میں نہیں والا جاتا کیونکہ سطح کی رفتار میں فرق ہوتا ہے جو مختلف مقداری عناصر میں ہوتے ہیں۔ حد سے زیادہ دباؤ اس مرحلہ میں کوک کے اندر شگاف پیدا کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ دسیع پہاڑ پر جو تحقیقاً تین سرچار گروپ نے کی ہیں نتیجہ میں اہم معلومات حاصل ہوئی ہیں یہ کام کرنے والوں نے دکھلایا کہ ٹوٹنے سکوں نہیں ہے بلکہ غیر منظم سکوں نہ ہے جس سے مکملے بنتے ہیں دو تجرباتی وزارٹ نکالے گئے تاکہ نصف کوک کی سکوں کی حقیقت معلوم ہو یعنی دو ای لیٹو میٹر کے ذریعہ تعین اور جھکاؤ کے ساتھ جاپن کرنے کا جر. آخری الذکر جاپن میں مصنوعی (ارٹی نیکٹ) اچھے طرف میں دبایا ہوا کولڈ کا پاڈور ایک گرم شدہ پلیٹ پر رکھ دیا گیا (غیر مترافق نفاسیں) جسے پھر تنور میں رکھ دیا گیا جس سے ابھراتی مادہ آزادی سے نکل سکتا تھا۔ پھر تجربہ کو ڈگری سینی گریڈ نیک متبعین رختار سے بڑھایا گیا۔ مختمنا پڑنے پر اڑتی قیکٹ فیٹر حصہ اڑ جاتا ہے اور جھکاؤ کا نصف قطرنا پا جاسکتا ہے سکون اور جھکاؤ اہم حقائق ہیں جس سے دیگر ہوں گے تالیاں بننے کی میشن گوئی کی جاسکتی ہے۔

پتلی نہبؤں میں مختلف پٹپتھر سے مختلف رفتار سے جو سکون پیدا ہوتی ہے وہ کوچک کوچک طرف مائل کرتی ہے زیادہ دیگر نہ کوں میں جھکاؤ جسے مختلف ہیں انتیار کرتی ہیں وہ ملافت نہیں رکھتیں۔ اس کے بعد باقی شدہ سکون رہتی ہے نیز ہمیلا لوکی طاقتیں جو میشن پیدا کرتی ہیں جو دباؤ کے زیادہ ہونے سے بدھتی ہے۔ آخر میں ایک ایسے نقطہ تک پہنچ جاتی ہے جہاں لوث جاتی ہیں۔ ایک نظری عمل تحقیق نے دکھلائی اندر دوی میشن ہر نقطہ پر ہوتا ہے ان معلومات کی روشنی میں ذیل کے قواعد صنعتی کولڈ کی ملادھی قسم کے بنائے کے نکالے جاسکتے ہیں۔

1. اچھے کوئنگ کولڈ کی نالی پنچ کی مالٹ طاقت کا اضافہ زیادہ ابھراتی کمزور کو کنگ کولڈ کے ساتھ بڑھا ہوتا ہے۔ جتنا ہی ازسر (شمس) بننے کا پٹپتھر ہو اور کم ہوتا ہے۔ اس سے جو اضافی عامل ہوتا ہے بعد پھر سے ٹھوس ہونے پر۔

2. جتنا ہی کم پچھلنے والا کمزور کوئنگ کول ہو گا۔ اتعابی ریادہ پچھلنے والا اور ابھراتی ریادہ ہو گا ابھری اچھے کوئنگ کی بنادی جزو ہو گا جو اس سے پیوست ہو جائے گا۔

3. ہے جس مادہ جو ملادھ میں موجود ہے انہیں ایسا مادہ ہونا پڑے گا جو پھر سے۔

ٹھوس بنتے کے دلرسے میں نہیں سکوتے پس درمیانی سکردن کی رفتار ملادی کو لد کی کم ہو جاتی ہے بر عکس اس کے زیادہ بلند پڑپتھر پر ابھیں سکرنا چاہیے۔ اسی انداز میں جو کہ درجے کو لد احتیار کرتا ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو سبھر ہو گا کہ ان کو باریک میں بیا جائے۔

4۔ پھلنے والا اچھا کونگ جز کو باریک میں لینا چاہیے اس حد تک کم پھلنے والے ذرات سے چاروں طرف سے گھر جائیں۔

---



## حصہ سوم

کوئلہ کی طبیعت

کوئلہ کے خاص طبیعیاتی خواص



## پندرہواں باب

# طبیعیاتی خواص اور اضافی اصول

### حصہ سوم کا تعارف (تمہید)

طبیعیاتی میکنک (اتر اکیب) ابہت قوی درائٹ ہیں جن سے کولڈ کی ساخت کا مطالعہ ہو سکتا ہے۔ ایکس۔ برے۔ ڈفریشن ایسپکرڈ و فول میری طریقے ان میکنک کی مشہور شال ہیں۔ اہم بنادی اضافی عناصر (پرمیٹرس) مثلًا سائز اور فاصلہ جو ایر و میٹک حلقوی کلکٹریس میں ہے تناسب جو ایر و میٹک کا لٹی فینٹک ہانڈر و جن کے ساتھ ہے وغیرہ ان طریقوں سے مستعمل ہیں کے جاسکتے ہیں جنکی متعین طریقے نہیں ہیں جن سے ساخت کے رازوں کو معلوم کیا جاسکتا ہے۔

کولڈ کے جسمانی تجزیہ کرنے کے لیے اضافی افعال کو سمجھ کامیابی کے ساتھ استعمال میں لایا جاسکتا ہے۔ یعنی طبیعیاتی مستقل عناصر کے افعال جنہیں کسی قسم کے مرکبات کے سلسلہ میں سمجھا جاسکتا ہے خصوصاً ایسی حصوں کو بینجا کر کے دوسرے قسموں کے ساتھ ایسا اندازہ لگانے کا طریقہ تفریقوں کی طرف سے جاتا ہے (زیارتی یا کمی) تجارتی اقدار سے علیحدہ ہو کر ان تفریقات بنادی خاصی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے خصوصاً ایسے مرکبات کے متعدد جن کے لیے اضافی اصول شکل فاکم رہتے ہیں۔

### اضافی افعال (ایڈ لیٹیو فنکشن)

اضافی افعال عام طور پر فی مول ظاہر کیے جاتے ہیں۔ کچھ طبعی مقدار میں سیدھا رشتہ

کرتی ہیں ایک عنصر کے زیادہ فللوں سے۔ نیم چار پیسی کنڈکشن کے ابھار والی تو انہی کے ذریعہ ایر و مینٹ کا رین کلنس کی سائز کا لی جاسکتی ہے۔

نیو کلیاٹی مقناطیسی صوفی کیفیت (نیو کلیر میگنیگ فریز دینس) کے دوسرے لمبے ہانڈ روچن ایٹھوں کی تقسیم مختلف مامل گروپوں میں یعنی ریٹرو ایر و مینٹ / ایلی فینٹک ہانڈ روچن کو تعمین کیا جاسکتا ہے۔ آخر ہیں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ کولڈ کی طبیعت جو کہ جدید ترین کولر سائنس کی شاخ ہے اس کی اہمیت صرف اس یہ نہیں ہے کہ اس نے مقداری تعمین اور کولڈ کے خواص کے لیے راہ دھملائی بلکہ اس سے زیادہ یہ حقیقت ہے کہ اس نے کولڈ کی ساخت کے متعلق رازوں کو سمجھی بتایا کیا۔

---

## سولھواں باب

# کوئلہ کی مالیکیوں (حیاتی ذرات) کی وجودی حصت

**کوئلہ کی کشافت پیالش اور ایکس۔ رے ڈفرینچن**  
 کوئلہ کی تمام خاصیتیں کوئلہ کی بہت زیادہ مالیکیوں کی وجودی ترتیب پرستی ہیں۔ ایک طبعی مقدار جسے اس وجودی ساخت کی ساخت کی پیالش کے قابل دفعہ سمجھا جاتا ہے وہ صحیح کشافت (ذینٹی) کے بہت بناوٹ کو زیادہ قوی طریقوں سے جانچ کئے میں سینی ایکس۔ رے یا ایکڑ دن ڈفرینچن سے۔ اس باب میں کوئلہ کی کشافت اور کوئلے میں ایکش۔ رے ڈفرینچن پر غور کیا جائے گا۔

## کوئلہ کی کشافت (ڈنیٹی)

کسی ماڈہ (شے) کی تمام طبعی اور بصیری خاصیتیں اس کی کشافت پر مبنی ہوتی ہیں۔ کیونکہ مالیکیوں کے درمیان پاہی عمل و اخلي مالیکیوں فاصلہ کافی ہے۔ یہ بات بیال اور محسوس اشارا پر زیادہ عائد ہوتی ہے پر نسبت گیسوں کے۔ پس کشافت (ڈنیٹی) مقداری اہمیت رکھتی ہے جس پر غور کرنا کوئلہ کی ساخت کی جانچ کے سلسلے میں ضروری ہے۔  
 وڑی نالہ کی کشافتوں کی شیکھیک شیک پیالش پدریعہ (ہیلیم تبدیل مقام کے لیے انریکلیس اور زدی ییگ نے کیا ہے۔ انریکلیس نے معلوم کیا ہے کہ خاص والوم ایک خطي فعل ہے وڑی نالہ کے ہائڈر وجہ وجود کا کشافت یعنی ڈنیٹی کا ابتدائی تعین ہائڈر وجہ کے وجود سے ہمیں ہوتا بلکہ کاربن کے ایشوں کی ترتیب سے۔ پس طبعی نظریہ سے انریکلیس کا طریقہ نکالتے کی اہمیت نہیں رکھتا۔ کوئلہ بننے کے دوران کوئلہ پہلے منابلات آ سکے۔

کے وزنی عنصر کو کوتا ہے مگر ہانڈ رو جن کا وجود تقریباً دیے اسی برقرار رہتا ہے پس کٹافتے (ڈینیسی) میں گرفتار پیدا ہو جاتا ہے جب تمام آئینہ نکل جاتی ہے بہت ہلکی ہانڈ رو جن فا ہونا شروع ہوتی ہے پھر کولکارمن کو زیادہ حاصل کرتا ہے اس سے یہ سرا دیا جاتا ہے کہ کٹافتہ بہت بڑھ جائے گی۔

## کولکارے کی ایکس رے - ڈفرینش

ایکس رے سب سے سیدھا طریقہ ہے جس سے ٹھوس اشیاء کی ترتیب اور غیر مرتب بناؤٹ کامطا العکیا جاسکتا ہے۔

جب ایکس رے کسی کرستلانٹ شے پر پڑتی ہے تو مرتب ترتیب ایٹیوں کی لفظت کی قدر تی کیفیات پیدا کرتی ہے جب ایکس رے ایسے زاویہ پر بکھری ہوتی میں کرستے کا فرق دو ایئنی عکس کے درمیان ایک لگی جیشیت رکھتا ہے جو پلو رے لہری بناں (اویود لینچہ) کا ہوتا ہے اس وقت عکسی نکاش پیدا ہوتا ہے جب عکس کا زاویہ کسی تدریجیا یا چھوٹا ہوتا ہے تو شعاعیں جو قریب کے ایس سے رفلکٹیو ہوتے ہیں انہی شکل میں کسی تدریج مختلف جوں گے۔

اس معروف قدرتی کیفیت کا انہیا راس جگہ پر اس وجہ سے ہے کہ جو دشواریاں کولکارے ایکس رے کے ذریعہ جانش میں پیدا ہوتی ہیں یا تجربہ میں آتی ہیں وہ بیانی خصوصیتیں رکھتی ہیں۔

کرستلانٹ حصے جو کوٹلیس ہوتے ہیں وہ اس تدریجیوں ہوتے ہیں کہ زیادہ ناصلہ کے ایتم صفر قوت پیدا کرنے کی ضرورت سے غالب ہوتے ہیں اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یوں شعاعی پھیلا دکا پیڑن بندشوں کے وسیع پھیلا دکو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کولکارے کا مکم حصہ کرستلانٹ بناؤٹ کھتا ہے اور یہ کہ ابعاد نلاش کا نظام مرتب نہیں ہوتا۔ تب یہ میں کامیاب ایکٹرینگ زیادہ قوی ہے۔ اس لیے ایکس رے پیڑن پر کافی اثر پذیر ہوتا ہے۔ یہ بات مان لی گئی ہے کہ کامیاب ایکٹرینگ ایکس رے پیڑن کے یعنی سلسی زمین ہموار کرتی رہتی ہے۔ یہ بھی ایکٹرینگ کے زاویہ پر بنتی ہے۔ کرستلانٹ اشیاء کے ساتھ ایسی چیز ہے۔

کوئی دشواری پیدا نہیں کرنا۔

## ایکس۔ رے کا ابتدائی کام

پہلے ایکس۔ رے کے زاویہ کولکی جاپانی بہادریون ( ۱۹۲۹ ) اور ابتدائی کام کرنے والوں مثلاً ڈنر، اینڈرسن، گبسن، ریلے وغیرہ نے کی۔ ان لوگوں نے اپنی توجہ متوسط اور بہتے زاویہ پر اسکیٹر گرگ کی طرف سبندول کی۔ ان لوگوں نے اسکیٹر گر پیشون کو دو یا ریا دہ پھیلے ہوئے چوتھیوں کے ساتھ پایا ایسے مقامات پر جیساں گرفافٹ پیکس سیکس۔ اگرچہ یہ دھاریاں (پینڈ) زیادہ دور دو پیشیں (ایسا زیادہ جوتا ہے جیسا کہ دوسرے میں کاربن کم ہوتا ہے) ای خیال امطاکہ کولکہ میں چھوٹے گرفافٹ حلقت دار کلنس ہوتے ہیں جو زیادہ گرفافٹ کے مانند ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے جیسے کولکہ کا بننا بڑھتا جاتا ہے۔ یہ بات کبھی جاسکتی ہے کہ کرسنگو گرافٹ نظر پر سے جو شہزادت اس کے موافق پیش کی جاتی ہے وہ کمزور معلوم ہوتی ہے۔

سب سے اہم کام ۱۹۲۹ء کے دوران ریلے اور ان کے ساتھیوں نے انجام دیا۔ ان کے ایکس۔ رے چانجوں کو یہاں زیر بحث نہیں لایا جائے گا۔ کیوں کہ وہ کام کرنے والے لوگ اس بات میں ناکام رہے کہ کابل قبول مقداری تشریع پیش کروں۔ کیونکہ یہ نتائج کو اثرات سے صحیح کرتے ہیں تقدم نہیں اٹھا پائے (مشنلول اکٹزشن اور کامیشیں اسکیٹر) اور نہ تو مونو گرد مینٹک شعاعی پھیلاؤ کو تجزیہ سے استعمال کر پائے۔

ریلے اور ساتھیوں نے اپناء ڈنر اسٹریٹ (تہہ شدہ پلیٹ اکامڈل نکالا اچھوں) پر کولکہ کے مالکیوں کو چھٹا تعدادی انجمنادی ایر و مینٹک (فیٹ کنٹلیسٹ اپر و مینٹک) خیال کیا جس کا اوسٹلی جسامت اور ترمیقی نظام درج کے مانند ہوتے کے ساتھ بڑھتا ہے کچھ لیسلی کی تعداد منوازی ملیخہ دہ سجا بنا دوٹ تلاہر کرتے ہیں تاکہ ایک کرشل کی شکل بنا لیں۔ ریلے کولکہ کا مالٹر پر نازیادہ حرارت میں اٹھیوں و اسخ کرتے ہیں کچھ بونی لیسلی متغر ک ہو جاتی ہیں گرم کرنے پر اور تب بھیشیع ببری کیٹھ لیکنٹ کے بڑے لیسلی دیکے لیے کام انجام دیتی ہیں۔

## کاربنی عمل کے زیر اثر مقامی ڈھاپنچہ میں تبدیلیاں

گرمانے پر جو اہم تبدیلیاں بناوٹ میں ہوتی ہیں اس کا فرنٹیکلیس کے بہت اہم مطالعہ کیا۔ انہوں نے معلوم کیا کہ کاربن کا ڈھاپنچہ جو نامیائی مادوں کو حرارتی تحریک سے حاصل کیا۔ اس کا صرف اس پر پڑھ پہلا منصار نہیں جو استعمال کیا گیا بلکہ بہت حد تک ابتدا کرنے کے مادہ کی خیچر پر بھی بنتی ہے۔ فرنٹیکلیس نے ثابت کیا کہ کچھ مادے بنانی ہونے گرافائل پیدا کرتے ہیں جبکہ پر پڑھ 2200 دُگری سنٹی گریڈ ہوتا ہے۔ ساختہ اسی دوسرے مادے میں جو ذرا بھی سچے گرافائل کا نشان لٹک پیدا نہیں کرنے چاہے 3000 دُگری سنٹی گریڈ تک گرم کیوں نہ کیا جائے۔ کافائل اور غیر کرافائل کاربن بنایاں طور پر دو قسموں میں ہوتے ہیں۔ بناوٹ میں جو فرقہ ہے کاربن بننے کے ابتدائی مرافقہ سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ غیر گرافائل کاربن عام طور پر ایسے مادوں سے بنانا ہوا ہے جنہیں بہت کم بالدر و جنی یا زیادہ آئینہ ہوتا ہے۔ تمام ادنیٰ اقسام کے کوئی خاص قسم کا بغیر گرافائل چار کوں پیدا کرتے ہیں گرم کرنے پر مقابلہ کم درجہ حرارت پر ایسے مادے ایک توی رابطہ قائم کر لیتے ہیں۔ جو ڈھاپنچہ کو بے حرکت بنا رتا ہے اور وجہ دنیں آئے ہوئے کریٹلوں کو ایک سخت ڈھیر میں مدد دیتے ہیں۔ جو کاربن نتیجہ میں بنتتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں اور زیادہ ساماںی ہوتے ہیں۔ یہ کریٹل غیر مرتب انداز اختیار کرتے ہیں۔ گرافائل کے مانند ہوں کا قطر ۶۰ دُگری اے کے اور پر نہیں بڑھتا اور تیلی کی تعداد فی کریٹل ۱۲ سے زیادہ نہیں ہوتی گرافائل کاربن اپسے مادوں سے بنتا ہے جن میں بہت زیادہ بالدر و جنی ہوتا ہے۔ کوئی کوں کا اس قسم میں شمار ہے۔ یہ سہل مادے ایک پلاسٹک ابستنے سے گورتے ہیں۔

کاربنی بننے کے بعد ابتدائی مرافقہ کے دران سارے کریٹل متجر ک رہتے ہیں اور ڈھیر میں تیلی رابطہ نکرو رہتا ہے۔ بناوٹ (ڈھاپنچہ) مصنفوں میں ہوتا ہے اور تمام مرافقہ پر ایک میلان کریٹلوں میں ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے متوالی مرتب کر لیں اور ہیں کی سطحوں میں جو پڑوسی گردپوں کی ہوتی ہیں ان کے درمیان چھوٹے چھوٹے چوتھوٹے (سوراخ اچھوڑ) ہیں۔ گرافائل کا بننا ۱۷۵ دُگری سنٹی گریڈ سے شروع ہوتا ہے اور پر پڑھ کے ساختہ تیزی

سے بڑھتا ہے۔ اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ کرٹلوں کا بڑھاؤ (نمودار) تمام ہوں کے تحریک ہونے پر یہ یا انہوں کے گروپوں پر نہ کہ جدا جدا ایٹھوں پر یا ایٹھوں کے گروپ پر کاربن کے گرافنٹ بننے میں پہلے سے ہونے کا انہمار اس طریقہ کاربن مدد دیتا ہے اور تہہ کے سطحوں کے پھر سے ترتیب میں سولت دیتا ہے آہستہ چھٹے ایٹھوں میں انیتھرائٹس میں مضبوط تصلیبی ربط کے ساتھ کاربن پیدا ہوتے ہیں جو غیر گرافنٹ کاربن کے مشابہ ہوتے ہیں لیکن بعد ان کر کے کرٹلوں کے انہمار میں ترجیحی فرق رکھتے ہیں مثل دو پڑپت پکڑ دے ایٹھر اسٹ چارکوں پتے طرف عمل کو مثل غیر گرافنٹ کاربنوں کی طرح ظاہر کرتے ہیں لیکن جب زیادہ بلند حرازیں (۵۰۰-۵۵۰ ذگری سنی گریڈ) ہو جاتی ہیں تو تصلیبی روابط لوٹنے لگتے ہیں۔ قریبی متوازنی کرٹل فوڑا تیزی سے کرٹل کے نمکی طرف کیا جاتا ہے پس اس طرح حصے زیادہ گرافنٹ کاربن بننا شروع ہوتا ہے۔

اس سے اس بات کا انہمار ہوتا ہے کہ کرٹل کی نمودار گرافنٹ ہونا فوراً اشروع ہو جاتے ہیں اگر دضوری شرائط پورے ہو جائیں۔ تصلیبی ربط جو کرٹلوں کو ملاتا ہے اس کا سسٹم بہت مضبوط قسم کا ہے اور پڑوسی کرٹل قریبی متوازنی شکل میں پڑتے ہوں۔

ڈائمنڈ نے جو حال میں کام کیا وہ ایجس۔ رے پر کاربن بننے کے طریقے کا پر پر زیادہ تفصیل پیش کرتا ہے۔ ۵۰۰ ذگری سنی گریڈ تک زیادہ حصہ غیر مرتب غیر شکلی مادہ صنایع ہو جاتا ہے۔ ہالدر اسکل اور ایلی نینک گروپوں شامل کر کے ساتھ ہی ہوں کو ہمت انداز میں جگرد دیتے ہیں ۵۰۰ اور ۶۰۰ ذگری سنی گریڈ کے دران ہوں میں پڑوسی ہوں کے میں سے بڑھاؤ پیدا ہوتا ہے اور وسیع پیمان پر مالیکیوں کی سالز میں پھیلتی ہیں۔ یہ بڑھاؤ ۱۵۰ ذگری سنی گریڈ تک قریب خلی ہوتا ہے اور انیتھر اسٹ کے لیے زیادہ ہوتا ہے پہ نسبت ادنی درجہ کے کوٹلوں کے ہوں کا ۷۵۰ ذگری سنی گریڈ کے اوپر اکٹھا ہونا جو گراڈ پیدا گرتا ہے اس وقت جبکہ بڑھاؤ اشروع ہوتا ہے مگر پھر رفتہ رفتہ ملáp سے بڑھتا ہے اگر یا ہمی نہ ہے میں جگہی کیفیت بڑھتی ہے ہوں کے بڑھاؤ کے ساتھ سماں ہو بڑے پیمانہ پر مسامانی کیفیت۔ سمجھی ظاہر ہوتی ہے اور سامات کی رسانی میں ظاہر ہمکی آتی ہے۔ دو نوں بلیغی اور کیمیا دی عوامل بہت اہم میں بڑھاؤ کی رفتار کو منی کرنے میں اور کوک کی بناوٹ میں۔

## ستراہوں باب

### بصري خاصties

**کوللہ کا تجزیہ پذیریعہ افریکٹومیٹر اور اسکٹرمیٹر**

ذہن میں یہ بات رکھ کر کہ شعاع کا جسامی زاویوں کا یہ دنار (فریچن) اور اندر اڑنے اسکٹرم مالیکیوں بناوٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ بات صاف ظاہر ہے کہ بصري خواص کا علم ہونا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے جب کوللہ کی بناوٹ کا مطالعہ کیا جائے۔ بصري خواص کا معین کرنا اپنی دشواریاں رکھتا ہے جو کولل کے نیچر سے پیدا ہوتے ہیں لیکن سیاہ غیر شفاف نیز غیر مل ہونے والا مٹروس مادہ کا ہوتا۔

### ڈرینا ملٹس میں رفلیکٹس

کولل کے بصري خواص میں رفلیکٹس سب سے زیادہ منیا جان اور آسان ہے۔ یہ سے طریقوں سے متین کرنے کے لیے طبعی خاصیت میں دل چی ۲۹۳۵ کے بعد سے بڑھ گئی۔ بیک نے ایک ناگھرو فولومیٹر نکالا جس سے خور دینی سطحوں کی رفلیکٹس کی پیمائش کی جاتی ہے اس کا کولل کے اندر تمام مایرل کی خاصیت کے متین کرنے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ رفلیکٹس کی قدر کا حصی تعین منوہ سے مقابلہ کر کے کیا جاسکتا ہے ایسی شے سے جس کی رفلیکٹس معلوم ہو۔ رفلیکٹس کا تعین ذہنی یا مادی طریقے کیا جاسکتا ہے بعد والی صورت میں فنکل کا فولوگراف لے کر دو نصفوں کے درمیان کثافت میں جو فرق ہے اس کا تعین

کریں یا روشنی کی اڑی قوت کو ناپ کر دنو تو میں یہیں کے قریب رکھ کر معلوم کریں۔ زہنی طریقہ کا استعمال ضروری نہیں ہے کہ غلط اقدار کی طرف لے جائے جیسا کہ ہنہ صنیں وان کریلوں اور ونچ کے مشابہ سے ظاہر ہوا ہے۔

متعدد تحقیقین و مژہی نالہس کے رفلی ٹیکس کا مطالعہ کیا ہے۔ بات میں اور جھکڑنے خشک شے سے پیماش کے کریتیج بنالا کہ رفلی ٹیکس بڑھتی ہے۔ جبکہ انحرافی مادہ کے وجود میں کمی آتی ہے یعنی درجہ میں بلند ہونے کے ساتھ ساتھ سلیرنے سدھر کے روغن میں بہت سے نمونوں پر بڑے خیال سے چاپخ کا عمل کیا اور حیثیت ناک نتیجہ پر پہنچ کر کوئلہ جو بیالی شجری لشکرے بنانا ہے اور چھپنے چھوٹے بصری اجزاء سے بنانا ہے جس کی عکسی خاصیت درجہ کے ساتھ بغیر سلسل کے بڑھتی رہتی ہے۔ یہ شبہ پیدا کرنا ہے کہ آیا سلیرنے کا فی تعداد میں نمونوں کی چاپخ کی جس سے اس دسیع نتیجہ کی تصدیق کی جائے۔

فی الحال یہ عام میں کیا جاتا ہے کہ مکس کی خاصیت سلسل درجاتی فعل ہے۔ قدرتنا ایسی ہموار سطحیں جن میں شگافت ہوں اور رفلی ٹیکس کی پیماش کیلے موزوں ہوں بہت کم ہوتی ہیں اس درجہ سے نمونوں کو پاش یعنی گھنا چاہیے۔ یہ شبہ کی بات نہیں ہے کہ پاش کرنے سے سطھی حالات بدلا جائیں گے کیونکہ سلیر نے معلوم کیا کہ عکسی خاصیت کی پیماش پاش شدہ سطھ کی قدرتی شگافت شدہ اور قدرتی مساوی ہوتی ہے۔ تھی خورد یعنی نظر یہ سے پاش شدہ اور قدرتی شگافی سطھ میں فرق مونتا ہے۔

## دوسرے ماہیرس کار فلیکش

عام پر ماہیرس کی رفلیکش کی پیماش چلتے یہے بونے کوئلہ کے نمونوں پر کی جاسکتی ہے۔ مکری نالہ کی ہوا میں عکسی خاصیت کی پیماش دشوار ہوتی ہے کیونکہ اس میں اور دگر کے دڑی نالہس کے رفلیکش میں بہت کم فرق ہوتا ہے۔ اکرینا نالہس میں بہت ہی کم عکسی خاصیت کی قدریں ملتی ہیں۔ مکری نالہس کی عکسی خاصیتیں ایسے بینڈ بڑھتی ہوتی ہیں جس کا بڑا حصہ و مژہ نالہس کے خط کے متوازی ہوتا

## اسپکٹر و مبیرک ساخت تجربہ

### اسپکٹر کے ظاہر حصہ میں روشنی کا انجداب

ہم یہ دیکھے ہیں کہ کیسے جذب کی علامت (ابزار اپشن انڈیکس) ظاہر خط میں رفیکیٹشنا کی پیمائش سے حاصل ہوتی۔ ایک کولڈ جس میں کاربن کا وجود 88% ہے اس میں ابزار اپشن انڈیکس 8% ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ روشنی اپنی ابندانی قوت کو 99% کمودیتی ہے جب کوئلے کے اندر اسیوں فاصلے پر کرتی ہے اس سے یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ یہ سے بدھے جذب کی علامت کی پیمائش بہت دشوار ہے۔ کیونکہ کوئلے کی تہہ کو جس سے روشنی کو گزر نہ ہے۔ بہت پلی ہوتی چاہیے۔ ایسی تہہ کی دبازت کا تعین ہو سکتا ہے۔ لیکن تجربہ باقی طریقہ بہت صحیح نہیں ہے جن پرنتجہ کے لیے اعتماد جاسکے علاوہ اس کے یہ بھی دشواری ہے کہ دبازت ہر نقطہ پر مساوی نہ ہوگی۔

کینس اور جارج نے کئی وظیفن کی روشنی جذب کرنے کی صلاحیت رفیکیٹشنا اقدار سے نکالی یعنی اندازہ لگایا جن انداز کو شش لہری لمبائی پرنا پا گیا جسکی ہوئی واقع روشنی کے نتیجے 5000-6000 آرام اسٹردنگ کے دائرہ میں۔

اگرچہ وظیفن جنہیں کینس اور جارج نے کیا وی بناوٹ میں مقابل کا پایا لیکن جذب کی علامتیں ایک عامل کی حیثیت سے ان اقدار سے 2 سے 8 تک بلند ہے۔ جن کو ہند جنس اور وان کریون نے پیش کیا۔ اس فرق کا سبب نامعلوم ہے بہر حال ان تجربات کے نتائج حقیقی اقدار زیادہ اہم نہیں ہے پہ لسبت خطوط کے راست اور ان میں جو فرق پائے جلتے ہیں خطوط ظاہر کرتے ہیں کہ اسپکٹر افتوٹ اکام طور پر سلسل پائے جاتے ہیں جسے خیال کیا جاتا ہے کہ پائی الکترون جذب کا سبب ہے۔ یہ جذب درجہ کے ساتھ بڑھتا ہے۔ ایس کو لڑ جس میں ۷۵-۹۲ کاربن ہے تین مختلف ذائقے زاویوں سے پیمائش کی گئی۔ چہار تک ہٹنے کا تعلق ہے نتائج اچھا خاصاً بالشد ایسوڑا پی دکھاتے ہیں جو پائی ایکسل صفت رکھتے ہیں۔

## کوئلہ کا اڑاولٹ اسپکٹرم

کوئلہ کا اڑاولٹ اسپکٹرم پر معلومات کم ہیں فریڈل نے پس برگ کے وٹرین کے پتلے سیکشن کے جذب ہونے والے عامل حصہ کی پیمائش دو ہری المانی پر کی (جس میں کاربن کا وجود 84% تھا)۔

فریڈل نے بالائی حصہ کے عامل حصہ کی پیمائش متعدد ہندیاں ایریٹکوں پر کی (2-9 حلقوں دار) اور نتیجہ نکالا کہ ایریٹی کیفیت تحقیق شدہ وٹرین کی بہت ہی کم ہوتی ہے۔

ڈیرنی شیرا اور ٹی شپر نے یو۔ وی جذب اسپکٹرم کو پھر سے بنایا جسے پس برگ کے زیرین وٹرین کے حصوں سے 1% 83-9 کاربن کے ساتھ انکڈسٹریل ایریٹک میں جس میں حلقوں کی تعداد 2 سے 9 تک تھی 600 ملی مالکروں پر ہانڈر کار بچ جس میں نو حلقوں جذب کا انٹھار کرتے ہیں 525 ملی مالکروں پر مادل مادہ جس میں چھ حلقوں جذب کا انٹھار کرتا ہے اس کا ارتقا بدلتا رہتا ہے اس نے نو ت عمل دونوں مادوں کے متعدد جذب کا کوئلہ کے حصہ کے مساوی نکلا اس طرح عملاً کر کے سارا اسپکٹرم اپھر سے بنایا گیا۔ اس کام کے پرنسپل یہ ہے کہ ایریٹک خاصیت اور اوس طبقہ اسپکٹر میں مادہ کے حلقوں کا بالترتیب 5.78 اور 3.9 ہے۔

## کوئلہ کا انفار ایڈ اسپکٹرم

اگر وجوہ معلوم کی جائے کہ جذب کے اسپکٹرم کی جائی خطا ہری حصہ میں نئے خفافیت بہم پہنچانے میں کوئلہ کے ڈھانپنے کے مطابق تین ناکام کیوں کر رہی تو اس کا جواب مادہ کے غیر ٹیک پے چید گی میں ملتا ہے تمام مختلف الکڑوں کے جاذب پیاس پھر کے انفرادی اجزاء کے آپس میں ختم ہو کر ایک مسلسل جاذب اسپکٹرم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جس میں غائزہ کم ہوتا ہوا آہستہ آہستہ طویل تر ہر کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ انفار ایڈ حصہ میں جہاں پٹی بہت محقر ہے اس بات کی توقع کی جاسکتی ہے کہ حصہ پٹیوں کا اپ بھی شاہد ہے کیا جاسکتا ہے کم سے کم ادنیٰ درجہ کے کوئی میں جہاں کہ

ایک انگ جذب ظاہری حصہ سے آگئے نہیں پڑھتا ہے۔ دو اہم ترکیبیں انفارمیڈ کے دریعہ کو نولڈ کی جاپنگ کے لیے نکالی گئی ہیں۔ پہلی مرتبہ، پتے سلیشن کی تکمیل کے ساتھ کیس سورٹینڈ اور بعد میں ارکن اور سائیون نے استعمال کیا۔ مگر طریقہ کی کمزوری کا حامل، پتے سلیشن کی تیاری میں زیادہ وقت لگتا ہے اور بڑی ہنرمندی (چاکریتی چاہتا ہے) اس کے علاوہ اس کی تیاری کے دوران اکائیشن سے بچنا موال ہے اس لیے یہ طریقہ کو نولڈ کے کم تعداد پر آزما یا جاسکتا ہے۔

دوسری طریقہ جو استعمال ہوا ہے وہ معلقہ کی تکمیل (سپنشن ٹکنیک) ہے۔ اسے کمی طریقوں پر بروے کار لایا جاسکتا ہے۔ ایک نیوجیل ٹکنیک ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ کو نولڈ کو عرصہ تک نیوجیل کی موجودگی میں پاریک کیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کو نولڈ کی زیادہ تمہوں پر آزمانے کے لیے موزوں ہے اور پتی سلیشن سے بہت کم پہچیدہ ہے۔ اس طریقہ کا رکار کی کمزوری یہ ہے کہ تابنا کی (ریڈیشن اور تک پیل جاتی ہے)۔

تابنا کی اتنی سخت ہو سکتی ہے کہ جاذب پٹیاں او جھل ہو جائیں اس بھر کے اثر کو روشنی کے جذب پر کم سے کم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ذرات کو چھوٹے سے چھوٹے سائز میں پیسا جائے اور ایسا وسیلہ (میڈیم) منتخب کیا جائے جس کا انعطاف نہ (رنریکٹیو انڈیکس) ذرات کے بہت قریب آجائے۔

وان وچٹ اور سائیون نے دوسرے سپنشن ٹکنیک تو استعمال کیا۔ پہلے طریقہ میں کو نولڈ کو پاریک کر کے این بیٹھن پر سپلیا دیا گیا جسے نکل ٹیوب کے میگنیٹیو اندرکش جو فی عمل کے زیر فرلا یا گیا جسے نکل ٹیوب کے میگنیٹیو اندرکش سے پیدا کیا گیا ایں ایس ۱۰٪ کے سی فری کیوتھی پر ۳۰۰ ملی گرام کو کو نولڈ ایسے فرائی سائز میں صرف ایک گندٹ کے اندر اندر لانے پر کامیاب ہوئے جو ۵۰٪ ایس سے چھوٹی تھی جب این بیٹھن ایک ایسی میں تبدیل ہو گیا تو کو نولڈ کے بھر کو ایک پیٹ میں بر و موفارم کے ساتھ حل کیا اور ایک پیٹا ش کرنے والے سیل میں لایا گیا۔ اس طریقہ کا اطلاق اوری درجہ کے کو نولڈ اور بھورے کو نولڈ پر ہوتا ہے۔ ایکھر اسٹ اسٹ پر نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ جو فی مشکل اکیویٹی میں، افیار کرنے سے منتشر نہیں کیے جاسکتے۔

دوسرا طریقہ نے جسے خلیت نے کالا اچھے شاخ برا آمد کیے ہیں جس کو مول کی جائیں  
کرنی مقصود ہے اسے پیسا جاتا ہے پوٹیشیم بر و مالنڈ کی موجودگی میں پھر زیادہ دباؤ کے  
ساتھ دیکھ (کم پریسڈ) کیا جاتا ہے جس سے شفاف نکیں (ٹیبلیٹس) بعجا تی ہیں جس  
طرح کی بر و موفارم نکیں میں ہوتا ہے بھیرنے سے تقصان میں کمی آتی ہے کیونکہ کوئی  
کی رفریکیو اٹھی سیس اور ار گردگے میڈیم میں بہت کم فرق ہوتا ہے۔ پوٹیشیم  
بر و مالنڈ نک کو بر و موفارم نک پر یہ توفیقت حاصل ہے کہ پوٹیشیم بر و مالنڈ حنا ص  
جائز پیش 205-15 بیو کے حد تین ہیں پیدا کرتا اس لیے تمام حصہ قابل رسائی ہوتا  
ہے (ٹیبلیٹس) مستحکم ہوتی ہیں بر مکس اس کے بر و موفارم بر و موفارم پیٹ میں  
پیٹھ جلنے پر مال ہوتا ہے پس یہ بات کیسی یقینی ہیں ہوتی کہ تیار شدہ مادہ تباہی  
رہے گا۔

---

## اُہار و اباب

### برقی خاصیتیں

#### برقی ناگذار اور موصیلت پیامی تحقیقات

(ڈرامی الکٹرک اور گنڈ کٹو میڈرک انوسٹی گیشن)

اب اس کلائیکی نظریہ کی مادہ قاعدہ کے مطابق شیک شیک برقی لہرنے جانے والی تمومیں تقسیم کیا جاتا ہے کیونکہ جب سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ کوئی مادے ایسے ہیں کہ جن سے نصف برقی لہرے جانے کی خصوصیتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ان میں سے ہی ایک گروپ عمومی لحاظ سے ایر و میٹرک مرکبات ہیں کیونکہ کوئلہ اسی گروپ سے تعلق رکھتا ہے تو یہ بات معمول ہو گی کہ موقع کی جائے کہ یہی نصف برقی لہرے جلنے والے (یعنی کنڈ کفر) کے مانند عمل کرے گا۔

ایک پولار انسویر کم برقی ناگذاری کا مستقل ہوتا ہے پچھے موصل اس کے پر عکس انتقالی عضور بہت زیادہ قدر رکھتا ہے جو الکٹرولائٹ نک ہم پڑھوتا ہے الکٹرک دکٹیں کے لیں ایک نصف برقی لہرے جانے والے مادہ میں غیر برقی لہری عنصر پایا جائے چاہے اس میں پولر گروپ موجود نہ ہو۔

#### الیکٹرکل کنڈ کیبوٹی (برقی ارتعاش)

برقی ارتعاش میں نیزی بڑھاؤ اعلیٰ درجہ ہونے کے ساتھ ۸۷% کا رہنی والرہ کے اندر رہتی ہے اور اس سے بلند کبھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دائرہ کے اندر گرانی خصوصیت رکھتا ہے۔

برقی لہر کا دوڑنا اس وقت ممکن ہے کہ جب الکٹرون آزادی سے ایک مالیکیوں سے دوسرے مالیکیوں تک حرکت کر سکیں۔ اس حرکت میں رکاوٹ آئے گی۔ جب مالیکیوں کی تشکیل کم ہو گی اور ان کے درمیان جو فوت پیدا ہو جائیں پس گرفتی کیفیت کا ہونا یعنی کارخانی آئی ٹیموں میں ابعاد خلاش (ڈائی مینیش پیدا کا نزدیک ہونا تاکہ گرفتی چال بنانے اس سے لازماً برقی ارتعاش پیدا ہونے میں اضافہ ہوتا ہے۔

حیثیتاً اس قدری کیفیت کا بہت سے محققین نے مذاہدہ کیا ہے بعض ان میں سے اسی حد تک پہنچ گئے ہیں اور یہ رائے پیش کرتے ہیں کہ برقی ارتعاش کو پیاس کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے جس سے کولکے اندر جو کیمادی اور طبعیائی پر چیدہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں اس کا اندازہ ہواں دوران جبکہ وہ کوک کی بنا وث اختیار کرے یا بجیشیت علامت کے جس سے کوک کی صفت معلوم ہو

### سمی کندکشن (ارتعاش کی نصفی شکل)

برقی لہر کے دوڑے میں ایک اہم عامل ٹپر پرچر کا اثر ہے۔ یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ دھاتی لہرے جانے والی شے کی مدافعتی قوت کا مل طور ٹپر پرچر کے تناسب سے ہوتی ہے نصفی لہرے جانے والی شے کے اس کے بر مکس قوت مدافعت اٹھار کے ساتھ کم ہو جاتی ہے جبکہ ٹپر پرچر پس بڑھا دیا ہوتا ہے۔

نصفی ارتعاش کی نظری نظری کھوس اشیا کی بیٹی پر مبنی ہے (یعنی تھیوری پر بنی ہے) ایک کریٹل کے اندر الکٹرون و فوتی فیلڈ میں چکر لگاتا ہے یہ فیلڈ ایسی نیوکلیائی کی پابندی کے ساتھ ترتیب پانے سے وجود میں آتی ہے نتیجہ میں الکٹرونوں کی توانائی اسٹیپس جو جدا ہو آئی ٹیموں میں ہوتی ہیں چوڑی ہو کر پیوس کی شکل میں کریٹل کے اندر پسیل جاتی ہیں۔ اگر اس طرح جوڑا ہوا بینڈ الکٹرون کے نصرت میں محل طور پر بنیں ہے تو الکٹرون ایسا فیلڈ کی حرکت سے ایس زیادہ بینڈ توانائی کی سطح پر ابھار پیدا ہو جاتا ہے اس طرح ان میں ریادہ حس پیدا ہو جاتا ہے پھر کریٹل برقی لہرے جانے کے قابل بنا دیتا ہے۔

اگر جوڑا ہوا بینڈ بالکل پر ہے تو یہ بات غالباً صفر ٹپر پرچر پر واقع نہیں ہو سکتی۔ بلکہ حرارتوں پر اس کا امکان باقی رہتا ہے کیونکہ الکٹرون اپنی توانائی متحرک کی صلاحیت

کی وجہ سے منوع خط میں گزرنے کی طاقت رکھتے ہیں جو بر قی فیلڈ اور غیر فیلڈ کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ اگر اوقات میں خلل واقع ہوتا ہے جیسا کہ ایسی حالت میں ہوتا ہے جبکہ جالی کے اندر خارجی ایٹم آجائے تو جدا جدا سطحیں جن کا فعل مقامی طور پر خلی یا خارجی ایٹم کے گرد ہوتا ہے واقع ہوں گی۔

## اینتھر سائٹ بے چیخت داخلي نصفي ارتعاشي شے کے

یہ بات معلوم ہے کہ تعدادی سمجھدا یہر و میٹک (یعنی کندکٹر ایر و میٹک) امثل ارتعاشی شے کے ایسی کندکٹروں اندراز عمل اختیار کر سکتا ہے خاص کر ان ایر و میٹکوں کو بھی اس گروپ میں شامل کر لیا جائے جو داخلی نصفي ارتعاشی بیس (یعنی کندکٹر) اونچی نے جو تحقیقات ایسے مرکبات پر کی ہیں جیسے اولین، وآلولینیتھرین، وآلولیتھرین وغیرہ ان سے اظہار ہو لے کے کہ یہ سب داخلی نصفي ارتعاشی ہیں۔

نا رکھرپ اور سپین کے کہنے کے مطابق یہ متبین امکان ہے کہ آیو نا لریشن مربوط ابھار کی بیفتیوں سے پیدا ہو جائے اس کا سبب بر قی فیلڈ میں گردبر پیدا ہونے سے ہو۔ پلاٹ نے ایک آزاد الکٹروں بادل سے یہ نتیجہ بنکالا کہ تو انہی کی سطحیں ایر و میٹک سطحی رقبہ کے بر عکس تناسب رکھتی ہیں چونکہ اینتھر سائٹ کا زیادہ حصہ ایر و میٹک حلقوی سسٹم سے بنائے تو یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ اس کا بھی اندراز عمل داخلی نصفي ارتعاشی ہوگا۔ اس سے پہلے اشارہ کیا گیا ہے کہ اس وقت ممکن ہو گا جب کوئلہ کسی قدر گرفناٹ بنادیا جائے۔ پہنچ درنے اس سلسلہ میں ثبوت یہم پہنچا یا ہے انہوں نے دیکھا کہ کاربن کوئلہ کی مدافعت کھلکھلا کم ہو جاتی ہے جب حرارت میں اضافہ ہونا ہے۔ اس بات کو شو یہر اور وان کریولن نے یہ معلوم کیا جب انہوں نے اینتھر سائٹوں کی پیمائش کی (وٹری نائل ۹۱-۹۶٪ کاربن) جبکہ کمرہ کے اندر کی حرارت کے لحاظ سے 200 ذگری سینی گریڈ تھی اپنی معلومات کی روشنی میں اور انوچی کے نتائج کو سامنے رکھ کر شو یہر اور وان کریولن نے یہ نتیجہ بنکالا کہ اینتھر سائٹ داخلی نصفي ارتعاشی (انٹرنسی یعنی کندکٹر) ہے۔

## ایتسوان باب

# مقدا طی خواص میگنیٹک پر اپریزیر حسائی اور صوتی تجزیہ

کولکی خاص مقدا طی خاصیتیں یہیں۔ مقدا طی خاصیتیں کے خط کے متوازی (ڈایا میگنیٹ) ہونے کی حیثت اور مقدا طی صوتی بازگشت (میگنیٹ ریزرنیس) پر قدرتی کیفیات ہیں پہلی پورے مادہ کی عام خصوصیت سے ہے دوسری خصوصیت کا تعلق الکترون یا نیوکلیائی اجماع سے جو ہے مادہ کے اندر ہو۔

## مقدا طی حیثت (میگنیٹ سپٹ بیٹی)

مقدا طی حیثت کی تعریف یہ کی گئی ہے۔ وہ تناسب جو مقدا طی لمحی یونٹ والوم (ایامقدا طی قوت اثر) اور مقدا طی فیلڈ کی قوت کے درمیان ہو۔ مادہ یا تو ڈایا میگنیٹ یا پیرا میگنیٹ یا فرود میگنیٹ کہلاتا ہے۔ اگر مقدا طی منفی ہے۔ تو مادہ ڈایا میگنیٹ کہلاتا ہے۔ عام طور پر ڈایا میگنیٹ مادوں کی حیثت پر تجھر اور برتری فیلڈ کی قوت سے آزاد رہتی ہے۔ اگر حیثت مشتبہ (جس کی مقداری ترتیب 6-10 سے 3-10 تک تو مادو پیرا میگنیٹ کہلاتا ہے پیرا میگنیٹ مادوں کی حیثت اکثر پر تجھر کے برعکس تناسب رکھتی ہے مگر برتری فیلڈ کسی قوت سے بے نیاز رہتی ہے فرود میگنیٹ مادوں میں (اثیا میں) جیسا کہ لوہا کوبالٹ اور نکل مقدا طی حیثت کی تردید بدلتی رہتی ہے۔ 10 سے 105 تک مقدا طی کی کیفیت بھر پور قدر تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسے مقدا طی فیلڈ میں جس کی قوت متین ہو۔ اس قسم کی حیثت کا انحصار

پسکھ اور فیلڈ کی قوت دونوں پر ہے مگر پچھے چیدہ انداز میں حیاتیاتی مادوں فیروز میکنیک صفت اس وقت دلتا ہوتی ہے جب لندی چیزیں موجود ہوں۔ یہ سکل طور پر ماہ (شے) کی حیثت کوڈھک لئتے ہیں جس سے تحقیقات دشوار ہو جاتی ہے۔

## مولر سسٹمی ٹیٹی (مولر حیثت)

پسکل نے تحقیقات کی اور متعدد رکھات کی ڈائیامیکنیک حیثت کو جانچا اور یہ بتتوں بکالا کر مولر حیثت ایک اضافی قوت ہے۔ پسکل نے جب مولر ڈایامیکنیک حیثت کو اٹھی ہے سے اندازہ لگا رہے تھے تو فرق ایلی فیلڈ حصہ اور ایر و میک کاربن ایٹھوں کے درمیان بکالا۔ اور یہ فرق بھی ہنا یاں کیا جو ایر و میک کاربنے ایٹھوں کے حصہ لینے سے ہوتا ہے جو ایک دو اور تین ملکوں میں شال ہوتا ہے۔

## کوٹلوں کی ڈایامیکنیک حیثت

دوسرے کوٹل کی ڈایامیکنیک جس کی پہلی پیمائش کی انہوں نے ایک ایک محنتے نوود کے لیے جس کی شکل کیوب کی سی تھی جس کا کنارا ٹی میرستا اس سے مقناطیسی انیسوڑاپی کی بھی جا پائی جو سکی۔ یہ بات معلوم ہوئی کہ اینٹھرساٹدی انیسوڑ ایک اثرات کا انہار کرتے ہیں۔ سارے نوودے ڈایامیکنیک صفت کا ثبوت دیا صرف دو کے ان میں ایک ایک اندر پیر ایمیکنیک دھاتی گندی تھی جو ایک رخ پر تھیں۔ جب ان کو گڑکر صافت کر دیا گیا تو نوود ڈایامیکنیک طاہر ہوا کیوں نہ کوئی تحفظ کی باتیں عمل میں ہیں لا ایں تاکہ فرد پیر ایمیکنیک ملاوٹوں کو درکیا جاسکے اس کے نتائج قابل دلوق جیسیں ہیں دوسرے نوودے کی کوٹل کی ایر و میکنیک (پر دوی کی) حیثت کوڈھا یا میکنیک جس سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ ان کا نظریہ اس تحقیق تھے ہے جسے پسکل نے پیش کیا تھا دینی مختلف قدیم اٹھی حصہ کی ایر و میکنیک سے تھی جوئی اور ایلی فیلڈ کاربنے جو مولر حس میں پائی گئی۔

## متناطیسی صوتی بازگشت

(میکنیٹک ریزو نینس)

متناطیسی صوتی بازگشت اس وقت پیدا ہوتی جب ایک مادہ (شے) ہوستقل مخفی میلڈ میں رکھا ہوتا ہے ایک چکر کرنے والے متناطیسی فیلڈ سے تو انہی گھینٹا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ پیرا میکنیٹک چھوٹے ابتدائی ذرات اس مادہ میں موجودہ ہوئے ہیں اس جذب کی نظرت ہمیشہ صوتی بازگشت یعنی ارتعاش کی ہوتی ہے جب کہ مستحکم متناطیسی فیلڈ پر دل جائے اور چکر کرنے والے فیلڈ کی فریجیوں کی یکساں رہے۔ دو قسم کی تبدیلی ہوتی ہے جو کہ متناطیسی صوتی بازگشت کی ذمہ دار ہوتی ہے۔

اعف : وہ تبدیلیاں جس میں الکترون کی متناطیسی لمبی تکمیل شامل ہوتی ہے۔ جو مستحکم متناطیسی میلڈ میں واقع ہوتی ہے اس اثر کو الکترون متناطیسی صوتی بازگشت کہتے ہیں۔

ب : وہ تبدیلیاں جو نیوکلیانی کی متناطیسی لمبے پیدا ہوں مستحکم متناطیسی فیلڈ کے اندر ریسے اثر کو نیوکلیر متناطیسی صوتی ارتعاش پکتے ہیں۔ الکترونی صوتی ارتعاش زیادہ بلند فریجیوں کی پرداز ہوتی ہیں پہ نسبت پر دلوں صوتی ارتعاش کے ایک متناطیسی فیلڈ کے اندر ریسے اس وجہ سے کہ ایک الکترون کا لمحہ ایک پر دلوں سے ایک ہزار گناہوتا ہے (چاہے اجسیں چکر کرنے کی تعداد ایک ہی کیوں نہ ہو) معمولی جذب کرنے کے آل (ابزار پشن اسپکٹر وا سکوپی) کے ذریعہ باہمی رعمل کامشاہدہ کیا جاتا ہے جو گھمنے والے بر قی فیلڈ اور مادہ کے درمیان ہوتا ہے جو تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ قدرتی موجودہ تو انہی سطحون میں ایسے نظام کے ان رحو و قطبی بے اور بر قی کے حامل ہیں پس مناسب ہو گا اسے بر قی صوتی ارتعاش اسپکٹر وا سکوپی (الکترونی نینس اسپکٹر وا سکوپی) کا نام دریں۔

متناطیسی صوتی ارتعاشی اسپکٹر وا سکوپی میں (میکنیٹک ریزو نینس اسپکٹر وا سکوپی) اس پاہمی عمل کامشاہدہ کیا جاتا ہے جو چکر کرنے والے متناطیسی فیلڈ اور مادہ میں ہوتا ہے جس متناطیسی دقطبی کی تو انہی کی سطحون میں تبدیل ہوتی ہے۔

اس کے گراؤ کو دور کرنے کے پیسے عموماً فارجی طور پر مستلزم مقناطیسی فیلڈ کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔

عملی طور پر احمد فرقہ جو برتقی اور مقناطیسی صوتی ارتعاشی اسکردا سکونی میں ہے وہ یہ ہے اول انذکر فیلڈ کے مشابدہ میں تعمین ہے جبکہ فارجی طور پر کوئی فیلڈ استعمال نہ ہو جہاں تک مقناطیسی صوتی ارتعاشی اسکردا سکونی کا تعلق ہے۔ یہ کبھی ممکن نہیں۔

## کوئلہ کے نیوکلیائی مقناطیسی صوتی ارتعاش کامطالعہ

(کوئلہ پر این۔ ایم۔ ار کا مطالعہ)

پر دلوں نہوتی ارتعاشی لائن کی چوڑائی یا جب کوئلہ کم پڑ پھر پر ہواں میں کاربن وجود کے ساتھ تغیرات قائم ہوتا ہے جیسا کہ رچرڈ اور ساتھیوں نے دکھلایا۔ وسطی مربیع چوڑائی یا ابندز ابی نشوط کے لمحاتا نیم کا انحصار حصی طاقت کے عکس مجموعہ پر ہے جو یا ہمیں ہالڈروجن کے ناصلوں میں ہے چونکہ ہالڈروجن ایم ایک ایر و مینک حلقة میں دور روانہ ہوتے ہیں۔ بہ نسبت ایلی فیلڈ گرد پوپ کے متذکرہ بالاخت کی چوڑائی میں تغیرات قائم درج کے ساتھ ساتھ کو ان تغیرات سے منسلک کر دیا جے جو کوئلہ کے ایر و مینک / ایلی فیلڈ اجزا کے اندر تناسب ہوتا ہے۔

رچرڈ کے سختی جانش کا طریقہ اس حقیقت کی بنیاد پر ہے جب تین ہالڈروجن ایم رکے ہوئے میتھل گرد پ میں اسی انداز میں باہم عمل کرتے ہیں جس طرح کی ہالڈروجن ایم میتھیلین گرد پ میں عمل کرتے ہیں اور چوڑی پٹی (براؤ پینڈ) المحتانیہ کے ساتھ بنائے ہیں۔ ایک خاص مثال میتھل گرد پ کے ۱۔۴۔۵ فراہم میتھل نیفھیلین کے گھومنے میں رکاوٹ کی پائی گئی جس میں میتھل گرد پ پیری پوزیشن میں آپس میں ترتیب رکھتے ہیں پر نسبت جفت میتھل کے ارتو پوزیشن میں ایک ہی حلقة پر ایک میتھل گرد پ جس میں چھوٹی رکاوٹ گھومنے میں حائل ہوتی ہے اس میں لمحاتانیہ ۱۵ گالس کا دیتا ہے۔ یہ بات معلوم ہوئی کہ ہالڈروجن جو ایر و مینک نظام۔، والست ہے۔ تیسرے ایلی فیلڈ کاربن ایٹیوں پر جو غیر رکاوٹ والے میتھل گرد پ میں واقع

یہ نیز فاکلک ہالڈ رائل گروپ میں اس قسم کا باری عمل طاہر نہیں کرتے۔

## کوئلہ پر الکٹرون مقناطی صوتی ارتعاش کامطالعہ (کوئلہ پرای۔ ایم۔ ار کامطالعہ)

انگریز اور ساتھیوں اور بریشلٹنے مختلف درجاتی کوئلہ کا ای. ایم۔ آر پیاٹش بیس اس معلوم ہوا ہے کہ ابتدائی پہیلاً ڈین 80 فنی صدی سے زیادہ کاربن پر تجزیہ سے بڑھا دہوتا ہے۔ ابتدائی قدریں متعدد ہیئتی عناصر کی فی گرام کی تصحیح کرنی چاہیے پر ہونے کے لحاظ سے جیسا کہ اسمہ اور وان کریوں نے اس کا اظہار کیا تھا۔ آزاد ریڈیکل (ابتدائی عناصر) کی تعداد آکیجن پرستی ہے خصوصاً اعلیٰ درجہ کے انتہا سائٹ میں لیکن ذرہ کی سائز کے لحاظ سے بینی نہیں ہے۔ آزاد ریڈیکل (ابتدائی عناصر) کی تعداد اس ترتیب کی ہوتی ہے۔ ۱۔ فنی ۵۰۰۰—۱۰۰۰ کاربن اثیموں تک نیزاپیسین لیس کا خاموش زمان بھیت درجہ کے عمل کے ایک خاص شکل پیش کرتا ہے۔ اور اعلیٰ درجہ پر آکیجن پر زیادہ بینی ہوتا ہے۔ انگریز اور ساتھیوں کے کہنے کے مطابق آکیجن غیر یقینی ریڈیکل کا باری عمل دون مختلف میکانیکی طریقوں سے شروع ہو سکتا ہے ایک خالص طبعی ہوتا ہے اور غیر حقيقی الکٹرون کے تو انہی سطحوں پر پہیلاً اپید اکرتا ہے۔ اس طرح ایک لائن و سمت کے ساتھ ملی ہوئی مستقل شکل توی اثر پیدا کرنے کی ہی حامل ہوتی ہے۔ اپنے لیس خاموش دوراں میں بھیت ایک چارچ کے پیش کیا ہاسکتا ہے۔ دوسرا میکانیکی طریقہ جدت بننے پر شتمل ہے۔ یامقاوی جیتیت سے الکٹرون آکیجن کے ذریعہ توی بن جاتے ہیں اس طرح انجداب کی گراوی لائن یکساں چوڑائی کی حامل ہو جاتی ہے آکیجن کا اثر ریے کوئلوں کے ساتھ مشاہدہ میں آیا ہے جن میں کم اور بیش کاربن کا وجود ہوتا ہے۔ درمیان والٹر کے اندر جہاں آکیجن اثر کم ہوتا ہے تو مسامی کیفیت بھی کم ہوتی ہے۔ (اس میں آکیجن کی رسائی یعنی نفوذیت بھی کم ہوتی ہے۔)

لائن کی چوڑائی اور لمکھانیہ بھیت درجہ کے عمل کے قریب ترتیب یکساں رہتے ہیں۔ کاربن کے ۹۳ فنی صدی تک ہونے پر اس نقطے سے آگے کم سے کم حاصل ہو

جاتا ہے جس کے بعد بڑھاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ آخری مرحلہ میں آجیں کا قوی اثر پایا جاتا ہے۔ ایم۔ آر کی خاصیتوں میں تغیر کاربین کیفیت پیدا ہونے کے دران خاص خصوصیت کا حامل ہے۔ فری ریڈیبلکس کی تعداد میں تبدیلی کاربین کیفیت پیدا ہونے کے دران اسی بات پرستی ہے آیا کوئی ترمپٹنے کے قابل ہے یا نہیں۔ ترمپٹنے والے دشمن میں فری ریڈیبلکس (بینادی عصر) کی تعداد سہلے کچھ کی دکھلاتے ہیں (بیسے نا کا غلبہ ہوتا) 400 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر نیز بڑھا دیکھا جاتا ہے پھر 550 ڈگری گریڈ پر کی آتی ہے۔ 400 ڈگری سینٹی گریڈ تک لائن کی چوڑائی بیسان رہتی ہے اس کے بعد اس میں کی آندھے 500-600 ڈگری سینٹی گریڈ پر پھر بلند ہوتا ہے غیر ترمپٹنے والے دشمن میں فری ریڈیبلکس کی تعداد میں بہت کم تبدیلی ہوتی ہے مگر لائن کی چوڑائی برابر بڑھتی رہتی ہے۔ یہ بات اعلیٰ وادی کو ٹلوں کے لیے صحیح ہے۔ مزید بال یہ بات اہم ہے کہ دھراتیں جن پر تغیرات واقع ہوتی ہیں فری ریڈیبلکس کی تعداد میں اور لائن کی چوڑائی میں مابت کرتی ہیں کہ خصوصی پلٹر بچروں سے خاص تعلق ہے جیسا کہ الی یوتومیٹ اور تھرموبلینس کی بیباٹش سے جو قدرتی حالات پتہ چلتے ہیں موجودہ کوئی کے کاربین ہونے کی لحکل سے موافق رکھتے ہیں۔ خاص رو عمل شروعات کے دران یہ میں انتشار عناصر اور غیر تباہی کیفیت کا پیدا ہوتا ہے انجام دی ر عمل بعد الدکر کو پھر غائب کر دیتا ہے۔ ارنی کو ٹلوں میں انتشار عناصر اور جبل ہو جاتا ہے جب سیدھے انجام ہوتا ہے جس صورت میں او۔ اپنے گروپ رو عمل پیدا کرتے ہیں اس رو عمل سے بڑے یو ٹلوں کا وجود ہوتا ہے چاہے مزید فری ریڈیبلکس دینیں اعلیٰ درجنوں میں بلند درجہ پر حرارت مستحکم تاکم رہتی ہے۔ گرم کرنے سے اب تار پیدا نہیں ہوتا ہے اور فری ریڈیبلکس کی تعداد بڑھتے ہوئے پلٹر بچروں پر بھی بیسان رہتی ہے۔

---

## بیسوائیں باب

# میر کائی خاصیتیں

کوئلہ بیجیشتوں لوچدار اور پلاسٹک جنم کے کوئلہ میں کمرے کے پنیر پھر لوچ رکھنے کی خاصیتیں پیش جانے کی صلاحیت سختی اور پلاسٹیٹی کی صفت یہ سب کوئلہ کے انداز اعلیٰ سے تعلق رکھتے ہیں اس وقت جب طاقتیں تبدیلی (ڈیفاریٹیشن) کی طرف جمع جاتی ہیں۔ عام طور پر جب کوئی مادہ طاقتیوں سے متاثر ہوتا ہے تو ایک تبدیلی مالیکیوں کے اوسط ناصل میں رومنا ہوتی ہے۔ یتتجہ یہ ہوتا ہے کہ بندشی تو اتنا جو ان کے درمیان ہوتی ہے اس کا نام ایسا کہا جائیں اسرا خری نیجہ پر پڑتا ہے۔

بہر حال مادہ کا شکھر سی اہم کام انجام دیتا ہے۔ مثلاً منتشر کرنے کے طریقہ، کاریں لگھر بڑا عامل ہوتا ہے۔ ہی خاصیتیں ہیں اجمائی ساخت کے علاوہ جو میکائی عنابر کے نکالنے اور معلوم کرنے میں غیر لقینی بنادیتی ہیں یہس کوئلہ کی میر کائی خاصیتیں صفاتی انداز میں واضح کی جاسکتی ہیں۔

## الاٹی سٹی (لوچ پن)

کوئلہ کمرے کی حرارت پر لوٹ جلتے والی مٹھوس شے کی طرف عمل اختیار کرتا ہے سوا اغیر معمولی حالات کے مثلاً جب کوئلہ کی ایک فلم دوستیش کے سطحون کے درمیان نوٹشا ہے اس شکل میں پلاسٹک شکل بگار کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

اب تک کوئلہ کے لوچیں پر بہت کم معلومات شائع ہوتی ہیں جو ذاتی مخالف محققین نے حاصل کیے ہیں ان میں بہت فرق پایا جاتا ہے کیونکہ پیاسی اشیٰ نہ لئک جو

استعمال کے گئے ہیں وہ مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر نیگ ماؤس کی قدریں جن کو بیگام نے سکوتی عالم میں متین کیا مقداری اقتدار سے ایک ترتیب کے لحاظ سے چھوٹے ہیں پر نسبت ان تدریوں کے جن کو حرکتی عالم میں شویر نے متین کیا اس فرق کو انوئی نے سمجھا پایا۔ انہوں نے اپنے تجربات کو دونوں حرکتی اور صوتی طریقے سے آزمایا۔ حرارتی حرکتی (اکھر موڑ انداز مکسی) تجربی کے مطابق ایک وحدانی نتائج مادہ کے لوحدار مستقل عنصر کا متینہ حرکتی اور سکوتی تنااسب کو اس تنااسب کے مفادی ہونا چاہیے جو خاص حرارتوں کا ہے۔ جیسے یکسان دباؤ اور سیکان والوم پر جانپا گیا۔

لوچدار مستقل عنصر میں جو فرق ہے اس کا سبب شرائی طنکات ہیں جو لازمی طور پر کوئلے کے نمونہ میں موجود ہوتے ہیں۔ اپنی شرایب اندھے کے سبب دبادہ ہوا کوئلہ زیادہ بگلا پیدا کرتا ہے جو اصلی لوچدار عصر سے نہیں ملتا ہے۔ اس لیے نیچے میں سکوتی لوچدار مستقل عصر کی پیالش بہت گری ہوتی ہوگی۔ یہ اعتراض بلعد فری کوئس پر یہ ہوئے پیالشوں پر عالم نہیں ہوتا۔ اس لیے حرکت ذریعہ متین کیا ہوا عصر وہی ہو گا جو مادہ کا مستقل عنصر ہو گا۔

## پس جانے کی صلاحیت اور سختی

کوئلہ اور کوک کی پس جانے کی صلاحیت کو مختلف طریقوں سے متین کیا جاسکتا ہے۔ سب سے زیادہ جانا پہچانا طریقہ بال مل گرمدھی بیٹھی سٹ اور ہارڈ گرو گرمدھی بیٹھی سٹ ہیں۔ انہیں معیاری طریقہ کا قرار دیا گیا ہے۔ ان طریقوں پر عمل کرنے کے لیے ایک پاؤڈر بنانے والی مشین استعمال کی جاتی ہے اور تجربہ کی تعداد کو جس سے ایک شے کو دینے ہوئے متین سائز کے درہ میں لاتے ہیں اس کی پیالش کی جاتی ہے۔ یہ تعداد کام کی تو یعنی پرستی ہے اس لیے شے کی پس جانے کی صلاحیت پر کہی مبنی ہے۔ ڈرائی ڈن نے پس جانے کی صلاحیت اور درجہ میں رشد کی جائیگی کی ہے انہوں نے معلوم کیا کہ ہارڈ گرو پس جانے کی صلاحیت کی ملامت ۸۹ در ۵۰ فی صدی کا رین کے درمیان بالائی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ ہارڈنیس (سختی) اکی ایک خاص دباؤ دلانے والے آئے کے ذریعہ اکثر ناپاگیا ہے جسے نمونہ کے اندر ایک خاص قوت کے ساتھ اور

تینیں وقت تک بیوست کیا گیا۔ سوراخ کے سائز کو جو آلہ کے ہٹانے پر باقی تھادی سختی کی پیمائش قرار دی گئی۔

دنداہ کی منتقل کیفیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شکلی اور انتشار جو اس طرح سے پیدا کیے گئے ان کے ہمراہ پلاسٹک بگاڑ بھی پیدا ہوتی ہے۔

## پلاسٹک مسلکی بگاڑ کمرہ کی حرارت پر

نابور کی تجویز کردہ اتوں پر سختی کی وجہاں پیش کی گئی ہیں اس سے ابتدائی تاثیر یہ ملتا ہے کہ ٹھوٹوں میں پلاسٹک (ملائکٹ) خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا منتقل دندان کا کوئی میں قائم ہونا کمرہ کے ٹپر پر برداری جا پہنچ پلاسٹک بگاڑ کا کسی قدر باعث تو نہیں۔ بوڈی کی تحقیقات سے اس کی موافقت ہوتی ہے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ کوئی لکے ذرات 30-40 میو کے جب دشیشوں کے سطحوں کے دران پارہ یارہ کیے جائیں تو پلاسٹک انداز میں بہنچ لگتے ہیں۔ جب ان ذرات کو خورد بینیں دیکھایا تو یہ واضح طور پر پلاسٹک بگاڑ ظاہر کرتے ہیں۔

بوڈی کا کہنا ہے کہ کوئی لکے ذرات ابتداء 105 میو سائز کے لکڑاؤں میں پائے گے اس سائز کے ٹوٹل سطحی رقبہ چند اسکو اڑ میٹر فی گرام رکھتے ہیں یہ قد میکر دلو اسٹھی رتپر سے موافق رکھتا ہے اس لیے یہ امکان ہے کہ ابتدائی انتشار کو میکر دلو نظم پسند کرنا ہو۔ یہ چھوٹے ذرات پلاسٹک انداز میں زیادہ دباو کی حالت میں بہنچ لگتے ہیں نیوین فی پلاسٹک بہنچ کا کمرہ کے ٹپر پر مظاہرہ کیا ہے جیانی نہ کی خشت جس میں کوئی نہ کھو کر کوئی لکے شامل تھے  $105 \times 103 \times 50$  گرام پر سیٹی میٹر اسکو اڑ دباو پر آن لایا گیا۔ یہ بھی طرح معلوم ہے کہ ایک خستہ مادہ منتشر نہیں ہوتا بلکہ پلاسٹک بگاڑ ظاہر کرتا ہے اس وقت جیکہ بیک وقت اس پر اسٹوفر اپک دباؤ اور انیسو فر اپک دزن ڈالا جاتا ہے کوئی لکے اندر رزاوی ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ روز پر نہ ہو جائے اور جہاں کا تک جب گرم پانی میں خل ہو جائے تو جوز و راس پر لگایا ہے اس سے ذردوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتی ہے۔

## اکیسوں باب

# حرارتی خاصیتیں

**حرارتی اثرات، حرارت کا وجود اور لہری تریل آنس گیری گرمی  
لھیٹ اف کیشن)**

ایک نامیاتی مرکب کی شعلہ گیر حرارت کا تعلق بندش تو انائیوں سے ہے جو ایٹمیوں کے درمیان پالی جاتی ہیں اس یہے بندشوں کی خصوصیت سے بھی تعلق ہے جہاں تک ساختی عوامل کے اثر کا تعلق ہے وہ شعلہ گیر حرارت بہت کم ہے۔  
یہ امکان کہ کونڈ کی آنس گیر حرارت کا بہت شیک اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ محض ابتدائی بناوٹ کو پیش نظر کو کر بغیر دوسروں میں کاخیال کیے ہوئے (مثلاً ایر و مینک) کیفیت اس بات نے متعدد محققین کو آمادہ کیا کہ عملی نظریہ قائم کریں اور اس خاصیت اور ابتدائی ساخت کے درمیان رشتہ قائم کریں۔

## مخصوص حرارت

کونڈ کی مخصوص حرارت کو متعدد محققین نے تاپاہے اس کام پر تبصرے کے کیے اور یونے نے شائع کیے ہیں فیز کلیدنیس اور ساتھ کام کرنے والوں نے بھی شائع کیے ہیں  
نتائج کو محمل زیل میں درج کیا جاتا ہے۔

- 1- نارمل اندازیں مخصوص حرارت ۰.۲ سے ۰.۴ تک رہتی ہیں۔
- 2- جیسے جیسے رطوبتی و چودبیں اضافہ ہوتا ہے مخصوص حرارت بہت بڑھ جاتی ہے۔
- 3- مخصوص حرارت توی طور پر بڑھ جاتی ہے جیسے جیسے پل پر پھر بڑھتا ہے۔

## حرارتی تنویر (تھرمل کنڈکٹیوٹی)

دیسیں پیدا پر کولڈ کے حرارتی تنویر پر تحقیقاً میں کمی ہیں۔ نظر ثانی کرنے کے وقت ایک محقق کو چالہ بیٹھ کر وہ خود کو ان حقائق تک محدود رکھے جو دھانی چٹانی تنوں سے حاصل ہوئے ہیں۔ جہاں تک عملی استعمال کا تعلق ہے کوئی لے سفونی تنوں پر تجربہ بہت سی سودمند ہوتا ہے۔

بعد انکہ تنوں کے ساتھ جعلی سٹم اختیار کیا گیا ہے وہ مٹوس شکل اور گیسی کیفیت سے تیار ہوا ہے۔ ان میں تجویزی حالت کے لحاظ سے بڑا فرق ہے۔ گیسی کیفیت کامیاب اثر جا پائے کے نتائج سے حاصل ہوتا ہے جسے شومان اور واس نے نکالے۔

شومان اور واس کی قدریں ان قدروں سے جنہیں ملارٹنے معلوم کیا موافق رکھتی ہیں جس نے ایک کوک تنویر میں حرارتی اثر کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے معلوم کیا کہ حرارتی تنویر میں پیٹریکھر کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے۔ نرم دالڑہ کے اندر (400-600) ڈگری سینٹی گریڈ ایسا اضافہ کیا جس کا سبب مسامات کا شہ ہوتا ہے دورانی چٹانی کو لد کی مساماتی کیفیت کو آخری نتیجہ پر اثر پذیر ہونے میں دلکشی اس نتیجہ کی تحقیق ان قدروں سے ہوتی ہے جنہیں فیرٹیز نے متعدد تنوں سے بنکارے مزید برآں کو لد کی حرارتی تنویر رطوبی مادہ پرستی ہے۔ دسرے عوامل مثلاً مساماتی شکل اور بنادٹ بھی اہم ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ اسی میں ایسا پر تجربہ کرنے سے معلوم ہوا۔

## حرارتی پھیلاؤ (تھرمل اسپنیشن)

کولڈ کے حرارتی پھیلاؤ کے متعلق بہت کم معلومات شائع ہوئی ہیں۔ نیلم اور فرنٹلکس تین پچھکدار کولڈ پر تجربے کیے تاکہ پیالش نکالیں۔ دو توپائی ٹوپین (ٹپلہ گیرا) کوئی (4-82 اور 7-89) فنی صد کاربن کے ساتھ انتہے اور ایک انتھر سائٹ (92-4) نی صد کاربن کے ساتھ اتحایہ کرہ کی جا رہا تھا اور ۵۰۵ ڈگری سینٹی گریڈ کے دریباں کیا گیا۔

## حصہ سوم پر اجتماعی نظر

حصہ سوم میں کوئلہ کی طبیعت اور خاصیتوں پر اور ان کی تشرییخ پر بحث کی گئی ہے۔ بہت سے طبعی استقراری عنصر میں اضافی خواص ظاہر ہوئے ہیں: یعنی ان کا اندازہ اینی اور راستی حصہ نکالا جاسکتا ہے۔ یا اب پندرہ میں بہت ایک اضافی مول رافعی کا جائزہ لیا گیا ہے یعنی مولہ دالوم (مقدار)، مول رضوی لہری قوت، مول آتش گیر مادہ کی حرارت، مول رشاعی جھکاؤ اور مول درمیانی مقناطیسی حریت۔

دوسرے طبعی تدریجی کیفیات کے ساتھ ملا کر جیسے ایجس۔ رے کی شعاعی بیکھر: جذب ہونے کے نقوش، مقناطیسی صوتی تجویج وغیرہ یہ مول رافعی بہت قوی آلہ ہیں کوئلہ کی خاصیتوں کو ہم رشتہ بنانے میں اور ان کی بیانیادی باتوں میں یعنی کوئلہ کی بنا و ط کوئلہ کی ملکیت کی مکانی ترتیب کو بھی کم دبیش ظاہر کیا گیا ہے جس کے لیے کوئلہ کی مول دالوم کا مطالعہ کیا گیا بیکھیت درجہ کے فعل کے اور ایکس رے کی شعاعی بیکھر کے مطالعہ کے ذریعہ بھی فی کاربن ایٹم کا مول دالوم کو ہائیلڈ رو جن۔ کاربن تناسب اور ایر و مینک کا رین کا کوئلہ ہیں ہم رشتہ پایا گیا۔ نیچجہ ملکا کر کشانت کی بیانیشون نے ایر و مینک خاصیت اور فی کاربن ایٹم حلقوں کی تعداد کے اندازہ کے لیے راہ کی کوئلہ کی ارتقائی منزل ایک کھلے ڈھانپے سے شروع ہوتی ہے جبکہ کم درجہ کے کوئلوں میں سامانی کیفیت بلند ہوتی ہے پھر سیانی قسم کا ڈھانپہ ہوتا ہے اور آتش گیر کوئلوں میں سامانی کیفیت کم درجہ پر ہوتی ہے پھر تہ دار ایتھر سائٹ ڈھانپہ ہوتا ہے اعلیٰ درجہ پر ہوتی ہے۔ میں بصری خاصیتوں کے مطالعے نے بمارے تدم کو آگے بڑھایا۔ عکسی خاصیت (فلیکش) سے آغاز کر کے شعاعی زاد بوس کی علامت (یدلنے کی کیفیت) تیین ہو سکی پھر اسی حقیقت نے ہمیں آگے بڑھایا اور ہم نے شعاعی بیکھر کو کاربن کے فی گرام ایٹم سے نکالا۔

کوئلہ کی ایر و مینک صفت نے اس حقیقت کا اختلاف کیا مول رشاعی بیکھر جس کا اس طرح سے تعیین ہوا وہ اس تدریج سے مختلف ہے جسے اٹھی اضافہ کرنے سے حاصل کیا گیا اس لرقے سے ہم درمیانی ایر و مینک رقبہ فی یونٹ کوئلہ کے اندر معلوم کر سکے۔ یہ بات بس قابلِ اطمینان معلوم ہوئی کہ منجد ایر و مینک گھوموں کے ابعاد ثلاثة جو اس طرح سے معلوم کیے گئے وہ کافی معقول

انداز میں کرنٹوں کے ابعاد ملا شے سفینہ نکل جس کو ایجس۔ رے تجوہ سے حاصل کیا گیا تھا۔ اپکرو گرانٹ ارڈنمنی کے رنچوں کے دیکھنے کا آر اجاتچوں نے اس نظریہ کی تصدیق کر دی کہ کولڈ بیس ایر و میٹک صفت پائی جاتی ہے اور ہمارے ملبوں اضافہ ہوا کہ مالیکیوں کی خارجی سطح کیسی ہے جتنا اوس طبق اس ایر و میٹک اور پرائیوری و جن ایمیں کے درمیان نکالی گئی ہے۔ یہی معلوم ہوا کہ بصری اور بر قی خاصیتوں میں ایک رشتہ تا تم ہے بر قی ہمقوں کرنے کا غرض پسے کوئنگ کول کے دامہ میں شامل بھیگر کے مزین کے ساو، مکلا جو اس نظریہ کے مطابق ہے جو تبلیغی تجویزت کے لیے ہے ان درجات کے کولوں میں دمبوش بنادوت ہوتی ہے دسرے کوئلوں میں بلند بر قی قوت رکھنے والا غرض ہوتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس پر قطبی گروپ کا پیٹھ ہوتا ہے (ایعنی ادنیٰ درجہ کے لیے) یا نسبت تجویزی اثر کا باعث ہو جیسا کہ اعلیٰ درجہ کے کولوں میں ہوتا ہے۔ باب ایس میں کول کے متناطیسی خاصیتوں سے بحث کی گئی ہے مول منفا طبی شے کے جس سے موقع ملنتا ہے کتنی کاربن ایمیں ایر و میٹک ملقوں کی تعداد نکالی جائے کہ ایر و میٹک ملٹی گھنے کس حد تک جگرے ہوئے ہیں۔

نیوکلیاری متناطیسی صوفی میکن جسے ایک نیا دلچسپ ذریعہ حاصل ہوا جس سے ہم درجن کی فعلی تقسیم کے متعلق معلومات ہم سپخیں ساختی ایکڑ و قی متناطیسی صوفی مطالعہ نے انتخاب کیا کہ کولڈ بیس بنیادی تدریجی حسے ہیں ان بنیادی حصوں کی متعدد عد کم ہے ایک ۵۰۰۰ سے ۱۰۰۰ تک کا رتبی ایمیوں کے۔

یہاں کی خاصیتوں پر بحث سے یہ بات معلوم ہوتی کہ لوح رکھنے والے کول کے عنابر بانی ہوئیں (آتش گیر کولڈ) میں استقراری ہوتے ہیں اور انتھر سائٹ دامڑہ والے کولڈ میں لوچار ماڈولی میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے دباو ہوتے کی شک میں یعنی دیازت میں سخت کی ہوتی ہے جبکہ درجہ کی بڑھا رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مالیکیوں ملک زیادہ بڑھتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں ملٹی گھنوں میں نہ ہوتی ہے ساختہ ای تسلیبی ربط میں سمجھی اضافہ ہوتا ہے مول صوفی ہمروی قوت نے ایک نیا اور آزاد ذریعہ دکھلایا جس کے کولڈ کی ایر و میٹک کیفیت متین ہو سکی کولڈ کے حرارتی خاصیتوں کے ہماڑہ سے ساختی حرارت یا اس کے بجائے آتش گیر را دہلی حرارت نے ایک نیا اطرافیہ ہم پنچا جس سے ایر و میٹک خاصیت اور حلقة کی انجمنادی ملامت کا اندازہ لگایا جاسکا۔ بے لوح لیلی کی بنادر نے غصوص حرارت

کی عمل تشریح کر دی یعنی سبب تبلیبا۔

اس بات کو مان یا جا سکتا ہے کہ نارمل حرارت توں پر اوس طا ایک ہی ڈگری آزادی کا  
ابعاد ہر ایمیں ہو گی مخصوص حرارت کی قدریں جو اس مطروضہ پر نکالی گیں وہ تجربیاتی قدموں  
سے بہت اتفاق رکھتی ہیں۔

حرارتی اضافی پھیلاؤ سے توق کے مطابق اندازِ عمل کا انطباق ہوتا ہے نجی سطح کے  
متوازی برائی کی آتی جاتی ہے اور درجہ میں اضافہ ہوتا ہے نجی سطح کے جب عمودی ہوتا ہے  
توقی کی لیٹھر سائٹ کیفی مرحلہ میں ہوتی ہے۔ بعد الذکر میں ایک خاص ایسوسی اپنی اثر  
پیدا ہوتا ہے جس کا سبب نکلنے سے نکلیں ہوا اور بعد مساماتی نظام کا غالب ہو جاتا ہو۔

---

# حصہ چہارم

کوئلہ کی ساخت  
سنسی تشریع کی بنیاد پر



## بائیسوائی باب

# عددی ساخت کے تجزیے کے اصول

### حصہ چہارم کا تعارف

کلاسی طریقے کی نامیاتی مرکب کی ساخت کو تعین کرنے کے لیے غیر متنیز بیاد پر قائم میں جو شے  
با مادہ میں زینہ بزینہ گرا اور کا عامل ہے اور شدت حرکت سے کم و بیش پیدا ہوتی ہے۔ یہ گراڈ کا  
عمل چاری رتبہ ہے یہاں تک کہ ایسے اجزاء ملتے ہیں جو مقابلوں پہنچان میں سادگی سے آ جاتے ہیں  
قدرتی بنادنی اجزا کو چار خاص درجات میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

- 1- اشیاء (مادہ) کم وزن اور یکساں بناؤٹ کے۔
- 2- اشیاء زیادہ مالیکیوں دزن اور یکساں بناؤٹ کے جو ایک بی قسم کی تغیری یونٹوں پر  
مشتمل ہوں۔ یا جھوٹے قسموں پر مشتمل ہوں۔
- 3- داخلی ملاؤں میں کم وزن مالیکیوں کی۔

4- اشیاء بلند مالیکیوں وزن کے اور غیر یکساں بناؤٹ کے۔

قسم ایک کے تحت جو مادے ذکر کیے گئے ہیں ان کا اخراج اور خاص بنا نا طبعی طریقہ کار  
سے کیا جاسکتا ہے اور ان کے ذھانچے کو کلاسی طریقوں سے نامم کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً ستر کر،  
ارکالاٹہ، اپنی بایلوں ملکی قسم کے مادہ کی جا پنج گراڈ کے طریقے کی جاسکتی ہے ملکیوں مالیکیوں  
قدرتی اشیاء میں سیلووزان چند میں سے ایک ہے جس کی بناؤٹ سادہ اور یکساں مالیکیوں  
ہے۔ اس کے علاوہ باقی شدہ گلوکوز کے پیزیرنائز میں ہے ہوئے سسلوں پر مشتمل ہے۔  
اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کچوں ہلکا گراڈ یعنی اجزا ا کم کم ہونا سیلوزوں مادہ میں  
بنیادی یونٹ گلوکوز پیدا ہوتا ہے یہ ساتھ ہی ساتھ درمیانی حقیقت والے اور ملائے والے

حصہ اس بات کی طرف اشارہ دیتے ہیں کہ کس طرح پائی شدہ گلکوز سے مادہ مربوٹ میں (بیلولوز نائلپ) اس سے زیادہ پے چیدہ مسئلہ اشارہ پیدا کرتا ہے جو گلکوز یونٹوں کے شاخ در شاخ سلسلے رکھتا ہے۔

یہ بات صحیح ہے کہ ان یونٹوں کو آسانی سے جدا کیا جاسکتا ہے لیکن ان کے درمیان جو انتہا پیدا کرتا ہے (خصوصاً شاخ کی جزوں پر) اس کا تعین کرنا بہت دشوار ہے۔ لیکن کی بناء پر اور بھی پے چیدہ ہے۔ اس یعنی گراڈ کا طریقہ (یعنی اجرا، انعقاد کرنا) بھی کار آئندہ معلومات نہ رہے گا۔ اس یعنی قبول و بزرگ نے بالکل جدا گا و طریقہ اختیار کیا تاکہ اس مادہ کی بناء کا انکشاف ہو سکے متندرجہ بخوبی کے بعد اس بات کو ممکن بنایا کہ کو نفری انکو مل تدریتی لگنیں کا شروعاتی مادہ ہے۔

تم (۳) میں مندرجہ روغن بھی شامل ہیں جس میں بے شمار انحرافی اجزاء کی تعداد ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں بعض عددی ساختی تجزیہ پر معقول مدت میں عمل کیا جاسکتا ہے۔ واٹرین اور اس کے ساتھیوں نے معلوم کیا کہ طبی مقدار کی ملابپ سے اوسط بناؤت معدنی روغن کی معلوم ہو سکتی ہے اوسط تعداد پر ایسا فیضی، نیفیضی اور ایر و ہیٹی کا رہنی ایسوں اور اوسط تعداد مخلوقوں کی اور شاخوں کی فی مالیکیوں معلوم ہو سکتی ہے۔

اگرچہ بناؤت کی ایسی عددی تصویر بہت نامکمل ہے بلکہ بہت ایک سادہ مادہ کے ساختی فارمولے کے یا ہمیں آسانی پہنچانی ہے ترشیح کرنے میں پائیش گوئی کرنے میں مکہرے فائدیوں کے جو زیر تحقیق ہیں مثال کے طور پر چیزیں کی صلاحیت چکنے اور حرارت کا رشتہ اور چند رد عمل کے طریقہ کا رکھتے ہیں۔

تم چوتھی بہت بھی پے چیدہ تدریتی مادوں پر مشتمل ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ کوئی اس گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔

مسئل جو کوئی مسئلہ کے ساخت کی چاپنے سے متعلق ہیں مقابله ان سے زیادہ پے چیدہ ہیں جن کا ساتھ پرولیم کی تحقیق کے سلسلہ میں کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے ہے کہ معدنی روغن باوجود اس کے کر پے چیدہ ہے مگر مکہرے جس میں کم وزن مالیکیوں ہوتے ہیں بر عکس کوئی کی غائبیں بلند مالیکیوں مادہ کی ہوتی ہیں۔

کوئی مسئلہ نہ تحلیل ہوئے مکروہ میں کیا جاسکتا ہے پس اس کو

اس کی اصل حالت میں جا پناہ رتا ہے پس یہ بات واضح ہے کہ جانشِ چنانی بناؤٹ اور کونڈل کی  
مکیاں مایوس پر ہوئی چاہیے۔ قطع نظر ان معلومات کے جواب تداری اور فعلی تجزیے سے حاصل ہوئے  
عدوی ساختی تجزیہ کی چیزیت میں مقدار دوں پر ہوتی ہے۔ آخری نتیجہ درست ساختی  
فارمولائیٹس ہوتا بلکہ کچھ اضافی عنصر ہوتے ہیں جو سب مل کر درمیانی ساخت کو واضح  
کرتے ہیں۔ یہ بات مفید ثابت ہوئی گہ اس تجیل کا انہمار ان لفظوں سے کیا جائے ”درمیانی  
ساختی یونٹ“ اس کے عین یہ ہوئے انہیوں کا اجتماع ایر و مینک گھبؤں کے یہ دی اوس طبقہ پر اس  
درمیانی بناؤٹ کی یونٹ کو نیک نہیں تعریف فرہ مایکیوں میں تصور کرنا چاہیے یا مایکیوں  
بنیادی یونٹ بلکہ ایک قسم کا بریانی کاماذل سمجھنا چاہیے جس کے ذریعہ اس نظام کے خواص  
کی تشریک کی جاسکے۔

## قیمسوں باب

# کولڈ کی پالی میری صفت

ہم نے اپنی بحث میں کولڈ کی کیا اور کولڈ کی طبیعت پر اشارات کیے ہیں اور ایسی علامات میں ہیں کہ کولڈ کو پالی میری صفت کا حامل ہمیں ان منتشر علمتوں کو ذیل میں لکھا کر دیا گیا ہے۔ وہ علمتیں جو کولڈ کی پیدائش سے میں۔ ابتدائی مادے جن کے کولڈ بننا ہے سب پالی مسر ہوتے ہیں۔ یہ بات خصوصاً سیلووز کے لیے صحیح ہے جس کا قدرتی حالت میں (کڑا) کی شکل میں اندازہ کیا گیا ہے اس میں مایکیوںی وزن تقریباً ۱۵۰،۰۰۰ ہوتا ہے اور لگین کے لیے بھی جس کے مایکیوں کا وزن ۱۱،۰۰۰ ہوتا ہے۔ اپنے جیاتی کیسا وی بنادوں کے روایا یہ ابتدائی مادے ایک دم ختم ہو گئے۔ لیکن چھٹے ہوئے مادے یہ دروغی ہیں اور اس قابل ہیں کہ اجہاد کے ساتھ زیادہ بڑے یونٹ بنائیں۔ یہ سانی ہونی حقیقت ہے کہ یہو بک ایڈ کے مایکیوں کا وزن کم سے کم ۱۴۰۰ ہوتا ہے لیکن تمام کولڈ بننے والے مادے (اشیاء) میکردمائیکوں خاصیتیں ظاہر کرتے ہیں یہ ظاہر ہو کے ایڈ ورن سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے بلاشبہ ان میں زیادہ بلند مایکیوںی وزن ہوتا ہے جو کے تجزیہ والے عملی تجزیبوں نے ایک سرسری اندازہ دلایا ہے کہ اخراجی مادہ میں مایکیوںی وزن کی تقسیم کیسی ہے (اوسط مایکیوںی وزن کی تعداد) یہ حقیقت ہے کہ اخراجی سلوشن کا انحراف میں بدلا کر کریں پیدا کرتا ہے بلکہ جیلی ہنا شکل پیدا کرتا ہے۔ اس سے بھی پالی مرس صفت کا انہد ہوتا ہے۔ ساتھ ہی بہت دستی پہمیاں پرمائیکیوںی وزن کی تقویم ہوتی ہے۔ اخراجی حصول کے سطح گرام سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔

یہ بات عام طور پر معلوم ہے اخراجی مادہ میں بہت زیادہ اضافہ کیا جاسکتا ہے اگر کولڈ کو بہت باریکی میں لپا جائے نیز کبی ایسے محل میں ڈال کر جس میں کولڈ پھول جاتا ہے مختلف

معلومات کی توجیوں کی جا سکتی ہے کہ بلند ماکیول چاندار پالی مراستھ بناوٹ کا حامل ہے۔ اور یہ دستیح ہو جانے والے حصہ جس میں پالی سر ماکیول ہوتے ہیں اور دستیح پیارہ پر ماکیول وزن کا پیارہ ہوتا ہے وہ ایسی استھ کے فلاں میں موجود ہوتے ہیں۔

دہ علامتیں جو ہائڈروجنولیسیس مطالعے میں دہ استھ جو گلیس نے کوئلہ پر آپنی تجربہ کے ذریعہ تجربات کر کے حاصل کیے ان کی تشریح کو لولہ کی پالی مرک بناوٹ تسلیم کرنے سے ہوتی ہے جب ایک پیسرگ کو لولہ کے باقی شدہ حصہ کو ہائڈروجن میں ڈالا گیا اتنی رہا اپنے 375 ڈگری سینٹ گریڈ پر ایک کیساٹ کی موجودگی میں اور بار بار اس پر انحرافی عمل کیا گی اسے انحرافی مادے حاصل ہوئے جس کے کیبا وی صفت اور عملی گردپ گے پھیلا دا کا لحاظ رکھتے ہوئے دیکھا گیا کہ وہ ابتدائی انحرافی مادہ سے بہت بیکاینت رکھتے تھے شاہزاد کام میں اسی کے مشابہ استھ کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ ان تحقیقات کوئلے اس بات کا انکشافت کیا تا ام بناوٹ جو گلیس کے ہوئے مادوں میں انفراریڈ اسپکٹر کے لحاظ سے بہت قریبی بیکاینت پہنچ جاتی ہے۔ مزید برآں انہوں نے معلوم کیا کہ اگر کوئلہ کا حصہ بیرون میں حل ہو جاتا ہے لیکن پسندیدیم ایتمہر میں نہیں ہوتا اسے لگاتار بناوٹ جو جناتا میں رکھا جائے تو آخری مادہ پر ولیم ایتمہر میں حل ہو جاتا ہے اور اس کے مثل ہوتا ہے جو جید ہے پسندیدیم ایتمہر میں حل ہو جاتا ہے۔ آخر میں انہوں نے ایک خطي رشتہ فی ماکیول کے حلقوی تعداد میں اور کاربن ایٹم کی تعداد جو حلقوی بناوٹ میں ہوتے ہیں معلوم کیا اس سے توی اظہار ہوتا ہے بناوٹ پالی مرک ہے۔

## علامتیں جو اک اسٹائلشن کے مطالعے میں

بلپر اور وارڈ نے ایک آپنی ذریعہ اختیار کر کے کوئلہ کو اس اڈکے زیر اثر لائے یعنی بر قی کیا اور اس اسٹائلشن یا الکلائن پر منگیٹ کے ذریعہ اور ایر و مینک اور ایلی فینک کا رہا سک کا اسٹک کے مکپھر حاصل کیے ان ایڈوں کا بتا بیک وقت بواہی ممکن ہے کہ ایلی فینک ایڈکلی یا جزوی چیزیت سے اتصالی ڈھانچوں سے جو ایر و مینک گھپوں کے درمیان رائے میں نکلے ہوں۔

## چوبیسوں باب

# کوٹل کے مادلے

علم جو حلقوں کی بنادوں کو کولے کے مالکیوں سے حاصل ہوا ابک جاہب کوٹل کے پالی مرک صفت دوسری جاہب خود کو خود یہ سوال پیدا کرنا تھا ہے آیا ساخت کی تصویر جو اس طرح بنی اس کی تصدیق مجموعہ بنائکر بھی ہو سکتی ہے دوسرے لفظوں میں اس طرح سوال کیا جاسکتا ہے آیا یہ ممکن ہے کہ پالی مرک مادل اشیا ایسا کیے جائیں جو مشاہدی اقدار بنادوں کی پیرا بیٹر کی پیش کر سکتے ہیں اور مثل کوٹل کے خواص نلا برکر کر سکتے ہیں۔

عین اس مفروضہ سے ابتداء کرنی ہو گئی کہ متعدد کوٹلوں میں اختلافات پائے جلتے ہیں۔ وہ ان اختلافات پر مبنی ہے جو وحداتی یوں اتصال بندش کی قسم اور اسی درجتک پالی میرانزیشن ہوا ہے۔

## مجموعی تشکیل کے عمل تحریفات

متذکرہ بالانظریات سے آغاز کر کے وان کریوں اور ساتھی کام کرنے والوں نے پالی مرس لیعنی مساوی اجزاء اپرشنل اشیا ایسا کیے اس کے لیے ایر و میک مالکیوں کو مجموعی طور پر انجام دیں لائے جیسا کہ پچ اور پنکھ کے حصوں میں فارمل ڈی ہالڈ کے ساتھ ہوتا ہے لیے عملی تحریکوں کے لیے پنکھ موزوں شے ہے جس سے آغاز یک جائے کیونکہ پنکھ کے یوں (جس طرح اصلی کوٹل میں ہوتے ہیں) انھی ایر و میک نظام کے حامل ہوتے ہیں اور ان کی سائز بھی اتنی ہوتی ہے۔ پنکھ کی یونٹوں میں کاربن کھنکھرہ دتے ہیں نیچجہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی ایر و میک خصوصیتیں زیادہ پہنچ ہو جاتی ہے، اس پہنچ کو کلگ کوکل اور پنکھ کو کلین کے زیر اثر لایا گیا۔ عمل ہونے

دلے حصہ کو علیحدہ کیا اور سلوشن کو آہستہ آہست پھر دیم ایکھ ملا کر تیار کیا۔ تب اور بینک کے مکارے جو اس سے محاصل ہوئے ان پر انجادی رد عمل پیدا کیا گیا۔ حاصل شدہ ماروں کو ناٹرود بجزیرہ میں میں حل کیا گیا اور متمکا کسی متمن اسیں کلورائل میں ڈالا گیا جو موئیم کو رالنڈ کو ہبھیت کیا اس کے استعمال کیا گیا۔

زیادہ عملی تجربہ 45 دگری اور 85 دگری سینی گرینڈ کے درمیان یکے گئے۔ رد عمل کا زمانہ 30 منٹ سے لے کر چند گھنٹوں کے یہ رہا۔ جب رد عمل مکمل ہو گیا پانی ملادیا گیا اور رد عمل سے جو سکرپر بننا اس میں بالذہ و جن کلورک ایسٹ سے تیز ریت پیدا کی گئی۔ ناٹرود بجزیرہ ناٹر پہن کراز اونٹی اور بنتیہ ماروں کو فلٹر کر کے خشک کیا گیا پلاسٹک خاصیتوں میں نہیاں موافق تھے تک کا انجادی خط ارتسو پلاسٹک ڈائی لاٹومیٹر کے ماندہ بننا جس طرح دو و ٹری نائل کے اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ خط اسی پٹری پھر حد میں واقع ہے جو و ٹری نائل کے خطوط میں باوجود اس حقیقت کے کہ اصلی پتھر خود نہ مپڑنے لگتا ہے اتنی کم حرارت تقریباً 40 دگری سینی پر مید پہ۔

## منظم طور پر مجموع کے عملی تجربات

- دو لفظ، وان کریولن اور واٹر میں نے دیکھ پیا ہے پر جانش کے لیے قدم اٹھایا۔
- 1- ابتداء کے بیچے خالص مارے جن کی بناؤت معلوم تھی۔ مثلاً، بیزین نیکھلیں 2- میکرو فنچیں انقرضائیں، فیتھرین، پارٹرین، فرماسین کرائیں، کر دینیں ڈیکسیکلیں، فینال بی، اکریول، پی، بی، آر، بینیال، فینی ٹال اور فنیل نیکھلیں ایتھر۔
  - 2- ریڈیو ایکٹو فارملڈی بالڈ جس سے سی اپنگ 2- بر جوں کی تعداد جو مائل میں معلوم کی گئی بہت سادہ ریڈیو کیمیکل طریقے سے۔
  - 3- ایک کیٹا سٹ جس نے غیر ضروری اطرافی عمل کو متاثر نہیں بنا یا جس سے سی۔ سی بر جوں کی تغیری ہوتی ہے جو ایر و میٹک گھوٹوں کے درمیان واقع ہوتے ہیں ایک ایسا سلوشن جو پانی سے آزاد زنک کلورائل کا ایسٹ میں بنا اس سلسلہ میں بہت مفید ثابت ہوا۔
  - رد عمل کے ذریعہ دوبارہ ناٹرود بجزیرہ کو بنایا گیا اور رد عمل کے بیچے پٹری پھر 115 دگری بینی گرینڈ کے تربیب خنا۔

کولڈ کے ماؤلوں پر ریلے نیوور تھے، اوجی اور ہونڈ نے تحقیقات کی ہے ریلے اور سامی کام کرنے والوں نے ڈائل بینز نیتھروں قسم کے متعددی نیوکلیر ایم دینک رنگ دینے والے مادوں کا انتشار اجرا، اور پلاسٹک تسلیل طرز عمل کا مطالعہ کیا ہے۔ متعدد انداز میں یہ مادے مثل باٹلے ٹوپین کو ملوں کی طرح عمل اختیار کرتے ہیں۔ ان سے نرم ہوتے کام پھونٹ کا ایک بٹے کا گرم ہوتے برائنا اجرا اکا اظہار ہوتا ہے۔ نیزا بخرا تی مادہ کا وجہ دبھی کو ملوں کی طرح مقداری ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرا طرف نمایاں اختلاف بھی پائے جلتے ہیں ڈایا بینز نیتھروں میں نما آئین کو نون من قسم کا ہوتا ہے۔ کولڈ میں یہ کچھ ہی ہوتا ہے۔ ۱۰۰۵-۱۰۰ ڈگری سینی گریڈ پر بچھ پر سی آئین کا ایک تھامی ان میں باقی رہتا ہے۔ کولڈ میں آئین گر کر افی صدرہ جاتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ مادے پالی مرک بتا وہ نہیں رکھتے۔ نیوور تھو ماڈل مادوں کا مطالعہ کیا جائیں پاڑیں نیوکلیس جس کا بطف نفال نیوکلیس سے سچا اور ایسی نیتھک برج سے لختی تھا۔ جب ان مادوں میں ۴۲۵ ڈگری سینی گریڈ پر کاربن کے زیر اشرا لایا گیا تو کولڈ کے کچھ مالٹ نظاہر کی۔ بہر حال چوکے ان میں کم وزن مائیکیوں میں تو مقابلہ مارکی مقدار کمیں زیادہ پانی گئی اور کولڈ کے پر نیتھ کوک کم۔

اوچی اور ہونڈ نے فناں فارصلڈی ہانڈریز نیوکلیس کو بھیتیت ماؤل کولڈ کے استعمال کیا یہی اس نتیج پر پہنچے جس پر وان کریوں اور ساتھی پہنچے تھے۔

---

## پچیسوائیاں باب

# کاربن بننے کا میرکانگی عمل

یہ عیاں ہے کہ مادل مادے جن پر پچھلے باب میں بحث کی گئی کاربن بننے کے میکانگی عمل کے مطابق طرف مائل کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ مادل مادے جن پر پچھلے باب میں بحث کی گئی ہے تو خوبی سے کاربن بننے کے میکانگی عمل کے مطابق طرف مائل کرتے ہیں۔ کیونکہ ان مادل مادوں میں ایرو میٹک چھوٹوں کی بنادوٹ نیز برج کی بنادوٹوں کی تعداد اور صفات معلوم شدہ ہیں (س). اپنے ۲ گروپ اساتھ ہی ریڈیو اینکیجن پتہ لگاتے والا طریقہ مقداری کیفیت برج کی تعبیر کی طرح انتشار اجزا، اکی طرف لے جاتی ہے۔

دولف دان گریوں اور والٹر میٹن نے اس کام مطابق کیا اپنی تجربات میں ان محققین نے فخر مولنس استعمال کیا اور ساتھ ہی عملی تجربات کیے تاکہ مارک اور گیس کی مقداری پیدا اور کی پیمائش کریں انہوں نے بیانی (رہبیو جیکل انسکل) کو پلاٹک کیفیت کی مدد سے قائم کیا ان کے مطابق سے یہی معلوم ہوا کہ پالی مرک مادل مادے (اشیا) جن میں عامل گروپ ہوتا ہے مختلف انداز عمل اختیار کرتے ہیں ان مادل مادوں سے جن میں ایسا گروپ نہیں ہوتا ان دونوں قسموں کے مادل پر بحث علیحدہ علیحدہ کی جائے گی۔

## غیر عامل مادل مادے

اکٹر مادے اپنے انتشار اجزا کی بالائی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ ۴۷۰ اور ۵۲۰ دُگری سنٹی گریڈ کے درمیان پالی اسٹیلین سی اسی طرح سے انتشار اجزا کا شکار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ منیٹیلین برج لوت پھرٹ ہوتے ہیں۔ حصارت کے دائرہ کے اندر کچھ صفت مونومر پونٹ (وحداتی مرکب) کا اثر ڈالتا ہے اور فی مانو مریو دف برجنوں کی تعداد بھی جاسکتی ہے۔ مثلًا

فیضتوں کے تعدادی انجمنادی مادے پر پھر کے بالائی صد جو انتشار اجرا کے لیے ہے 25 ڈگری سینٹی گرینڈ تک اگر موسم یونٹ 50 سے 520 ڈگری سینٹی گرینڈ تک اگر موسم یونٹ 50 سے 520 ڈگری سینٹی گرینڈ تک اضافہ سے بڑھ جاتا ہے 495 سے 520 ڈگری سینٹی گرینڈ تک اگر موسم یونٹ 50 سے 520 ڈگری سینٹی گرینڈ تک اضافہ سے بڑھ جاتے۔

تمہرے میلنس کی جانب سے بیانات واضح ہو گئی کہ جو قدر تی کیفیات کا مشاہدہ ہوا اس سے کیا وی اور طبیعیاتی طریقہ کارکردا تحدہ اثر خیال کرنا چاہیے پائی مری بناوٹ کا انتشار اجرا کا ہوتا اور اس کے بعد منتشر بادوں کا اجھرات بن جانا۔ دو قسم کے اشیاء مادے اپنیجانے کا سکے پہلی قسم میں یعنی تعدادی انجمنادی مادے یعنی نیمیتھیں انصرافیں پائی این، اور کراسیں و مدنی مرکبی یونٹ کا نقطہ ابال اس پر پھر سے کم ہوتا ہے جس پر متعصیلیں برج ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ دزدیں کی آتا اس رفتار پر بخی ہے جس پر برجوں کا ڈی کم پوز ہوتا ہوتا ہے۔

دوسری قسم کے مادے جس میں فڑا سیں، کر نہیں اور ڈیکھا سائلیں شامل ہیں اس میں موذن میلنس کا نقطہ ابال متعصیلیں برجوں کے انتشار پیدا کرنے کے پر پھر سے بلند ہوتا ہے۔ بہاں طبیعیاتی بخارات کا ہوتا اور حمامی تیزی کی رفتار کا نایا اس اثر دزدی کی کی کی رفتار پر پڑتا ہے۔

## ٹار او گیس کی بناوٹ میں انتظامی پہلو

متوازی تحریکات سے ظاہر ہوا کہ نار کی بناوٹ جب پر پھر 500 ڈگری سینٹی گرینڈ ہو جائے تو ختم ہو جاتی ہے (ابتدائی کاربنی کیفیت) اگریں کا دوسرا حصہ اس وقت تک نہیں بنتا جب تک پر پھر 500 ڈگری سینٹی گرینڈ سے اور پردہ ہو جائے۔ نار کی بناوٹ اختام پر پانڈروں کا وجود باقی شدہ حصہ میں برابر اصلی مادہ سے کم ہوتا ہے۔ ان نایا حقائق کی لشکر اس بات سے ہو سکتی ہے کہ پائی مرک مادہ (تعدادی مرک) اٹکتے ہو جاتا ہے (مرکیاں شکل ختم ہو جاتی ہے) مگر بے اصول اندازیں۔ اس شکنگی کے ساتھ پانڈروں میں غیر تباہی شکل پیدا ہو جاتی ہے جو سب سے چھوٹے نکر دے بنے خاتم ہو کر متصل گرد پوں کی تکلیں ہو جاتی ہے جو سب سے چھوٹے ملکروں بننے میں وہ پہلے بخارات میں نتبدیل ہو جائیں گے۔ تحریکوں کا نقطہ ابال متصل گرد پ کے تعداد کے ساتھ بلند ہوتا ہے اس سے اس بات کی تشریع ہو جاتی ہے کہ کیوں نکل جانے کی ترتیب متصل گرد پ کے تعداد سے موافق رکھتی ہے جوں کہ پانڈروں جی کے دھوڑیں اور رینڈیا ایکیسویں حرکت میں متصل گرد پ کے ساتھ اضافہ ہو جاتا ہے اس لیے انتقام کی زیادتی ریڈیو ایکیسویں

حرکت میں اور ہائڈروجن کے دجوں میں افناز کاربنی بننے کے پہلے مرافق میں سمجھیں آتی ہے۔

## کاربوناٹریٹ کی تصویریسمی پہیاں پر

کاربنی کیفیت پیدا ہونے کی بینا دی تصویر یہ ہے کہ تار بننے کے دوران ایر و میٹک بیٹھیں کلی طور پر دالتی جیشیت سے موجود ہوتی ہیں اور علیحدہ نہیں ہوتیں اس توکا اور ہجر کی جیشیت سے عایر و میٹک بنادوں کے بینے نار اور باتی شدہ حصہ میں گنجائش پیدا کرتی ہیں کاربنی بنادوں کے دوسرے مرحلہ میں جو کاربن کے خاص عمل ہیں کہیں سے ظاہر ہوتا ہے کہ گیس وحداتی مرکب کے یوں نہیں میں انتشار کا بہب نہیں بنتا بلکہ وحداتی مرکب کا ہجر ہونے لگیں پیدا کرنے میں حمد لینتا ہے مزید یہ بات معلوم ہوئی کہ ہائڈروجن ائمپوں کی تعداد جواہ تعداد کاربن باتی کے اختام پر باتی شدہ حصہ میں متین ہوتی وہ نہ دی اغفار سے ایر و میٹک ہائڈروجن ائمپوں کی فی بنادوں یوں نوٹ کے سادی ہوتی ہے دوسرے کاربنی بنادوں کے دوران یہ ہائڈروجن نوٹ کر علیحدہ ہو جاتا ہے ابتدائی اور ثانوی کاربن بننے کے کیفیتیں مکمل طور ایلفنک اور ایر و میٹک ہائڈروجن نوٹ کر علیحدہ ہو جاتا ہے ابتدائی اور ثانوی مادوں کے کاربوناٹریٹ کا پہلو جس میں عامل گروپوں کا وجود ہو عالم گروپ، کا وجہ درست ارب نک محمد و تعداد میں کیا گیا ہے یعنی خاص پولر گرڈ پ جسے ہائڈر اکسل اور ہیلو جن ایک جانب اور خاص غیر پولر یا کم پولر گرڈ پ جیسے کہ اکاٹل (میتھل) اور انکا سل دوسری جانب دونوں گروپوں کا ملاں سی جا پکا گیا ہے۔

## خصوصیت رکھنے والے پولر عامل گروپ

ماڈل مادے جن میں خصوصیت رکھنے والے پولر گرڈ پ ہوتے ہیں انتقالی بنا دوٹ نار اور گیس مثا پر ہے ان ماڈل میں میں جن میں غیر عامل گروپ ہوتے ہیں (اگر کسی قدر کم نہیاں ہیں) یہاں کسی نار ابتداء میں بنتا ہے اور تمام گیس کاربن بننے کے اختام پر بنتی ہے اور طرز عمل ایڈی یا ایچٹو کاربن برج اور ہائڈروجن کا بھی مثا ہوتا ہے کاربن بننے کے ابتدائی دریں دونوں ہائڈروجن کا وجہ باتی شدہ حصہ میں ہوتا ہے وہ بالائی صد سے کرتے ہیں کئی جیشتوں سے یہ ماڈل مادے غیر عامل مادوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔

پہلی بات یہ ہے کہ تاریخیت کم پیدا ہوتا ہے اور انہیں ای صورت میں صفر ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ کاربن بنتنے کے دوران پلاسٹک والرہ جبکہ ماہوتا ہے کبھی کبھی غیر موجود ہی شکل ہو جاتی ہے انتشار اجڑا کے خلوا بہت چیزیہ ہوتے ہیں۔ آخر یہ ایسا معلوم پڑتا ہے کہ حرارت کی شرح تمام کاربن بننے کی کیفیت کو متاثر کرتی ہے۔ اور دوسروں کو شامل کریا جائے تو اب تاریخی مادہ پر کبھی ان تمام تقریتی کیفیات کی تشریح آسانی سے کی جاسکتی ہے اسی مفروضہ پر ”ندی“ مادوں کے مرکبات کا ختم ہوتا۔ ان مادوں میں ایک مقابل عمل کے ساتھ ہوتا ہے اس کی شکل پر یہ سے انجمنا د کا ہوتا جو قطبی گردیوں کے نزدیک واقع ہوتا ہے۔ یہ انجمنا جس سے ماہیوں میں بڑھا دیا ہوتا ہے۔ نارمل انداز میں زیادہ اہم ثابت ہوتا ہے۔ پہنچت ڈی پیڈریزین کے جس کے ساتھ کسی اپنے 2 برجوں میں نوری پرور واقع ہوتی ہے۔ یہ زیادہ امکان ہے کہ واقع ہو جیا۔ اس حقیقت سے ظاہر ہے کہ بتنی کاربن کے اب تاریخی حصہ کو بہت کم کیا جاسکتا ہے۔ اگر کاربن بننے کا طریقہ عمل آہستہ آہستہ ہو۔

## غیرقطبی اور کمزور قطبی عامل گروپ

اس قسم میں بینرین مطالعہ میں آئے ہوئے نمائندہ کی جیشیت نہ مدد ہونے والے مادہ کی ہے۔ یعنی میتھل نیفتھلیں اور فارمل دی ہالڈ، اس کا طرز غلی ابتدائی کاربن بننے کے دوران مشابہ ہے۔ نیفتھلیں اور فارمل ڈی ہالڈ ریزین کے انتشار اجڑا کی شکل ہالائی حد انتشار اجڑا کی شرح سب تقریباً ایک جانب ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے اور گیس کی بنادوں میتھلیں کے قریب کے پہنچ جاتی ہے اور اس کی انتسابی بنادوں بہت کم نہ ہوتی ہے۔

اگرچہ تاریکی بنادوں کی بنادوں کے پہلے مرحلہ میں پھر ہوتی ہے تاریکی بنادوں زیادہ گیس پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ ابتدائی کاربن کی بنادوں کے دوران میتھل گروپ مکمل جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو ریڈیو ایکٹیو حرکت یا تی شدہ حصہ میں اصلی مادہ سے کہیں ریا دہ ہونی چاہیئے۔ حقیقتاً یہ بہت کم ہوتی ہے پس ایسی صورت میں کاربن بننے کا میکانیکی عمل بلاشبی چیزیہ ہو گا ہالڈ ریزین کا سارا حصہ لیکن میتھل گروپ کا کاربن تھوڑا حصہ گیس میں نہ ملی ہو جاتا ہے۔

وہ ماذل مادے جن میں قطبی اور غیرقطبی عامل گروپ ہوں اس قسم میں جانچ ہوئے۔

مانندے کریں گل فارصل ڈی بالٹ قسم کے ایزرن ہیں۔ مشقیل گروپ کی موجودگی ہیں کریں گل  
میں لوٹ لیں کی پیداوار اور باقی شدہ مادہ کے نی گرام میں بوتے پر اظہار کرتا ہے۔ بہر حال  
یہ حقیقت ہے کہ رینڈ یو اجیسٹر ہر کت باقی شدہ مادے میں اصلی مادے سے زیادہ بلند نہیں ہے  
اس سے یہ بات نکلتی ہے جیسا کہ گذشتہ صورت میں تھی کہ محض تقوڑ اس احصہ کا رن کا جبکہ ہانڈر جن  
کا کل حصہ جن کا تعلق مشقیل گروپ سے ہے گیں میں نبندیں ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مشقیل گروپ  
ہانڈر جن کے کی جیشیت رکھتا ہے جس سے رد عمل کرنے والے ہانڈر جن کی کمی پوری ہوتی ہے۔  
جو ہانڈر اکسل گروپ کے رد عمل سے پیدا ہو گئی تھی۔ اس سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے  
کہ پی۔ کریں گل ایزرن کا طرز عمل کیوں بہت ہی مشابہ ہے جو اس عمل سے غیر عامل تعدادی انعاماتی  
مادوں سے ٹھہر میں آتا ہے۔

---



---

## حصہ چھارم

حدہ اول سے حدہ سوم تک ان خفائن کو پڑیں کہا گیا ہے جن پر کولڈ کی ساخت کی تصویر کا دار و مدار ہے۔ اس تصویر کو جس میں تمام معلومات منتشر طور پر پھیلے ہوئے تھے انہیں اکٹھا کر کے حصہ چھارم میں دکھلایا گیا ہے۔

تعاریقی باب بالیں میں تشریع کی گئی ہے کہ کبیوں سختی تصویر ہے اس کی تعدادی صفت کی حامل رہے گی۔ کولڈ اصلیت میں تعدادی مرکباتی مجموع ہے جس کی تشریع کی تعدادی بنا دی ہے پیر انیشرون کی جا سکتی ہے۔ باب تیلیں میں تجرباتی بینادوں کو جو کولڈ کی تعدادی مرکبی نیچر سے متعلق ہیں جمع کر دیا گیا ہے۔

کولڈ میں ایسا مرکب ہے جو بعض صورتوں میں پنج اور بانی ٹو میٹن اشیا کے مثل ہے کیونکہ کمیا دی پونٹوں کی بڑی تعداد سے بنائے اگرچہ قسم میں بیکاں ہیں مگر سایکیوں با ریک بنا دو اور سایکیوں وزن میں مختلف ہیں۔ بہ نام یونیٹیں ایک مشترک شکل کی حالت میں یعنی کم و بیش لیبلر شکل رکھتی ہیں۔

صلقی انجام دی علامت کی تدریس ایر و مینک کیفیت لیبلی سے مجدد ایر و مینک نے کافی کی ابعاد خلا شد نیز عامل ایسی گرد پوں کا جو سایکیوں کی خارجی سطح میں ہیں ان کی تعداد اور صفت تمام کی تمام کو ساخت کی تجربہ کے نتائج معلوم کر سکتے ہیں۔ جب کولڈ بنا شروع ہوتا ہے تو ایر و مینک پچھے مقابلہ چھوٹے ہوتے ہیں اور ممکن ہے کہ غیر ایر و مینک برق سے برپوٹ ہوں۔

اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کولڈ بننے کے سلسلے سے چند پہلی مدت توں میں تعدادی مرکبی شکل بنایاں رہتی ہے اور پہاڑت بھی کھلی ہوتی ہے کیا وی نظریہ سے کولڈ کے بننے کو ایسا طریق علی سمجھنا چاہیے جس میں آغاز کے مادہ کو انجام اور ایر و مینک کیفیت کے

ساتھ برابر بڑھتا ہوا پایا جائے۔

برح کے ذھان پر جب ر عمل کی قوتوں میں جو ایر د مینک نیو کلائی میں میں زیادہ پڑھا بیدا ہو جاتا ہے تو کم مستحکم ہو جاتے ہیں جب کوئل کی بنادٹ جاری ہتی ہے تو تند دی مرکباتی ذھان پر شخص مستصل بر جسیں بلکہ رو عمل بھی جو پول گروپوں میں ہوتی ہے اہم پارٹ ادا کرتے ہیں۔ یہ ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے جسے لیکیوڈ (سیالی) بنا وٹ کہتے ہیں۔

(ایکس۔ رے ڈائی گرام کے سبب) بعد میں ذھان پر میں سختی آجاتی ہے اور لیلیٹے شکل اختیار کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں جو خوبی سطح کے متوازی ہوتی ہے چھٹے لیلے کامیابان کہ چھوٹے چھوٹے ڈھیریں ہو جائیں کوئل بننے کے سلسلہ میں تمامی مددوں کے اندر متابدہ کیا گیا ہے اور یہ نظری کیفیت ہے جسے کوئل کا بنتا آگے بڑھتا ہے منیاں نظر آتی ہے۔ درمیانی لیلیٹ سو راخ سب مل کر اڑھا لکھر پور نظم ابانتے میں اور محللوں کے رو عمل کے ادرا پھونٹ کے اثرات کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔

جو علم اپنک حاصل ہوا ہے اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے آیا بنا وٹی تصویر اس طرح بنی جموعی چیزیں سے بھی تصدیق ہو سکتی ہے۔ باب چوبیں میں کوئل کے ماڈلوں کے اجماع کی تشریع کی گئی ہے جس سلسلہ میں ریڈ یو ایکٹو فارمنڈی بالڈ استعمال کیا گیا تاکہ برع کا ذھان پر ان ایر د مینک گھوموں کے درمیان بنتے جن کی بنادٹ معلوم ہو۔ یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کوئلوں کے ماڈلوں نے وہی تجرباتی اختلاف نظر کیے جو کہ کارڈی کیفیت کے دوران مخالف درجنوں کے کوئلوں نے ناقاہر کیے تھے۔ ایر د مینک گھوموں کی صفت اور سائز اور اوسط انعدام بر جوں کی فسے ایر د مینک گھایا وہ عوامل ہیں جو اس طرز میں پر حادی رہتے ہیں۔

کوئل کے ماڈلوں کی معلوم شدہ بنادٹ کے اجماع نے ہمیں ایک نیا آرک سہمی سمجھا جس سے کاربن بننے کی میکانیکی مل کا مطالعہ ہوسکا۔ کاربن بننے کا بنیاری طرز عمل حرارتی لوت پھوٹ (مرکب کا منتشر ہونا) ساختہ ہی ساختہ ہی ساختہ اسی کیفیت بھی ہوئی۔ بالڈروجن کے وجود میں وہ نکرے جو بالڈروجن سے مالا مال ہتے بھیتیت مار کے اجزاٹ میں تبدیل ہو گئے درست حصہ پھر بند ہو گئے اور نصفی کوک پیدا ہو گیا۔ اطرافی کڑیاں بھی لوت پھوٹ گیں۔

ایک د مینک کاربن بالڈروجن بند ہیں بلند حرارتی پر فوٹ جاتی ہیں۔ عامل گروپوں سے جیسا کہ بالڈروکس میں ایک مقابلہ کی شکل پیدا ہو جاتی ہے یعنی ایسی مالیکیوں انجام دیں جس

کا اثر تمام طرز عمل پر سخت پڑتا ہے خصوصاً پلاسک خصوصیات پر کاربن بننے کے دوران ہمارے دریافت کے اس سفر نے ہمیں ایک بناوٹی ماڈل کی طرف رہنا ہی کی جس کا کسی بناوٹی فارمولہ میں اظہار نہیں کیا جاسکتا مگر حقیقتاً سب کی صفاتی تشریح ضرور بہم ہمپتی ہے۔ نیز مقداری تشریح بھی کوئی کی خاصیتوں کی حاصل ہوتی ہے۔

---

# اشارات

- 1) Ahmad. M. D. and Kinney C. R. J., J Am. Chem. Soc., 72 (1950) 559
- 2) Ashmore. J.E. Wheeler R.V., J. Chem. Soc., (1933) 1405; (1934) 474.
- 3) Arevali Paul - Coal Resources of the U.S. Jan 1, 1967.
- 4) Baker. S. B., Evans. T. H., and Hibbert. H., J. Am. Chem. Soc., 70 (1948) 60
- 5) Bangham D.H., Proc. Conf. Ultrafine structure of coals and cokes, B.C. U.R.A, 194 (Publa 1944) p. 18.
- 6) Bangham. D. H and Franklin R. E., Trans, Faraday Soc, 42 B (1946) 289.
- 7) Belcher. R., J. Chem. Ind, 67 (1948) 213, 217, 218, 256, 267.
- 8) Belcher. R. J. Soc. Chem. Ind (London) 67 (1948) 213, 217, 265.
- 9) Rerek M. and Krish. Z., Fuel 77 (1931) 1.
- 10) Bergius. F. and Specht. H., Die Anwendung hohen Drucke bei Chemischen Vorgängen, Halle, 1913.

- 11 Bergius. F. German Patents, 301, 231 (1913);  
299, 703 (1916)
- 12 Beccasterton. H. W. Underground Life or Mines  
and Miners (1869)
- 13 Berl. E. and Schmidt. A., Ann. der Chemie, 493  
(1932) 277.
- 14 Berthelot. M. P. E., Bull. Soc. Chem., 11 (1869)  
278; Ann. Chem. Phys., 20 (1870) 526.
- 15 Bertrand. C. E., and Regnault. , Ann.Soc.  
geol. Nord (Lille), 20 (1892)
- 16 Boddy. R. G. H. B., Nature, 151 (1943) 54,  
Fuel, 22 (1943) 56.
- 17 Bond R. L., and Spencer. D. H. T., Ind. Carbon  
and Graphite, (1958) 231
- 18 Bone. W. A., Pearson. A. R. and Quarrendon. R.,  
Proc. Roy. Soc. (London), A 105 (1924) 608.
- 19 Brown. J. K., Dryden. J. G. C., Dunvein. D.  
H., Joy. W. K. and Pankhurst. K. S., J. Inst.  
Fuel, 31 (1958) 259.
- 20 Burgess. M. J. and Wheeler R. V., J. Chem. Soc.,  
99 (1911) 649.
- 21 Lady. G. H., J. Geol., 50 (1942) 437.

- 22 Calvin M., J. Chem. Soc. (London), (1950) 1895.
- 23 Cambel and Ali Suleril - Energy Research and Development and National Progress.  
(U.S. G. P. O. 1966)
- 24 Cannon C. G., Nature, 171, (1953) 308.
- 25 Cannon C.G. and George W H, Proc. Conf. Ultra fine structure of coals and cokes, B.C.I.D.R.A., London 1943 (Publ. 1944)  
p 290.
- 26 Cannon C.G., Griffith M. and Hirst W,  
Proc. Conf. Ultra-fine structure of coals and cokes, B.C.I.D.R.A., London 1944, p 131.
- 27 Cannon C.G and Sutherland G. B. B. M., Trans Faraday Soc, 41 (1945) 279.
- 28 Clark A. H and Wheeler R. V, J. Chem. Soc.  
103 (1913) 1704.
- 29 Clendernum J. D. Barclay, K. M. Donald,  
J. H., Gillmore D. W and Wright C. C.)  
Penns. State Coll., Mineral Ind. Expt. Sta.,  
Tech. Paper. No. 160 (1949).
- 30 Dommans H. N.M., Huntjens F. J, and  
Vankrevlin D. W., Fuel, 36 (1957) 321
- 31 Dryden J. G. C., Fuel, 30 (1951) 217.

- 32 Encyclopædia Britannica - William Benton  
Publisher. Under Coal. Vol 9 (Fuel), Vol 12 (India  
Gondwana System).
- 33 Erdman. E. Brennstoff. Chem., 3 (1922) 257,  
278, 273.
- Fischer. F., Ber. dtsch. chem. Ges., 49 (1916)  
1472.
- 35 Fisher F., Broche H. and Strauch J.,  
Brennstoff. chem. 5 (1924) 299, 6 (1925) 33.
- 36 Fisher F. and Glund. W., Ber. deut. chem.  
Ges., 49 (1916) 1460.
- 37 Fisher F. and Schrader H. Gesamm. Abb.  
Kohle, 5 (1920) 200.
- 38 Fitzgerald D. and Van Krevelen D. W. Fuel,  
38, (1959) 17.
- 39 Francis. W. and Wheeler R. V. J. Chem. Soc., 127  
(1925) 223
- 40 Franklin R. E., Fuel, 27 (1948) 46.
- 41 Franklin R. E., Trans Faraday Soc., 45  
(1949) 274
- 42 Fremy. E. Compt. rend., 52 (1861) 114.
- 43 Freudenberg. K. Angew. Chem., 62 (1950) 63.
- 44 Freudenberg. K. Tannin, Cellulose, Lignum,  
Berlin 1922

- 45 Friedel R. A. Nature, 179 (1957) 1237.
- 46 Friesell D. Proc. Chem. Soc., (1829) 9.
- 47 Fritz W. Forsch Gebiete Ingenieurw., 14 (1943) 1.
- 48 Garner W. E and Mekie D. J. Chem. Soc., (1927)(2451).
- 49 Grillet A. Rev. Université minier, 89 (1946) 145.
- 50 Grissel K. Glückauf, 70 (1934) 178.
- 51 Glenn R. A and Dewalt C. W. Fuel, 32 (1953) 157.
- 52 Gramer A. B., Hunter M. T. and Hibbert H., J. Am. Chem. Soc., 61 (1939), 509, 516.
- 53 Griffith M. and Hirnt. W. Proc. Conf. Ultra fine structures of coals and cokes. B.C.N.R.A 1943, (Publ 1944) 80.
- 54 Macqueard P. A., Nova Scotia Res. Found, (1950) 8.
- 55 Hickling H. G. A., Trans. Inst. Mining Engrs. London, 90 (1936) 243.
- 56 Hoffmann E. and Jenkner A. Fuel, 12 (1933) 98.
- 57 Huntjens F. J. and Van Krevelen D. W., Fuel, 33 (1954) 88.

- 58 Ingram. D. J. E., Free radicals as studied by electron spin resonance, Butterworth 1958.
- 59 Ingram. D. J. E. Spectroscopy at radio and Microwave frequencies, Butterworth, 1956.
- 60 Inouye. K. J. Collnd Sci, 6 (1951) 190, Repts. Fuel Research Inst. Japan, No 66. (1951); Bull. Chem. Soc Japan, 26 (1953) 157.
- 61 Jones. R. E. and Townend D.T A J. Chem Soc (London), 68 (1949) 197, J Chem. Phys, 47 (1950).
- 62 Kalson. P. Arkiv, Kemi Mineral. Geol., 3 (1908) 17; 6 (1917) 21; Ber. deut. chem. Ges, 53B (1920) 1864.
- 63 Kinney. C. R. and Friedman L. D., J Am Chi Soc, 74 (1952) 57.
- 64 Kinney. C. R. and Ockert. K.F, Ind Eng. Chem., 48 (1956) 327.
- 65 Kreulin. D. J. W. Chem. Weekblad, 31 (1934) 104, 630, 663, 758, 761.
- 66 Kreulin. D. J. W. Elements of Coal chemis. Rotterdam, 1948, p 170.
- 67 Kreulin. D. J. W and Kreulin-Venselius F. G

Brenstoff-Chem., 37 (1956) 14.

- 68 Lecky, J. Hall, W.K., and Anderson, R.  
Nature, 168 (1951) 124.
- 69 Leger, F. and Hibbert, H. J. Am. Chem. Soc.,  
60 (1938) 565.
- 70 Lynch, C.S. and Collett, A.R. Fuel, 11  
(1932) 408.
- 71 Mackowsky, M.T.H. Brennstoff-Chem., 34  
(1953) 182.
- 72 Maggs, F.A.P. Nature, 169 (1952) 793.
- 73 Mahaderan, C. Indian J. Phys., 4 (1929)  
79, 5 (1930) 457, 525; Fuel, 8 (1929) 462,  
9 (1930) 574.
- 74 Maillard, L.C., Compt. rend., 154 (1911)  
66, 155 (1912) 1554; 156 (1913) 1159.
- 75 McCabe, L.C. and Boley, C.C. Chemistry  
of Coal Utilization (Edited by H.H. Lowry)  
Vol 1, Chapter 7. New York 1945.
- 76 Northrop, D.C. and Sumpson Proc.  
Roy. Soc. (London) A 234 (1956) 124.
- 77 Orchin, M., Columbia C. Anderson, J.E.  
and Storch, H.H., Bur. U.S. Mines Bull.  
No 505 (1951)

- 78 Ouchi. K. and Honda. H. Fuel, 38(1959),  
429.
- 79 Pascal. P. Ann. Chim et Phys., (8) 16  
(1909) 531, (8) 25(1912) 289, (8) 29 (1913) 218,  
Bull. Soc. Chem France, (4) 11(1912) 636,  
Rev. gen. Sci, 34(1923) 388.
- 80 Potonic H. Die Entstehung der Kohle und der  
Kunststoffe
- 81 Kautzler. L. De and Tschandler. H., Brennstoff-  
Chem, 39 (1958) 362.
- 82 Ribas - Margues, chim. ind. Paris, 68(1952)  
333.
- 83 Riley. D. P. Proc. Conf. Ultrafine structure  
of coals and cokes, B.C.I.R.A, London,  
1944, p 232.
- 84 Roberts. J., Proc S. Wales Inst. Engrs.,  
40 (1924) 97.
- 85 Roy. M. M., Fuel, 36 (1957) 249.
- 86 Sander J., Proc Conf. Ultrafine structure  
of coals and cokes, B.C.I.R.A 1943  
(Publ. 1944), p 342.
- 87 Schodza. R.J. Dept., Stevens. C. M. and .

- Neuworth M. B., J. Am. Chem. Soc., 78 (1956) 1716.
- 88 Schopf J. M. Mining Eng., (1956) 629.
- 89 Schumacher J. P. Van Vucht H.A. Groeneweg. M.P., Blom L. and Van Krevelen D.W. Fuel, 35 (1956) 281.
90. Schumanus T. E and Voss V. fuel, 13 (1934) 4, 249.
91. Schuyler J. and Van Krevelen D. W., Fuel, 34 (1955) 213.
92. Schuyler J. and Van Krevelen D. W., Fuel, 34 (1955) 345.
93. Schiedt U., Appl. Spectroscopy, 7 (1953) 75.
94. Schuyler J., Brennstoff-Chem., 37 (1956) 74.
95. Seydel C. A. J. Inst. Fuel, 16 (1943) 134.
96. Schmidt J. and Van Krevelen D. W., Fuel 38 (1959) 355; chim. ind. (Paris) 82 (1959) 487.
- 97 Smith R. C and Howard H.C. J. Am. Chem. Soc., 59 (1937)
98. Stachl E. Handbuch der Mikroskopie und Technik (Edited by H. Freund), Vol. II 1, Frankfurt (1952) p. 1.

- 99 Slack E., Proc Intern. Committee Coal-Petrology, Third meeting, (Paris) 1957 p. 159.
- 100 Stoops, M. C. Fuel, 14 (1935) 4.
- 101 Stoops, M. C. Proc. Roy. Soc. London, B 90 (1919) 470.
- 102 Stützer, O. Ein kurzer Überblick über, - Eigenarten, Vorkommen und Entstehung von Fucit, Schichten aus dem Gebiet der Brennstoff Geol., Heft 2 (1929).
- 103 Tabar, D., Endeavour, 13 (1954) 27.
- 104 Thiessen, R. Geol., 28 (1920) 189.
- 105 Teichmüller, M. Handbuch der Mikroskopie in der Technik (Edited by H. Freund) Vol II, 1, Frankfort, 1952, 10. 235.
- 106 Vankrevlen, D. W., Huntjens, F. J. and Dorman, H. N. M., Fuel, 32 (1953) 441.
- 107 Vankrevlen, D. W., Fuel, 29 (1950) 269.
- 108 Vankrevlen, D. W., Schors, A., Bos-H., Groenewegen, M. P. and Westrik, R., Fuel, 35 (1956) 230.

- 109 Varoissieuw, W. W., and Breger J. A.,  
*Compt. rend.* 30 Congr. stavat. geol.  
 Carbonifère (Heevelen, 1951), Maastricht,  
 1952, p 637.
- 110 Vankervelen D. W., Wolfs P. M. J. and  
 Waterman H. J., *Fuel*, 39 (1960) 25.
- 111 Ward, S. F. *J. Inst. Fuel*, 21 (1947) 80
- 112 Waterman, H. J. *J. Inst. Petrol.*  
*Technologists*, 21 (1935) 661, 701.
- 113 Wede-E, *Brennstoff - Chem.*, 35 (1954)  
 33
- 114 Weller, S. Peipietz, M.G. and Clark, E.L  
*Fuel*, 29 (1950) 330.
- 115 White, D., *Econ. Geol.*, 28 (1933) 556
- 116 Wolfs P. M. J., Vankervelen, D.W., and  
 Waterman, H.J. *Brennstoff chem.*, 40  
 (1959) 155, 189, 215, 241, 314, 342  
 371.

- 117 Hoosier - W. A. and Wooster - N. Prod  
Conf. Ultrafine structure of coals  
and cokes, B. C. I. R. A. (1943)  
(Publ. 1944) p. 322.
- 118 Zwietzorg, P. and Vankrevlen, D.W  
Fuel 35 (1954) 331.

